| SOLUMEK SOLUCIONES MECÁNICAS GLOBALES S.A.S. En reorganización | Reporte de análisis de emisiones de escape-Prueba estática de fuentes móviles con motor encendido por chispa. | Código LAB-F-023 | IDEAM LABORATORIO AUTORIZADO Resolución 1487 del 2023/10/30 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 7 | |
| | Laboratorio Ambiental | Fecha de emisión 25/07/2025 | |

**FECHA RESOLUCIÓN IDEAM :** 2023/10/30 **DIRECCIÓN:** CR 68A No. 46 A 37 **PBX:** 3115490090

**NUMERO DE RESOLUCIÓN :** 1487 **CIUDAD:** MEDELLIN **WEB:** www.solumeksa.com

**NIT:** 900023589-1 **CELULAR:** 3115490090 **EMAIL:**coordinacionlaboratoriomedellin@solumeksa.com

**CONSECUTIVO DE INFORME No:** M1-927 **CONSECUTIVO DE PRUEBA No:** 934

## DATOS DEL PROPIETARIO

**NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL:** ALFREDO ALCARAZ
**DIRECCIÓN:** CLL 43A
**CIUDAD:** RIONEGRO
**TIPO DE DOCUMENTO:** C
**DOC. IDENTIFICACIÓN:** 1036554789
**TELÉFONO:** 0

## DATOS DEL SITIO DE PRUEBA

**FECHA:** 2025/08/21
**HORA DE INICIO:** 11:02:24 a. m. **HORA FINALIZACIÓN:** 11:02:41 a. m.
**MUNICIPIO:** RIONEGRO
**DIRECCION OPERATIVO:** ESTADIO ALBERTO GRISALES
**TIPO DE OPERATIVO:** CONTROL EN VIA
**AGENTE DE TRANSITO:** ---
**PLACA DEL AGENTE DE TRANSITO:** ---
**NOMBRE DE LA EMPRESA:** N/A
**HUMEDAD RELATIVA (%):** 46.90
**TEMP AMBIENTE (°C):** 26.30

## DATOS DEL ANALIZADOR DE GASES

**MARCA:** SENSORS
**SERIE BANCO:** 105742AII
**SERIE ANALIZADOR:** I14118304
**SERIAL ELECTRONICO:** 4297
**PEF:** 0.494
**SOFTWARE:** METRIGAS **VERSIÓN:** 8.9.0

## DATOS DEL VEHíCULO

**MARCA:** SUZUKI
**PLACA:** JKO320
**SERVICIO:** PARTICULAR
**CILINDRAJE cm$^3$:** 1500
**AÑO-MODELO:** **2016**
**LÍNEA:** SWIFT
**CLASE DE VEHICULO:** AUTOMOVIL
**NÚMERO DE MOTOR:** 5681
**NÚMERO DE SERIE:** 9415
**LICENCIA DE TRÁNSITO:** 1829
**COMBUSTIBLE:** GASOLINA
**TIPO DE MOTOR:** 4 TIEMPOS **MOTOR MODIFICADO:** NO
**KILOMETRAJE:** 598541

## INFORMACIÓN DE VERIFICACIÓN

| | SPAM BAJA | VALORES OBTENIDOS | | SPAM ALTA | VALORES OBTENIDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC (hexanos): | 140 ppm | 141 | ppm | 612 ppm | 610 | ppm |
| CO: | 1.03 % | 1.03 | % | 4.1 % | 4.09 | % |
| CO2: | 5.8 % | 5.80 | % | 12 % | 11.90 | % |

**FECHA ÚLTIMA VERIFICACIÓN:** 19/08/2025 **OPERADOR:** SANTIAGO ZAPATA PEREZ
**HORA ÚLTIMA VERIFICACIÓN:** 07:18:06 **RESULTADO:** APROBADA

**NOTA: La verificacion debe ser realizada cada 3 dias.**

## INFORMACIÓN DE PRUEBA DE FUGAS

**VALOR REPORTADO:** -1.1 **PARAMETRO MINIMO DE ACEPTACIÓN:** <=-0.5
**FECHA ULTIMA PRUEBA DE FUGAS:** 21/08/2025 **OPERADOR:** DANNY ZAPATA URIBE
**HORA ULTIMA PRUEBA DE FUGAS:** 06:28:22 **RESULTADO:** APROBADA

**NOTA: La prueba de fugas debe ser realizada diariamente.**

## RESULTADOS DE LA PRUEBA

**(Nota: cualquier item de los indicados a continuacion que este marcado con * es causal de rechazo)**

### INSPECCIÓN VISUAL E INSPECCIÓN PREVIA DEL VEHICULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fugas tubo de escape: | NO | Falla en el sistema de refrigeración: | NO |
| Fugas en el silenciador: | SI * | Falla del sistema de aire: | NO |
| Ausencia o fuga tapa llenado de combustible: | NO | Desconexión de sistema de recirculación de gases: | NO |
| Ausencia o fuga tapa aceite motor: | NO | No permite introducción de sonda: | NO |
| Salidas adicionales a las del diseño: | NO | Revoluciones inestables o fuera de rango: | NO |
| Presencia de humo negro o azul: | NO | | |

| | RALENTÍ | CRUCERO |
|---|---|---|
| **HC (ppm):** | **0** | **0** |
| **MONÓXIDO DE CARBONO CO (%):** | **0** | **0** |
| **OXÍGENO O2 (%):** | 0 | 0 |
| **DIÓXIDO DE CARBONO CO2 (%):** | 0 * | 0 * |
| **TEMPERATURA MOTOR (°C):** | | |
| **RPM MOTOR:** | rpm | N/A rpm |

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

**Limite máximo HC(ppm):** 160
**Limite máximo CO (%):** 0.8
**Limite máximo O2 (%):** 5
**Limite minimo CO2 (%):** 7
**Método captura de temperatura:** 0
**Criterio de temperatura:** BLOQUE MOTOR
**RPM rango ralentí:** 0 - 0 rpm
**RPM rango crucero:** 2250 - 2750 rpm
**Criterio Inestabilidad RPM ralentí:** +-150

Artículo 32 de la Resolución 762 de 2022

**(Establecidas por el fabricante)**

**Presencia de dilución:**

**CONCEPTO FINAL:** RECHAZADA
EL VEHÍCULO NO CUMPLE POR INSPECCIÓN VISUAL Y/O PREVIA

Prueba realizada bajo los parámetros establecidos en la resolución 762 de 2022 y la norma tecnica Colombiana NTC 4983:2012. Calidad del aire. Evaluación de gases de escape de fuentes móviles ciclo Otto. Método de ensayo en marcha mínima (Ralentí) y velocidad crucero y especificaciones para los equipos empleados en esta evaluación.
Ejecutado bajo el contrato 181 de 2025 suscrito por Cornare

**Firma:**
**Nombre del inspector:** SANTIAGO ZAPATA PEREZ
**Cargo:** Inspector

**Firma:** Yonathan P.
**Nombre del supervisor:** YONATHAN PELÁEZ
**Cargo:** Director del Laboratorio

**Nota: El contenido de este reporte NO constituye o implica aprobación o certificación del IDEAM ni cualquier otro organismo**

***** FIN *****