DOCUMENTO NO CONTROLADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: DOCUMENTO NO CONTROLADO Versión: 1 Fecha: Memo Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO

Convenio de Asociación / Contrato No:	Convenio No. 7459-2021
Nombre del Asociado / Contratista:	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Nombre del Servicio:	SERVICIO COMUNIDAD DE CUIDADO
Nombre de la Unidad Operativa:	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR FRANCISCO Y CLARA
Dirección de la Unidad Operativa:	KM 2 VIA FUSAGASUGÁ - PASCA
Teléfono de la Unidad Operativa:	8722546
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	comunidadcuidadohogarfranciscoyclara7459@hotmail.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la unidad operativa responsable del plan de mantenimiento preventivo:	Hna, Maria Flor Elba Zuluaga Duque.

Vigencia del Plan de mantenimiento:	INICIO	FIN
	1/06/2021	31/05/2024

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO — **2. 1 CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO**

Actividades a ejecutar		Espacio	MARZO 2024	Responsable	Personal / Equipos/ herramientas/ Equipos de	Afectación al servicio / Medidas de mitigación afectación al servicio	Observaciones de la actividad
1. Sistema 1 _Eléctrico (Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no estan expuestas generando riesgos eléctricos a los usuarios)							
Actividad 1	Cableado no expuesto	General de todo el Inmueble		Auxiliares de Servicios Generales	Destornillador de pala y estrella, Cinta aislante, empaques, silicona, tornillos, tester,electrico, Overol de bioseguridad, protector nasobucal, botas punta de acero, guantes dielectricos, gafas industriales, casco de seguridad	Afectación del servicio: Posible suspención del fluido electrico. Medidas de mitigación: Suspension de fluido electrico parcial en la zona intervenida, trabajos en jornadas de baja afluencia de personal en el área intervenida y/o disposición de áreas alternas para servicio electrico.	
Actividad 2	Tomas, interruptores, iluminarias (100% ahorradores de energia tipo LED), sensores de movimiento	Primer Piso del Inmueble	X				
Actividad 2	Tomas, interruptores, iluminarias (100% ahorradores de energia tipo LED), sensores de movimiento	Segundo Piso del Inmueble					
Actividad 2	Tomas, interruptores, iluminarias (100% ahorradores de energia tipo LED), sensores de movimiento	Tercer Piso del inmueble					
Actividad 3	Duchas	Segundo Piso del Inmueble					
Actividad 3	Duchas	Tercer Piso del inmueble	X				
Actividad 4	Sistema eléctrico general	General de todo el Inmueble	X				
Actividad 5	Equipos eléctricos y electrodomésticos	Área de preparación de alimentos	X				
Actividad 5	Equipos eléctricos y electrodomésticos	Primer Piso					
Actividad 5	Equipos eléctricos y electrodomésticos	Segundo Piso					
Actividad 5	Equipos eléctricos y electrodomésticos	Tercer Piso					
2. Sistema 2 _Hidrosanitario (Las conexiones hidrosanitarias se encuentran tecnicamente adecuadas en perfecto funcionamiento y limpieza)							
Actividad 1	Suministro (tuberia, griferia, lavamanos, sanitarios, pomas, duchas, registros, lavaplatos, perlizadores (sistema de ahorrador de agua)	General de todo el Inmueble	X	Auxiliares de Servicios Generales	Destornillador de pala y estrella, teflon, empaques, Overol de bioseguridad, protector nasobucal, botas punta de acero, guantes de neopreno, gafas industriales, casco de seguridad	Afectación del Servicio: Suspension parcial y temporal del servicio de baño en el área intervenida. Medidas de Mitigación: Habilitación de un baño alterno para el servicio del personal comprometido.	
Actividad 2	Desague (tuberia, sifones, rejillas, bajantes, canales)	General de todo el Inmueble	X				
Actividad 3	Trampas de grasa	Área de preparación de alimentos	X				
Actividad 4	Tanques de agua (certificación y funcionamiento)	Tanque de Almacenamiento Principal					
Actividad 5	Cuarto de máquinas	Red Contra Incendios	X				
Sistema 3 _Gas							
Actividad 1	Redes e instalación de Gas (certificación y funcionamiento)	General de todo el Inmueble		Alcanos de Colombia SAS ESP	Según protocolo de empresa prestadora del servicio publico	Afectación al servicio: Supensión del servicio de Gas Medidas de mitigación: Suspensión sectorizada e inspección en horarios de baja complejidad	
Actividad 2	Equipos de Gas y gasodomésticos	General de todo el Inmueble					
Actividad 3	Calderas y calentadores	Tercer Piso del inmueble	X	SAT LOGISTICA SAS	Según protocolo de empresa prestadora del servicio publico		
Sistema 4 _Infraestructura							
Actividad 1	Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)	Habitaciones		Auxiliares de Servicios Generales	Cemento, estuco, escalera, espatula, zaranda final, mezclador, Overol de bioseguridad, protector nasobucal, botas punta de acero, guantes de neopreno, gafas industriales, casco de seguridad Equipo completo de trabajo en alturas, Destornilladores, taladro inalambrico, chazos, tornillos, alambre, soldadura, remaches, Overol de bioseguridad, protector nasobucal, botas punta de acero, guantes de neopreno, gafas industriales, casco de segurida	Afectación al servicio: Interrupción de una de las vias de acceso. Medida de mitigación: Habilitación de vias alternas. Disposición de cinta peligro para señalizar el área intervenida.	
Actividad 1 .1	Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)	Oficinas y Consultorios					
Actividad 1 .2	Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)	Zonas Comunes Pasillos internos					
Actividad 1 .3	Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)	Exteriores					
Actividad 1 .4	Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)	Shut de Residuos					
Actividad 1 .5	Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)	Capilla					
Actividad 1 .6	Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)	Área de preparación de alimentos					
Actividad 1 .7	Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)	Shut de residuos					
Actividad 1 .9	Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)	Baños					
Actividad 2	Pisos (Guardaescobas, enchapes, emboquillado, pintura epóxica en zonas húmedas)	Habitaciones					
Actividad 2.1	Pisos (Guardaescobas, enchapes, emboquillado, pintura epóxica en zonas húmedas)	Oficinas y Consultorios					
Actividad 2.2	Pisos (Guardaescobas, enchapes, emboquillado, pintura epóxica en zonas húmedas)	Baños					
Actividad 2.3	Pisos (Guardaescobas, enchapes, emboquillado, pintura epóxica en zonas húmedas)	Área de preparación de alimentos					
Actividad 2.4	Pisos (Guardaescobas, enchapes, emboquillado, pintura epóxica en zonas húmedas)	Capilla					
Actividad 2.5	Pisos (Guardaescobas, enchapes, emboquillado, pintura epóxica en zonas húmedas)	Shut de Residuos					
Actividad 3	Cubiertas (Tejas, impermeabilización cubierta en concreto, pintura impermeable, manto asfáltico sin grietas, rompimientos ni fisuras) sin filtraciones	Principal del Inmueble					
Actividad 3.1	Cubiertas (Tejas, impermeabilización cubierta en concreto, pintura impermeable, manto asfáltico sin grietas, rompimientos ni fisuras) sin filtraciones	Shut de Residuos					
Actividad 4	Cerramiento y fachadas (Impermeabilización, pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)	Cerramiento perimetral del Inmueble					
Actividad 5	Techos (Material acabado de facil limpieza y desinfección, filtraciones, enchapes, emboquillado, humedades)	Habitaciones	X				
Actividad 5.1	Techos (Material acabado de facil limpieza y desinfección, filtraciones, enchapes, emboquillado, humedades)	Área de preparación de alimentos					
Actividad 5.2	Techos (Material acabado de facil limpieza y desinfección, filtraciones, enchapes, emboquillado, humedades)	Oficinas y Consultorios					
Actividad 5.3	Techos (Material acabado de facil limpieza y desinfección, filtraciones, enchapes, emboquillado, humedades)	Shut de Residuos					
Actividad 5.4	Techos (Material acabado de facil limpieza y desinfección, filtraciones, enchapes, emboquillado, humedades)	Zonas Comunes					
Actividad 6	Media cañas (Pintura, emboquillado, limpieza, sin grietas, rompimientos ni fisuras)	Stock de medicamentos					
Actividad 6.1	Media cañas (Pintura, emboquillado, limpieza, sin grietas, rompimientos ni fisuras)	Área de preparación de alimentos	X				
Actividad 6.2	Media cañas (Pintura, emboquillado, limpieza, sin grietas, rompimientos ni fisuras)	Consultorios					
Actividad 6.3	Media cañas (Pintura, emboquillado, limpieza, sin grietas, rompimientos ni fisuras)	Shut de Residuos					
Actividad 7	Puertas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, que garanticen la hermeticidad)	Habitaciones			Pistola y compresor, brocha fina, cinta papel, mezclador, destornillador, Overol de bioseguridad, protector nasobucal, botas punta de acero, guantes de neopreno, gafas industriales, casco de seguridad	Afectación al servicio: Generación de material particulado en las áreas del servicio procedente de la aplicación de resinas, pinturas y solventes, que puede causar alergias y/o complicaciones respiratorias para el personal residente. Medida de mitigación: Sustitución de puertas a intervenir, para proceder a pintarlas en el exterior y minimizar la exposición a la contaminación odorifera por la aplicación del producto.	
Actividad 7.1	Puertas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, que garanticen la hermeticidad)	Baños					
Actividad 7.2	Puertas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, que garanticen la hermeticidad)	Oficnas y Consultorios					
Actividad 7.3	Puertas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, que garanticen la hermeticidad)	Shut de Residuos					
Actividad 7.4	Puertas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, que garanticen la hermeticidad)	Área de preparación de alimentos					
Actividad 8	Ventanas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, con angeo que garantice la hermeticidad)	Habitaciones					
Actividad 8.1	Ventanas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, con angeo que garantice la hermeticidad)	Oficnas y Consultorios					
Actividad 8.2	Ventanas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, con angeo que garantice la hermeticidad)	Área de preparación de alimentos					
Actividad 8.3	Ventanas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, con angeo que garantice la hermeticidad)	Shut de Residuos					
Actividad 9	Vidrios y espejos (En buen estado, completos, sin roturas, asegurados, laminados, templados o con pelicula de seguridad en la totalidad de la superficie)	Habitaciones, oficinas y consultorios					
Actividad 9.1	Vidrios y espejos (En buen estado, completos, sin roturas, asegurados, laminados, templados o con pelicula de seguridad en la totalidad de la superficie)	Zonas Comunes	X				
Actividad 10	Rampas y escaleras (Superficie en material antideslizante, cintas antideslizantes fotoluminicentes, pasamanos y barandas firmes, anclados a muro o a piso, pintura emboquillado sin grietas ni fisuras)	General de todo el Inmueble	X				
Actividad 11	Zonas verdes (poda de cesped y jardinería)	General de todo el Inmueble	X		Guadaña, lima, embudo, delantal de carnaza, uniforme, tapabocas, botas punta de acero, guantes de carnaza, careta de seguridad, gorra.	Afectación al servicio: Interrupción de una de las vias de acceso. Medida de mitigación: Habilitación de vias alternas.	
Sistema 5 _Sistema de seguridad							
Actividad 1	Señalética (señalización de cambios de nivel, incluye rampas y escaleras, demarcación de extintores, rutas de evacuación y seguridad, señalización informativa)	General de todo el Inmueble		Auxiliares de Servicios Generales	Escalera, Overol de bioseguridad, protector nasobucal, botas punta de acero, guantes de neopreno, gafas industriales, casco de seguridad,destornillador, alicates, brocha fina	Afectación al servicio: Interrupción de una de las vias de acceso. Medida de mitigación: Habilitación de vias alternas. Disposición de cinta peligro para señalizar el área intervenida	
Actividad 2	Sistema antideslizantes en zonas húmedas (cocina, baños, duchas), cintas antideslizantes, tapetes limpiapies firmemente asegurados	General de todo el Inmueble	X				
Actividad 3	Pasamanos en buen estado firmemente asegurados (circulaciones, duchas, sanitarios, rampas y escaleras)	General de todo el Inmueble	X		Espatula, contenedor, escoba,	Afectación al servicio: Interrupción de una de las vias de acceso. Medida de mitigación: Habilitación de vias alternas.	
Actividad 4	Circuito de cámaras en funcionamiento	General de todo el Inmueble			Escalera, Overol de bioseguridad	Afectación al servicio: Interrupción de una de las vias de acceso. Medida de mitigación: Habilitación de vias alternas. Disposición de cinta peligro para señalizar el área intervenida	

DOCUMENTO NO CONTROLADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: DOCUMENTO NO CONTROLADO Versión: 1 Fecha: Memo Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO

Convenio de Asociación / Contrato No:	Convenio No. 7459-2021
Nombre del Asociado / Contratista:	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Nombre del Servicio:	SERVICIO COMUNIDAD DE CUIDADO
Nombre de la Unidad Operativa:	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR FRANCISCO Y CLARA
Dirección de la Unidad Operativa:	KM 2 VIA FUSAGASUGÁ - PASCA
Teléfono de la Unidad Operativa:	8722546
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	comunidadcuidadohogarfranciscoyclara7459@hotmail.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la unidad operativa responsable del plan de mantenimiento preventivo:	Hna, Maria Flor Elba Zuluaga Duque.

Vigencia del Plan de mantenimiento:	INICIO	FIN
	1/06/2021	31/05/2024

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO — **2. 1 CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO**

Actividades a ejecutar		Espacio	MARZO 2024	Responsable	Personal / Equipos/ herramientas/ Equipos de	Afectación al servicio / Medidas de mitigación afectación al servicio	Observaciones de la actividad
Actividad 5	Sistema de llamado continuo en funcionamiento (timbres alámbricos, inalámbricos, tablero de control)	General de todo el Inmueble		Auxiliares de Servicios Generales	Destornillador de pala y estrella	Afectación del servicio: Posible suspención del fluido electrico. Medidas de mitigación: Suspension de fluido electrico parcial en la zona intervenida, trabajos en jornadas de baja afluencia de personal en el área intervenida y/o disposición de áreas alternas para servicio electrico.	
Actividad 6	Sistema de detección de incendios en funcionamiento (detectores de humo, luz estroboscópica, alarma sonora)	General de todo el Inmueble	X		Escalera, Overol de biosegurid	Afectación al servicio: Interrupción de una de las vias de acceso. Medida de mitigación: Habilitación de vias alternas. Disposición de cinta peligro para señalizar el área intervenida.	
Actividad 7	Sistema de red de Internet en funcionamiento (debe garantizar conectividad)	General de todo el Inmueble		Empresa Servicios Publicos	Según Protocolo de Entidad	Afectación al servicio: Suspensión del servicio de internet, Interrupción de una de las vias de acceso. Medida de mitigación: Habilitación de vias alternas. Disposición de cinta peligro para señalizar el área intervenida.	
Sistema 6 _Sistemas de dotacion y mobiliario (madera y metálico)							
Actividad 1	Camas incluye barandas (Firmes y ajustadas, con tapones, pintura en buen estado, tablado completo y asegurado)	Segundo Piso del Inmueble		Auxiliar de Servicios Generales	Lija, pintura, martillo, puntillas, taladro, Escalera, Overol de bioseguridad, protector nasobucal, botas punta de acero, guantes de neopreno, gafas industriales, casco de seguridad,destornillador, alicates, brocha fina	Afectación al servicio: Interrupción en el uso de la unidad de cada persona mayor Medida de mitigación: Disposición de jornada por pabellones para disminuir los tiempos de espera, habilitación de espacios alternos para descanso diurno.	
Actividad 1 .1	Camas incluye barandas (Firmes y ajustadas, con tapones, pintura en buen estado, tablado completo y asegurado)	Tercer Piso del inmueble					
Actividad 2	Mesas de noche (Pintura en buen estado, completas, firmes y ajustadas)	Segundo Piso del Inmueble					
Actividad 2.1	Mesas de noche (Pintura en buen estado, completas, firmes y ajustadas)	Tercer Piso del inmueble					
Actividad 3	Armarios (Pintura en buen estado, completos, firmes y ajustados)	Segundo Piso del Inmueble					
Actividad 3	Armarios (Pintura en buen estado, completos, firmes y ajustados)	Tercer Piso del inmueble					
Actividad 3	Armarios (Pintura en buen estado, completos, firmes y ajustados)	Roperia					
Actividad 4	Colchones, forros y lenceria (En buen estado, sin roturas en condiciones higiénicas)	Segundo Piso del Inmueble		Auxiliar de Servicios Generales y Auxiliares de Enfermería	Sustitución de forros y colchones a necesidad	No Aplica	
Actividad 4	Colchones, forros y lenceria (En buen estado, sin roturas en condiciones higiénicas)	Tercer Piso del inmueble					
Sistema 7 _Otros							
Actividad 1	Piscina	No aplica		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
Actividad 2	Lago	No aplica		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
Actividad 3	Ascensor (Documentación de mantenimiento certificado) que garantice su buen funcionamiento	No aplica		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
Actividad 4	Gas propano	No Aplica		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
Actividad 5	Equipos lúdico recreativos (gimnasio, tenis de mesa, billar, etc)	Exterior		Auxiliar de Servicios Generales	Destornillador, alicate, Overol de bioseguridad, protector nasobucal, botas punta de acero, guantes, gafas industriales, casco de seguridad	Afectación del servicio: Generación de material particulado, olores fuertes etc. Disponibilidad de elementos didacticos alternos para la continuidad de actividades, reubicación de actividades de las zonas de Ginmnació durante la intervención	
Actividad 6	Ductos de ventilación	No Aplica		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
Actividad 7	Fumigación y control de plagas	General de todo el Inmueble		Auxiliar de Servicios Generales	Fumigadora/nebulizadora, probeta, destornillador, fuelle, Overol de bioseguridad, protector nasobucal de alta eficiencia, botas punta de acero, guantes tipo laboratorio, gafas industriales, casco de seguridad	Afectación al servicio: Generación de material particulado en las áreas del servicio procedente de la aplicación de insecticidas, que puede causar alergias y/o complicaciones respiratorias para el personal residente. Medida de mitigación: minimizar la exposición mediante la programación de evcuación previa al área del polideportivo por parte de todo el personal.	
Actividad 8	Jacuzzy	Exterior			Escoba, balde, cepillo, Taladro, silicona, pala, lonas, Destornillador, remaches, tornillos, Espatula, Overol de bioseguridad, protector nasobucal, botas punta de acero, guantes dielectricos, gafas industriales, casco de seguridad	Afectación al Servicio: Suspensión del ingreso de agua cruda hacia la PTAP Medida de compensación: Habilitación de tanques de reserva de agua potable, sensibilización sobre uso eficiente y ahorro del agua con las personas mayores y funcionarios.	
Actividad 9	Sala Sensorial	Interior 3 Piso			Destornillador, alicate, Overol de bioseguridad, protector nasobucal, botas punta de acero, guantes, gafas industriales, casco de seguridad	Afectación del servicio: Generación de material particulado, olores fuertes etc. Disponibilidad de elementos didacticos alternos para la continuidad de actividades, reubicación de actividades de las zonas de Ginmnació durante la intervención	
Actividad 10	Porteria Principal	Exterior			Cemento,arena, espatula, boquilla, Overol de bioseguridad, protector nasobucal, botas punta de acero, guantes de neopreno, gafas industriales, casco de seguridad,destornillador, alicates, brocha fina	Afectación al servicio: Interrupción de una de las vias de acceso. Medida de mitigación: Habilitación de vias alternas. Disposición de cinta peligro para señalizar el área intervenida.	
Actividad 10	Planta de Tratamiento de Agua Potable	Exterior			Escoba, balde, cepillo, Taladro, silicona, pala, lonas, Destornillador, remaches, tornillos, Espatula, Overol de bioseguridad, protector nasobucal, botas punta de acero, guantes dielectricos, gafas industriales, casco de seguridad	Afectación al Servicio: Suspensión del ingreso de agua cruda hacia la PTAP Medida de compensación: Habilitación de tanques de reserva de agua potable, sensibilización sobre uso eficiente y ahorro del agua con las personas mayores y funcionarios.	

3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

Periodo que reporta	Marzo
Cantidad de actividades programadas en el periodo	17
Actividades aplazadas de periodos anteriores para el presente periodo	0
Total actividades programadas para el periodo	17
Actividades ejecutadas	17
Actividades aplazadas	0

4. OBSERVACIONES Y ACLARACIONES

Se realizan actividades de mantenimiento preventivo conforme a las normas de bioseguridad.

5. FIRMA COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	6. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ
Nombres y Apellidos: Hna Maria Flor Elba Zuluaga Duque	Nombres y apellidos: Harold Jimenez
Cargo: Coordinadora.	Cargo: Profesional Apoyo a la Supervisión
Firma Hna Maria Flor Elba Zuluaga Duque	Firma