Fecha de presentación: 28/10/2025

Elaborado por: Zahira Lozano.

INFORME DE ACTIVIDADES: REGISTRO FORMAL DEL TRAMO CEMENTERIO DE RAIZAL – BETANIA.

Como parte del proceso de reconocimiento y documentación de los caminos históricos de la localidad de Sumapaz, se llevó a cabo el recorrido del tramo comprendido entre Cementerio del Raizal y Betania, previamente identificado como uno de los trayectos de interés patrimonial por su relevancia cultural, histórica y social dentro del territorio. La actividad tuvo como propósito efectuar el registro formal del camino, consignando sus características físicas, estado de conservación y los elementos que conforman su estructura, en el marco de una mirada integral que articula lo ambiental, lo material y lo simbólico.

El equipo designado para esta actividad se conformó por Julio Rojas, ingeniero del equipo de formulación; Egna Correa, acompañamiento del equipo predial; Antonio Gómez, acompañamiento del equipo de parques; y Zahira Lozano, arqueóloga del equipo de paz y reconciliación. Durante la jornada, se realizó un levantamiento detallado que abarcó las veintitrés (23) secciones que componen este tramo, documentando aspectos como el tipo de superficie, el ancho, la pendiente, los materiales constructivos, la presencia de elementos asociados —como muros de contención, cunetas, empedrados o pasos de agua—, así como su relación con el entorno natural y los hitos culturales que enmarcan el recorrido. Este proceso permitió identificar variaciones estructurales a lo largo del trayecto y reconocer puntos donde se evidencian procesos de erosión, modificaciones recientes o transformaciones producto de la acción humana y del paso del tiempo.

El trabajo de campo se desarrolló bajo una metodología de reconocimiento directo y documentación sistemática, que permitió realizar una lectura continua y analítica del camino en su contexto territorial. El recorrido se efectuó a pie, siguiendo el trazado tradicional, y se dividió en secciones con base en los cambios morfológicos y constructivos del terreno. En cada punto se tomaron coordenadas geográficas, registros fotográficos, mediciones aproximadas y observaciones cualitativas sobre los componentes físicos y simbólicos del

sendero. Toda esta información fue consignada en fichas de registro, acompañadas de descripciones detalladas que facilitan la interpretación del paisaje cultural y la reconstrucción de su historia de uso y ocupación.

El registro de este tramo constituye un insumo técnico y patrimonial fundamental para avanzar en los procesos de inventario, análisis y valoración de las redes históricas de movilidad que conectan las diferentes veredas y centros poblados del Sumapaz. A través de este trabajo se reconocen las huellas materiales e inmateriales que los caminos resguardan: sus antiguos usos agrícolas y pastoriles, su papel como rutas de encuentro y resistencia, y su función actual como espacios de memoria y de identidad comunitaria. En este sentido, la documentación de sus características físicas se complementa con la lectura simbólica y social del territorio, entendiendo que cada piedra, curva o muro conserva fragmentos de la historia viva de quienes lo han transitado por generaciones.

El ejercicio no solo aporta información valiosa para la conservación y salvaguardia del patrimonio biocultural, sino que también fortalece los lazos de apropiación social y participación comunitaria en torno a la valoración de los caminos. Se propone integrar a personas de la comunidad en estas actividades, generando espacios de diálogo y reconocimiento colectivo con quienes habitan, transitan y conviven cotidianamente con el territorio. De esta manera, se busca promover el intercambio de saberes, el fortalecimiento de las memorias locales y la construcción de una visión compartida sobre el valor histórico, cultural y ambiental de los caminos del Sumapaz.

Si bien el tramo Betania–Cementerio del Raizal constituye un avance significativo, aún restan varios caminos por recorrer y documentar. La continuidad de estas labores será esencial para consolidar una visión integral del sistema caminero del Sumapaz, entendiendo su diversidad, su extensión y los múltiples significados que guarda en las memorias colectivas. En las próximas etapas, se proyecta seguir transitando y registrando los caminos restantes, con el compromiso de reconstruir, conservar y salvaguardar las memorias, historias y conocimientos que conforman el valioso patrimonio del Sumapaz, un territorio que continúa narrando, a través de sus senderos, la profunda relación entre las comunidades y la montaña.

Fichas de registro del camino correspondiente al tramo cementerio de Raizal- Betania

Sección 1

FICHA DE REGISTRO DE CAMINOS			
Responsable (quien diligencia):	Zahira Lozano	fecha:	22/10/2925
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA			
Localidad:	Sumapaz	Camino:	Cementerio de Raizal- Betania
Vereda/corregimiento:	Raizal	Extensión total:	7 km
Altura:	Entre 2980 y 3080 m s. n. m.	Sección:	S1
Coordenadas (inicio y final):			
EXTENSIÓN APROXIMADA Y TRAZADO			
Longitud de la sección:		Ancho promedio del camino:	
Tipo de trazo:	Camino veredal de trazo sinuoso, adaptado a la topografía montañosa. Presenta pendientes pronunciadas en algunos sectores y secciones de nivel intermedio, con trazado definido y continuidad visible entre los puntos de registro.	Relación con el entorno físico:	El camino se desarrolla sobre laderas de montaña, bordeado por vegetación nativa de páramo y subpáramo, con presencia de pastizales y viviendas dispersas. En algunos sectores se observan cercas vivas y árboles que marcan los límites de predios rurales, evidenciando la relación directa del camino con el paisaje natural de la zona.
ELEMENTOS Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS			
Tipo de material dominante:	Suelo natural con afloramientos rocosos y tramos con empedrado irregular parcialmente cubierto por tierra y vegetación.	Procedencia del material:	Material foráneo.
Adaptaciones al terreno:	Adecuación de carreteable.	Elementos Constructivos asociados:	N.A
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ALTERACIONES			
Estado actual:	Deterioro Avanzado. Aunque conserva su trazo,	Tipo de deterioro:	Erosión hídrica, pérdida de material superficial,

	algunos sectores presentan deterioro por erosión superficial y pérdida parcial de recebo.		compactación desigual del terreno y presencia de surcos formados por escorrentía.
Accesibilidad actual:	Difícil acceso. El camino sigue siendo transitable para peatones y animales, aunque presenta dificultades en zonas con pendiente alta o deterioro del firme. Su uso es frecuente por habitantes locales para desplazarse entre veredas.	Causas de deterioro:	Acción del agua de lluvia, tránsito constante de animales y habitantes que alteran el terreno ya afectado por procesos de escorrentía mal ejecutados.
Intervenciones Recientes/ transformaciones modernas:	Adecuación de carreteable mal ejecutada.		
OBSERVACIONES			
Se recomienda integrar a los habitantes del sector en actividades de reconocimiento, limpieza y registro participativo, así como documentar testimonios orales sobre su uso y significado cultural.			
FOTOGRAFÍAS			

Sección 2

FICHA DE REGISTRO DE CAMINOS			
Responsable (quien diligencia):	Zahira Lozano	fecha:	22/10/2925
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA			
Localidad:	Sumapaz	Camino:	Cementerio de Raizal- Betania
Vereda/corregimiento:	Raizal	Extensión total:	7 km
Altura:		Sección:	S2
Coordenadas (inicio y final):			
EXTENSIÓN APROXIMADA Y TRAZADO			
Longitud de la sección:		Ancho promedio del camino:	
Tipo de trazo:	Sendero angosto con trazo curvo adaptado a la topografía del terreno. Presenta ligeras pendientes y zonas erosionadas por escorrentía natural, manteniendo el trazo original del camino pese a las alteraciones recientes.	Relación con el entorno físico:	Se encuentra en un entorno de vegetación local. El camino discurre entre laderas y zonas de transición entre bosque altoandino y pastizales abiertos, evidenciando la integración del sendero al paisaje natural y su papel como vía tradicional de comunicación rural.
ELEMENTOS Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS			
Tipo de material dominante:	Suelo natural compactado.	Procedencia del material:	Material local del terreno, con agregados naturales propios del suelo de páramo. En algunos puntos se observa intervención con material de acarreo (recebo).
Adaptaciones al terreno:	El camino se adapta a la pendiente natural del relieve mediante cortes en el terreno y pequeñas nivelaciones. En ciertos tramos se evidencia pérdida del borde y desprendimiento de suelo debido a la acción del agua y la pendiente.	Elementos Constructivos asociados:	No se observan estructuras formales. Sin embargo, se identifican posibles restos de delimitación lateral con vegetación y fragmentos de piedra que pudieron haber sido usados para estabilizar el trazo.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ALTERACIONES			

Estado actual:	Regular a malo. El tramo presenta pérdida parcial de la definición del sendero, con tramos cubiertos por vegetación y sectores erosionados o colmatados por deslizamientos menores.	Tipo de deterioro:	Erosión superficial, pérdida de compactación, obstrucción por vegetación y acumulación de sedimentos.
Accesibilidad actual:	Media. El tránsito peatonal es posible, la pendiente y la vegetación que invade el sendero.	Causas de deterioro:	Erosión natural por escorrentía, tránsito limitado que favorece la colonización vegetal.
Intervenciones Recientes/ transformaciones modernas:	Adaptación de una adecuación en una parte del camino donde se evidencia la disposición de unas tablas de madera por una bajante de agua.		
OBSERVACIONES			
Se observó una adaptación en respuesta a un pequeño paso de agua que atraviesa trasversalmente el camino, se identificó una adecuación para que la bajante de agua pase por un nivel inferior y no sobre el camino en sí.			

Sección 3

FICHA DE REGISTRO DE CAMINOS			
Responsable (quien diligencia):	Zahira Lozano	fecha:	22/10/2925
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA			
Localidad:	Sumapaz	Camino:	Cementerio de Raizal- Betania
Vereda/corregimiento:	Raizal	Extensión total:	7 km
Altura:	2.870 m s. n. m.	Sección:	S3
Coordenadas (inicio y final):			
EXTENSIÓN APROXIMADA Y TRAZADO			
Longitud de la sección:		Ancho promedio del camino:	
Tipo de trazo:	Camino sin sendero, lineal y con pendiente pronunciada, delimitado por cercas de madera rústica que marcan la senda de paso.	Relación con el entorno físico:	Se desarrolla sobre una ladera con topografía irregular y fuerte inclinación. El camino atraviesa áreas de pastoreo y zonas con cobertura vegetal baja.
ELEMENTOS Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS			
Tipo de material dominante:	Suelo natural compactado, con cobertura vegetal densa en algunos sectores.	Procedencia del material:	Material local del terreno, sin evidencia de aporte externo.
Adaptaciones al terreno:	No presenta modificaciones visibles; el trazo sigue el relieve natural de la pendiente, adaptándose a las curvas del terreno.	Elementos Constructivos asociados:	Cercado de postes de madera y alambre, delimitando el paso peatonal y separando el camino de los potreros aledaños.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ALTERACIONES			
Estado actual:	Bueno, el camino mantiene su traza original y es funcional para el tránsito peatonal y posiblemente ganadero.	Tipo de deterioro:	Leve erosión superficial y compactación del terreno en zonas de mayor tránsito.
Accesibilidad actual:	Accesible únicamente a pie	Causas de deterioro:	Tránsito continuo de personas y animales, escorrentía superficial por lluvias y la pendiente natural del terreno.
Intervenciones Recientes/ transformaciones	No presenta intervenciones recientes ni alteraciones visibles.		

modernas:	
OBSERVACIONES	
Este tramo conserva las características tradicionales del camino original. Se mantiene como una vía de uso local y comunitario, integrada al paisaje rural y con baja afectación antrópica. Su conservación favorece la comprensión del trazado histórico del camino Raizal–Betania.	

Sección 4

FICHA DE REGISTRO DE CAMINOS			
Responsable (quien diligencia):	Zahira Lozano	fecha:	22/10/2925
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA			
Localidad:	Sumapaz	Camino:	Cementerio de Raizal- Betania
Vereda/corregimiento:	Raizal	Extensión total:	7 km
Altura:	entre 2864 y 2866 m s. n. m.	Sección:	S4
Coordenadas (inicio y final):			
EXTENSIÓN APROXIMADA Y TRAZADO			
Longitud de la sección:		Ancho promedio del camino:	
Tipo de trazo:	Sendero angosto, con trazo continuo y levemente hundido respecto al terreno circundante. Presenta continuidad lineal sin evidencias de ampliación o nivelación reciente.	Relación con el entorno físico:	El camino atraviesa un entorno de vegetación natural densa, con especies de porte bajo y medio, propias del ecosistema de páramo. Se encuentra delimitado por matorrales y taludes suaves, integrándose al relieve sin alteraciones significativas.
ELEMENTOS Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS			
Tipo de material dominante:	Suelo natural compactado, cubierto parcialmente por vegetación herbácea y raíces superficiales.	Procedencia del material:	Local, corresponde al mismo sustrato natural del terreno, sin aporte de materiales externos
Adaptaciones al terreno:	El trazo se ajusta de forma orgánica a la pendiente natural. No presenta cortes artificiales, nivelaciones ni obras de drenaje visibles, lo que evidencia su carácter tradicional y poco intervenido.	Elementos Constructivos asociados:	No se registran estructuras complementarias. Solo se observan bordes vegetales que delimitan el camino de manera natural.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ALTERACIONES			
Estado actual:	Regular. El trazo es reconocible y continuo, aunque con presencia	Tipo de deterioro:	Invasión de vegetación, compactación natural del

	de vegetación que cubre parcialmente el paso.		suelo y ligera pérdida de definición en los bordes.
Accesibilidad actual:	Accesible únicamente a pie. Transitable con precaución debido al crecimiento vegetal y la estrechez del sendero.	Causas de deterioro:	Falta de mantenimiento, bajo tránsito, condiciones de humedad y procesos naturales de crecimiento vegetal.
Intervenciones Recientes/ transformaciones modernas:	No se evidencian intervenciones contemporáneas ni uso de maquinaria. El camino conserva su morfología tradicional.		
OBSERVACIONES			
Este tramo mantiene las características originales del Camino Raizal – Betania. Representa un sector de valor patrimonial y ambiental por su conservación, continuidad y relación directa con el paisaje natural del Sumapaz. Es un ejemplo de sendero veredal tradicional adaptado al entorno montañoso sin alterar significativamente el terreno.			

Sección 5

FICHA DE REGISTRO DE CAMINOS			
Responsable (quien diligencia):	Zahira Lozano	fecha:	22/10/2925
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA			
Localidad:	Sumapaz	Camino:	Cementerio de Raizal- Betania
Vereda/corregimiento:	Raizal	Extensión total:	7 km
Altura:	entre 2864 y 2866 m s. n. m.	Sección:	S5
Coordenadas (inicio y final):			
EXTENSIÓN APROXIMADA Y TRAZADO			
Longitud de la sección:		Ancho promedio del camino:	
Tipo de trazo:	Sendero lineal con leve curvatura, en pendiente descendente.	Relación con el entorno físico:	Se adapta a una ladera con cobertura vegetal mixta de pastos naturales y arbustos, delimitada en algunos tramos por estacas de madera y cercas rurales.
ELEMENTOS Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS			
Tipo de material dominante:	Suelo natural arcilloso con cobertura vegetal.	Procedencia del material:	Local, corresponde al mismo sustrato natural del terreno.
Adaptaciones al terreno:	El camino aprovecha la topografía natural; no presenta cortes o rellenos evidentes, pero sí zonas con escorrentía superficial.	Elementos Constructivos asociados:	Estacones de madera y alambres delimitando el sendero. No se evidencian obras de drenaje ni contención.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ALTERACIONES			
Estado actual:	Regular. Se observa humedad constante y pérdida de firme en algunos puntos.	Tipo de deterioro:	Erosión superficial, compactación irregular del terreno, formación de surcos por paso de agua y pisoteo.
Accesibilidad actual:	Media. Transitable a pie, pero con dificultad en sectores donde el terreno se encuentra saturado de agua.	Causas de deterioro:	Escorrentía pluvial, falta de drenaje, tránsito ocasional de animales y erosión progresiva.
Intervenciones Recientes/ transformaciones	No se observan intervenciones recientes; conserva rasgos del trazado tradicional.		

modernas:	
OBSERVACIONES	
A lo largo del camino se identifica un paso de agua superficial que atraviesa el sendero, como se aprecia en la imagen. Este flujo ha generado humedad permanente, compactación diferencial y pérdida parcial de cobertura vegetal, afectando la estabilidad del terreno. El entorno inmediato mantiene un uso agropecuario y vegetación secundaria.	

Sección 6

FICHA DE REGISTRO DE CAMINOS			
Responsable (quien diligencia):	Zahira Lozano	fecha:	22/10/2925
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA			
Localidad:	Sumapaz	Camino:	Cementerio de Raizal- Betania
Vereda/corregimiento:	Raizal	Extensión total:	7 km
Altura:	entre 2872 y 2882 msnm	Sección:	S6
Coordenadas (inicio y final):			
EXTENSIÓN APROXIMADA Y TRAZADO			
Longitud de la sección:		Ancho promedio del camino:	
Tipo de trazo:	Camino de herradura con trazo lineal en pendiente, angosto y de paso peatonal.	Relación con el entorno físico:	Se inserta en una ladera de topografía inclinada, rodeada de vegetación nativa de páramo y zonas de pastoreo.
ELEMENTOS Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS			
Tipo de material dominante:	Suelo arcilloso natural, con presencia puntual de roca expuesta.	Procedencia del material:	Materiales propios del entorno inmediato (suelo y piedra del terreno).
Adaptaciones al terreno:	El trazo se adapta al relieve mediante una ligera depresión central generada por el tránsito; mantiene la línea natural de la pendiente.	Elementos Constructivos asociados:	Cercado de estacas de madera a un costado, vegetación protectora en los bordes y tramos con huellas profundas por erosión.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ALTERACIONES			
Estado actual:	Regular; visible compactación y erosión superficial por escorrentía y tránsito continuo.	Tipo de deterioro:	Erosión del suelo, pérdida de firme y crecimiento de vegetación invasiva en los bordes.
Accesibilidad actual:	Transitable a pie y por animales de carga	Causas de deterioro:	Tránsito constante de personas y ganado, escorrentía pluvial y falta de mantenimiento.
Intervenciones Recientes/ transformaciones modernas:	No se observan intervenciones recientes; conserva rasgos del trazado tradicional.		
OBSERVACIONES			

El tramo conserva rasgos tradicionales de los caminos de herradura, con evidente uso comunitario. La vegetación circundante y la huella de tránsito continuo reflejan un camino vivo, aún funcional como vía de conexión entre vivi veredas cercanas.

Sección 7

FICHA DE REGISTRO DE CAMINOS			
Responsable (quien diligencia):	Zahira Lozano	fecha:	22/10/2925
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA			
Localidad:	Sumapaz	Camino:	Cementerio de Raizal- Betania
Vereda/corregimiento:	Raizal	Extensión total:	7 km
Altura:	2900.6 msnm	Sección:	S7
Coordenadas (inicio y final):			
EXTENSIÓN APROXIMADA Y TRAZADO			
Longitud de la sección:		Ancho promedio del camino:	
Tipo de trazo:	Sección empedrada, camino de herradura con trazo irregular y angosto, definido por una senda en ascenso.	Relación con el entorno físico:	Inserto en una ladera con vegetación de páramo y pastos altos; entorno húmedo con afloramientos rocosos.
ELEMENTOS Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS			
Tipo de material dominante:	Roca natural y suelo compactado con presencia de vegetación dispersa.	Procedencia del material:	Material propio del entorno inmediato (roca madre y suelo del lugar).
Adaptaciones al terreno:	Aprovechamiento del relieve natural; se observa un ligero encajonamiento del camino en la pendiente, con zonas de erosión por escorrentía.	Elementos Constructivos asociados:	Vegetación de contención lateral y presencia de roca expuesta que actúa como firme natural.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ALTERACIONES			
Estado actual:	Regular; el camino conserva su trazo pero presenta desgaste evidente y acumulación de sedimentos.	Tipo de deterioro:	Erosión del suelo, exposición de roca, y pequeños surcos generados por el paso de agua y tránsito continuo.
Accesibilidad actual:	Transitable a pie y por animales de carga; acceso restringido para maquinaria vehículos.	Causas de deterioro:	Factores naturales como la escorrentía, la pendiente pronunciada y el tránsito reiterado de personas y animales.
Intervenciones Recientes/ transformaciones modernas:	No se evidencian intervenciones formales; el mantenimiento corresponde al uso continuo por parte de la comunidad, sin modificaciones visibles modernas.		

OBSERVACIONES
El tramo evidencia un proceso de erosión activa; pese a ello, mantiene una lectura clara de su función como parte antiguo sistema de caminos rurales del Sumapaz.

Sección 8

FICHA DE REGISTRO DE CAMINOS			
Responsable (quien diligencia):	Zahira Lozano	fecha:	22/10/2925
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA			
Localidad:	Sumapaz	Camino:	Cementerio de Raizal- Betania
Vereda/corregimiento:	Raizal	Extensión total:	7 km
Altura:	2907.7 msnm	Sección:	S8
Coordenadas (inicio y final):			
EXTENSIÓN APROXIMADA Y TRAZADO			
Longitud de la sección:		Ancho promedio del camino:	
Tipo de trazo:	Camino de herradura con trazo lineal y pendiente suave, definido por una senda más ancha y visible.	Relación con el entorno físico:	Inserto entre pastizales de altura y vegetación de páramo, bordeado por árboles dispersos que proporcionan sombra parcial.
ELEMENTOS Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS			
Tipo de material dominante:	Suelo natural compactado con cobertura vegetal predominante.	Procedencia del material:	Material del entorno inmediato (tierra y pasto local).
Adaptaciones al terreno:	Nivelación ligera del terreno para facilitar el tránsito; el trazo aprovecha zonas menos inclinadas.	Elementos Constructivos asociados:	No se observan estructuras adicionales; el camino se sostiene por el uso y la compactación del suelo.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ALTERACIONES			
Estado actual:	Bueno; el trazo es continuo, estable y fácilmente reconocible.	Tipo de deterioro:	Compactación del suelo y pérdida parcial de cobertura vegetal en el eje de tránsito.
Accesibilidad actual:	Transitable a pie y por animales de carga; mantiene conectividad con los tramos contiguos.	Causas de deterioro:	Tránsito constante de la comunidad y animales; humedad estacional.
Intervenciones Recientes/ transformaciones modernas:	No se observan intervenciones técnicas recientes; el mantenimiento corresponde al tránsito tradicional, sin alteraciones modernas visibles.		
OBSERVACIONES			

En este tramo el pasto firme y el relieve suave facilitan su conservación

Sección 9

FICHA DE REGISTRO DE CAMINOS			
Responsable (quien diligencia):	Zahira Lozano	fecha:	22/10/2925
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA			
Localidad:	Sumapaz	Camino:	Cementerio de Raizal- Betania
Vereda/corregimiento:	Raizal	Extensión total:	7 km
Altura:	2912,4 m s. n. m.	Sección:	S9
Coordenadas (inicio y final):			
EXTENSIÓN APROXIMADA Y TRAZADO			
Longitud de la sección:		Ancho promedio del camino:	
Tipo de trazo:	Camino de herradura rural con leve pendiente, bordeado por vegetación nativa.	Relación con el entorno físico:	Inserto en un paisaje de ladera, con presencia de suelos húmedos y pastos naturales; se observan árboles dispersos y vista hacia zonas de cultivo.
ELEMENTOS Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS			
Tipo de material dominante:	Tierra compacta con afloramientos rocosos.	Procedencia del material:	Local, natural del terreno.
Adaptaciones al terreno:	Se observan cortes leves en la ladera y nivelaciones naturales que facilitan el tránsito peatonal.	Elementos Constructivos asociados:	Cercas rústicas y vegetación de contención en los bordes.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ALTERACIONES			
Estado actual:	Bueno, con tramos estables visibles.	Tipo de deterioro:	Leve erosión por escorrentía y pisoteo.
Accesibilidad actual:	Transitable para peatones y animales de carga.	Causas de deterioro:	Lluvias frecuentes, tránsito de ganado y ausencia de drenajes.
Intervenciones Recientes/ transformaciones modernas:	Limpieza manual de maleza y delimitación con varas de medición para registro patrimonial.		
OBSERVACIONES			

Sección 10

FICHA DE REGISTRO DE CAMINOS			
Responsable (quien diligencia):	Zahira Lozano	fecha:	22/10/2925
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA			
Localidad:	Sumapaz	Camino:	Cementerio de Raizal- Betania
Vereda/corregimiento:	Raizal	Extensión total:	7 km
Altura:	2929.4 m s. n. m.	Sección:	S10
Coordenadas (inicio y final):			
EXTENSIÓN APROXIMADA Y TRAZADO			
Longitud de la sección:		Ancho promedio del camino:	
Tipo de trazo:	Camino de herradura estrecho, parcialmente definido.	Relación con el entorno físico:	Atraviesa zona de vegetación densa y pendiente media, con abundante cobertura vegetal nativa.
ELEMENTOS Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS			
Tipo de material dominante:	Tierra compacta con afloramientos rocosos.	Procedencia del material:	Local, natural del terreno.
Adaptaciones al terreno:	Ajuste al relieve mediante pequeños cortes en el talud nivelación manual.	Elementos Constructivos asociados:	N/A
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ALTERACIONES			
Estado actual:	Regular; algunos sectores presentan obstrucción por vegetación y pérdida de trazo.	Tipo de deterioro:	Erosión por escorrentía, compactación y crecimiento de vegetación invasora.
Accesibilidad actual:	Moderada; transitable solo a pie o con animales de carga liviana.	Causas de deterioro:	Falta de mantenimiento, escorrentía pluvial y abandono del uso continuo.
Intervenciones Recientes/ transformaciones modernas:	Ninguna aparente; el camino mantiene características tradicionales.		
OBSERVACIONES			
l tramo conserva la morfología original del sendero rural; su continuidad se percibe interrumpida por el crecimient aunque aún se identifica la ruta histórica de conexión entre veredas.			

Durante las actividades de registro también fue posible identificar la presencia de especies de flora foránea que inciden de manera significativa en el entorno del camino. Entre ellas se destacan el pino (Pinus sp.) y el eucalipto (Eucalyptus sp.), árboles introducidos en la zona que han desplazado progresivamente la vegetación nativa altoandina. La proliferación de estas especies modifica las dinámicas ecológicas locales, afectando el equilibrio del ecosistema y contribuyendo a la alteración del paisaje cultural del territorio. Su presencia, además, incide en la compactación del suelo y en la disminución de la cobertura vegetal autóctona, lo cual puede acelerar los procesos de erosión y degradación del camino, alterando su morfología original y las condiciones de tránsito. Este reconocimiento resalta la importancia de abordar las acciones de conservación y restauración del camino no solo desde su dimensión material y constructiva, sino también desde una perspectiva integral del entorno ambiental que lo sostiene.

Durante la jornada de campo también se entabló un diálogo con Jaime Pabón, habitante del sector y conocedor del territorio, quien compartió su perspectiva sobre la importancia social, económica y cultural del Camino Raizal–Betania. Según su testimonio, este sendero constituye una vía principal para el transporte de insumos, alimentos y productos agrícolas provenientes de distintos puntos de Cundinamarca hacia las veredas del Sumapaz. Pabón enfatizó que el camino ha sido históricamente fundamental para el sostenimiento de las actividades rurales y el intercambio entre comunidades, pero manifestó su preocupación por el avanzado deterioro que presenta actualmente. Describió que los tramos erosionados, las secciones invadidas por vegetación y las zonas anegadas por escorrentía dificultan el tránsito tanto de personas como de animales de carga, lo que ha llevado a una reducción en su uso cotidiano y ha impactado las dinámicas comunitarias. Su testimonio evidencia la necesidad urgente de emprender acciones de recuperación y manejo del camino, que respondan tanto a su valor patrimonial como a su función viva dentro del tejido social y productivo local.

A partir de las observaciones realizadas en campo y del diálogo con la comunidad, se proponen diversas líneas de acción y proyección futura para fortalecer el registro y la puesta en valor del camino. En primer lugar, se sugiere profundizar en el levantamiento técnico del trazado completo, integrando las fichas de campo con información cartográfica y geoespacial que permita delimitar las secciones, puntos de inflexión y elementos asociados. Igualmente,

resulta pertinente ampliar el componente de memoria oral, desarrollando entrevistas y espacios de conversación con otros pobladores para recuperar relatos, usos y significados asociados al camino.

En paralelo, se plantea avanzar hacia una estrategia participativa de conservación y puesta en valor patrimonial, en la que la comunidad tenga un papel activo en la definición de prioridades y mecanismos de intervención. Esto incluye la identificación de tramos críticos para la restauración física, el fortalecimiento de prácticas tradicionales de mantenimiento y la promoción del camino como un eje articulador de memoria, movilidad y vida comunitaria. Finalmente, se recomienda integrar estos hallazgos en una propuesta integral de gestión patrimonial, que contemple tanto la recuperación material del camino como su resignificación simbólica dentro del paisaje cultural del Sumapaz, garantizando así su preservación como un bien de interés colectivo y un testimonio vivo de la relación histórica entre la comunidad y su territorio.

Cabe destacar que, hasta la fecha de elaboración del presente informe, las fichas de registro correspondientes al Camino Raizal–Betania no han sido completamente digitalizadas; sin embargo, se encuentran en proceso de sistematización y revisión para su incorporación en la base de datos definitiva. Durante el ejercicio de campo se identificaron un total de 23 secciones que componen el trazado del camino, cada una con características constructivas y ambientales particulares. Asimismo, se registraron seis fuentes hídricas que lo atraviesan en distintos puntos, tres cercas de invasión que interfieren parcialmente con su continuidad y una unidad de vivienda que corta directamente el tramo principal, alterando la conectividad histórica del recorrido. Estos hallazgos permiten consolidar una visión integral del estado actual del camino y sus afectaciones. Se prevé que para el siguiente informe las fichas estarán completamente digitalizadas, verificadas y consolidadas, de modo que contribuyan al fortalecimiento del registro patrimonial y sirvan como insumo técnico para las acciones de conservación y gestión que se proyectan en el territorio.

En conclusión, el trabajo desarrollado constituye un avance significativo en la comprensión, registro y valoración del Camino Raizal–Betania como parte del entramado histórico, cultural y territorial del Sumapaz. El proceso ha permitido reconocer no solo los aspectos físicos y constructivos del camino, sino también su papel en la vida cotidiana, la memoria colectiva y

la identidad rural de la comunidad que lo habita y transita. La articulación entre el trabajo técnico y el diálogo con los pobladores ha evidenciado la urgencia de generar acciones conjuntas de conservación, restauración y puesta en valor, que integren saberes locales, gestión comunitaria y acompañamiento institucional. Este informe, junto con las fichas de registro en proceso de digitalización, se consolida, así como un insumo fundamental para la formulación de estrategias de protección y activación patrimonial, orientadas a fortalecer la relación entre las comunidades del Sumapaz y su territorio, desde la memoria, el reconocimiento y la permanencia.