Girón, 20 de Noviembre de 2025

Doctor
JOSE ALEJANDRO RUEDA TURIZO
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía de Girón

Asunto: RADICACIÒN DEL ACTA DE PAGO FINAL DEL **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 529 DEL 05 DE JUNIO DE 2025**

Por medio del presente oficio, realizo entrega de ACTA DE PAGO FINAL DEL **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 529 DEL 05 DE JUNIO DE 2025**; Que tiene como objeto: "**OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DEL MUNICIPIO DE GIRON ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL CONOCIMIENTO, REDUCCION Y MANEJO DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE GIRON-SANTANDER".**

Atentamente,

GILBERTO PARRA PATIÑO
C.C. 91.231.841 DE BUCARAMANGA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 529-2025

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN	Código:	PT –F.03	Pág. 1 de 1
	Versión:	02	
	Fecha de Aprobación:	18/03/2025	
	DIRECCION DE PRESUPUESTO		
	Proceso: GESTIÓN DE LAS FINANZAS PUBLICAS		

SOLICITUD ORDEN DE PAGO

CIUDAD Y FECHA:	3935 20/11/2025				**ANEXOS**	SI	X	NO			
BENEFICIARIO:	**GILBERTO PARRA PATIÑO**										
C.C. o NIT:	91,231,841 DE BUCARAMANGA										
VALOR EN PESOS:	**$ 33.705.000**			**VALOR EN LETRAS:**	**TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL PESOS MCTE ($33.705.000,00).**						
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No.	529	Fecha:	05/06/2025	
	Transferencia		Adicional		Otro		No.		Fecha:		
OBJETO: OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DEL MUNICIPIO DE GIRON ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL CONOCIMIENTO, REDUCCION Y MANEJO DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE GIRON-SANTANDER						**NÚMERO BPPIM(Para proyectos de Inversión)**		**202500000018758**			
DOCUMENTOS ANEXOS:	Pago Seguridad Social y Parafiscales:			x	Certificación Bancaria:	x	Certificación Aportes Sena en Contratos de Obra				
	Entrada a Almacén:				Otros (Describir):						

CDP No.	**25-00544**	**RP No.**	**25-01504**	**Código Rubro Presupuestal:**	**2.3.2.02.02.009.45.03. 004.01**		**Código Meta**	**242846**			**Vigencia**	
											2025	
CONCEPTO:	**Informe de Supervisión:**		**X**	**Acta Parcial:**		**Acta Final:**	**X**	**No.**	**FINAL**	**Periodo a cobrar**	**06/06/2025**	**23/10/2025**
	Desembolso			**Pago Anticipado :**		**Anticipo:**						

RESPONSABLES:

GILBERTO PARRA PATIÑO
C.c 91,231,841 DE BUCARAMANGA
Contratista

CAMILO ANDRES RODRIGUEZ JAIMES
Supervisor

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

23/10/2025 16:12:46 Cajero: argisavi

Oficina: 6001-BUCARAMANGA SUCURSAL
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 637719318

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$1,926,000.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGO ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 0250250068103Z
Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci□n solicitada se registr□ correctamente en el comprobante. Si no est□ de acuerdo inf□rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun□quese en Bogot□ al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

23/10/2025 16:12:59 Cajero: argisavi

Oficina: 6001-BUCARAMANGA SUCURSAL
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 637719574

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$192,600.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES
ORDENANZA 012/2005 - RCB
Ref 1: 0250250068103Z
Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci□n solicitada se registr□ correctamente en el comprobante. Si no est□ de acuerdo inf□rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun□quese en Bogot□ al 5948500 resto de

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502500681032

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$963.000
PRO UIS	$963.000
Total	**$1.926.000**
Ordenanza 012	$192.600
Total a Pagar	**$2.118.600**

Fecha de Expedición 2025/10/23 **Fecha Limite de Pago** 2025/10/29

Con destino a: **Alcaldía de Girón - GIRON**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 91231841

Nombre GILBERTO PARRA PATIÑO
Dirección **Teléfono**
Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502500681032(3900)00000002118600(96)20251029

VALOR TOTAL CONTRATO	48.150.000
FECHA CONTRATO	05/06/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	48.150.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	48.150.000
NRO. CONTRATO	529

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500681032

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Girón - GIRON**

Tipo de Doc. C.C. Número: 91231841
Nombre: GILBERTO PARRA PATIÑO
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	48.150.000
FECHA CONTRATO	05/06/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	48.150.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	48.150.000
NRO. CONTRATO	529

PRO HOSPITAL	$963.000
PRO UIS	$963.000
Total	**$1.926.000**
Ordenanza 012	$192.600
Total a Pagar	**$2.118.600**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500681032

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Girón - GIRON**

Total a Pagar **$2.118.600**

Fecha de Expedición 2025/10/23 **Fecha Limite de Pago** 2025/10/29

VALOR TOTAL CONTRATO	48.150.000
FECHA CONTRATO	05/06/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	48.150.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	48.150.000
NRO. CONTRATO	529

PRO HOSPITAL	$963.000
PRO UIS	$963.000
Total	**$1.926.000**
Ordenanza 012	$192.600

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500681032

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Girón - GIRON**

PRO HOSPITAL	$963.000
PRO UIS	$963.000
Total	**$1.926.000**
Ordenanza 012	$192.600
Total a Pagar	**$2.118.600**

Fecha de Expedición 2025/10/23 **Fecha Limite de Pago** 2025/10/29

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 91231841

Nombre GILBERTO PARRA PATIÑO
Dirección **Teléfono**
Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502500681032(3900)00000001926000(96)20251029

VALOR TOTAL CONTRATO	48.150.000
FECHA CONTRATO	05/06/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	48.150.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	48.150.000
NRO. CONTRATO	529

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500681032

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Girón - GIRON**

PRO HOSPITAL	$963.000
PRO UIS	$963.000
Total	**$1.926.000**
Ordenanza 012	$192.600
Total a Pagar	**$2.118.600**

Fecha de Expedición 2025/10/23
Fecha Limite de Pago 2025/10/29

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500681032

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 91231841

Nombre GILBERTO PARRA PATIÑO
Dirección **Teléfono**
Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502500681032(3900)00000001926000(96)20251029

(415)8902012356006(8020)02502500681032(3900)00000000192600(96)20251029

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Girón - GIRON**

Fecha de Expedición 2025/10/23

Total a Pagar **$2.118.600**

PRO HOSPITAL	$963.000
PRO UIS	$963.000

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total	**$1.926.000**
Ordenanza 012	$192.600

Banco


10978455


00615132


10978455


00615132


10978455


00615132


10978455


00615132


10978455


00615132

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

Nit : 890204802-6

CR 25 30 32 PAR PRINCIPAL

Autorización Numeración DIAN 18764078072259 Agosto 27 de 2024

Rango autorizado prefijo DS No 1 al 5000000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Número	DS-6687

CUDE: e16216fcd8e77c5e0b7258799c7aa1d34f7e843b93ada5d1b971c4aba4de7c8e3f9d8075fc576e45ba9cb6d11b83b1dc

Ciudad y fecha de operación: Giron, Noviembre 20 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio: GILBERTO PARRA PATIÑO

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: 91231841-1

Datos de contacto: Celular: 3156753396 Email: avanxar@gmail.com

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS GENERALES CD 25-00544, OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DEL MUNICIPIO DE GIRON ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL CONOCIMIENTO, REDUCCION Y MANEJO DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER" SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - DOC: 202500000529 PERIODO DE PAGO: 2025-06-06 - 2025-10-23		33,705,000.00
	TOTAL	33,705,000.00

Generó: ALCALDIA SAN JUAN GIRON

LEYDI YOVANA OJEDA SANDOVAL
Contadora Pública USTABUCA

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CON TARJETA PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA

Que el señor **GILBERTO PARRA PATIÑO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.231.426 de Bucaramanga-Santander, durante el año gravable 2025 y en lo corrido del año 2024 no ha celebrado contratos superiores a 3500 UVT, y sus ingresos totales tampoco han supera este valor; por lo tanto, no está obligado a facturar electrónico ni es responsable de iva.

Como consta en el RUT el Señor Gilberto es un No responsable de Iva declarante de Renta.

La presente certificación se expide a los Veintidos (22) días del mes de Octubre de 2025 con destino a la ALCADIA DE GIRON.

LEYDI YOVANA OJEDA SANDOVAL
Contador Público
T.P. 186747-T

Carrera 18 36 50 Oficina 704
Celular 313 461 1473
Bucaramanga – Santander
leydiyovana.o.s@gmail.com

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14818388593

(415)7707212489984(8020) 000001481838859 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 1 2 3 1 8 4 1	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 1 2 3 1 8 4 1	1 9 8 2 0 8 2 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PARRA	PATIÑO	GILBERTO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
AVANXAR DISEÑO ELECTRONICO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal: CR 28 60 26 TO 2 AP 304 URB CONUCOS PLAZA

42. Correo electrónico: avanxar@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 9 4 3 8 7 9	3 1 5 6 7 5 3 3 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
2 6 5 1	2 0 1 2 0 8 0 1	8 2 9 9	2 0 1 2 0 8 0 1			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
3 1 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2022 - 03 - 15 / 17 : 09: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: PARRA PATIÑO GILBERTO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 23-03-2022 03:09:28PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14818388593

(415)7707212489984(8020) 000001481838859 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 1 2 3 1 8 4 1	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 8 0 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 5 2 4 0 7 9 0 0 1	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	5	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14818388593

(415)7707212489984(8020) 000001481838859 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Oficina 0 8	Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control 2 6 5 1	

162. Nombre del establecimiento: AVANXAR DISEÑO ELECTRONICO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1	

165. Dirección: CR 28 60 26 TO 2 AP 304 URB CONUCOS PLAZA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 4 0 7 9 1	2 0 1 2 0 8 0 1	
168. Teléfono: 6 9 4 3 8 7 9	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA DE PAGO FINAL-2025 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 529 DEL 05 DE JUNIO DE 2025

TIPO DE CONTRATO :				CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
CONTRATO No. Y FECHA:				529 DEL 05 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATISTA:				**GILBERTO PARRA PATIÑO**		
Nit o C.C. No.				91.231.841 DE BUCARAMANGA		
REPRESENTANTE LEGAL				**N/A**		
OBJETO:				**OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DEL MUNICIPIO DE GIRON ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL CONOCIMIENTO, REDUCCION Y MANEJO DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE GIRON-SANTANDER**		
VALOR INICIAL:				**CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($48.150.000).**		
VALOR ADICIONAL:				**N/A**		
PLAZO INICIAL:				CUATRO (04) MESES NO OBSTANTE EL CONTRATO A CELEBRAR NO PODRÁ PASAR DE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL, ES DECIR DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUPUESTO		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
SUPERVISOR:				***DR. CAMILO ANDRES RODRIGUEZ JAIMES Director Operativa de Gestión del Riesgo y Vivienda***		
FECHA DE INICIACION:				**06-06-2025**		
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	**N/A**		
ACTA DE REINICIACION	Nº	Nº	Nº	**N/A**		
FECHA DE TERMINACION:				**05-12-2025**		
NUEVA FECHA DE TERMINACION				**23-10-2025**		
MUNICIPIO:				GIRON SANTANDER		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
VALOR A PAGAR				**$33.705.000**		
PERIODO DE PAGO FINAL:				**DESDE: 06-06-2025**	**HASTA: 23-10-2025**	

En Girón, A los **Veinte (20) de Noviembre de 2025** , se reunieron, el Doctor **CAMILO ANDRES RODRIGUEZ JAIMES Director Operativa de Gestión del Riesgo y Vivienda,** en calidad de Supervisor; y **GILBERTO PARRA PATIÑO** quien comparece en nombre propio como Contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos, con el fin de elaborar la presenta acta FINAL DE PAGO del presente **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 529 DEL 05 DE JUNIO DE 2025**, cumpliendo con los parámetros legales y determinando el cumplimiento de los compromisos mediante Documento equivalente número DS-6687 de fecha 20-11-2025, del periodo comprendido del 06-06-2025 AL 23-10-2025 además acredita sus compromisos frente al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión mediante planilla número 8636468833 de fecha de pago 05-06-2025, 8636729795 de fecha de pago 08-07-2025, 8637128596 de fecha de pago 08-08-2025, 8637576678 de fecha de pago 08-09-2025 y 8638031298 de fecha de pago 07-10-2025 y Certificación expedida por la Contadora publica LEYDI YOVANA OJEDA SANDOVAL de fecha 22 de octubre de 2025, Certificado de la Cuenta de Ahorros del Banco Caja Social número 24097296964, ,.

ACTA DE PAGO

Se deja constancia que se cumplió con los requerimientos contenidos en **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 529 DEL 05 DE JUNIO DE 2025**, con relación al rubro presupuestales relacionados a continuación:

CODIGO	REGISTRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL RUBRO	FUENTE	VALOR RP	VALOR ACTA DE PAGO DE ANTICIPO	VALOR ACTA DE PAGO FINAL	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO
2.3.2.02.02.009.45.03.004.01	25-01504	FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DEL RIESGO – 1% SOBRE EL RECAUDO DE LOS ICLD (ACUERDO 020 DEL 30-NOV-2012)	RECURSOS PROPIOS	**48.150.000,00**	**14.445.000,00**	**33.705.000,00**	**0,00**
			TOTAL	**48.150.000,00**	**14.445.000,00**	**33.705.000,00**	**0,00**

BALANCE DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:

VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:	**$48.150.000,00**	
VALOR A PAGAR ACTA DE PAGO FINAL		**$33.705.000,00**
VALOR EJECUTADO ACTA DE PAGO ANTICIPO		**$14.445.000,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		
	$48.150.000,00	**$48.150.000,00**

VALOR ACTA DE FINAL: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL PESOS MCTE ($33.705.000,00).

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión con planillas números 8636468833 de fecha de pago 05-06-2025, 8636729795 de fecha de pago 08-07-2025, 8637128596 de fecha de pago 08-08-2025, 8637576678 de fecha de pago 08-09-2025 y 8638031298 de fecha de pago 07-10-2025 y Certificación expedida por la Contadora publica LEYDI YOVANA OJEDA SANDOVAL de fecha 22 de octubre de 2025.

Para constancia de lo anterior de firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los **Veinte (20) de Noviembre de 2025**.

CAMILO ANDRES RODRIGUEZ JAIMES
SUPERVISOR

GILBERTO PARRA PATIÑO
CONTRATISTA

RESOLUCIÓN No. 003863
(30 DE OCTUBRE DE 2025)

POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN UN CARGO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN

LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER,
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Resolución No, 0028 de 2024 y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 00028 del 2024, el Ejecutivo Municipal delegó en la **SECRETARÍA DE DESPACHO, CÓDIGO 020 GRADO 03, SECRETARIA ADMINISTRATIVA** plenas facultades para realizar movimientos de personal, conceder y dar por terminado algunas situaciones administrativas en las cuales se puede ver inmerso los funcionarios públicos adscritos a la planta de personal de la Administración Municipal de Girón.

Que se hace necesario nombrar un funcionario que cumpla con las funciones de la **DIRECCIÓN OPERATIVA DE GESTIÓN DEL RIESGO Y VIVIENDA CÓDIGO 009 GRADO 02**, cargo de LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN.

Que, en mérito de lo expuesto, la Secretaria Administrativa (e) del Municipio Girón,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: NOMBRAR a **CAMILO ANDRES RODRIGUEZ JAIMES**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **1.098.752.709**, en el cargo de **DIRECCIÓN OPERATIVA DE GESTIÓN DEL RIESGO Y VIVIENDA CÓDIGO 009 GRADO 02**, de Libre Nombramiento y Remoción.

El posesionado devengará una asignación mensual de **SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS MCTE ($7.651.119).**

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto administrativo a la Hoja de vida y nómina, para los fines pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar a **CAMILO ANDRES RODRIGUEZ JAIMES**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **1.098.752.709**, la decisión del presente acto administrativo e informarle que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.6 del decreto 1083 de 2015 deberá manifestar por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su comunicación, la aceptación o rechazo a la designación realizad en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Para el ejercicio de las funciones del cargo del que trata la presente resolución, deberá tomar posesión del cargo de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.7 del Decreto 1083 de 2015.

Se expide en el Municipio de Girón, a los treinta (30) días del mes de octubre de 2025.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MERCEDES CUBILLOS ROJAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA (E)
Mediante Resolución 3794 de 2025

Revisó: Jeny Mayerlin Rivero Gómez, Directora Administrativa de Talento humano, Seguridad y Salud en el Trabajo

ACTA DE POSESION No. 303 DE 30 DE OCTUBRE DE 2025

DILIGENCIA DE POSESIÓN DE: **CAMILO ANDRES RODRIGUEZ JAIMES**

EN EL CARGO DE: **DIRECCIÓN OPERATIVA DE GESTIÓN DEL RIESGO Y VIVIENDA CÓDIGO 009 GRADO 02**, de Libre Nombramiento y Remoción.

En el Municipio de Girón, a los treinta (30) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025), se hizo presente en el despacho de la Secretaría Administrativa, **CAMILO ANDRES RODRIGUEZ JAIMES**, identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 1.098.752.709**, con el fin de tomar posesión en el cargo de **DIRECCIÓN OPERATIVA DE GESTIÓN DEL RIESGO Y VIVIENDA CÓDIGO 009 GRADO 02**, de Libre Nombramiento y Remoción, cargo para el cual fue nombrado (a) mediante Resolución No.0 0 3 8 6 3de 30 de octubre de 2025. En tal virtud la Secretaría Administrativa, le recibió juramento de conformidad con lo ordenado por la ley, por cuya gravedad prometió cumplir fiel y honradamente con los deberes que el cargo le impone. Que en su designación no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la constitución y las leyes, especialmente las señaladas en la Ley 190 de 1995; quedando de esta forma debidamente posesionado.

Bajo la gravedad de juramento el posesionado (a) manifiesta que no se halla incurso ante las autoridades jurisdiccionales colombianas por el delito de inasistencia alimentaria ni se ha promovido proceso en su contra ante las autoridades administrativas competentes, lo anterior para dar cumplimiento a la Ley 311 de 1996.

Presentó los siguientes documentos:

- Cédula de Ciudadanía Número **1.098.752.709**
- Resolución No.0 0 3 8 6 3de 30 de octubre de 2025
- Recibos de pago de estampillas
- Hoja de vida con sus respectivos soportes.

El posesionado devengará una asignación mensual de **SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS MCTE ($7.651.119).**

No siendo otro el objeto se termina y se firma por los que en ella intervinieron una vez leída y aprobada.

Secretaria Administrativa (e)

ANA MERCEDES CUBILLOS ROJAS
Encargada Mediante Resolución 3794 de 2025

El Posesionado (a)

CAMILO ANDRES RODRIGUEZ JAIMES
C.C. No. **1.098.752.709**

Revisó: Jeny Mayerlin Rivero Gómez, Directora Administrativa de Talento humano, Seguridad y Salud en el Trabajo.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GILBERTO PARRA PATIÑO
IDENTIFICACIÓN:	CC-91231841
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-09
FECHA DE PAGO:	2025-06-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636468833
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8675011666
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/08/2025

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-06
Período Salud : 2025-06

Se certifica que en la fecha 2025-06-05 la empresa GILBERTO PARRA PATIÑO con documento de identificación CC 91231841 sucursal 1, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante PARRA PATIÑO GILBERTO identificado con CC-91231841, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-91231841	GILBERTO PARRA PATIÑO

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8636468833	I	2025-06-05	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

Punto de pago

RECIBO DE PAGO

:cha de pago: 05/06/2025 **Hora:** 10:53:12

Comercio: 21912 **No. Terminal:** 6965

Trx: 76475651 **Id Aut:** 870541

)mercio: PLATIK - BALOTO-CENTRO DE ASISTENCIA PILA

rección: CR36 52 69 O202

RECAUDO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

)nvenio: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS

Sdigo convenio: 1139

eferencia de pago: 8675011666

ılor: $413.300.0

ORIGINAL

orresponsal bancario para Banco de Occidente. La impresión de este tiquete implica su aceptación, fique la información. Este es el único recibo oficial de pago. Requerimientos 018000 514652.

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GILBERTO PARRA PATIÑO
IDENTIFICACIÓN:	CC-91231841
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-12
FECHA DE PAGO:	2025-07-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636729795
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8675011666
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/09/2025

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-07
Período Salud : 2025-07

Se certifica que en la fecha 2025-07-08 la empresa GILBERTO PARRA PATIÑO con documento de identificación CC 91231841 sucursal 1, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante PARRA PATIÑO GILBERTO identificado con CC-91231841, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-91231841	GILBERTO PARRA PATIÑO

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8636729795	I	2025-07-08	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GILBERTO PARRA PATIÑO
IDENTIFICACIÓN:	CC-91231841
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-09
FECHA DE PAGO:	2025-08-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637128596
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8675011666
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/10/2025

Banco de Occidente

Punto pago

RECIBO DE PAGO

cha de pago: 08/08/2025 Hora: 10:49:46

Comercio: 21912 No. Terminal: 6965

Trx: 86931045 Id Aut: 941765

mercio: PLATIK - BALOTO-CENTRO DE ASISTENCIA PILA

rección: Cra 36 52 69 of 202 b Cabecera

RECAUDO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

nvenio: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS

digo convenio: 1139

ferencia de pago: 8675011666

lor: $413.300,0

ORIGINAL

responsal bancario para Banco de Occidente. La mpresión de este tiquete implica su aceptación, erifique la información. Este es el único recibo ficial de pago. Requerimientos 018000 514652.

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-08
Período Salud : 2025-08

Se certifica que en la fecha 2025-08-08 la empresa GILBERTO PARRA PATIÑO con documento de identificación CC 91231841 sucursal 1, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante PARRA PATIÑO GILBERTO identificado con CC-91231841, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-91231841	GILBERTO PARRA PATIÑO

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8637128596	I	2025-08-08	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GILBERTO PARRA PATIÑO
IDENTIFICACIÓN:	CC-91231841
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-09
FECHA DE PAGO:	2025-09-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	8637576678
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8675011666
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/11/2025

Punto pago

RECIBO DE PAGO

echa de pago: 08/09/2025 Hora: 10:49:43

Comercio: 21912 No. Terminal: 6965

Trx: 91919496 Id Aut: 064784

mercio: PLATIK - BALOTO-CENTRO DE ASISTENCIA PILA

rección: Cra 36 52 69 of 202 b Cabecera

RECAUDO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

nvenio: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS

digo convenio: 1139

ferencia de pago: 8676011666

lor: $413.300,0

ORIGINAL

responsal bancario para Banco de Occidente. La mpresión de este tiquete implica su aceptación, erifique la información. Este es el único recibo ficial de pago. Requerimientos 018000 514662

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-09
Período Salud : 2025-09

Se certifica que en la fecha 2025-09-08 la empresa GILBERTO PARRA PATIÑO con documento de identificación CC 91231841 sucursal 1, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante PARRA PATIÑO GILBERTO identificado con CC-91231841, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-91231841	GILBERTO PARRA PATIÑO

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8637576678	I	2025-09-08	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GILBERTO PARRA PATIÑO
IDENTIFICACIÓN:	CC-91231841
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-12
FECHA DE PAGO:	2025-10-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638031298
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8675011666
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/12/2025

Punto de pago

RECIBO DE PAGO

echa de venta: 07/10/2025 Hora: 09:50:31

comercio: 21912 No. Terminal: 6965

Trx: 97121075 Id Aut: 187905

omercio: PLATIK - BALOTO-CENTRO DE ASISTENCIA PILA

rección: Cra 36 52 69 of

RECAUDO PSP

TRANSACCIÓN EXITOSA

onvenio: PLANILLA ASOPAGOS

ferencia: 8675011666

lor: $ 413.300

ORIGINAL

ra cualquier reclamo es indispensable presentar este recibo o comuníquese a los Tel. en Bogotá 87881 o gratis en el resto del país 018000960505.

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-10
Período Salud : 2025-10

Se certifica que en la fecha 2025-10-07 la empresa GILBERTO PARRA PATIÑO con documento de identificación CC 91231841 sucursal 1, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante PARRA PATIÑO GILBERTO identificado con CC-91231841, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-91231841	GILBERTO PARRA PATIÑO

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8638031298	I	2025-10-07	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

LEYDI YOVANA OJEDA SANDOVAL
Contadora Pública USTABUCA

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CON TARJETA PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA

El suscrito contador público acredita que la persona natural Gilberto Parra Patiño, identificado con CC. 91231841 de Bucaramanga, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003: DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que ha efectuado el pago por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación del presente proceso.

También, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que no Posee personal a cargo y por ende no está obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social por dependientes.

La presente certificación se expide a los Veintidós (22) días del mes de Octubre de 2025 con destino a la ALCADIA DE GIRON.

LEYDI YOVANA OJEDA SANDOVAL
Contador Público
T.P. 186747-T

GILBERTO PARRA PATIÑO
CC. 91.231.841
Celular 3156753396

Carrera 18 36 50 Oficina 704
Celular 313 461 1473
Bucaramanga – Santander
leydiyovana.o.s@gmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.102.361.240**

OJEDA SANDOVAL

APELLIDOS

LEYDI YOVANA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **11-SEP-1989**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-SEP-2007 PIEDECUESTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

INDICE DERECHO

A-2716000-01293076-F-1102361240-20220429 **0078951038A 1** 8504473812

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

186747-T



LEYDI YOVANA
OJEDA SANDOVAL
C.C. 1102361240
RESOLUCION INSCRIPCION 058
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 12/02/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

198945

187311

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.deija.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C67B63F1E7ECD089

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEYDI YOVANA OJEDA SANDOVAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102361240 de PIEDECUESTA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 186747-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Girón, 16 de octubre de 2025

SEÑORES
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ATT: ING DIANA GARCES
SUPERVISORA CONTRATO
E. S. D.

REFERENCIA: desinstalación de equipos contrato # 529 del 5 de junio de 2025


Respetable Ingeniera envío informe de desinstalación de equipos del sistema de Alertas Tempranas del Municipio de Girón. Procesos que se llevaron a cabo entre el 15 de junio y el 15 de julio de 2025.
Posterior a esa desinstalación se procede a dar mantenimiento a esos equipos de acuerdo a los pasos acotados en el Contrato.
El proceso de mantenimiento es mas laborioso debido a que duraron dos años sin el mantenimiento respectivo, pero ya se está ejecutando esa labor.

Importante:
1. Los dueños del predio de la vereda Peñas Chocoa manifestaron que no permiten la instalación de esos equipos más tiempo en su predio (pluviómetro y medidor de nivel de agua). Por tanto, hay que decidir donde instalarlos luego del mantenimiento. Lo ideal es un puente para el medidor de nivel que lo hace mas practico y no está en ningún predio particular. El pluviómetro es mas sencillo de ubicar pues solo se necesita de un poste de iluminación en algún área que ustedes determinen.

##

1. DESINSTALACION MEDIDOR DE NIVEL PUENTE METALICO MALECON





El medidor se desinstaló sin problemas para dar el mantenimiento respectivo:

Limpieza y pintura de soporte
Revisión de electrónica de transmisión y control
Revisión de regulador solar
Limpieza de panel y sensor de nivel
Cambio de baterías
Pruebas de transmisión a plataforma
Instalación e informe

2. DESINSTALACION PLUVIOMETRO DEFENSA CIVIL FLORIDABLANCA





El pluviómetro se desinstaló sin problemas para dar el mantenimiento respectivo:

Limpieza y pintura de soporte
Revisión de electrónica de transmisión y control
Revisión de regulador solar
Limpieza de panel y pluviómetro
Cambio de baterías
Pruebas de transmisión a plataforma
Instalación e informe

3. DESINSTALACION PLUVIOMETRO CABECERA PIEDECUESTA






El pluviómetro se desinstaló sin problemas para dar el mantenimiento respectivo:

Limpieza y pintura de soporte
Revisión de electrónica de transmisión y control
Revisión de regulador solar
Limpieza de panel y pluviómetro
Cambio de baterías
Pruebas de transmisión a plataforma
Instalación e informe

4. DESINSTALACION ALTAVOZ INALAMBRICO EL POBLADO






El altavoz se desinstaló sin problemas para dar el mantenimiento respectivo:

Limpieza y pintura de soporte
Revisión de electrónica de control
Revisión de regulador solar
Limpieza de panel y del altavoz
Cambio de baterías
Pruebas de funcionamiento
Instalación e informe

5. DESINSTALACION PERIFONEO COLEGIO LA ISLA






El perifoneo se desinstaló sin problemas para dar el mantenimiento respectivo:

Limpieza y pintura de soporte
Revisión de electrónica de control
Revisión de regulador solar
Limpieza de panel y de elementos del sistema
Cambio de baterías
Pruebas de funcionamiento
Instalación e informe

6. DESINSTALACION PLUVIOMETRO VEREDA PEÑAS CHOCOA







El pluviómetro se desinstaló sin problemas para dar el mantenimiento respectivo:

Limpieza y pintura de soporte
Revisión de electrónica de transmisión y control
Revisión de regulador solar
Limpieza de panel y pluviómetro
Cambio de baterías
Pruebas de transmisión a plataforma
Instalación e informe

7. DESINSTALACION CAMARA PUENTE METALICO








La cámara se desinstaló sin problemas para dar el mantenimiento respectivo:

Limpieza y pintura de soporte
Revisión de electrónica de control
Revisión de regulador solar
Limpieza de panel y pluviómetro
Cambio de baterías
Pruebas de transmisión de imagen
Instalación e informe

8. DESINSTALACION PLUVIOMETRO CENTRO PIEDECUESTA





El pluviómetro se desinstaló sin problemas para dar el mantenimiento respectivo:

Limpieza y pintura de soporte
Revisión de electrónica de transmisión y control
Revisión de regulador solar
Limpieza de panel y pluviómetro
Cambio de baterías
Pruebas de transmisión a plataforma
Instalación e informe

Nota: el pluviómetro estaba en el techo de una carpintería del centro de Piedecuesta

9. DESINSTALACION PERIFONEO BARRIO BAMBUES





El perifoneo se desinstaló sin problemas para dar el mantenimiento respectivo:

Limpieza y pintura de soporte
Revisión de electrónica de control
Revisión de regulador solar
Limpieza de panel y de elementos del sistema
Cambio de baterías
Pruebas de funcionamiento
Instalación e informe

10. DESINSTALACION MEDIDOR DE NIVEL PUENTE RIO FRIO EL CORCEL





El medidor se desinstaló sin problemas para dar el mantenimiento respectivo:

Limpieza y pintura de soporte
Revisión de electrónica de transmisión y control
Revisión de regulador solar
Limpieza de panel y sensor de nivel
Cambio de baterías
Pruebas de transmisión a plataforma
Instalación e informe

11. DESTINO DEL POSTE DEL PUENTE DE RIOFRIO EL CORCEL



La Secretaría de infraestructura debe decidir que se hace con el poste metálico de 4" que sostenía el panel solar del medidor de nivel de agua y que doblaron en el puente de Riofrío el corcel. Ya no se necesita (el medidor llevará el panel incorporado) y hay que cortarlo para seguridad de las personas y el tráfico.

Nota: queda pendiente desinstalación de pluviómetro limoncito. Dentro de poco se enviará el informe.

##

Respetable Ingeniera envío informe de MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS del sistema de Alertas Tempranas del Municipio de Girón.
Procesos que se llevaron a cabo entre el 18 de julio y 20 septiembre de 2025.

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PARA MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA:

- Limpieza del sensor ultrasónico.
- Limpieza del panel solar.
- Limpieza de la caja de equipos.
- Pintura del soporte general y soporte del panel
- Cambio del regulador solar por uno de mejor desempeño
- Revisión del circuito de control y cambio del mismo si se hace necesario.
- Revisión del chip modem y cambio del mismo si se hace necesario.
- Revisión y cambio de la simcard
- Pruebas de transmisión a la plataforma.

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PARA PLUVIOMETRO:

- Limpieza del cuerpo del pluviómetro en general y limpieza del balancín.
- Revisión y cambio si se hace necesario del interruptor magnético que cuenta la caída de lluvia.
- Limpieza del panel solar.
- Limpieza de la caja de equipos.
- Pintura del soporte general y soporte del panel
- Cambio del regulador solar por uno de mejor desempeño
- Revisión del circuito de control y cambio del mismo si se hace necesario.
- Revisión del chip modem y cambio del mismo si se hace necesario.
- Revisión y cambio de la simcard
- Pruebas de transmisión a la plataforma.

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE CAMARA


- Limpieza de la cámara y pruebas de funcionamiento.
- Revisión y pruebas de la tarjeta de control.
- Revisión y pruebas del modem de llamadas.
- Limpieza del panel solar.
- Limpieza de la caja de equipos.
- Pintura del soporte general y soporte del panel
- Cambio del regulador solar por uno de mejor desempeño
- Revisión y cambio de la simcard
- Pruebas de envío de imágenes a la plataforma.


IMPORTANTE: cualquiera de los equipos DEL CONTRATO puede ser REUBICADO en la medida que la administración decida otro destino final.

IMPORTANTE: las fotos de instalación de los pluviómetros #2 y #3 de Piedecuesta, serán cambiadas por otras tomadas del día. Ya que esas instalaciones se hicieron de noche, porque se hizo de noche durante el proceso de instalaciones.


IMPORTANTE: la foto del equipo de nivel de agua instalado bajo el puente rio Frio el Corcel, será adicionada esta semana al informe, pues se perdió de la memoria del teléfono.

MANTENIMIENTO DE CAMARA DEL PUENTE METALICO









INSTALACION DE LA CAMARA DEL PUENTE METALICO



CAJA DE EQUIPOS: CAMARA, ROUTER, CONTROL, MODEM ANTENAS, REFLECTOR YA INSTALADOS

PANEL SOLAR INSTALADO

SOPORTE PINTADO




CAMARA

REFLECTOR

CAJA DE EQUIPOS



SOPORTE PINTADO



SOPORTE PINTADO



CAMARA CON TECHITO ANTISALPICADURAS DE LLUVIA

CABLE DE PANEL RECOGIDO AL FINAL DE LA INSTALACION



SISTEMA DE CAMARA EN PUENTE

El poste soporte de los equipos fue pintado en el mismo puente.
Tanto la cámara como el reflector están hechos para intemperie, y están fijados con tornillos a una estructura metálica. Pero se forraron en plástico para evitar el deterioro de la humedad y la lluvia.
La cámara fue protegida al final con un techito para evitar salpicaduras directas en el lente y ese techito se observa en la imagen que envía la cámara.


INSTALACION DE LA CAMARA DEL PUENTE METALICO

LATITUD 7° 3'54.33"N
LONGITUD 73°10'12.30"O




SITIO DE INSTALACION EN GOOGLE EARTH

MANTENIMIENTO AL MEDIDOR DE NIVEL # 2 RIO FRIO EL CORCEL



SOPORTE
PINTADO


TARJETA DE CONTROL
REVISADA Y PROBADA



BATERIAS DE LITIO
NUEVAS

TARJETA DE CONTROL
REVISADA Y PROBADA

REGULADOR SOLAR
REENMPLAZADO



SENSOR ULTRASONICO
REVISADO Y PROBADO

CAJA DE EQUIPOS PINTADA

INSTALACION MEDIDOR NIVEL # 2 RIO FRIO EL CORCEL





INSTALACION MEDIDOR NIVEL # 2 RIO FRIO EL CORCEL

LATITUD 7° 3'47.22"N
LONGITUD 73° 8'14.25"O




SITIO DE INSTALACION EN GOOGLE EARTH

MANTENIMIENTO AL POSTE ANTIGUO DEL PANEL DEL MEDIDOR DE NIVEL # 2 RIO FRIO


Debido a que ese poste en el pasado sufrió de vandalismo, es decir, fue doblado a propósito, se le quitaron los elementos peligrosos para los vehículos que circulan. Como es el collarín de púas y el panel.
Ahora solo queda el poste y más adelante será extraído o cortado con herramienta especial ya que tiene relleno de concreto.






MANTENIMIENTO DEL MEDIDOR DE NIVEL # 4 PUENTE METALICO EL MALECON


REVISION Y PRUEBA
DEL SENSOR ULTRASONICO



CAJA DE EQUIPOS
PINTADA



SOPORTE
PINTADO



REGULADOR SOLAR
REEMPLAZADO

TARJETA DE CONTROL
REVISADA Y PROBADA

BATERIAS DE LITIO
NUEVAS

INSTALACION DEL MEDIDOR #4 PUENTE METALICO EL MALECON




INSTALACION DEL MEDIDOR #4 PUENTE METALICO EL MALECON

LATITUD 7° 3'53.72"N
LONGITUD 73°10'12.20"O




SITIO DE INSTALACION EN GOOGLE EARTH

MANTENIMIENTO DEL PLUVIOMETRO # 1 PEÑAS CHOCOA




BALANCIN LIMPIADO

TARJETA DE CONTROL
REVISADA



BATERIAS DE LITIO
NUEVAS

REGULADOR SOLAR
NUEVO



SOPORTE DE PLUVIOMETRO
PINTADO



SOPORTE DE PANEL
PINTADO

IMPORTANTE: Este pluviómetro será entregado a la Alcaldía mientras la Administración decide el sitio de su instalación.

MANTENIMIENTO DEL PLUVIOMETRO #2 PIEDECUESTA CABECERA




PANEL LIMPIADO


SOPORTE DE PANEL PINTADO



SOPORTE DE PLUVIOMETRO PINTADO




LIMPIEZA DEL BALANCIN



TARJETA DE CONTROL REVISADA Y PROBADA

REGULADOR SOLAR REEMPLAZADO

BATERIAS DE LITIO NUEVAS




PLUVIOMETRO LISTO
PARA INSTALAR #2
PIEDECUESTA

INSTALACION DEL PLUVIOMETRO # 2 PIEDECUESTA CABECERA



MANTENIMIENTO DEL PLUVIOMETRO #3 PIEDECUESTA CENTRO



TARJETA DE CONTROL
REVISADA Y PROBADA

REGULADOR SOLAR
REEMPLAZADO

BATERIAS DE LITIO
NUEVAS

PANEL SOLAR
PINTADO



SOPORTE DE PANEL
PINTADO



PLUVIOMETRO
LISTO PARA INSTALAR

INSTALACION DEL PLUVIOMETRO #3 PIEDECUESTA CENTRO CANDELARIA




INSTALACION DEL PLUVIOMETRO #3 PIEDECUESTA CENTRO CANDELARIA

LATITUD 6°58'59.80"N
LONGITUD 73° 2'53.48"O



SITIO DE INSTALACION EN GOOGLE EARTH


MANTENIMIENTO DEL PLUVIOMETRO #4 FLORIDABLANCA VILLALUZ



TARJETA DE CONTROL REVISADA Y PROBADA

BATERIAS DE LITIO NUEVAS

REGULADOR SOLAR REEMPLAZADO




PANEL SOLAR LIMPIADO


SOPORTE DE PANEL PINTADO



SOPORTE DEL PLUVIOMETRO PINTADO




BALANCIN LIMPIADO



PLUVIOMETRO
LISTO PARA INSTALAR

INSTALACION DEL PLUVIOMETRO # 4 VILLALUZ FLORIDABLANCA SEDE DEFENSA CIVIL



PLUVIOMETRO INSTALADO



SOPORTE DEL PLUVIOMETRO


PLUVIOMETRO
COMPLETO


INSTALACION DEL PLUVIOMETRO #4 VILLALUZ FLORIDABLANCA

LATITUD 7° 5'14.09"N
LONGITUD 73° 5'22.57"O




SITIO DE INSTALACION EN GOOGLE EARTH

MANTENIMIENTO AL PLUVIOMETRO # 5 DE LIMONCITO FLORIDABLANCA




PANEL SOLAR
DEL PLUVIOMETRO
REVISADO Y LIMPIADO

TARJETA DE CONTROL
REVISADA




REGULADOR SOLAR
REEMPLAZADO


BATERIAS DE LITIO
NUEVAS



SOPORTE DEL PANEL
PINTADO



BALANCIN DELPLUVIOMETRO
LIMPIADO



CAJA DE EQUIPOS
LIMPIADA Y MARCADA



PLUVIOMETRO

INSTALACION DEL PLUVIOMETRO # 5 LIMONCITO FLORIDABLANCA



PLUVIOMETRO ANTES DE LA INSTALACION



PLUVIOMETRO INSTALADO

INSTALACION DEL PLUVIOMETRO #5 LIMONCITO FLORIDABLANCA

LATITUD 7° 3'59.90"N
LONGITUD 73° 4'37.06"O





SITIO DE INSTALACION EN GOOGLE EARTH

IMPORTANTE: el medidor de nivel de agua del Puente metálico el Malecón, enfrenta un problema que no tenia antiguamente.
Un árbol de bambú creció desmesuradamente y llego a tapar el sol hasta incluso la mitad del puente metálico.
Lo que evita que el panel solar reciba sol adecuadamente durante el día.
Es decir, el sistema de nivel de agua funciona correctamente recibiendo sol la mitad del día, dependiendo de su posición en el puente (ya sea mañana o tarde).
Pero con el bambú al frente, no recibe sol en ningún momento. Hace dos años aun el bambú aún no había crecido de esa manera.



ARBOL DE BAMBU


EL SOL NACE POR
EL SUR ORIENTE Y QUEDA
OCULTO POR EL BAMBU
TODA LA MAÑANA
SOMBRA EN LA
MAÑANA
RADIACION SOLAR
EN LA MAÑANA
POSICION DEL
MEDIDOR DE NIVEL



SOLUCIONES AL PROBLEMA DEL ARBOL GIGANTE DE BAMBU

- Talarlo con el permiso de la autoridad ambiental
- Correr el medidor de nivel al extremo opuesto, pero se necesita herramienta especial pues es una lámina muy gruesa la del puente
- Mientras se procede con la solución se entrega a la Secretaría de infraestructura.

##

Respetable Ingeniera envío INFORME 2 de MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS del sistema de Alertas Tempranas del Municipio de Girón. Procesos que se llevaron a cabo entre el 21 de septiembre y 28 de septiembre de 2025

PROCESOS:

1. El día 26 de septiembre de 2025 se hizo la reinstalación del medidor de nivel de agua del Corcel Rio Frio. Esto con el fin de documentar en Prensa de la Administración, la instalación de equipos del Contrato de Alertas Tempranas.
EL medidor se extrajo el día 24 de septiembre para optimización teniendo como referencia las pruebas de funcionamiento de semanas anteriores y se llevó nuevamente el día de la visita de la Prensa para su reinstalación.

2. También se hizo visita nuevamente al Puente metálico del Malecón con el fin de verificar si es posible eliminar una o varias de las ramas de la guadua que se mete por debajo del medidor cuando hace mucho viento.
Y también para aumentar la radiación solar hacia el panel del medidor.
Pero es difícil por "ciertas variables" involucradas y lo recomendable es solicitar el permiso de poda a la CDMB.

1. REINSTALACION DEL MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA EN PUENTE EN EL CORCEL ANILLO VIAL Y VISITA DE LA PRENSA

El día 24 de septiembre se extrajo el medidor de nivel de agua rio Frio el Corcel, con el fin de optimizar el dispositivo según las pruebas de funcionamiento realizadas en semanas anteriores.


CRITERIO DE OPRIMIZACION LUEGO DE LAS PRUEBAS:

- Se cambió la programación de la tarjeta de control y del regulador solar. De ahí en adelante el modem solo se enciende cuando se vaya a hacer una transmisión del valor de nivel de agua a la plataforma. Logrando que la batería del sistema dure el tiempo necesario para cumplir sus funciones.
- Se cambió el paquete de baterías de litio por una batería sellada con el fin de lograr una densidad de energía alta suficiente para el funcionamiento optimo del sistema. Debido a que en el puente el equipo solo recibe sol la mitad del tiempo (ya sea en la mañana o en la tarde).


REINSTALACION PARA INFORME DE LA PRENSA

- El día 26 de septiembre a las 10am se hizo la reinstalación del medidor de nivel de agua con presencia de la Prensa de la Administración del Municipio de Girón.
- No hubo novedades especiales y la Prensa documento de forma adecuada la instalación del equipo.


NUEVA BATERIA SELLADA




SE CAMBIO LA PROGRAMACION
DEL REGULADOR SOLAR Y
DE LA TARJETA DE CONTROL



LOS FUNCIONARIOS PUDIERON
VERIFICAR LA LIMPIEZA DE LOS
ELEMENTOS Y LA PINTURA DE TODOS LOS
SOPORTES DEL SISTEMA



MARQUILLA QUE IDENTIFICA
AL MEDIDOR COMO PROPIEDAD
DEL MUNICIPIO DE GIRON



TAMBIEN SE PUDO VERIFICAR
LA PINTURA DEL SOPORTE DEL PUENTE



MEDIDOR DE NIVEL
REINSTALADO




Imagen de la transmisión del valor del nivel de agua luego de su reinstalación en el puente El Corcel Anillo vial. El día 26 de septiembre de 2025.

2. VISITA AL PUENTE METALICO PARA DETERMINAR SOLUCION AL PROBLEMA DE LA GUADUA GIGANTE.

Durante la visita realizada el día 28 de septiembre, se tomaron fotos para el envío de las mismas a la CDMB y solicitar el permiso de poda.



RAMAS QUE DEBEN SER PODADAS PARA
EVITAR EL BLOQUEO DEL MEDIDOR DEBAJO DEL PUENTE



VISTA SUPERIOR DE LAS RAMAS QUE DEBEN SER PODADAS
PARA EVITAR BLOQUEO DEL MEDIDOR DEBAJO DEL PUENTE
EL AIRE COLOCA LAS RAMAS DEBAJO DEL MEDIDOR A DIFERENTES HORAS DEL DIA
GENERANDO MEDIDAS FALSAS

La Secretaría de Infraestructura me puede indicar entonces a que correo le envío las fotos tomadas en la base de la guadua y también aéreas de árbol de guadua. Para la solicitud del permiso de poda.



VISTA DE LA BASE DE LAS RAMAS DE LA GUADUA
QUE HAY QUE PODAR

##

Respetable Ingeniera envío INFORME 3 de MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS del sistema de Alertas Tempranas del Municipio de Girón.
Procesos que se llevaron a cabo entre el 29 de septiembre y el 02 de octubre de 2025.

REINSTALACION DEL MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA PUENTE METALICO MALECON

El 30 de septiembre se hizo la reinstalación del medidor de nivel de agua del puente metálico Malecón.
Se corrigieron errores de programación durante las pruebas.
Se reprogramó el regulador solar para que encienda y apague la tarjeta de control (modem) cada 15 minutos
Se reprogramó la tarjeta de control para que consuma el mínimo de energía posible durante el funcionamiento.
Se colocó una batería de mayor densidad de energía.
Se corrigió la posición del sensor respecto a la vertical.














Imagen del 01 de octubre de 2025, que muestra un desempeño correcto en la transmisión de nivel de agua en el puente metálico del Malecón, luego de los cambios en la programación. Aun no se ha visto afectado por la guadua cercana.

REPROGRAMACION DE LOS PLUVIOMETROS DE FLORIDABLANCA Y PIEDECUESTA


El día 01 de septiembre se hicieron visitas a los pluviómetros, No 2 Piedecuesta Cabecera, No 3 Piedecuesta Centro, No 4 Floridablanca Defensa civil, No 5 Floridablanca Limoncito.
Se reprogramaron las tarjetas de control.
Se reprogramaron los reguladores solares.
Se cambiaron algunas baterías descargadas por la programación anterior.



Transmisión correcta del pluviómetro No 3 Piedecuesta Centro el día 02 octubre 2025.



Transmisión correcta del pluviómetro No 4 Floridablanca Defensa civil el día 02 octubre 2025



Transmisión correcta del pluviómetro No 5 Floridablanca Limoncito el día 02 octubre 2025

NOTA: el pluviómetro No 2 Piedecuesta Cabecera necesita cambio de baterías, que se descargaron por la programación anterior. En próxima visita se hará esa labor.

##

Respetable Ingeniera envío INFORME 4 de MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS del sistema de Alertas Tempranas del Municipio de Girón.

ENTREGA DE MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA No 1 Y PLUVIOMETRO EN LA SECRETARIA

El día 25 de septiembre de 2025 se entregó un medidor de nivel de agua y un pluviómetro a la Secretaría de Infraestructura.

MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA No 1 ENTREGADO

- El medidor de nivel de agua No 1 reemplaza al medidor de nivel de agua que estaba en la vereda Chocoa Peñas vía Zapatoca. El cual fue destruido por la caída de una guadua gigante cercana, cuando cayó por socavación de sus raíces.
- El medidor de nivel está completamente nuevo.

PARTES DEL MEDIDOR DE NIVEL

Chasis que contiene los equipos electrónicos como sensor ultrasónico, tarjeta de control, regulador solar, baterías de litio.
Soporte protocolario para el sistema
Panel solar con soporte

PARTES DEL PLUVIOMETRO No 1 ENTREGADO

- El pluviómetro No 1 estaba instalado en a vereda Chocoa Peñas en un predio privado. Se le hizo mantenimiento. Ya no dan permiso de instalarlo en el mismo sitio.

MANTENIMIENTO DEL PLUVIOMETRO

Revisión de la tarjeta de control.
Revisión y cambio del regulador solar.
Limpieza del panel solar
Limpieza del pluviómetro
Pintura de los soportes del pluviómetro y del panel solar



Soporte del medidor de nivel




Pluviómetro completo



Paneles solares del pluviómetro y del Medidor de nivel



Medidor de nivel de agua




Sensor ultrasónico

Regulador solar

Tarjeta de control

Baterías de litio

Medidor de nivel de agua entregado



Medidor de nivel de agua entregado



Soporte protocolario del medidor de nivel entregado




Panel solar del medidor de nivel de agua entregado



Cuerpo del pluviómetro




Mástil y base del pluviómetro



Balancín del pluviómetro entregado



Panel solar del pluviómetro entregado



Elementos internos del pluviómetro entregado



Caja de equipos del pluviómetro

##

Respetable Ingeniera envío INFORME 5 de MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS del sistema de Alertas Tempranas del Municipio de Girón.

CORTE DEL TUBO METALICO ANTIGUO QUE ESTABA OBSTRUYENDO EL PASO EN EL PUENTE RIOFRIO EL CORCEL

El día 30 de septiembre de 2025, se procedió a cortar el tubo que estaba doblado por vandalismo. Ese tubo tenia un panel solar que alimentaba el medidor de nivel de agua que había en el puente.

Se usó una pulidora y se cortó desde la base. El tubo fue dejado en el puente junto con tubería plástica del antiguo medidor de nivel.
El nuevo medidor de nivel ya instalado usa un panel al lado de los equipos y funciona con la energía solar de la mitad del día.










##


Respetable Ingeniera envío INFORME 6 de MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS del sistema de Alertas Tempranas del Municipio de Girón.

MANTENIMIENTO E INSTALACION DEL ALTAVOZ O CORNETA INALAMBRICA

PASOS DEL MANTENIMIENTO:
Limpieza y pintura de la corneta omnidireccional
Limpieza del panel solar
Limpieza y pintura del soporte del panel solar
Limpieza de la caja de equipos
Revisión y puesta a punto de la electrónica interna





Corneta omnidireccional



Panel solar

Chasis y Soporte





Chasis
Y equipos



Soporte panel



Corneta inalámbrica
Instalada el día
09 octubre 2025

Sitio de instalación
Latitud 7° 4'34.83"N
Longitud 73°10'2.93"O

REINSTALACION DE LA CAMARA DEL PUENTE METALICO

PASOS DE LA REVISION ANTES DE LA REINSTALACION

Cambio de batería de 12v 5ah por una de 12v 9Ah
Reprogramación del regulador solar para evitar descarga de la batería
Adición de un mini techo de Zinc para proteger del sol a la cámara
Pruebas de transmisión y adición de numero de la supervisora
Aumento de la resolución en la imagen de la cámara


Cámara instalada en puente metálico




Cámara y reflector con mini techo



Mini techo de protección





Nueva batería




Imagen de la cámara desde el puente metálico el día 09 de octubre de 2025.
Necesita aumento del brillo y resolución, en próxima visita
Necesita bajarse un poco la cámara para tomar mejor panorámica, que se hará en próxima visita.

##

Respetable Ingeniera envío INFORME 7 de MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS del sistema de Alertas Tempranas del Municipio de Girón.


MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SISTEMAS DE ALERTA SONORA DE LOS BARRIOS LA ISLA Y BAMBUES

PASOS DEL MANTENIMIENTO:
Revisión del modem que recibe llamadas y cambio de simcard
Cambio de batería
Limpieza y revisión de la caja de equipos
Cableado del sistema con inclusión de un fusible de protección
Revisión del voltaje de salida del panel solar
Revisión de la resistencia de los parlantes
Pruebas de funcionamiento

INSTALACION DE LA ALERTA SONORA DEL BARRIO LA ISLA SEDE B COLEGIO



Caja de equipos
En el sitio




Caja de equipos
Con cerradura



Antena nueva para el modem

Antena antigua de modem


Batería nueva



fusible

Regulador solar

Amplificador 12v



Codificador de llamadas


INSTALACION:

Se solicito permiso para el ingreso con el rector
Se colocaron los equipos en la caja metálica
Se hicieron pruebas de funcionamiento, pero breves o cortas, por la cercanía de los salones con clase.
Se reviso el funcionamiento del regulador solar que se encarga de la carga de la batería
Se reviso que no entrara agua a la caja metálica

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El numero de alerta sonora del barrio la isla es 3228145276
Se llama a ese numero de un numero autorizado
El receptor de llamadas contesta y genera unos tonos
El usuario puede hablar en ese momento, y dispone de hasta un minuto para el mensaje
El usuario durante la llamada puede pulsar una tecla de su teléfono y se activa una sirena durante 10 segundos
Al final el usuario cuelga y la llamada finaliza.

INSTALACION DE LA ALERTA SONORA DEL BARRIO BAMBUES



Caja de equipos



Antena de modem nueva


Batería nueva

Regulador solar


Amplificador 12v



Receptor de llamadas



Receptor de llamadas



Verificación de carga
de batería

INSTALACION:
Se solicito permiso para el ingreso al salón comunal
Se colocaron los equipos en la caja metálica
Se hicieron pruebas de funcionamiento, con presencia del presidente de Junta Comunal
Se reviso el funcionamiento del regulador solar que se encarga de la carga de la batería

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
El número de alerta sonora del barrio bambúes es 3138013538
Se llama a ese numero de un numero autorizado
El receptor de llamadas contesta y genera unos tonos
El usuario puede hablar en ese momento, y dispone de hasta un minuto para el mensaje
El usuario durante la llamada puede pulsar una tecla de su teléfono y se activa una sirena durante 10 segundos
Al final el usuario cuelga y la llamada finaliza.

Agradeciendo la atención a la presente, atentamente:

Gilberto Parra Patiño
Contratista
3156753396 (solo WhatsApp)
avanxar@gmail.com
kr 28 # 60 - 26 Bucaramanga

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

GILBERTO PARRA PATINO Identificado con CC 91231841

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina LA TRIADA, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24097296964
Fecha de apertura:	7 de Octubre de 2019
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Miércoles, 28 de Mayo de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social