Preansa
ESTRUCTURAS INDUSTRIALIZADAS DE CONCRETO

Remisión: 3302680

Ref. Zona: 27
Orden nº 3311

Nº Pedido: 1714 **Consorcio inaska (2025) Funza**

Emp. Expedidora: (900617448-1) Preansa Colombia KM 6 + 300 Vía Madrid -Pl Santa Teresa Lote 2A Facatativá (Sabana Occidente)
Emp. Cargadora: (900617448-1) Preansa Colombia KM 6 + 300 Vía Madrid -Pl Santa Teresa Lote 2A Facatativá (Sabana Occidente)
Operador Tte: (9008368356) Ingenieria y Transportes Martine Calle 22 A Nro 83 81 ofc 205 Bogota
Transportador: (9008368356) Ingenieria y Transportes Martine Calle 22 A Nro 83 81 ofc 205 Bogota
Destinatario: Consorcio inaska ()
Origen:
Destino: FUNZA, CUND.

Fecha: 08-08-2025 Matrícula: SNA119
Peso carga: 27.75 tm

Relación de Material: (prefabricado de concreto) Orden orientativo de descarga:

UDS	DESCRIPCION	CONCR./AMB.	PIEZA	LONGITUD	UDS.AFECT.	COD. INC.
30	BT0903	Tubo carretero D=90cm Clase III	1714.31	1.25		

NOTA: MATERIAL ADICIONAL: SE ENVIAN 30 EMPAQUES DE CAUCHO DE D90CM.}

FECHAS DE FABRICACION:

TUBO CARRETERO D90 CLASE III -16/07/2025 y 17/07/2025

Relación de Códigos de Incidencias en recepción de obra: (Código: Tipo de Incidencia)

1: DESPORTILLADURA	2: FUGAS DE LECHADA	4: ÓXIDO	5: ARMADURA VISTA
10: DEFORMACIONES, ALABEOS, ...	12: REBABAS	23: MALLA MARCADA	31: DESPORTILLADURA POR FRIMEDA
69: FRIMEDA,GANCHO,ASA,ESTROBO	130: FLECHA LATERAL	176: PINTURA (DEFECTO)	178: FISURAS
179: MANCHAS, GRASA, ...	186: COMPLEMENTOS SUCIOS	200: REPASOS INCOMPLETOS	9922: ROTURA DE PIEZA

Nota: En caso de la identificación de otro tipo de incidencia en la recepción, por favor describirla brevemente: _____

Peso Carga: Tipo Transporte: N 50% E

	TRANSPORTISTA	DESTINO
Orden de Carga: Z M	Hora salida de fábrica 11:11	Carga Correcta: SI / NO
Cargador:	ERNESTO ALARCON	Orden Correcto: SI / NO
Comprobador:	79624022	Hora de llegada:
		Hora de descarga:
		Montador:
		Nombre y firma receptor Fecha

Preansa
ESTRUCTURAS INDUSTRIALIZADAS DE CONCRETO

Remisión: 3302685

Ref. Zona: 27
Orden nº 3316

Nº Pedido: 1714 **Consorcio inaska (2025) Funza**

Emp. Expedidora: (900617448-1) Preansa Colombia KM 6 + 300 Vía Madrid -PI Santa Teresa Lote 2A Facatativá (Sabana Occidente)
Emp. Cargadora: (900617448-1) Preansa Colombia KM 6 + 300 Vía Madrid -PI Santa Teresa Lote 2A Facatativá (Sabana Occidente)
Operador Tte: (9008368356) Ingenieria y Transportes Martine Calle 22 A Nro 83 81 ofc 205 Bogota
Transportador: (9008368356) Ingenieria y Transportes Martine Calle 22 A Nro 83 81 ofc 205 Bogota
Destinatario: Consorcio inaska ()
Origen:
Destino: FUNZA, CUND.

Fecha: 13-08-2025 Matrícula: SNA119
Peso carga: 27.75 tm

Relación de Material: (prefabricado de concreto) Orden orientativo de descarga:

UDS	DESCRIPCION	CONCR./AMB.	PIEZA	LONGITUD	UDS.AFECT. COD. INC.
30 BT0903	Tubo carretero D=90cm Clase III		1714.31	1.25	

NOTA: MATERIAL ADICIONAL: SE ENVIAN 12 EMPAQUES DE CAUCHO DE D90CM. LOS RESTANTES 18 UNDS SERÁN ENTREGADOS MAÑANA 14/08/2025 O ÉL 15/08/2025.

FECHAS DE FABRICACION:

TUBO CARRETERO D90 CLASE III - 23/07/2025

Relación de Códigos de Incidencias en recepción de obra: (Código: Tipo de Incidencia)

1: DESPORTILLADURA	2: FUGAS DE LECHADA	4: ÓXIDO	5: ARMADURA VISTA
10: DEFORMACIONES, ALABEOS, ...	12: REBABAS	23: MALLA MARCADA	31: DESPORTILLADURA POR FRIMEDA
69: FRIMEDA,GANCHO,ASA,ESTROBO	130: FLECHA LATERAL	176: PINTURA (DEFECTO)	178: FISURAS
179: MANCHAS, GRASA, ...	186: COMPLEMENTOS SUCIOS	200: REPASOS INCOMPLETOS	9922: ROTURA DE PIEZA

Nota: En caso de la identificación de otro tipo de incidencia en la recepción, por favor describirla brevemente: _____

Peso Carga: Tipo Transporte: N 50% E

	TRANSPORTISTA	DESTINO
Orden de Carga: Z M	Hora salida de fábrica 11:18	Carga Correcta: SI / NO
Cargador:	ERNESTO ALARCON	Orden Correcto: SI / NO
Comprobador:	79624022	Hora de llegada:
		Hora de descarga:
		Montador:
		Nombre y firma receptor Fecha