Preansa
ESTRUCTURAS INDUSTRIALIZADAS DE CONCRETO

Remisión: 3302668

Ref. Zona: 22
Orden nº 3298

Nº Pedido: 1706 **Consorcio inaska (2025) Funza**

Emp. Expedidora: (900617448-1) Preansa Colombia KM 6 + 300 Vía Madrid -PI Santa Teresa Lote 2A Facatativá (Sabana Occidente)
Emp. Cargadora: (900617448-1) Preansa Colombia KM 6 + 300 Vía Madrid -PI Santa Teresa Lote 2A Facatativá (Sabana Occidente)
Operador Tte: (9008368356) Ingenieria y Transportes Martine Calle 22 A Nro 83 81 ofc 205 Bogota
Transportador: (9008368356) Ingenieria y Transportes Martine Calle 22 A Nro 83 81 ofc 205 Bogota
Destinatario: Consorcio inaska ()
Origen:
Destino:

Fecha: 24-07-2025 Matrícula: SNA119
Peso carga: 22.2 tm

Relación de Material: (prefabricado de concreto) Orden orientativo de descarga:

UDS	DESCRIPCION	CONCR./AMB.	PIEZA	LONGITUD	UDS.AFECT.	COD. INC.
24 BT0903	Tubo carretero D=90cm Clase III		1706.31	1.31		

tipie

NOTA: MATERIAL ADICIONAL: SE ENVIAN 24 EMPAQUES DE CAUCHO DE D90CM.

FECHAS DE FABRICACIÓN:

TUBO CARRETERO D90 CLASE III - 17/03/2025, 14/07/2025 Y 15/07/2025.

Relación de Códigos de Incidencias en recepción de obra: (Código: Tipo de Incidencia)

1: DESPORTILLADURA	2: FUGAS DE LECHADA	4: ÓXIDO	5: ARMADURA VISTA
10: DEFORMACIONES, ALABEOS, ...	12: REBABAS	23: MALLA MARCADA	31: DESPORTILLADURA POR FRIMEDA
69: FRIMEDA,GANCHO,ASA,ESTROBO	130: FLECHA LATERAL	176: PINTURA (DEFECTO)	178: FISURAS
179: MANCHAS, GRASA, ...	186: COMPLEMENTOS SUCIOS	200: REPASOS INCOMPLETOS	9922: ROTURA DE PIEZA

Nota: En caso de la identificación de otro tipo de incidencia en la recepción, por favor describirla brevemente: _____

Peso Carga: Tipo Transporte: N 50% E

	TRANSPORTISTA	DESTINO
Orden de Carga: Z M Cargador: Comprobador:	Hora salida de fábrica 09:28 ERNESTO ALARCON 79624022	Carga Correcta: SI / NO Orden Correcto: SI / NO Hora de llegada: Hora de descarga: Montador: Nombre y firma receptor Fecha