

| Radicado | Equipo                           | Fabricante           | Modelo     | Número de serie | Funcionario encargado la calibración                                      |
|----------|----------------------------------|----------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 20002562 | Termómetro Digital con termistor | Traceable Digi Sense | 90080-09   | 170662615       | Gina Paola Bustos Sáenz<br>Ingeniera Química<br>Profesional Universitario |
| 20002562 | Baño termostático                | Tamson               | TV 7000 LT | 08T015          | Gina Paola Bustos Sáenz<br>Ingeniera Química<br>Profesional Universitario |

|  |                                               |
|--|-----------------------------------------------|
|  | Generado; por aprobar AMR                     |
|  | Generado, devuelto AMR para regenerar por LAB |
|  | Error plataforma tarea bloqueada              |

| Funcionario encargado la revisión/aprobación                                    | Número de páginas | Fecha de calibración | Tipo de documento   | Número Certif | OBSERV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA CERTIF |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Luis Carlos Castro Camacho<br>Licenciado en Física<br>Profesional Especializado | 4                 | 2020-07-06           | Informe de medición | 100801        | <p>2020-09-01<br/>Ref.8E3B31E4-3774-40EC-AE55-3646A6AA0B4A<br/>Actualizar Fabricante;<br/>Regeneración caratula<br/>Actualizar cargo<br/>Actualizar equipo<br/>Revisión OK (10:10)<br/>2020-09-22<br/>Bloqueo en el monitor BPM,<br/>asocio caso SAC</p>                                                                                                                                                                                                      | 2020-09-01   |
| Luis Carlos Castro Camacho<br>Licenciado en Física<br>Profesional Especializado | 2                 | 2020-07-07           | Informe de medición | 100802        | <p>2020-09-01<br/>Ref.C8E5AE3D-E137-44B0-AAA1-0DEE5A3CE2CE<br/>Generación caratula OK<br/>Generación cuerpo OK<br/>(09:30)<br/>Coord GSM: Avisar que se devuelva por el cargo del calibrador que está incorrecto<br/>2020-09-09:<br/>Regeneración carátula OK;<br/>regeneración cuerpo OK<br/>Revisión Físico OK<br/>Aprobación CGSM Pendiente por carta remisoria<br/>2020-09-11<br/>Bloqueo de la tarea (2020-09-10)<br/>Revisar Firmantes (2020-09-15)</p> | 2020-09-09   |