

Radicado	Equipo	Fabricante	Modelo	Número de serie	Funcionario encargado la calibración
20002241	Transductor de fuerza	HBM	TOP-Z30A	191230025	Juan Alberto Arias Prieto
20002241	Transductor de fuerza	HBM	STZ	121040060	Juan Alberto Arias Prieto
20002241	Transductor de fuerza	HBM	TOP-Z30A	191230025	Juan Alberto Arias Prieto
20002995	Transductor de fuerza	HBM	TOP-Z30A	191230025	Juan Alberto Arias Prieto
20002995	Transductor de fuerza	HBM	STZ	121040060	Juan Alberto Arias Prieto

20002241	Transductor de fuerza	HBM	TOP-Z30A	191230025 2	Juan Alberto Arias Prieto
----------	-----------------------	-----	----------	-------------	---------------------------

Generado; por aprobar AMR
NO generado

AUTO

20002429	Transductor de fuerza	HBM	Z30A	194213001	Ivan David Betancur Pulido
20002429	Transductor de fuerza	HBM	U15	021570S	

Funcionario encargado la revisión/aprobación	Número de páginas	Fecha de calibración	Tipo de documento	Número Certif	OBSERV	FECHA CERTIF
Ivan David Betancur Pulido	8	2020-07-15	Certificado CIPM-MRA	4872 4895	r&R NIMM 2020-09-16 Ref.99E68C4A-E3D1-44ED-BABA-DB1C041DA976 Regeneración carátula; se actualiza número de certif por numerac Auto revisión OK; aprobación CGSM (15:40)	2020-09-16
Ivan David Betancur Pulido	8	2020-07-10	Certificado CIPM-MRA	4873 4893	r&R NIMM 2020-09-16 Regeneración carátula Delegación para Juan Alberto Ref.369F4980-83E6-4697-9DF0-611A2ED7CC59 Se actualiza número certif por numerac Auto Regeneración caratula OK; generación cuerpo; revisión OK (15:28); aprobación CGSM (15:28)	2020-09-16
Ivan David Betancur Pulido	8	2020-07-22	Certificado CIPM-MRA	4874 4894	r&R PGTG 2020-09-16 Ref.D4C08D73-3B0A-499A-ADC4-384FEB01F9B6 Regeneración caratula OK; generación cuerpo revisión ok; aprobación CGSM Ok (15:40)	2020-09-16
Ivan David Betancur Pulido	8	2020-07-15	Certificado CIPM-MRA	4875 4896	r&R JAAP 2020-09-16 Ref.7AE4EE80-38AA-4002-B469-9516320D5A2F Regeneración carátula OK; revisión OK aprobación CGSM (16:23)	2020-09-16
Ivan David Betancur Pulido	8	2020-07-17	Certificado CIPM-MRA	4876 4897	r&R JAAP 2020-09-16 Ref.A3A88503-1297-488B-ABC8-D67FD0E5F964 Regeneración carátula OK; revisión OK aprobación CGSM (16:23)	2020-09-16

Ivan David Betancur Pulido	8	2020-07-14	Certificado CIPM-MRA	4861	2020-08-31: Generación Caratula con correcciones: Fecha de calibración y expedición: 2020-07-14; generación cuerpo	2020-08-31
----------------------------	---	------------	-------------------------	------	--	------------

Juan Alberto Arias Prieto	12	2020-09-10	Certificado CIPM-MRA	4891	2020-09-16 Ref.085360CF-6C52-45F1- B9FF-E46F4546017E Regeneración carátula Devolución revisión Regeneración carátula Aprobac CGSM (15:14)	2020-09-16
			Certificado CIPM-MRA	4892	2020-09-16 Ref.E0B533DF-2B5D-411E- BB8F-3185FAA061B0 generación carátula generación cuerpo Aprobac CGSM (15:03)	2020-09-16

Radicado	Equipo	Fabricante	Modelo	Número de serie	Funcionario encargado la calibración	Funcionario encargado la revisión/aprobación
20002527	Amplificador de Transconductancia	Clarke Hess	8100	414	Ingeniero Carlos Fernando Hernández Prada	Físico Alexander Martínez López
20002472	Voltímetro digital	Solartron Schlumberger	7081	001428	Ingeniera Tania Gineth Gómez Carrillo	Físico Alexander Martínez López
20002151	Multímetro Digital	Fluke	8508A	950155045	Ingeniera Tania Gineth Gómez Carrillo	Ingeniera Diana Marcela Forero Guerrero
20002151	Calibrador Multifunción	Transmille	3041A	L1323I14	Ingeniero Carlos Fernando Hernández Prada	Físico Alexander Martínez López
20002471	Multímetro Digital	Fluke	8846A	9577028	Ingeniera Diana Marcela Forero Guerrero	Físico Alexander Martínez López
20002471	Calibrador Multifunción	Fluke	5730A	3092501	Ingeniero Mauricio Sáchica Avellaneda	Ingeniera Diana Marcela Forero Guerrero
20002471	Multímetro Digital	Fluke	8508A	878349693	Ingeniero Nelson Duván Vargas Sáenz	Ingeniero Mauricio Sáchica Avellaneda
20002152	Nanovoltímetro	Agilent	34420A	MY42006002	Ingeniero Mauricio Sáchica Avellaneda	Físico Alexander Martínez López

20002152	Nanovoltímetro	Agilent	34420A	MY42005971	Ingeniero Mauricio Sáchica Avellaneda	Físico Alexander Martínez López
20002152	Grupo de referencias de tensión	Fluke	734A	6625011 y otros	Ingeniero Nelson Duván Vargas Sáenz	Ingeniero Mauricio Sáchica Avellaneda
20002152	Grupo de referencias de tensión	Fluke	7004N	954455284 y otros	Ingeniero Nelson Duván Vargas Sáenz	Ingeniero Mauricio Sáchica Avellaneda
20003080	Pinza amperimétrica	Fluke	376 FC	47255269SV	Ingeniero Nelson Duván Vargas Sáenz	Ingeniero Mauricio Sáchica Avellaneda

20003080	Pinza amperimétrica	Fluke	376 FC	47255268SV	Ingeniero Nelson Duván Vargas Sáenz	Ingeniero Mauricio Sáchica Avellaneda
----------	---------------------	-------	--------	------------	-------------------------------------	---------------------------------------

11
AUTO

20003080	Pinza amperimétrica	Fluke	376 FC	47255268SV 1	Ingeniero Mauricio Sáchica Avellaneda	Físico Alexander Martínez López
20003080	Pinza amperimétrica	Fluke	376 FC	47255269SV 1	Ingeniero Mauricio Sáchica Avellaneda	Físico Alexander Martínez López

20002212	CALIBRADOR DE PROCESOS DE PRECISION	FLUKE	7526A	4170005	Ingeniero Nelson Duván Vargas Sáenz	Ingeniero Mauricio Sáchica Avellaneda
20002212	CALIBRADOR DE PROCESOS DE PRECISION	FLUKE	7526A	4283002	Ingeniera Tania Gómez	Ingeniero Mauricio Sáchica Avellaneda
20002152	GRUPO DE REFERENCIAS DE TENSION	FLUKE	734A	6625011 y otros 2	Ingeniero Mauricio Sáchica Avellaneda	
20002152	GRUPO DE REFERENCIAS DE TENSION	FLUKE	7004N	954455284 y otros 2	Ingeniero Mauricio Sáchica Avellaneda	
20002527	Calibrador Multifunción	FLUKE	5730A	3092501	Ingeniero Carlos Fernando Hernández Prada	Ingeniero Mauricio Sáchica Avellaneda
20002527	Multímetro Digital	FLUKE	5720A	6665204	Ingeniero Carlos Fernando Hernández Prada	Ingeniero Mauricio Sáchica Avellaneda

	No generado; problemas plataforma
	Generado por Encargado; pendiente por revisar revisor
	Generado; por aprobar AMR

Número de páginas	Fecha de calibración	Tipo de documento	Número Certif	OBSERV	FECHA CERTIF
4	2020-07-30	Certificado INM	4865	2020-08-21; Carátula OK; Cuerpo OK (11:01) Corrección del Nombre equipo Caso SAC 626761	2020-08-21
4	2020-08-06	Certificado INM	4866	2020-08-21; Carátula OK; Cuerpo OK (11:20) Corrección del serial Caso SAC 626155	2020-08-21
19	2020-07-30	Certificado INM	4867	2020-08-21; Carátula OK; Cuerpo OK (11:35) Corrección Cargo Revisa	2020-08-21
10	2020-07-03	Certificado INM	4871	2020-08-20 Carátula OK; Cuerpo OK (16:17)	2020-08-20
14	2020-07-17	Certificado INM	4868	Recepción Equipo, desaparecen los equipos Caso SAC 626134 2020-09-02: Caratula OK Cuerpo OK; revisado OK (14:46)	2020-09-02
10	2020-07-16	Informe de medición	100807	Caso SAC 626134 Ref.4B61370C-0CE6-4BA8- B1CB-77E077574BFB 2020-09-02: Caratula OK Cuerpo OK; revisado OK	2020-09-02
7	2020-08-21	Informe de medición	100808	Ref. 903246DF-0209-4400- B8FA-FC44ED2DEC1A 2020-09-02: Caratula OK; cuerpo OK Pendiente por revisar Revisor Calibración Revisado OK (17:16)	2020-09-02
5	2020-07-09	Certificado INM	4869	2020-08-20 ;Carátula NO GENERADA; novedad Caso SAC 625340; y caso SAC 633247 Ref.5F14B650-92F8-4B35- A045-FD66791B26E4 2020-09-15 Regeneración carátula OK; generación cuerpo OK; revisión OK; paso aprobación CGSM (16:41)	2020-09-15

5	2020-07-07	Certificado INM	4870	2020-08-20 ;Carátula NO GENERADA; novedad Caso SAC 625340 y caso SAC 633247 Ref.8F5684E9-BB55-4B89- 8B2E-C464D4DB20A5 2020-09-15 Regeneración carátula OK; generación cuerpo OK; revisión; paso aprobación CGSM (16:50)	2020-09-15
9	2020-06-25	Informe de medición	100800	31/08/2020 Estado bloqueado Caso SAC 623017 Ref.EF109EE7-5339-4979- A640-3298604F9A83 2020-09-15 Revisión carátula; ajuste serial quitando el 1; regeneración carátula OK;	2020-09-15
9	2020-07-07	Informe de medición	100803	31/08/2020 Estado bloqueado Caso SAC 623017 Ref.19ACA0E5-1D82-4EB2- A39C-2E65B32ED952 2020-09-15 Revisión carátula; ajuste serial quitando el 1;	2020-09-15
4	2020-08-14	Informe de medición	100804 100810	31/08/2020 Estado bloqueado Caso SAC 630751 Ref.3D89A72E-A640-4E08- 829B-2FDEA8AEF82C 2020-09-16 se desbloquea;se actualiza número de certif por numerac Auto; generacióiñ carátula OK; revisión OK (16:49); aprobación CGSM (17:24)	2020-09-16

4	2020-08-21	Informe de medición	100805 100809	31/08/2020 Estado bloqueado Caso SAC 630751 Ref.D706C68C-7AF4-48AF-AA0C-4BA9F22C4BB6 2020-09-16 se desbloquea; se actualiza número de certif por numerac Auto Regeneración carátula OK; revisión OK aprobación CGSM (16:24)	2020-09-16
---	------------	---------------------	------------------	--	------------

4	2020-09-08			Ref.D6b293ba-2898-41f3-88c5-15b48887de4d 2020-09-16 Recepción equipo pendiente	
4	2020-09-08	Informe de medición	100811	Ref. 368EDCFF-BEC0-4B74-A3C2-BEDE33469840 2020-09-16 Recepción equipo OK Generación carátula en proceso 2020-09-18 Revisión certificado OK (16:01). Nota: No aparece el país del certificado	

4	2020-09-09	Certificado INM	4898	Ref.B21903E5-9C6A-4C18-8AB5-0DDDEA589DC8 2020-09-17 Desbloqueo por DW Numeración Auto Generación carátula; generación cuerpo; revisión OK (09:30); aprobación CGSM (16:41)	2020-09-17
4	2020-09-16		4909	Ref.640537fc-0616-4232-82c6-b460da9f9aa9 2020-09-17 Desbloqueo DW; Numeración Auto; generación carátula pendiente; 2020-09-18 Devolver para regenerar el serial que le falta el 2 Regeneración carátula OK; revisión pendiente (09:59); aprobación CGSM (15:55)	
4				Ref. 294993b0-7c97-4f71-9d17-080972e02045 2020-09-17 generación carátula pendiente	
				Ref.BE4B10D4-B1EC-4249-8983-FF478A2DBD90 2020-09-17 generación carátula pendiente	
5	2020-09-02	Certificado INM	4899	Ref.BA3B42B3-11AD-4777-A3C2-A9EF303F4C5E 2020-09-17 Generación carátula OK; generación cuerpo OK; revisión (10:00); aprobación CGSM (16:43)	2020-09-17
5	2020-08-13	Certificado INM	4900	Ref.1ED00A72-E3F8-4565-8FBC-8BF54240267A 2020-09-17 Generación carátula OK; generación cuerpo OK (10:18) aprobación CGSM (16:43)	2020-09-17

Radicado	Equipo	Fabricante	Modelo	Número de serie	Funcionario encargado la calibración
20002049	MANÓMETRO DIGITAL CON INDICADOR	PRESYS	PC 507	533.07.04 (ID: PL 109)	Ingeniero Jorge Enrique Gómez Herrera
20002049	MANÓMETRO DIGITAL CON INDICADOR	PRESYS	PC 507	152.07.07 (ID: PL 123)	Ingeniero Jorge Enrique Gómez Herrera
20002049	MANÓMETRO DIGITAL CON INDICADOR	PRESYS	PC 507	153.07.07 (ID: PL 124)	Ingeniero Jorge Enrique Gómez Herrera

20002049	BAROMETRO	HONEYWELL	HPB200R2DA A	29327 iD: PL 117	Ingeniero Jorge Enrique Gómez Herrera
AUTO					
20003090	MANOMETRO	WIKA	CPG 1500	1A01AFITR33	Ingeniero Jorge Enrique Gómez Herrera
20003090	MANOMETRO	WIKA	CPG 1500	1A01A8K6Q2A 1	Ingeniero Jorge Enrique Gómez Herrera
20002049	BAROMETRO	VAISALA	PTB330	L2910047 (ID: PL 228)	Ingeniero Jorge Enrique Gómez Herrera
20002049	BAROMETRO	VAISALA	PTB301	PL 275	Ingeniero Jorge Enrique Gómez Herrera



No generado; problemas
plataforma

Generado; por aprobar AMR

Funcionario encargado la revisión/aprobación	Número de páginas	Fecha de calibración	Tipo de documento	Número Certif	OBSERV	FECHA CERTIF
Físico Mayckol Jesid Morales Castro	6	2020-08-20	Certificado INM	4872	<p>2020-08-26 Tipo: PC 507 Número Serie: 533.07.04 (ID: PL 109) Caratula OK; pendiente cuerpo LAB 2020-08-27: Generación cuerpo Certificado OK Revisión: Caratula no correcta (09:59). Se reporta caso SAC Se regenera certificado, y la carátula no se actualiza 2020-09-07: Regeneración Caratula con información complementaria al tipo (OK); generación cuerpo (OK); revisión OK en reunión (11:51)</p>	Lab:07/09/2020 CGSM: 08/09/2020
Físico Mayckol Jesid Morales Castro	6	2020-08-24	Certificado INM	4873	<p>2020-08-27: Tipo: Número Serie: 152.07.07 (ID: PL 123) Caratula OK; Generación cuerpo Certificado OK 2020-09-07: Devolución por CGSM (Serial PL 124) Regeneración caratula OK; regeneración cuerpo OK; revisión calibración OK; revisión CGSM 2020-09-09:</p>	27/08/2020 2020-09-07
Físico Mayckol Jesid Morales Castro	6	27/08/2020 20/08/2020	Certificado INM	4874	<p>Ref.A2418EAA-2D7D-4F02-BBBF-1D50FC5B9F4B No ha llegado al LAB para recepción. Caso SAC: 632592 2020-09-07: Regeneración caratula OK; Generación Cuerpo OK; Revisión calibración OK; revisión CGSM (2020-09-16)</p>	2020-09-07

Físico Mayckol Jesid Morales Castro	6	2020-09-09	Certificado INM	4887	2020-09-11 Regeneración caratula OK; regeneración cuerpo OK; revisión certificado; ajuste cuerpo certificado fecha calibración: 2020-01-21 Revisión CGSM (15:08)	2020-09-11
Físico Mayckol Jesid Morales Castro	6	2020-09-14	Certificado INM	4908	17/09/2020 Ref.9AE98FB0-AB2F-4861- 8261-6E8C7391DA93 Cargue de interfaz doble; se realiza recarga de navegador y se corrige Generación carátula OK; generación cuerpo OK; revisión pendiente; revisión CGSM (11:17)	
Físico Mayckol Jesid Morales Castro	6	2020-09-15	Certificado INM	4889 4929	Ref.9DB74FB0-5B4E-4F1A- 84A0-B6EA98EC4D48 Devuelto por el físico para regeneración por serial incorrecto y número certificado incorrecto. No aparece el campo número de páginas. Caso SAC 636711 2020-09-30 Generación caratula OK;	
Físico Mayckol Jesid Morales Castro	6	2020-09-17	Certificado INM	4910	2020-09-18 Ref.A94E2AFF-C426-40F2- 90AA-4FBCD5BE1282 Generación carátula OK; generación cuerpo OK; revisión se devuelve por caratula no correcta (ocupa más de 1 pagina); regeneración carátula OK; paso a revisión (16:38)	
Físico Mayckol Jesid Morales Castro	6	2020-09-24	Certificado INM	4928	2020-09-30 Ref. 095E98D8-C551-42EE- 84D8-2B5566D70A81; generación caratula OK; generación cuerpo OK	