

Radicado	Equipo	Fabricante	Modelo	Número de serie	Funcionario encargado la calibración
2117	Reglilla de calibración para microscopio	NIKON	ND	ICA50001	Víctor Hugo Gil Gil
2117	Reglilla de calibración para microscopio	NIKON	ND	ICA11001	Víctor Hugo Gil Gil
2119	Cinta 1a vez	Starrett	Y510B-15CM	L05-EA2	Victor Hugo Gil Gil
2119	Cinta 2a vez	Starrett	Y510B-15CM	L05-EA2	Victor Hugo Gil Gil

2593	Sistema óptico de medición	Mitutoyo	Quick Scope QS-E1020	660103 (AF 02549)	David Alonso Plazas Fernández
2594	Bloque de 200 mm y 500 mm	Frank	N/D	995	David Alonso Plazas Fernández
2590	Juego de cilindros tapón	Mahr	N/D	AF-04873	Victor Hugo Gil Gil
2119	Cinta 3a vez	Starrett	Y510B-15CM	L05-EA2	Victor Hugo Gil Gil

2119	Cinta 4a vez	Starrett	Y510B-15CM	L05-EA2	Victor Hugo Gil Gil
2342	Comparador de carátula	Standard	1414010	240028 2	David Alonso Plazas Fernández
2342	Comparador de carátula	Standard	1414010	246853 2	David Alonso Plazas Fernández

Generado; por aprobar AMR
 NO generado
 Documento traslado pendiente

Funcionario encargado la revisión/aprobación	Número de páginas	Fecha de calibración	Tipo de documento	Número Certif	OBSERV	FECHA CERTIF
Victor Hugo Gil Gil David Alonso Plazas Fernández	Tres	2020-09-09	Certificado INM	4885	2020-09-11 Cliente externo Delegar tarea Ref.976F10D5-6E51-4ED3-8930-499D477F071E daplazas a vgil () Corrección funcionario de revisión Generación caratula sin información. Se reprograma nueva reunión Caso SAC asociado 635901 2020-09-17 Revisión por DW 2020-10-07 Se devuelve SAC 635901 por	
Victor Hugo Gil Gil David Alonso Plazas Fernández	Tres	2020-09-09	Certificado INM	4886		
David Alonso Plazas Fernández	Tres	2020-06-11	Certificado INM	4854 4901	2020-08-31 Regeneración del certificado pendiente por DW Actualmente están invertidos los encargados de generar y revisar calibración 2020-09-17 Ref.1A527AAC-4270-41B9-8485-A4FB3EE6A939 Regeneración carátula (sin información); Revisión por DW Caso SAC 634978	
David Alonso Plazas Fernández	Tres	2020-06-25	Certificado INM	4855	Delegar tarea Ref.4B0F5DF3-9009-43B2-A583-C8038B420C07 daplazas a vgil (10:50) No tiene información del equipo al recepcionar. Generación SAC al proveedor	2020-08-31

Victor Hugo Gil Gil	Siete	2020-07-07	Certificado INM	4877	2020-08-31: Regeneración caratula OK.Se aclara que el serial es confirmado por David Plazas. Regeneración Cuerpo OK	2020-08-31
Victor Hugo Gil Gil	Cuatro	2020-07-09	Certificado INM	4878	2020-08-31: Generación carátula; corrección Tipo a mm. Generación cuerpo OK Reviso OK (15:39)	2020-09-10
David Alonso Plazas Fernández	Seis	2020-07-07	Certificado INM	4879	2020-08-31: Pendiente por el documento de traslado de equipo del Ing.Victor Gil 2020-09-02: Cambio Equipo "Juego de 77 cilindros Tapón"; generación Carátula OK; cuerpo OK (08:41)	2020-09-10
David Alonso Plazas Fernández	Tres	2020-07-16	Certificado INM	4880	Recepción de equipo Ref. 0CE5235E-FD76-4877-A5EA-DE24E21B6864 2020-09-10: Revisión caratula OK Cargue cuerpo OK Revisión OK Paso a revisión CGSM (10:29)	2020-09-10

David Alonso Plazas Fernández	Tres	2020-08-10	Certificado INM	4881	<p>2020-09-10: Delegar tarea Ref. FB06EC54- EF6E-4A77-BFE8- C066F38217EE daplazas a vgil (11:07) Actualización Fecha entrega por LAB: 2020-08-10 Corrección tipo Y510B-15CM; corrección serie: suprimir 3 Regeneración caratula OK; regeneración cuerpo OK; revisión, serial incorrecto (corrección incluyendo el consecutivo) Revisión OK Paso a revisión CGSM (11:45)</p>	2020-09-10
Victor Hugo Gil Gil	Cuatro	2020-09-08	Certificado INM	4883	<p>Ref. 4588EFFB-77C9-44C9- BA34-205F92D8AC9F 2020-09-10: Generación caratula OK Generación cuerpo OK Revisión OK Paso a revisión CGSM (10:05)</p>	2020-09-10
Victor Hugo Gil Gil	Cuatro	2020-09-08	Certificado INM	4884	<p>Ref. A65ABB49-49B2-44C4- 82B7-88A0B5700EAB 2020-09-10 Generación caratula OK Generación cuerpo OK Revisión OK Paso a revisión CGSM (10:13)</p>	2020-09-10