

Instituto Nacional de Metrología

Análisis de traza

Servicios Calibraciones

Fecha creado: 2020-10-07

1.1.Traza actual radicado 20003028

Figura 1.1. Traza actual radicado 20003028

ASUNTO	USUARIO ENCARGADO	ESTADO	FECHA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Documento Traslado de Equipo	LUIS ENRIQUE AMAYA RINCON	Ejecutado	2020-09-21T11:46:28.21
Registrar Recepción de Equipo Laboratorio Radicado No.20003028	JORGE ENRIQUE GÓMEZ HERRERA	Ejecutado	2020-09-23T12:38:38.09
Calibrar Equipo Radicado No.20003028	JORGE ENRIQUE GÓMEZ HERRERA	Ejecutado	2020-10-06T15:32:06.687
Revisar Caratula Radicado No.20003028	JORGE ENRIQUE GÓMEZ HERRERA	Ejecutado	2020-10-06T15:37:09.617

1.2.Monitor BPMetro

Figura 1.2.Visualización monitor BPMetro - Ref.C46BF25A-48FA-4198-94D2-36C7A6300913

Referencia:
C46BF25A-48FA-4198-94D2-36C7A6300913

Tarea:

Proceso:
Seleccionar...

Buscar

Reestablecer

Proceso	Referencia	Tarea	Recibido	Hora	Fecha límite	Hora límite	Estado	Descripción
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(Todo)	<input type="text"/>
143007	C46BF25A-48F...	Actualizar Fechas	6/10/2020	15:37	6/10/2020	16:37	Bloqueado	Error al ejecutar...

Error al ejecutar Tarea de Servicio Web.
Servicio Web: Calibration
Método: ConfirmProgramming, Detalle: items

Los valores para el Servicio Web se extraen de mas de un Grupo de Campos.Solo se puede configurar un Grupo de Campos para extraer los valores.

Error al ejecutar Tarea de Servicio Web.
Servicio Web: Calibration
Método: ConfirmProgramming, Detalle: items

Los valores para el Servicio Web se extraen de mas de un Grupo de Campos.Solo se puede configurar un Grupo de Campos para extraer los valores.

Conclusión

El certificado 4940 continua sin poderse generar por problemas de bloqueo de la plataforma BPMetro.