# ANEXO # 1

# Acta De Entrega de los Equipos Y Registros Fotográficos

Servicio Integrado de Copiado
NIT 30353202-5

**ACTA DE SOPORTE DE ENTREGA DE EQUIPOS**

En la ciudad de Manizales a los 25 dias del mes de Septiembre del año 2025 mediante la presente acta se hace entrega de equipos por parte de la empresa sicopinet conforme a los siguientes datos

(2) máquinas con las siguientes especificaciones técnicas: Tiempo de calentamiento: 15 segundos Velocidad de primera página: 3,5 segundos Velocidad de salida continua: 50 páginas por minuto Memoria: Máximo: 1 GB Unidad de disco duro: 128 GB Dimensiones (An x La x Al): 670 x 682 x 895 mm Peso: 97 kg Fuente de energía: 220 - 240 V, 50/60 Hz COPIADORA Proceso de copia: Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica Copia múltiple: Hasta 999 copias Resolución: 300 dpi, 600 dpi Zoom: Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% IMPRESORA Lenguaje de la impresora: Estándar: PCL5e. PCL6, PDF Opcional: Adobe® PostScript® 3**, 1PDS Resolución de la impresión: 300 dpi, 600 dpi Interfaz: Estándar: USB 2.0, Ranura SD, Ethernet 10 base-T/100 baseTX Opcional: IBEE 1284 bidireccional, Wireless LAN (JEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet Protocolo de red: TCP/IP (IP v4, 1P v6), PX/SPX Entornos Windows®: Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 Entornos de SO Mac: Macintosh OS X v10.2 o posterior Entornos UNIX: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX Entornos Novell® Netware®: v6.5 Entornos SAP® R/3®: SAP® R/3® ESCANER Velocidad de escaneo: A todo color: Máximo 31 originales por minuto B/N; Máximo 61 originales por minuto Resolucita de escaneo: Máximo: 600 dpi TWAIN: 1.200 dpi Formato del original: A3, A4, A5 Formato de archivokgna página TIFF. Una página JPEG, Una página PDF, Una página PDF de alta compresión. Una página PDF-A, Multipágina TIFF, Multipágina PDF. Multipágina PDF de alta compresión. Multipágina PDF-A Controladores incluidos: TWAIN de red Escaneo a: Correo electrónico: SMTP, POP, IMAP4 Carpeta: SMB FTP. NCP FAX Circuito: PSTN, PBX Compatibilidad: ITU-T (CCITT) G3 Resolución: 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi Velocidad de transmisión: 2 segundos (200 x 100 dpi, JBIG) Velocidad de módem: Máximo: 33,6 Kbps Velocidad de escaneo: 0,9 segundos Capacidad de memoria: Estándar.

una (1) máquina impresora con las siguientes especificaciones técnicas: Tecnología de Impresión: Inyección de tinta Heat-FreeTM Micro Piezo de 4 colores (CMYK) Resolución Máxima de Impresión: Hasta 5760 dpi x 1440 dpi Velocidad de Impresión ISO: Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/carta) Velocidad de Impresión

los equipos se entregan en estado operativo y debidamente verificados por el área técnica

* El receptor se compromete a velar por el cuidado y uso adecuado de los mismos.
* En caso de fallas o daños, se deberá notificar inmediatamente al área de soporte técnico.

**recibido por** Juan Ma Mesa


CALLE 20ª 21-33 PASAJE DE LA BENEFICENCIA TEL: 8823560
SERVICIO A DOMICILIO

Powered by CamScanner









# ANEXO # 2

# Factura N° 505

# Trasporte de fotocopiadoras

# ACARREOS JULIAN

FACTURA # 505
CLIENTE SICOPINET
FECHA 25/09/2025
LUGAR CABLE AEREO MANIZALES

| NO | DESCRIPTION | CANT | VALOR U | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITRANSPORTE DE 2 FOTOCOPIADORAS | 1 | $ 100.000 | $ 100.000 |
| | | | TOTAL | **$ 100.000** |

JULIAN MARTINEZ

# ANEXO # 3

# Formato Inducción en el manejo de las Maquinas

# HOJA DE INDUCCIÓN PARA EL MANEJO DE FOTOCOPIADORA

## ANEXO 3

**Fecha de inducción:** 25/07/2025
**Lugar:** CABLE AERERO
**Nombre del colaborador:** STIVEN CASTRO AGUIRRE
**Área o dependencia:** ADMINISTRATIVO

---

## 4. OBJETIVO DE LA INDUCCIÓN

Brindar al colaborador las instrucciones básicas y normas de uso para el manejo adecuado de la fotocopiadora, con el fin de garantizar su buen funcionamiento, prolongar su vida útil y evitar daños o accidentes.

---

## 2. INSTRUCCIONES BÁSICAS

- ✅ Encendido y apagado adecuado del equipo.
  ✅ Ubicación del interruptor general.
  ✅ Uso correcto del panel de control y funciones básicas (copiar, escanear, ampliar, reducir, etc.).
  ✅ Colocación de documentos en el alimentador o vidrio.
  ✅ Selección de bandejas y tamaño del papel.
  ✅ Revisión y reposición de tóner o papel.
  ✅ Identificación de errores comunes y cómo solucionarlos.
  ✅ Normas de seguridad (no abrir la tapa durante la copia, evitar colocar objetos pesados sobre la máquina, etc.).

## 3. NORMAS DE USO

- Usar únicamente para actividades laborales autorizadas.
- Reportar cualquier daño o mal funcionamiento al área de sistemas o mantenimiento.
- No realizar manipulaciones internas sin autorización.
- Conservar limpio el equipo después del uso.

---

## 4. OBSERVACIONES ADICIONALES

- El código mas usual es el SC541, pues este es un error de la unidad fusora, el cual pide reseteo de la maquina, y se soluciona:
  1- clear moden – 107 – stop sostenido hasta que la maquina cambie el panel de control
  2- se procede apagar la maquina por un periodo de un minuto, después encenderla y volverá a su normal funcionamiento.



**ALEX GOMEZ**

Técnico Encargado

# ANEXO # 4

# Anexo Fotográfico Suministro de Tonner


MALA


EXTINTOR


EPSON
544
EPSON
544
EPSON
544
EPSON
544
THIS SIDE UP
TONER KIT
OPEN

# ANEXO # 5

# Registro Contador de Fotocopias e impresiones

Primer contador



Please send FAX from this edge.

## Page Counter:Printing

Serial No.: G987XC56187

Data of Today: Sep. 25,2025 10:33 AM

| | |
|---|---|
| Total Counter | 98325 |
| Copier Counter:B & W | 29468 |
| Printer Counter:B & W | 68827 |
| FAX Counter:B & W | 30 |
| Duplex Counter | 7103 |

Please FAX to ...

Primer contador



Please send FAX from this edge.

## Page Counter:Transmission

Serial No.: G987XC56187

Data of Today: Sep. 25,2025 10:33 AM

| | |
|---|---|
| Send Total Counter:Color | 0 |
| Send Total Counter:B & W | 180 |
| FAX Send Counter | 0 |
| Scan Send Counter:Color | 0 |
| Scan Send Counter:B & W | 180 |

Please FAX to ...

Segundo contador

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: G987XC56187

Data of Today: Nov. 12,2025 12:55 PM

| | |
|---|---|
| Total Counter | 157254 |
| Copier Counter:B & W | 58701 |
| Printer Counter:B & W | 98523 |
| FAX Counter:B & W | 30 |
| Duplex Counter | 7103 |

Contador inicial = 90325

Actual = 157254

= 50929 x 45

= 2.291.805

Please FAX to ...

18C21

Segundo contador



Please send FAX from this edge.

## Page Counter:Transmission

Serial No.: G987XC56187

Data of Today: Nov. 12,2025 12:55 PM

| | |
|---|---|
| Send Total Counter:Color | 0 |
| Send Total Counter:B & W | 905 |
| FAX Send Counter | 0 |
| Scan Send Counter:Color | 0 |
| Scan Send Counter:B & W | 905 |

Contador inicial = 180.

Actual = 905

= 725 x 45

= 32625.

Please FAX to ...

Primer contador



Please send FAX from this edge.

## Page Counter:Printing

Serial No.: G986XA17520

Data of Today: Sep, 25,2025 10:28 AM

| | |
|---|---|
| Total Counter | 321539 |
| Copier Counter:B & W | 156360 |
| Printer Counter:B & W | 150593 |
| FAX Counter:B & W | 2 |
| Duplex Counter | 17685 |

Please FAX to ...

Primer contador



Please send FAX from this edge.

## Page Counter:Transmission

Serial No.: G986XA17520

Data of Today: Sep, 25,2025 10:28 AM

| | |
|---|---|
| Send Total Counter:Color | 0 |
| Send Total Counter:B & W | 8683 |
| FAX Send Counter | 0 |
| Scan Send Counter:Color | 0 |
| Scan Send Counter:B & W | 13069 |

Please FAX to ...

17A23

4981000

Segundo Cont.



Please send FAX from this edge.

## Page Counter:Printing

Serial No.: G986XA17520

Data of Today: Nov. 12,2025 12:50 PM

| | |
|---|---|
| Total Counter | 363180 |
| Copier Counter:B & W | 166342 |
| Printer Counter:B & W | 196836 |
| FAX Counter:B & W | 2 |
| Duplex Counter | 37229 |

Contador inicial = 321539

Contador actual = 363180

- = 41641 X 45

= 1873.845

Please FAX to ...

Segundo contador



Please send FAX from this edge.

## Page Counter:Transmission

Serial No.: G986XA17520

Data of Today: Nov. 12,2025 12:50 PM

| | |
|---|---|
| Send Total Counter:Color | 81 |
| Send Total Counter:B & W | 21924 |
| FAX Send Counter | 0 |
| Scan Send Counter:Color | 81 |
| Scan Send Counter:B & W | 21924 |

Contador inicial 13069.


Actual = 21924.

= 8855 x 45 =

= 398475


Please FAX to ...

Primer contador




| | |
|---|---|
| Serial Number | X644498874 |
| Firmware | VC15K1 |
| | |
| Borderless | |
| Color Pages | 0 |
| B/W Pages | 0 |
| | |
| With Border | |
| Color Pages | 27062 |
| B/W Pages | 6972 |
| | |
| Blank Pages | 2 |
| Total Pages | 34034 |
| First Time Printing | 2025/09/25 |

Segundo contador.




| | |
|---|---|
| Serial Number | X644498874 |
| Firmware | VC15K1 |
| Borderless | |
| Color Pages | 0 |
| B/W Pages | 0 |
| With Border | |
| Color Pages | 30088 |
| B/W Pages | 7628 |
| Blank Pages | 2 |
| Total Pages | 37718 |
| First Time Printing | 2025/11/12 |

Inicial = 34034

Actual = 37718

= 3684 x 28

= 103152

# ANEXO # 6

# Formato de Mantenimiento de las maquinas

## FORMATO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA

## ANEXO 6

**EMPRESA: CABLE AEREO**
**ÁREA O DEPENDENCIA:** ADMINISTRACION
**FOTOCOPIADORAS RICOH 501**

### DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO


**16/10/2025**

| Ítem revisado / Repuesto | Estado encontrado | Acción realizada / Cambio | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Tóner | bajo | Cambio tonner | Se dejan 1 tonner de repuestos |
| Rodillos de alimentación | bien | | |
| Bandejas de papel | Bien | | |
| Sistema de escaneo | Bien | | |
| Unidad de imagen / tambor | Bien | | |
| Fijador (fusor) | Bien | | |
| Mantenimiento general | | Se realizo su respectivo mantenimiento | |

12/011/2025

| Ítem revisado / Repuesto | Estado encontrado | Acción realizada / Cambio | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Tóner | bajo | Cambio tonner | Se dejan 2 tonner de repuestos |
| Rodillos de alimentación | bien | | |
| Bandejas de papel | Bien | | |
| Sistema de escaneo | Bien | | |
| Unidad de imagen / tambor | Bien | | |
| Fijador (fusor) | Bien | | |
| Mantenimiento general | | Se realizo su respectivo mantenimiento | |

En las mismas fechas se realizo ajuste al sistema continuo de la impresora Epson 3210 para un mejor funcionamiento en impresión, y a ambas fotocopiadoras



**ALEX GOMEZ**

Técnico Encargado

# ANEXO # 7

# Registro Fotográfico Mantenimiento de las impresoras











RICOH
MP 501







RICOH
MP 501
RICOH




EPSON
RICOH
KYOCERA


EPSON
RICOH



# ANEXO # 8

# Registro Fotográfico de entrega de suministros