HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S.

NIT : 830,044,682 - 3
CL 46 A 82 54 INT 04 AGRUPACION
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4161066 4161751
fe-hcol@heidelberg.com.co
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04

Cliente	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA		
NIT	830,001,113 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4578000
Dirección	CR 66 24 09	**Vendedor**	HEIDELBERG COLOMBIA
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	3
Correo	gerencia@imprenta.gov.co	**F**	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECT. DE VENTA

HFE 17410

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-09-10	15:28:09
Expedición	2024-09-10	15:29:34
Vencimiento	2024-10-10	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030050000005	SERVICIO TECNICO	UND	1.00	3,256,000.00	3,256,000.00

Total Bruto	3,256,000.00
IVA	618,640.00
Retenc. IVA	92,796.00
Retenc. ICA	31,452.96
Total a Pagar	**$ 3.750.391,04**

CONDICION DE PAGO

Credito 30 Dias Efectivo 3.750.391,04 Cuota 1 Vence el 2024-10-10

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setecientos Cincuenta Mil Trescientos Noventa Y Un Pesos Mcte Con 04/100

OBSERVACIONES

Mantenimiento maquina Heidelberg CD 102-4 No. 549440 // ODST 24117, 24143, 24130, 24150 //
O.C 22400011

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ADRIANA LORENA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764063575534 **aprobado en** 2024-01-11 **vigente** 12 Meses, **prefijo** HFE **desde el número** 15001 **al** 20000

CUFE :91e50f4a1a2b1d2ed0bd99787ecb34aa31fe468a5343f8c308afcfd4e38120bf06afb70569c7281213cdeab3f6849083

ORIGINAL

GOBIERNO NACIONAL	Imprenta Nacional de Colombia **CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	GA-FO-9 22/06/2023 Versión 2

Supervisor de contrato:	**CESAR AUGUSTO ESTUPIÑAN PINILLA** **TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ**	Fecha de cumplido:	12/09/2024 (DD/MM/AAAA)
Nombre del contratista:	**HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S.**	No. de contrato y año:	**224000011**
Objeto del Contrato:	PRESTAR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MANTENIEMINTO (MECÁNICO, ELÉCTRICO, HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO), PREVENTIVO Y CORRECTIVO, Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, ASÍ COMO EL ENTRENAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN EN EL USO Y CONSERVACIÓN DE LAS MÁQUINAS IMPRESORAS HEIDELBERG, PLEGADORAS STAHL Y GUILLOTINAS POLAR MORH.		

Descripción del bien o servicio recibido:

SE HA PRESTADO EL SERVICIO TECNICO PARA LA MAQUINA IMPRESORA CD 102 - 4, REPORTES: 24117, 24130, 24143 Y 24150).

DE ACUERDO A LA FACTURA HFE 17410 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

SEGÚN SOPORTE APORTADO POR EL CONTRATISTA, REALIZA EL PAGO DE PARAFISCALES.

NOMBRE SUPERVISOR	FIRMA
CESAR AUGUSTO ESTUPIÑAN PINILLA	**CESAR AUGUSTO ESTUPIÑAN PINILLA**
NOMBRE SUPERVISOR	FIRMA
TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ	**TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ**

Nota: En el caso de que en las Ordenes de servicio u Ordenes de compra queden saldos disponibles que no van a ser ejecutados, el supervisor del contrato deberá informar a la Subgerencia Administrativa y Financiera - Presupuesto dentro del mismo cumplido, para efectos de hacer los ajustes respectivos.

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 24117

Fecha: Agosto 16/2024
Cliente: Imprenta Nacional de Colombia
Ciudad: Bogotá.
Contacto: Tulio Arias
Cargo:

Tipo de máquina: Heidelberg.
Modelo: CD 102.4
No. de Serie: 649440
Totalizador: 230473474
Giros: 280.389373

Actividad Realizada: Problema de Inicialización.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Revisión por falla durante la inicialización error en el módulo DiPM, comunicación CAN imposible Dirección 14.47.
En la revisión se observa que el módulo si conecta con la máquina pero un grupo de entradas y salidas digitales no esta trabajando. se desmonta el módulo y se acondiciona para intercambiarlo con la unidad Nº 4.
Se deja en prueba.
En el tablero de la salida se limpiaron ventiladores para mejorar la temperatura interna y descartar posible falla por temperatura.
En las pruebas y el acompañamiento el fallo no se presentó. La máquina queda trabajando y en observación
La referencia del módulo es. PDIM I 00.785.1275/03.

Tipo de trabajo:

- ☐ Mantenimiento correctivo
- ☐ Mantenimiento preventivo
- ☐ Instalación de máquina
- ☐ Instalación de piezas
- ☐ Garantía de máquina
- ☐ Garantía de servicio
- ☐ Instrucción máquina nueva
- ☐ Instrucción / Asesoría
- ☐ Diagnóstico
- ☐ Traslado
- ☐ Montaje de Insumos

$ 30.000

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
16.08.24	7:45	11:45	—	4
			Total Horas	4

Tiempos de Viaje

Fecha	Desde	Hasta	Total

Trabajo terminado: ☒ SI ☐ NO Facturar: ☒ SI ☐ NO Contrato: ☒ SI ☐ NO

Nombre y firma del Técnico

Rogue A. Guerrero
Fabio Fuentes

Recibí conforme

Firma y Sello

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 24143

Pg. ___ de ___

Fecha: AGOSTO 30 DE 2024
Cliente: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Ciudad: BOGOTA DC
Contacto: JULIO ARIAS
Cargo:

Tipo de máquina: HEIDELBERG
Modelo: CD102-4
No. de Serie: 549440
Totalizador: 230665468
Giros: 280715253

Actividad Realizada: INSTALACION DE REPUESTOS Y REVISION DE REGISTRO LATERAL 4 UNIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

SE REVISO EL SISTEMA DEL REGISTRO LATERAL DE LA 4 UNIDAD Y ES NECESARIO QUE SE REMPLACE EL MODULO QUE SE DIAGNOSTICO EN ORDENES ANTERIORES YA QUE ESTE MODULO ES PARTE DEL SISTEMA DEL REGISTRO LATERAL DE ESTA UNIDAD TAMBIEN SE TRATO DE ISTALAR EL VENTILADOR DEL ARMARIO PERO ESTE LLEGO CON UN DEFECTO EL CUAL NO SE PUDO DEJAR OPERANDO Y SE DEJA LISTO PARA SU DEVOLUCION.

Tipo de trabajo:

- ☐ Mantenimiento correctivo
- ☐ Mantenimiento preventivo
- ☐ Instalación de máquina
- ☐ Instalación de piezas
- ☐ Garantía de máquina
- ☐ Garantía de servicio
- ☐ Instrucción máquina nueva
- ☐ Instrucción / Asesoría
- ☒ Diagnóstico
- ☐ Traslado
- ☐ Montaje de Insumos

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
30/08/24	7:30 AM	3 PM	—	7½
			Total Horas	

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total
30/08/24	630 AM	730 AM	1

$ 28000

Trabajo terminado: ☒ SÍ ☐ NO Facturar: ☒ SÍ ☐ NO Contrato: ☐ SÍ ☐ NO

Nombre y firma del Técnico

JOSE R CARDONA

Recibí conforme

Firma y Sello

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 24143

Pg. ___ de ___

Fecha: AGOSTO 30 DE 2024
Cliente: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Ciudad: BOGOTA DC
Contacto: TULIO ARIAS
Cargo:

Tipo de máquina: HEIDELBERG
Modelo: CD102-4
No. de Serie: 549440
Totalizador: 230665468
Giros: 280715253

Actividad Realizada: INSTALACION DE REPUESTOS Y REVISION DE REGISTRO LATERAL 4 UNIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

SE REVISO EL SISTEMA DEL REGISTRO LATERAL DE LA 4 UNIDAD Y ES NECESARIO QUE SE REEMPLACE EL MODULO QUE SE DIAGNOSTICO EN ORDENES ANTERIORES YA QUE ESTE MODULO ES PARTE DEL SISTEMA DEL REGISTRO LATERAL DE ESTA UNIDAD TAMBIEN SE TRATO DE ISTALAR EL VENTILADOR DEL ARMARIO PERO ESTE LLEGO CON UN DEFECTO EL CUAL NO SE PUDO DEJAR OPERANDO Y SE DEJA LISTO PARA SU DEVOLUCION.

Tipo de trabajo:

- ☐ Mantenimiento correctivo
- ☐ Mantenimiento preventivo
- ☐ Instalación de máquina
- ☐ Instalación de piezas
- ☐ Garantía de máquina
- ☐ Garantía de servicio
- ☐ Instrucción máquina nueva
- ☐ Instrucción / Asesoría
- ☒ Diagnóstico
- ☐ Traslado
- ☐ Montaje de Insumos

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
30/08/24	7:30 AM	3 PM	—	7½
			Total Horas	

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total
30/08/24	6:30 AM	7:30 AM	1

$ 28000

Trabajo terminado: ☒ SÍ ☐ NO

Facturar: ☒ SÍ ☐ NO

Contrato: ☐ SÍ ☐ NO

Nombre y firma del Técnico

JOSE R CARDONA

Recibí conforme

Firma y Sello

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 21

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 24130

Pg. 1 de 1

Fecha: Agosto 23/2024
Cliente: Imprenta Nacional de Colombia
Ciudad: Bogotá.
Contacto: Tulio Arias
Cargo:

Tipo de máquina: Heidelberg.
Modelo: CD 102-4
No. de Serie: 549.440.
Totalizador: 230526086
Giros: 280.455566

Actividad Realizada: Diagnostico

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Pruebas de módulo PDIM. por falla de inicialización. se instaló módulo que se encontró en mantenimiento el cual había sido cambiado en años anteriores. se desconoce la causa. en las pruebas se logró iniciar la máquina y habilitar su funcionamiento. el módulo defectuoso queda en mantenimiento para una posible revisión.

En las pruebas la máquina no reportó fallo en la unidad a donde se instaló el módulo. se recomienda hacer seguimiento a su funcionamiento.

Tipo de trabajo:

- [x] Mantenimiento correctivo
- [ ] Mantenimiento preventivo
- [ ] Instalación de máquina
- [ ] Instalación de piezas
- [ ] Garantía de máquina
- [ ] Garantía de servicio
- [ ] Instrucción máquina nueva
- [ ] Instrucción / Asesoría
- [x] Diagnóstico
- [ ] Traslado
- [ ] Montaje de Insumos

$ 30.000

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
08.23.24	8:00	11:30	-	3 1/2
			Total Horas	3 1/2

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total

Trabajo terminado: [x] SI [ ] NO

Facturar: [x] SI [ ] NO

Contrato: [x] SI [ ] NO

Nombre y firma del Técnico

Fabio Fuentes

Recibí conforme

Firma y Sello

Juan Esteban Tulio Arias

HEIDELBERG

Heidelberg Colombia S.A.S.

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 24150

Pg ___ de ___

Fecha: Septiembre 03. 2024
Cliente: Impresta Nacional
Ciudad: Bogota
Contacto: Ing Yulio Arias.
Cargo:

Tipo de máquina: Heidelberg
Modelo: CD 102-4
No. de Serie: 549440
Totalizador: 230673449
Giros: 280740522

Actividad Realizada: Revision Apertura de Pinzas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

- Se Realizo la Revision de las Apertura de pinzas Impresoras. en la Entrada del Material.
Se Encontro una pinza que presenta Deficiencias en el momento de Agarre del Material. Realizamos Ajuste y Calibracion Pinzas. Material a Velocidad de 8000 p/h y se observa Buen Comportamiento.
- Solicitar de el Servicio del Tecnico Mecanico para que Realice una Calibracion

- En la SH se Solicitar el Servicio del Tecnico para Revisar y Ajustar Calibracion de los Tinteros.

Tipo de trabajo:

- ☐ Mantenimiento correctivo
- ☐ Mantenimiento preventivo
- ☐ Instalación de máquina
- ☐ Instalación de piezas
- ☐ Garantía de máquina
- ☐ Garantía de servicio
- ☐ Instrucción máquina nueva
- ☐ Instrucción / Asesoría
- ☐ Diagnóstico
- ☐ Traslado
- ☐ Montaje de Insumos

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
03-09-24	07:00	10:30	-	3½ h
			Total Horas	3½ h

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total
03-09-24	06:00	07:00	1 h

TMA 32000 =

Trabajo terminado: ☑ SI ☐ NO

Facturar: ☐ SI ☐ NO

Contrato: ☐ SI ☐ NO

Nombre y firma del Técnico

Jorge A Guerrero B.

Recibí conforme

Juan Garzón

Firma y Sello

IMPRESO POR ADCOMPUESTAS FORMAS E IMPRESOS S.A.

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa HEIDELBERG COLOMBIA S A S identificado(a) con NIT 8300446823 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 024022287 desde el 6 de Marzo de 2000, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 19 de Marzo de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14960266859

(415)7707212489984(8020) 000001496026685 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 4 4 6 8 2	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
HEIDELBERG COLOMBIA S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 46 A 82 54 IN 4

42. Correo electrónico notificaciones@heidelberg.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 1 6 1 0 6 6	4 1 6 1 0 5 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 9	1 9 9 8 0 5 0 5	3 3 1 2	1 9 9 8 0 5 0 5					2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1	0	1	4	1	5	4	2	4	8	5	2	5	5								

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 10 - 31 / 13 : 32: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre STIMMAN JAN ERIK
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830044682	3	HEIDELBERG COLOMBIA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	Calle 46 a 82 54 int 04	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7458080	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	843669366	9471312745	E	2024/08/22	2024/08/14	BANCOLOMBIA	0	$34,339,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				24	$17,430,200	$0	$0	$17,430,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$13,250,700	$0	$0	$13,250,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$2,174,500	$0	$0	$2,174,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$2,005,000	$0	$0	$2,005,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$2,442,200	$0	$0	$2,442,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	25	$2,442,200	$0	$0	$2,442,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				25	$4,780,000	$0	$0	$4,780,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	19	$3,737,100	$0	$0	$3,737,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	6	$1,042,900	$0	$0	$1,042,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				25	$7,869,500	$0	$0	$7,869,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$552,000	$0	$0	$552,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$4,047,400	$0	$0	$4,047,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$894,400	$0	$0	$894,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$300,000	$0	$0	$300,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$64,000	$0	$0	$64,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$2,011,700	$0	$0	$2,011,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,090,400	$0	$0	$1,090,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$1,090,400	$0	$0	$1,090,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$727,000	$0	$0	$727,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$727,000	$0	$0	$727,000
TOTAL				**25**	**$34,339,300**	**$0**	**$0**	**$34,339,300**

2024/08/20 11:48 AM