

UNION TEMPORAL SASA HELICOL ANTIOQUIA
NIT 901.978.909-5
CR 67 4 47 HG 38 39 Aeropuerto Olaya Herrera
Tel: (604) 3138893351
Medellín - Colombia
contabilidad1@heliserviceltda.com

Remisión
No. 1-2

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Señores	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT	890.900.286-0	**Teléfono**	(000) 4099000 - Ext. 000
Dirección	Cl. 42 #52- 106	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha Elaboración	14/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO EN LINEA MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 HK-3578 G	1.00	25,088,032.77	25,088,033.00	19 %	4,766,726.00	29,854,759.00
2	MANTENIMIENTO EN LINEA MES DE OCTUBRE DE DE 2025 HK-3578 G	1.00	30,105,639.33	30,105,639.00	19 %	5,720,071.00	35,825,710.00
3	24M M/R MAST INSPECTION HK-3578-G	1.00	522,160.57	522,161.00	19 %	99,211.00	621,372.00
4	25 HR AIRCRAFT LUBRICATION HK-3578-G	1.00	707,445.40	707,445.00	19 %	134,415.00	841,860.00
5	25H/30D INSPECTIONFASE(1)	1.00	699,068.91	699,069.00	19 %	132,823.00	831,892.00
6	300 HR / 6 M 42° GEARBOX OIL REPLACE	1.00	229,025.21	229,025.00	19 %	43,515.00	272,540.00
7	300 HR / 6 M 90° GEARBOX OIL REPLACE	1.00	229,025.21	229,025.00	19 %	43,515.00	272,540.00
8	600H / 12M - TAIL ROTOR & INTERMEDIATE GEARBOX FLEX COUPLINGS LUBRICATION	1.00	625,296.65	625,297.00	19 %	118,806.00	744,103.00
9	600H / 12M -TRANSMISSION TAIL ROTOR DRIVE QUILL FLEX COUPLINGS LUBRICATION	1.00	625,296.65	625,297.00	19 %	118,806.00	744,103.00
10	12M- HAND FIRE EXTINGUISHER INSPECTION & RECHARGE (*AFT*) & (*FWD*)	1.00	1,991,260.50	1,991,261.00	19 %	378,339.00	2,369,600.00
11	FIRE EXTINGUISHER RH - HYDROSTATIC TEST	1.00	10,090,042.02	10,090,042.00	19 %	1,917,108.00	12,007,150.00
12	ALTIMETER S/N 160234 VENCIMIENTO	1.00	1,311,705.90	1,311,706.00	19 %	249,224.00	1,560,930.00
13	ALTIMETER S/N 141555 DE- PRESERVATION	1.00	1,311,705.90	1,311,706.00	19 %	249,224.00	1,560,930.00
14	PITOT STATIC TEST	1.00	960,304.20	960,304.00	19 %	182,458.00	1,142,762.00
15	MAGNETIC COMPASS - COMPENSATION (*1*)	1.00	1,179,801.68	1,179,802.00	19 %	224,162.00	1,403,964.00
16	ATC TRANSPONDER FUNCTIONAL 24 MONTHS TEST	1.00	1,524,291.60	1,524,292.00	19 %	289,615.00	1,813,907.00
17	COTIZACION HEL-AERO-202587, REPORTES HK-3578-G, APROBADA POR LA GOBERNACION EN 30 OCTUBRE 2025 APRUEBA LA SUPERVISION	1.00	42,914,803.40	42,914,803.00	19 %	8,153,813.00	51,068,616.00
18	COTIZACION HEL-AERO-202573, REPARACION PALAS HK-3578-G, APROBADA POR LA GOBERNACION EN 30 SEPTIEMBRE 2025 APRUEBA LA SUPERVISION	1.00	213,299,958.00	213,299,958.00	19 %	40,526,992.00	253,826,950.00
19	COTIZACION HEL-AERO-202588, REPARACION TRIM TABS HK-3578G, APROBADA POR LA GOBERNACION EN 29 OCTUBRE 2025 APRUEBA LA SUPERVISION. TRM $ 3885,29	1.00	156,379,736.56	156,379,737.00	19 %	29,712,150.00	186,091,887.00
20	COTIZACION HEL-AERO-202575, INSPECCION BOROSCOPICA MOTORES S/N CP-PS63163 & CP-PS63164, APROBADA POR LA GOBERNACION EN 3 DE OCTUBRE 2025 APRUEBA LA SUPERVISION	1.00	4,880,000.00	4,880,000.00	19 %	927,200.00	5,807,200.00
21	COTIZACION HEL-AERO-202579, INSPECCION BOROSCOPICA POR REQUERIMIENTO GOBERNACION, MOTORES S/N CP-PS63163 & CP-PS63164, APROBADA POR LA GOBERNACION EN 10 DE OCTUBRE 2025 APRUEBA LA SUPERVISION	1.00	4,880,000.00	4,880,000.00	19 %	927,200.00	5,807,200.00
22	REVISION / EJECUCION DIRECTIVA AERONAVEGABILIDAD 2024-16-01, POR REVISION FISICA & DOCUMENTAL DE LA AERONAVE, REQUERIDO LIBERACION A/C	1.00	761,600.00	761,600.00	19 %	144,704.00	906,304.00
23	REVISION / EJECUCION BOLETIN DE SERVICIO DE ALERTA 412-24-197, POR REVISION FISICA & DOCUMENTAL DE LA AERONAVE, REQUERIDO LIBERACION A/C	1.00	761,600.00	761,600.00	19 %	144,704.00	906,304.00

Total Bruto	501,077,802.00
IVA 19%	95,204,781.00
Total a Pagar	596,282,583.00

Observaciones:
ESTAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL LOTE 2 HK-3578 G B412

Entregado por: _____

Recibido por: _____