

Tabla 13. FICHA TÉCNICA **BLUSA**

MANUAL DE ROPA DE TRABAJO FICHAS TÉCNICAS					
NOMBRE DEL ELEMENTO	BLUSA	CLIMA	FRÍO	TEMPLADO	CÁLIDO
			X	X	X
CÓDIGO	11510046	FACTORES DE RIESGO	Naturales: Medio Ambiente, material particulado, salpicaduras, grasas y aceites		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
		DESCRIPCIÓN TÉCNICA			

MANUAL DE ROPA DE TRABAJO FICHAS TÉCNICAS	
	<p>Delanteros: Dos piezas lisas con entalle en costados.</p> <p>Pechera: postiza con botonadura y ojales debidamente espaciados.</p> <p>Tamaño de botones: 16 líneas, de poliéster</p> <p>Cuello: Camisero con banda y botones en punta u ocultos según diseño.</p> <p>Bolsillo: Un bolsillo superior izquierdo con bordado logotipo SENA.</p> <p>El color del bordado: a acordar con el Sena.</p> <p>Tamaño de botones: 16 líneas, de poliéster</p> <p>Espalda: con pinzas de entalle y costados.</p> <p>Manga Clima Frio: larga con portañuela y puño.</p> <p>Manga Clima Cálido: Corta con dobladillo.</p> <p>Costuras: En máquina plana y Cerradora de Codo. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues. Deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten o se abran con el uso. Costuras sin hilos sueltos y buenos remates y acabados.</p> <p>Marquillas: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique nombre del confeccionista, composición de materiales, instrucciones de cuidado, origen de fabricación y talla</p>
<p>Las imágenes son un referente del producto que se solicita</p>	
<p>Condiciones del diseño: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje femenino</p>	<p>Material Principal: CLIMA FRIO Lino Oxford</p> <p>CLIMA CÁLIDO: Dacrón algodón al 80% otro 15 % y elastano 5%.</p> <p>Tejido material principal: Plano.</p> <p>Solidez de Color al lavado: Cambio de color, mínimo 4 y manchado, mínimo 3 (Colores Firmes).</p>

MANUAL DE ROPA DE TRABAJO FICHAS TÉCNICAS	
Condiciones de Tallaje: El tallaje de la empresa debe garantizar toda la curva de tallas solicitadas inclusive las tallas NO comerciales según se requiera si hay funcionarios que así lo ameriten. Se debe hacer prueba de tallas a cada funcionaria.	<p>Solidez del color al sudor: mínimo cambio de color, mínimo 4 y manchado, mínimo 3</p> <p>Tendencia a la formación de motas : mínimo 3</p> <p>Color: A escoger</p> <p>Entretela: fusionables libre de vacíos y adecuada para los falsos si se requiere.</p> <p>Botones: plásticos de dos (2) o cuatro (4) ojos. 16 líneas de color blanco, de poliéster.</p> <p>Hilos: Los hilos de color azul al tono de la tela.</p> <p>Costuras visibles a 10 puntadas por pulgada para costuras externas e internas.</p> <p>Hilaza dos cabos. Fileteadora graduada a 10 P X P para costuras internas.</p>
<p>Presentación de la prenda:</p> <p>La muestra física por evaluar debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo empaque, de igual manera en la entrega final del producto. Si se evalúa mediante ficha técnica, el producto deberá cumplir con todas y cada una de las especificaciones solicitadas en esta ficha técnica, en este caso:</p> <p>El proponente deberá presentar la ficha técnica propia del fabricante del producto. El producto deberá ser entregado en bolsa de la marca. Su sistema de empaque debe ser amigable con el medio ambiente</p>	

MARCA OFERTADA: MARCELO GARCIA MG MARCEL SAS

CANTIDADES OFERTADAS: 11