

Tabla 22. FICHA TÉCNICA CHAQUETA IMPERMEABLE

MANUAL DE ROPA DE TRABAJO FICHAS TÉCNICAS					
NOMBRE DEL ELEMENTO	CHAQUETA IMPERMEABLE	CLIMA	FRÍO	TEMPLADO	CÁLIDO
			X	x	x
CÓDIGO	25618125	FACTORES DE RIESGO	Naturales: Medio Ambiente		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
		DESCRIPCIÓN TÉCNICA			
		Chaqueta: Chaqueta impermeable forrada. Delantero: Dos piezas con cremallera frontal o broches según diseño.			

MANUAL DE ROPA DE TRABAJO FICHAS TÉCNICAS

 <p>Las imágenes son un referente del producto que se solicita</p>	<p>Cuello: Nerú o camisero con guarda capota opcional.</p> <p>Manga: larga con dobladillo o puños según diseño.</p> <p>Bolsillos: Dos bolsillos delanteros con ribete y cremallera</p> <p>Espalda: Una pieza o con cortes según diseño que presenten.</p> <p>Capota: forrada</p> <p>Modo de cierre: cremallera</p> <p>Largo de chaqueta: A la altura de la cadera.</p> <p>Costados: Con curva en costado formando entalle para dama o rectos para hombre.</p> <p>Sistema de costuras o uniones: Costura en máquina plana.</p> <p>Forro: forrada totalmente con Brioni, poliéster o poliamida.</p> <p>Marquillas: Internas que contengan la talla, origen de fabricante, composición e materiales, cuidados de la prenda.</p>
<p>MATERIALES Chaqueta Material principal: Negro en su totalidad.</p> <p>Forro: forrada totalmente con Brioni, poliéster o poliamida. Cambio dimensional máximo: 3%</p> <p>Solidez del color al lavado en húmedo: cambio de color mínimo 4 y manchado mínimo 3. Solidez del color al sudor: cambio de color mínimo 4 y manchado mínimo 3. Solidez del color al frote: Seco mínimo 4 y húmedo mínimo 3. Solidez del color al agua: cambio de color mínimo 4 y manchado mínimo 4.</p> <p>Condiciones del diseño: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La forma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje masculino y/o femenino según corresponda.</p>	

MANUAL DE ROPA DE TRABAJO FICHAS TÉCNICAS
Para la red del conocimiento de Cultura, deberá ser negra.
Condiciones de tallaje: El tallaje de la empresa debe garantizar toda la curva de tallas solicitadas inclusive las tallas NO comerciales según se requiera si hay funcionarios que así lo ameriten. Se debe hacer prueba de tallas a cada funcionario.
Presentación de la prenda: La muestra física debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo empaque, de igual manera en la entrega final del producto. Si se evalúa mediante ficha técnica, el producto deberá cumplir con todas y cada una de las especificaciones solicitadas en esta ficha técnica, en este caso: El proponente deberá presentar la ficha técnica propia del fabricante del producto y certificados de fabricación de los materiales e insumos mediante los cuales se garantiza la seguridad del funcionario. El producto deberá ser entregado en bolsa de la marca. Su sistema de empaque debe ser amigable con el medio ambiente.

MARCA OFERTADA: MARCELO GARCIA MG MARCEL SAS

CANTIDADES OFERTADAS: 8