FECHA 20/03/2025

ACTA DE VISITA SI X NO

OBRA ALUMBRADO PÚBLICO

20 MAR 2025


BARRIO/VEREDA LUIS MARIA JIMENEZ, JORGE ELIECER GAITÁN Y SIETE DE AGOSTO- AGUAZUL CASANARE

OBJETIVOS DE LA VISITA

REALIZAR VISITA DE INSPECCIÓN AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS EQUIPAMENTOS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE (PARQUE DE LA BIBLIOTECA JAPÓN, PARQUE DEL DIVINO NIÑO Y CEMENTERIO)

ESTADO ACTUAL

Localización general del Municipio de Aguazul Casanare



Localización del área de estudio

El parque de la Biblioteca Municipal Japón está localizado entre la carrera 13 y 14 con calle 15 A y 16 en el barrio Luis Maria Jimenez y sus coordenadas son 5°10'20.89"N y 72°32'41.66"O, el parque Divino Niño está localizada en la carrera 15 con calle 20 en el barrio Jorge Eliecer Gaitán y sus coordenadas son 5°10'31.12"N y 72°32'34.83"O, el cementerio está localizado en la carrera 10 con calle 10 en el barrio Siete de Agosto y sus coordenadas 5°10'0.09"N y 72°32'45.76"O




Figura 1. Google Earth. Localización [Adaptado por el Autor]

Descripción de la visita

El día 20 de marzo de 2025, personal adscrito a la Secretaría de Infraestructura del municipio de Aguazul, Casanare, realizó una visita de inspección a distintos equipamientos urbanos, atendiendo los comunicados emitidos por la comunidad, en los cuales se manifiestan problemáticas relacionadas con deficiencias en el sistema de alumbrado público.

Las quejas ciudadanas se enfocaron principalmente en los cinco quioscos ubicados en el sector del parque de la Biblioteca Japón, así como en el parque del Divino Niño y en el cementerio municipal. En respuesta a estas inquietudes, y como parte de las responsabilidades asignadas a la entidad, se efectuó la verificación del estado de operatividad y funcionamiento del sistema de iluminación en dichos espacios.

Estas visitas hacen parte de un plan de inspecciones periódicas que la Secretaría de Infraestructura lleva a cabo con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del alumbrado público y promover condiciones de seguridad, bienestar y uso adecuado del espacio público para toda la comunidad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO


Figura 2. Parque Biblioteca Japón – Barrio Luis María Jimenez



2 Luminarias fluorescentes



1 Toma corriente




1 Interruptor



Tableros de Distribución

Figura 3. Parque Divino Niño- Barrio Jorge Eliecer Gaitán








Figura 4. Cementerio- Barrio Siete de Agosto







OBSERVACIONES

En el recorrido se evidencio las siguientes falencias:

1. **Biblioteca Japón:** Se evidencio que en los cinco quioscos están conformados por 2 luminarias fluorescentes, 1 tomacorriente doble, 1 interruptor, iluminación perimetral de sodio y tableros de distribución de breakers, donde estos elementos se encuentran en gran deterioro y así mismo no cuentan con el adecuado sistema de cableado y conexión para su operación y funcionamiento, como se visualiza en la Figura 2.
2. **Parque Divino Niño:** El parque ha presentado la ausencia de luminarias de sodio sin servicio ya que se han hurtado el cableado. (Ver Figura 3.).
3. **Cementerio:** Las luminarias de sodio que iluminan el tramo de acceso se encuentran sin fotocelda y algunas con ausencia de cableado, ir a Figura 4.

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y CONCLUSIONES

De acuerdo a las falencias encontradas durante la visita de inspección del sistema de alumbrado público, se concluye lo siguiente:

Se requiere la adecuación, mantenimiento y cambio de elementos como fotoceldas, tableros de distribución, la instalación de sistema de cableado y componentes eléctricos (tomacorrientes, interruptores, luminarias eflorescentes).

La Administración Municipal destinará recursos para el mantenimiento, sustitución y adecuación de los elementos eléctricos anteriormente mencionados con el objetivo de garantizar la operación y funcionamiento continuo del sistema de alumbrado público.

Sin otro particular, atentamente

Elaboro:
ANDRES BOHORQUEZ
Técnico De Apoyo- SIA

ULISES RIVEROS
Técnico De Apoyo- SIA

Reviso:
LUIS FERNANDO LEAL SIBO
Profesional de Apoyo CPSP 20250102

Anexos: Acta de visita en un (01) folio.

PROCESO GESTION DE LA INFRESTRUCTURA

Alcaldía de Aguazul

ACTA DE VISITA

Código: M-GI-F-03 | Versión: 02

Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023

Acta No: _____ Fecha: 20-03-2025

PROYECTO:

BARRIO / VEREDA: equipamentos municipales (Parque biblioteca, Japon, parque divino niño y cementerio)

TERRENOS:

	SI	NO	
REQUIERE PERMISOS DE SERVIDUMBRE:	☐	☑	
REQUIERE PERMISOS AMBIENTALES:	☐	☑	¿CÚALES? _____
REQUIERE OTROS PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES:	☐	☑	¿CÚALES? _____
CUENTA CON ESTUDIOS Y DISEÑOS:	☐	☑	

OBJETIVO CONCERTADO

realizar visita equipamentos del municipio (Parque biblioteca Japon, parque divino niño, y Cementerio) para inspeccionar el sistema de alumbrado publico.

OBSERVACIONES

- biblioteca Japon: se observan 5 quescos. cada uno con dos 9 luminarios Fluorosentes. 7 Toma corriente 1 interruptor con Cableado en mal estado, con iluminacion perimetral de sodio sin cableado existente y en el tablero de distribucion breakers deteriorados y sin Funcionamiento
- divino niño: en el parque se observan luminarias de sodio sin servicio por motivo de hurto del Cableado.
- Cementerio: El alumbrado publico de la via interna del cementerio se observan 8 luminarias de sodio algunas sin Fotoceldas algunas sin cable de conexion las luminarias se ven con bombillos quemados
- conclusiones: de los equipamentos visitados la nesecidad prioritaria es el Cambio de Fotoceldas breakers entre otros componentes electricos y la instalación de Cableado, por lo cual se solicita la dotación de estos materiales.

COMUNIDAD CONCERTANTE

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	EMPLEO ROL QUE DESEMPEÑA	FIRMA
Alisos Rivera	9899909	Tec de Apoyo	

Elaborado por: Andres Bohorquez
74755222
Tec. de Apoyo

Powered by CamScanner