

	INFORME DE VISITA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS VICEPRESIDENCIA TÉCNICA	Código: GES-FO-019 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Pública
---	---	--

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre y Apellidos del Profesional:	ANDRES FELIPE PARRA VASQUEZ	Gerencia:	INFRAESTRUCTURA
Objetivo de la visita:	Verificación de los espacios y adecuaciones requeridas para la ejecución del Contrato de Suministro N° 027-PAF-MENIES-S-072-2025	Programa:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. COI.PCCNTR 5538186 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – MEN Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER
Fecha de visita:	7 de septiembre al 10 de Julio de 2025	Proyecto:	DOTACIÓN DE ESPACIOS ACADÉMICOS, DE BIENESTAR Y ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE COLEGIO SAULO SÁNCHEZ, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ
Lugar de la visita:	COLEGIO EUTIMIO GUTIÉRREZ DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO	Contrato de Suministro No:	027-PAF-MENIES-S-072-2025
Municipio:	Riosucio	Contrato No: (Interventoría cuando aplique)	
Departamento:	Choco	Número de comisión:	

2. ASISTENTES A LA VISITA (Relacionar los asistentes principales)

Entidad	Nombre	Cargo
UTCH	Kenia Yojana Quejada Rodríguez	coordinadora en UTCH
Gobernacion del Choco	Yina Paola Reales Moreno	Secretaria de educacion
Colegio	Pedro Jose Palomeque	Rector
Contratista	Juan Carlos Fonseca	Auxiliar comercial
Findeter	Andres Felipe Parra Vasquez	Profesional Gerencia de infraestructura

3. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Visita de reconocimiento de espacios y adecuaciones para la ejecución del contrato de suministros		Fecha de terminación:	10/09/2025

4. TEMAS TRATADOS EN LA VISITA

No.	Descripción
	SITUACIÓN ACTUALIZADA: Se programó visita al Colegio con la participación de la IES, Gobernación y Contratista, con el objeto de verificación de los espacios y adecuaciones requeridas para la ejecución del Contrato de Suministro N° 027-PAF-MENIES-S-072-2025, cuyo objeto es "DOTACIÓN DE ESPACIOS ACADÉMICOS, DE BIENESTAR Y ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE COLEGIO SAULO SÁNCHEZ, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ"
1	verificación de espacios propuestos por la IES: Se llevó a cabo la verificación de la distribución propuesta por la IES con el objetivo de optimizar el espacio. Durante este proceso, el contratista presentó algunas sugerencias orientadas a la reubicación de ciertos espacios para alinearlos mejor con los procesos que se llevan a cabo en las diferentes zonas.
2	Adecuaciones requeridas Tras la distribución de los espacios, se procedió a identificar las adecuaciones necesarias por parte de la Alcaldía para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos. Entre las intervenciones requeridas se encuentran: *Realizar las adecuaciones electricas necesarias para garantizar el funcionamiento de los proyectores.

5. VERIFICACIÓN DE CANTIDADES E INVENTARIO (Se deben verificar y medir actividades relevantes del proyecto)

Item	Descripción	Cantidad	Unidad
1.1	Regulador de energia	42,00	Unidad
1.2	Cable HDMI	12,00	Unidad
1.3	Pantallas interactivas (suministro e instalación)	12,00	Unidad
1.4	Bafle con micrófono grande	1,00	Unidad
1.5	Video Beam (Suministro e instalación en techo o pared)	9,00	Unidad
1.6	Telón para Videobeam 300 x 230 (Suministro e instalación en techo o pared)	9,00	Unidad
1.7	Soporte en hierro para seguridad del Video Beam (Suministro e Instalación en trcho o pared)	9,00	Unidad
1.8	Ventiladores de techo (suministro e instalación incluye los accesorios necesarios para su normal funcionamiento)	18,00	Unidad
1.9	Dispensadores de agua con botellón (dispensador de agua fría y caliente). La entrega se debe hacer con el botellón de agua	1,00	Unidad
2.1.1	Carteles educativos	15,00	Unidad
2.1.2	Cuentos ilustrados	30,00	Unidad
2.1.3	Flashcards	30,00	Unidad
2.1.4	Rompecabezas	30,00	Unidad
2.2.1	Bloques de construcción (LEGO, Duplo, plástico,) similar o superior	10,00	Unidad
2.2.2	Dominós	30,00	Unidad
2.2.3	Memotest o juego de mesa de laberintos	30,00	Unidad
2.2.4	Tangram didactico	30,00	Unidad

2.2.5	figuras geométricas de colores.	30,00	Unidad
2.2.6	Lotería de imágenes y sonidos	30,00	Unidad
2.3.1	Plastilina o masa para moldear	15,00	Unidad
2.3.2	juego de crayones	30,00	Unidad
2.3.3	Tijeras de seguridad	30,00	Unidad
2.3.4	papel de colores para recortar y armar	30,00	Unidad
2.4.1	Alfombras didácticas	15,00	Unidad
2.4.2	Circuitos de motricidad	5,00	Unidad
2.5.1	Instrumentos musicales de juguete	10,00	Unidad
2.6.1	Pelotas grandes y pequeñas	1,00	Unidad
2.6.2	Bicicletas sin pedales o triciclos.	30,00	Unidad
3.1	Balones de Fútbol	20,00	Unidad
3.2	Balones de baloncesto	15,00	Unidad
3.3	Balones de voleibol	15,00	Unidad
3.4	Redes para voleibol	10,00	Unidad
3.5	Conos, escalera, platos, círculos	20,00	Unidad
3.6	Bastones para ejercicio de coordinación	10,00	Unidad
3.7	Cuerdas para saltar	30,00	Unidad
3.8	Mancuernas de diferentes pesos	10,00	Unidad
3.9	Discos de peso	10,00	Unidad
3.10	Colchonetas para ejercicios de suelo	30,00	Unidad
3.11	Balones medicinales de diferentes pesos	10,00	Unidad
3.12	Esterillas de yoga	30,00	Unidad
3.13	Barras de pesas	10,00	Unidad
3.14	Bandas elásticas	30,00	Unidad
3.15	Esqueleto humano	1,00	Unidad
4.1	100 volúmenes de material bibliográfica en las áreas de: Didáctica, pedagogía, educación infantil y educación física y Educación Artística.	100,00	Unidad
5.1	UPS (suministro me instalación)	1,00	Unidad
5.2	Impresora laser	1,00	Unidad
5.3	Sistema de sonido	1,00	Unidad
5.4	Gabinete para los portátiles (depósito, suministro e instalación)	1,00	Unidad
6.1	Fotocopiadora e impresora láser industrial para oficina	1,00	Unidad
6.2	Archivador	1,00	Unidad

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



No.1 Se realizo inspección visual del estado de los salones a dotar



No.2 Se realizo inspeccion visual de los ventiladores actuales, los cuales deben de ser cambiados por su estado actual



No.3 Se identificaron puntos de conexión para los equipos a dotar

No.4 Se identificó que se requiere realizar adecuaciones en 4 salones en la zona posterior para instalar elementos, dichas adecuaciones se realizarán por parte de la Alcaldía

7. COMPROMISOS Y RESPONSABLES

No.	Compromiso
1	Entregar las especificaciones técnicas faltantes para la aprobación por parte de la IES
2	La IES se compromete a realizar la revisión de las fichas técnicas enviadas para su respectiva aprobación o observaciones
3	La alcaldía y gobernación se comprometieron a evaluar la realización de las adecuaciones por parte de ellos, debido que el edificio se encuentra en garantía

8. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

No.	Descripción
1	Optimización del espacio en el laboratorio Durante la visita técnica a al Colegio Saulo Sanchez del municipio de Riosucio, se llevó a cabo una reorganización de los espacios a intervenir con el objetivo de optimizar los espacios disponibles. Esta adecuación permitirá un mejor flujo de trabajo y una distribución más eficiente de los equipos y áreas de trabajo.
2	Identificación de adecuaciones necesarias Se realizó un diagnóstico de las condiciones de las zonas a dotar, identificando las adecuaciones requeridas para la correcta instalación y funcionamiento de los equipos que serán suministrados. Entre las intervenciones requeridas se encuentran: *Realizar las adecuaciones eléctricas necesarias para garantizar el funcionamiento de los proyectores. Dichas intervenciones se realizarán a cargo del Municipio de Riosucio.
3	Coordinación de actividades previas a la entrega de equipos Como parte de la planificación para la entrega de los equipos, se coordinaron actividades preliminares con el personal de la IES. Esto incluye la asignación de responsabilidades, la preparación del espacio y la programación de las acciones necesarias para garantizar una instalación eficiente y oportuna.

9. ANEXOS (Se debe adjuntar acta de seguimiento y planilla de asistencia)

No.	Descripción
1	
2	

ANDRÉS FELIPE PARRA VASQUEZ
Supervisor

Vo Bo ANDRÉS LOZADA HERRERA.
Gestor