Cumaral, 12 de septiembre de 2025

Señores
TRANSMARCAS S.A.S
Ciudad

Yo, **WILLIAM QUIMBAYO MEZA** identificado(a) con cedula N° **79.370.221** y número de celular **311 311 7797**, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No **RE12** y **RE13** en el Municipio de **CUMARAL** donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por los siguientes conceptos:

- Pago del salario del 01 al 22 de Agosto de 2025 más auxilio de transporte por valor de: **$1.107.055**, dotaciones, seguridad social, y demás conceptos inherentes al contrato de trabajo firmado.

Firma

Cumaral, 12 de septiembre de 2025

Señores

UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1

Ciudad

Yo, **DANIELA LOPEZ PEÑA** identificado(a) con cedula N° **1.003.523.068** y número de celular **302 345 8787**, como **MONITORA** de la ruta asignada No **RE12** y **RE13** en el Municipio de **CUMARAL** donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que la **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con NIT **901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por los siguientes conceptos:

- Pago del salario del 01 al 22 de Agosto de 2025 más auxilio de transporte por valor de: **$626.861**, dotaciones, seguridad social, y demás conceptos inherentes al contrato de trabajo firmado.

Daniela lopez

Firma

Cumaral, 12 de septiembre de 2025

Señores
TRANSMARCAS S.A.S
Ciudad

Yo, **GERMAN PAEZ VARGAS** identificado(a) con cedula N° **19.461.000** y número de celular **313 844 8743,** como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No 14 en el Municipio de CUMARAL donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 de 2025, CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por los siguientes conceptos:

- Pago del salario del 01 al 22 de Agosto de 2025 más auxilio de transporte por valor de: **$1.107.055**, dotaciones, seguridad social, y demás conceptos inherentes al contrato de trabajo firmado.

FIRMA

Cumaral, 12 de septiembre de 2025

Señores
UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1
Ciudad

Yo, **LORENITH NOVOA MEJIA** identificado(a) con cedula N° **1122652590** y número de celular **3132055017**, como **MONITORA** de la ruta asignada No **RE14** y en el Municipio de **CUMARAL** donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que la **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con NIT No **901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por los siguientes conceptos:

- Pago del salario del 01 al 22 de Agosto de 2025 más auxilio de transporte por valor de: **$626.861**, dotaciones, seguridad social, y demás conceptos inherentes al contrato de trabajo firmado.

Lorena Novoa

Firma

Cumaral, 12 de septiembre de 2025

Señores
TRANSMARCAS S.A.S
Ciudad

Yo, **MARLIO MARIN** identificado(a) con cedula N° **96.331.330** y número de celular **317 699 4807**, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No **RE15** en el Municipio de **CUMARAL** donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por los siguientes conceptos:

- Pago del salario del 01 al 22 de Agosto de 2025 más auxilio de transporte por valor de: **$1.107.055**, dotaciones, seguridad social, y demás conceptos inherentes al contrato de trabajo firmado.

Marlio Marin

Firma

Cumaral, 12 de septiembre de 2025

Señores
UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1
Ciudad

Yo, **MAYRA VANESSA VACCA CHITIVA** identificado(a) con cedula N° **40.332.303** y número de celular **314 434 9869**, como **MONITORA** de la ruta asignada No **RE15** en el Municipio de **CUMARAL** donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que la **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con NIT No **901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por los siguientes conceptos:

- Pago del salario del 01 al 22 de Agosto de 2025 más auxilio de transporte por valor de: **$626.861**, dotaciones, seguridad social, y demás conceptos inherentes al contrato de trabajo firmado.

.

Mayra Vanessa Vacca

Firma

Cumaral, 12 de septiembre del 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Ciudad

Yo, **WILMER JULIAN PEÑA PEREZ** identificado(a) con cedula N° **1.119.886.880** y número de celular **314 296 9463**, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada **RE16 y RE 17** en el Municipio de **CUMARAL** donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por los siguientes conceptos:

- Pago del salario del 01 al 22 de Agosto de 2025 más auxilio de transporte por valor de: **$1.107.055**, dotaciones, seguridad social, y demás conceptos inherentes al contrato de trabajo firmado.

Julian Peña

Firma

Cumaral, 12 de septiembre de 2025

Señores
UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1
Ciudad

Yo, **YEISSY LORENA FANDIÑO MILLAN** identificado(a) con cedula N° **1.119.890.360** y número de celular **310 275 6144**, como **MONITORA** de la ruta asignada No **RE16** y **RE17** en el Municipio de **CUMARAL** donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que la **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con NIT No **901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por los siguientes conceptos:

- Pago del salario del 01 al 22 de Agosto de 2025 más auxilio de transporte por valor de: **$626.861**, dotaciones, seguridad social, y demás conceptos inherentes al contrato de trabajo firmado.

Lorena Fandiño M

Firma

Cumaral, 12 de septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo PEDRO PABLO RAMIREZ MORA identificado(a) con cedula N° 86081438 y número de celular **3505405701**, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No 18 en el Municipio de Cumaral, donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por los siguientes conceptos:

- Pago del salario del 01 al 22 de Agosto de 2025 más auxilio de transporte por valor de: **$1.107.055**, dotaciones, seguridad social, y demás conceptos inherentes al contrato de trabajo firmado.

Pedro Pablo Ramirez

FIRMA

Cumaral, 12 de septiembre de 2025

Señores
UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1

Ciudad

Yo, **DORA LILIA MEDINA LEYVA** identificado(a) con cedula N° **36.089.359**y número de celular **3134357819**, como **MONITORA** de la ruta asignada No **Re18** en el Municipio de **CUMARAL** donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que la **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con NIT **901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por los siguientes conceptos:

- Pago del salario del 01 al 22 de Agosto de 2025 más auxilio de transporte por valor de: **$626.861**, dotaciones, seguridad social, y demás conceptos inherentes al contrato de trabajo firmado.

Dora Lilia Medina

Firma

PAZ Y SALVOS LIQUIDACIÓN

Calle 32 No. 26 – 58 Barrio Porvenir Villavicencio – Meta Teléfono 6713339 Cel. 310 876 51 97
gestioncomercial@escotur.com

Restrepo, 12 de septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo EDILSON PARMENIO CARRILLO VIZCAINO identificado(a) con cedula N° **86047682** y número de celular **3118674073**, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No 1 en el Municipio de RESTREPO, donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de junio al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 866.950.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Firma

Municipio Restrepo, 12 de septiembre de 2025

Señores
UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1
Ciudad

Yo, Andrea Carolina Rodriguez F. identificado(a) con cedula N° 1.121.941.943 y número de celular 3154823087 como **MONITORA** de la ruta #1 en el Municipio de Restrepo donde, **meta** donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Firma

Restrepo, Meta 12 de septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, HENRY REY ROCHA ,identificado(a) con cedula N° **3277654** y número de celular **3143915450**, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No 2 en el Municipio de RESTREPO, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 1.205.250.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

HENRY REY

Firma

Municipio Restrepo, 12 de septiembre de 2025

Señores
UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1
Ciudad

Yo, Elizabeth Hernandez Delgado identificado(a) con cedula N° 1122646193 y número de celular 3114980689 como **MONITORA** de la ruta #2. en el Municipio de Restrepo donde, **meta** donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Elizabeth Hernandez D.
Firma

Restrepo, Meta 12 de septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, , DARIO JACOME GUTIERREZ identificado(a) con cedula N° **17336367** y número de celular **3117485348**, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No 2 en el Municipio de RESTREPO, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRÀNSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 1.205.250.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Firma

Municipio Restrepo, 12 de septiembre de 2025

Señores
UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1
Ciudad

Yo, Maira Lizeth tejos bolivar identificado(a) con cedula N° 1006775861 y número de celular 320 4567068 como **MONITORA** de la ruta #2 en el Municipio de Restrepo - meta donde**, meta** donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Maira tejos.
Firma

Restrepo 12 de septiembre de 2025

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, JHOAN ARMANDO SANDOVAL CHITIVA identificado(a) con cedula N° **1.006.217.368 y** número de celular 3132213182, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No RE2 en el Municipio de RESTREPO, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 1.205.250.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Johan A.S. Chitiva

Firma

Municipio Restrepo, 12 de septiembre de 2025

Señores
UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1
Ciudad

Yo, MIRIAM CÁRDENAS BARRETO identificado(a) con cedula N° 21.189.751 y número de celular 3216405988 como **MONITORA** de la ruta Nº 2 en el Municipio de Restrepo Meta donde, **meta** donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Firma

Restrepo, Meta 12 DE septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, MARCO TULIO TELLEZ NIETO identificado(a) con cedula N° **79699569** y número de celular **3125145573**, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No 2 en el Municipio de RESTREPO, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de junio al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 866.950.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Firma

Municipio Restrepo, 12 de septiembre de 2025

Señores
UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1
Ciudad

Yo, EDNA PAOLA SALGADO ACOSTA. identificado(a) con cedula N° 1.122.648719 y número de celular 1.122.648719 como **MONITORA** de la ruta # 2. en el Municipio de RESTREPO. donde, **meta** donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

PAOLA SALGADO A.
Firma

Restrepo, 12 de septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Ciudad

Yo, **GILBERT HAIR CABALLERO CUBIDES** identificado(a) con cedula N° **1.006.656.348** y número de celular **322 731 8009**, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No **RE3** y **RE7** en el Municipio de RESTREPO**,** hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 1.205.250.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Gilbert C.

Firma

RESTREPO, 12 de septiembre de 2025

Señores

UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1

Ciudad

Yo, **JULIANA FAISURY CASTRO NEYRA** identificado(a) con cedula N° 1.121.912.912 y número de celular **3148640441**, como **MONITORA** de la ruta asignada No 2 en el Municipio de RESTREPO, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1,** con NIT **NIT 901.942.239-3**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.



Firma

Restrepo, Meta 12 de septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, ELIECER CAICEDO SALAMANCA identificado(a) con cedula N° **80.382.716** y número de celular **3124077231**, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No 4 en el Municipio de RESTREPO y ruta 1 en el municipio de CUMARAL, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 1.205.250.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Firma

RESTREPO, 12 de septiembre de 2025

Señores

UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1

Ciudad

Yo, **GLORIA EMILCE PRADO HERNANDEZ** identificado(a) con cedula N° 1.122.649.886 y número de celular **3204822586**, como **MONITORA** de la ruta asignada No 4 en el Municipio de RESTREPO Y RUTA 1 DE CUMARAL, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1,** con NIT **NIT 901.942.239-3**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Gloria Prado

Firma

Restrepo, Meta 12 de septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, **JAIME ALFREDO PRIETO PINZON** identificado(a) con cedula N° **79.275.072** y número de celular **311 578 8191**, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada **RE5** en el Municipio de **RESTREPO ,** hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 1.205.250.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.



Firma

Restrepo, 12 de septiembre de 2025

Señores

UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1

Ciudad

Yo CLAUDIA MILENA REYES BARRERA identificado(a) con cedula N° **21183248** y número de celular **3246629390**, como **MONITORA** de la ruta asignada No 5 en el Municipio de RESTREPO, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1,** con NIT **NIT 901.942.239-3**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Claudia M Reyes

Firma

Restrepo, 12 de septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, LUIS ARMANDO VELANDIA CASTAÑEDA identificado(a) con cedula N° **3.276.756** y número de celular **3208443828**, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No 3 Y 7 en el Municipio de RESTREPO, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 1.205.250.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.



Firma

Municipio **RESTREPO**, 12 de septiembre de 2025

Señores
UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1
Ciudad

Yo, **HELENA GARCIA RAMIREZ** identificado(a) con cedula N° **38015135** y número de celular **3143982446** como **MONITORA** de la ruta **6 Y 8** en el Municipio de **RESTREPO** donde, actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.



Firma

Restrepo, Meta 12 DE septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, , MANUEL ALEJANDRO MONTOYA CARDENAS identificado(a) con cedula N° **1.010.217.017 y** número de celular 3213724310, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No RE09 y 11 en el Municipio de RESTREPO, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **2108 de 2024** se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 1.205.250.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Restrepo, 12 de Septiembre de 2025

Señores

UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1

Ciudad

Yo, **ADRIANA CAMILA TUIRAN HERNANDEZ** identificado(a) con cedula N° **1007449357** y número de celular **3106786795**, como **MONITORA** de la ruta asignada **No 9 Y 11** en el Municipio de **RESTREPO** donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 12 de agosto al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 66.750.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Adriana Tuiran

Firma

Restrepo, Meta 12 de septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, CARLOS ALDAIR PADILLA AMARIS ,identificado(a) con cedula N° **1006532231** y número de celular **3219319257**, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No 10 y 12 en el Municipio de RESTREPO, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 1.035.679.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Carlos aldair Padilla

Firma

RESTREPO, 12 de Septiembre de 2025

Señores

UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1

Ciudad

Yo, LUZ MARINA NOVOA ALFONSO identificado(a) con cedula N° **21.191.550** y número de celular 3123923432, como **MONITORA** de la ruta asignada No 10 y 12 en el Municipio de RESTREPO, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

LUZ MARINA NOVOA A

Firma

Restrepo, Meta 11 De septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, RUBIEL BENITO PERALTA identificado(a) con cedula N° **17.345.409** y número de celular **3222719480**, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No 10 en el Municipio de RESTREPO, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 1.205.250.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Rubiel Benito Peralta

Firma

Municipio Restrepo, 12 de septiembre de 2025

Señores
UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1
Ciudad

Yo, Martha Liliana Moreno Baquero identificado(a) con cedula N° 21191486 y número de celular 3041351627 como **MONITORA** de la ruta 10 en el Municipio de Restrepo, **meta** donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Firma

Barranca de upia, 12 DE septiembre de 2025


Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, GERMAN PARDO SIMIJACA identificado(a) con cedula N° **74.242.604** y número de celular 3204459056, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No 01 en el Municipio de BARRANCA DE UPIA, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 04 de julio al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 878.150.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.



Firma

Municipio Barranca de Upia, 12 de septiembre de 2025

Señores
UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1
Ciudad

Yo, YENIFER IARRA HONDO VILLA identificado(a) con cedula N° 1.122.627.061 y número de celular 3217488390 como **MONITORA** de la ruta IE 01 en el Municipio de BARRANCA UPIA donde, **meta** donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

JENNY IARRA

Firma

Barranca de upia, Meta 12 de septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, EDWIN FABIAN OBANDO PARDO identificado(a) con cedula N° **1.119.888.998 y** número de celular 3214976246, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No RE2 en el Municipio de BARRANCA DE UPIA, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 1.205.250.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Firma

Municipio Barranca de upia, 12 de septiembre de 2025

Señores
UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1
Ciudad

Yo, Monica Alejandra Duarte Pulgarín identificado(a) con cedula N° 1.120.864.921 y número de celular 3132919146 como **MONITORA** de la ruta # 2 en el Municipio de Barranca de upia**, meta** donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Monica Duarte P

Firma

Barranca de upia 11 de septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, CAMILO ANDRES PEREZ BATISTA identificado(a) con cedula N° 1.028.026.494 y número de celular **3003558603**, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No 02 en el Municipio de BARRANCA DE UPIA, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 1.205.250.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

CAMILO PEREZ

Firma

Municipio Barranca de upia, 12 de septiembre de 2025

Señores
UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1
Ciudad

Yo, Andrea Catalina Duarte Pulgarín identificado(a) con cedula N° 1.118.197.509 y número de celular 3104762047 como **MONITORA** de la ruta # 2 en el Municipio de Barranca de upia**, meta** donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 1.205.159**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Andrea Duarte

Firma

Barranca de upia, Meta 12 DE Septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, RAMIRO RODRIGUEZ NIÑO identificado(a) con cedula N° **17.330.422 y** número de celular 3112232023, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No RE3 en el Municipio de BARRANCA DE UPIA, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No**1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 1.205.250.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Firma

Municipio Barranca de upia, 12 de septiembre de 2025

Señores
UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1
Ciudad

Yo, **FANNY GRACIELA VARGAS ACEVEDO** identificado(a) con cedula No **40.333.484** y número de celular **3182904703** como **MONITORA** de la ruta **No 3** en el Municipio de **BARRANCA DE UPIA , meta** donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

fanny Vargas A.
Firma

Barranca de Upia, Meta 12 de septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA identificado(a) con cedula N° 86081438 y número de celular **3118083183**, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No 4 en el Municipio de BARRANCA DE UPIA, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 21 de julio al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 353.450.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

William Alexis Cruz

Firma


Barranca de Upia, Meta 12 de septiembre de 2025

Señores

UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1
Villavicencio, Meta

Yo, LUZ MERY URREGO MORENO identificado(a) con cedula N° **1.118.196.296** y número de celular **3106180075**, como **MONITORA** de la ruta asignada No 4, en el Municipio de BARRANCA DE UPIA, donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.



Firma

Barranca de upia, Meta 12 de septiembre de 2025


Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, ANDRES SANTIAGO PERILLA GONZALEZ identificado(a) con cedula N° **1054659173 y** número de celular 3208468838, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No RE5 en el Municipio de BARRANCA DE UPIA, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 1.205.250.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.



Firma

Municipio Barranca de Upia, 12 de septiembre de 2025

Señores
UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1
Ciudad

Yo, FRANCIA HELENA LOPEZ MENDEZ identificado(a) con cedula N° 1119886788 y número de celular 320 3541781 como **MONITORA** de la ruta # 5 en el Municipio de Barranca de Upia donde, **meta** donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, CERTIFICO que la **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Francia Lopez M
Firma

Barranca de upia 12 de septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, MIGUEL ANGEL CASTRO VEGA identificado(a) con cedula N° **4.078.835** y número de celular **3202139819**, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No 06 en el Municipio de BARRANCA DE UPIA, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 1.035.679.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Firma

Municipio Barranca de Upia, 12 de septiembre de 2025

Señores
UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1
Ciudad

Yo, Blanca Milena Moreno Torres identificado(a) con cedula N° 1122627027 y número de celular 3175659713 como **MONITORA** de la ruta # 6 en el Municipio de Barranca de Upia donde, **meta** donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Firma

Cumaral, Meta 12 de septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, **WILMER GILBERTO VELASQUEZ** identificado(a) con cedula N° **1.122.653.636** y número de celular **322 436 7928**, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada **RE1**, **RE12** y **RE13** en el Municipio de **CUMARAL,** hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 20 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 1.205.250.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Wilmer Velasquez V

Firma

RESTREPO, 12 de septiembre de 2025

Señores

UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1

Ciudad

Yo, LEIDY MARITZA HIGUERA GARAVITO identificado(a) con cedula N° 52.335.333 y número de celular **3115725492**, como **MONITORA** de la ruta asignada No 1,11 y 12 en el Municipio de RESTREPO, donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Leidy Higuera

Firma

Cumaral, Meta 12 de septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, JHON JAIRO REYES ACEVEDO identificado(a) con cedula N° **1.121.904.450** y número de celular **3114892564**, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No 2 en el Municipio de CUMARAL, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 20 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 1.205.250.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Jhon Reyes

Firma

Cumaral, 12 de septiembre de 2025

Señores

UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1

Ciudad

Yo, LUZ MERY CASTRO BERNAL identificado(a) con cedula N° **40.430.195** y número de celular **3123681516**, como **MONITORA** de la ruta asignada No 2 en el Municipio de CUMARAL, donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Luz Mery Castro

Firma

Cumaral, Meta 12 de septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, JOSE MIGUEL LOMBANA GONZALEZ identificado(a) con cedula N° 1122648623 y número de celular **3115680944**, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No 3 Y 4 en el Municipio de CUMARAL, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de junio al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 866.950.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Jose Miguel Lombana

Firma

Cumaral, 12 de septiembre de 2025

Señores

UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1

Ciudad

Yo, MARILYN TORRES PERAZA identificado(a) con cedula N° **1.118.537.499** y número de celular **3118918171**, como **MONITORA** de la ruta asignada No 3 Y 4 en el Municipio de Cumaral, donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Marilyn Torres Peraza

Firma

Cumaral, Meta 12 de septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, JOSE VALENTIN ENCISO JIMENEZ identificado(a) con cedula N° **19.116.102** y número de celular **3132796073**, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No 5,9 Y 10 en el Municipio de CUMARAL, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 1.205.250.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Firma

Cumaral, 12 de septiembre de 2025

Señores

UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1

Ciudad

Yo YURI HASBLEYDI BELTRAN identificado(a) con cedula N° **1.119.888.472** y número de celular **3164027407**, como **MONITORA** de la ruta asignada No 5,9 y 11 en el Municipio de CUMARAL**,** donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

YURI HASBLEYDI BELTRAN

Firma

Cumaral, Meta 12 de septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, **NELSON LEONARDO ALBARRACIN** identificado(a) con cedula N° **79.511.614** y número de celular **321 913 7011**, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada **RE6** y **RE19** en el Municipio de **CUMARAL,** hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 1.205.250.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.



Firma

Cumaral, 12 de septiembre de 2025

Señores

UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1

Ciudad

Yo **YERLY YULIETH MEDINA MARÍN** identificado(a) con cedula N° **1081413278** y número de celular **321 417 6677**, como **MONITORA** de la ruta asignada No **RE6** y **RE19** en el Municipio de **CUMARAL,** donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Firma

Cumaral, Meta 12 de septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, JULIO HERNAN CONTRERAS ORJUELA identificado(a) con cedula N° 3276311 **y** número de celular 3102064460, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No RE 7 en el Municipio de CUMARAL, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de junio al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 866.950.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Firma

Cumaral 12 de septiembre de 2025

Señores

UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1

Ciudad

Yo, LIZETH VIVIANA AGUILERA RINCON identificado(a) con cedula N° **1.119.892.247** y número de celular **3164772356**, como **MONITORA** de la ruta asignada No 7 en el Municipio de CUMARAL, donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Lizeth Aguilera

Firma

Cumaral, Meta 12 de septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, JOAQUIN QUERUBIN CABALLERO CARO identificado(a) con cedula N° **19.219.329** y número de celular **3115543811**, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No 8 en el Municipio de CUMARAL, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 1.205.250.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Firma

Cumaral, 12 de septiembre de 2025

Señores

UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1

Ciudad

Yo, , YESICA PAOLA SANTANA AGUILERA identificado(a) con cedula N° **1.119.892.595** y número de celular **3133514100**, como **MONITORA** de la ruta asignada No 8 en el Municipio de CUMARAL, donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Yesica Santana

Firma

cumaral, Meta 12 de septiembre de 2025


Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, BRAYAN CHAVEZ GUTIERREZ, identificado(a) con cedula N° **1065609923** y número de celular 3188239744, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No 10 en el Municipio de CUMARAL, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 1.205.250.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.



Firma

Cumaral, 12 de septiembre de 2025

Señores

UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1

Ciudad

Yo, **VANESSA ALEXANDRA PIÑEROS LINARES** identificado(a) con cedula N° 1.193.068.030 y número de celular **3185343299**, como **MONITORA** de la ruta asignada No 10 en el Municipio de CUMARAL, donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron. con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Vanessa Piñeros

Firma

Cumaral 12 de septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, William Quimbayo Meza identificado(a) con cedula N° **79370221** y número de celular 3113117797, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No 12 y 13 en el Municipio de CUMARAL, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 1.035.679.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Firma

Cumaral, Meta 12 de septiembre de 2025

Señores

UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1
Villavicencio, Meta

Yo, DANIELA LOPEZ PEÑA identificado(a) con cedula N° **1.003.523.068** y número de celular **3023458787**, como **MONITORA** de la ruta asignada No 12 y 13 en el Municipio de Cumaral, donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Daniela lopez
Firma

Restrepo, Meta 12 de septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, GERMAN PAEZ VARGAS identificado(a) con cedula N° **19.461.000** y número de celular **3138448743**, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No 14 en el Municipio de CUMARAL, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 1.205.250.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Firma

Cumaral, Meta 12 de septiembre de 2025

Señores

UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1

Villavicencio, Meta

Yo, **LORENITH NOVOA MEJIA** identificado(a) con cedula N° **1122652590** y número de celular **3132055017**, como **MONITORA** de la ruta asignada No **RE14** y en el Municipio de **CUMARAL,** donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de junio al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 384.750.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Lorena Novoa M

Firma

Cumaral, Meta 12 de septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, MARLIO MARIN identificado(a) con cedula N° **96.331.330** y número de celular **3176994807**, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No 15 en el Municipio de CUMARAL, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 1.205.250.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Marlio Marin

Firma

Cumaral, Meta 12 de septiembre de 2025

Señores

UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1

Villavicencio, Meta

Yo, **MAYRA VANESSA VACCA CHITIVA** identificado(a) con cedula N° 40.332.303 y número de celular **3144349869**, como **MONITORA** de la ruta asignada No 15 en el Municipio de CUMARAL, donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de MAYO al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Mayra Vanessa Vacca

Firma

cumaral, Meta 11 de septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, WILMER JULIAN PEÑA PEREZ, identificado(a) con cedula N° **1119886880** y número de celular 3142969463,como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No 16 y 17 en el Municipio de CUMARAL, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 1.035.679.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Julian Peña

Firma

Cumaral, 12 de septiembre de 2025

Señores

UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1

Ciudad

Yo, YEISSY LORENA FANDIÑO MILLAN identificado(a) con cedula N° **1.119.890.360** y número de celular **3102756144**, como **MONITORA** de la ruta asignada No 16 y 17 en el Municipio de CUMARAL, donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 05 de mayo al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 570.307.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Lorena Fandiño M.

Firma

cumaral, Meta 12 de septiembre de 2025

Señores

TRANSMARCAS S.A.S

Villavicencio, Meta

Yo, PEDRO PABLO RAMIREZ MORA identificado(a) con cedula N° 86081438 y número de celular **3505405701**, como **CONDUCTOR** de la ruta asignada No 18 en el Municipio de CUMARAL, hago constar por el presente escrito que durante la vigencia del contrato de trabajo con la empresa **TRANSMARCAS S.A.S,** con NIT **901.225.029-8**, particularmente en la ejecución del contrato No **1097 de 2025**, **CERTIFICO** que **TRANSMARCAS S.A.S** con NIT **901.225.029-8**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 21 de julio al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 353.450.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Pedro Pablo Ramirez

Firma

Cumaral, 17 de septiembre de 2025

Señores

UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1

Ciudad

Yo, **DORA LILIA MEDINA LEYVA** identificado(a) con cedula N° **36.089.359**y número de celular **3134357819**, como **MONITORA** de la ruta asignada No **Re18** en el Municipio de **CUMARAL,** donde actualmente ejerzo mis labores en la ejecución del contrato No **1097 DE 2025**, **CERTIFICO** que la **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT 901.942.239-3**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** de **LIQUIDACIÓN** por los siguientes conceptos: pago de sueldos **del 22 de julio al 22 de agosto del 2025**, pago de seguridad social y prestaciones sociales (Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás conceptos) por un valor de **$ 188.550.**

Firmo el presente documento como señal de consentimiento y prueba de que recibí a satisfacción y de forma oportuna al finalizar el vínculo laboral, cada uno de los conceptos señalados anteriormente, de esta manera libero de manera irrevocable e incondicional, a la empresa **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1**, por todo aspecto relacionado con el/los contrato(s) laboral(es) que existió o existieron.

Dora lilia Medina

Firma

UNION TEMPORAL
2025 ESCOLAR LOTE 1
NIT. 901942239-3

OTRO SI AL CONTRATO 1097/2025

OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
RESUMEN DEL CONTRATO: 001-2025

Entre los suscritos a saber **LEANDRY YULYAM MARTINEZ CETINA**, mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía Nº **1.121.846.119** de Villavicencio, obrando en calidad de representante legal de **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT. 901.942239-3** y quien para efectos del presente contrato se denominará Contratante de la empresa y de otra parte la empresa de transporte **TRANSMARCAS S.A.S.,** identificada con No **NIT. 901.225.029-8** mayor de edad y vecino de esta ciudad, que en lo sucesivo se denominará CONTRATISTA. Hemos acordado celebrar el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE con objeto contractual SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MINICIPIO DE ACACIAS, BARRANCA DE UPIA, CASTILLA LA NUEVA, VISTAHERMOSA, CUMARAL, GRANADA, GUAMAL, MESETAS, PUERTO LOPEZ, PUERTO RICO, RESTREPO, SAN CARLOS DE GUAROA Y OPERACION DE VEHICULOS ESCOLARES MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE RUTAS ESCOLARES INCLUYE SUMINISTRO DE COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA OPERACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE PERMANENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META, cuyas cláusulas se especifican a continuación.

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA, entrega al CONTRATANTE a título de calidad de prestación de servicios el o los vehículos necesarios para transportar a los BENEFICIARIOS del transporte escolar caracterizados en el SIMAT de la Gobernación del Meta, para cada establecimiento educativo, desde el lugar de residencia o sitio de encuentro establecido para estas rutas, al Colegio o establecimiento educativo, y regresarlo nuevamente a su lugar de origen después de la jornada académica o escolar, la hora de recogida del lugar de origen y hora de regreso al lugar de origen será la establecida por el director de cada establecimiento educativo.

SEGUNDA: El tenedor y/o propietario de los vehículos pone a disponibilidad de la empresa los siguientes vehículos: Para un total de dieciséis (16) vehículos en modalidad tenedor y dieciséis (16) vehículos en modalidad propio (TRANSMARCAS) con las siguientes características:

PLACA VEHICULO	MARCA VEHICULO	CLASE VEHICULO	MODELO DEL VEHICULO	CAPACIDAD DE PASAJEROS	NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL VEHICULO	CEDULA O NIT DEL PROPIETARIO VEHICULO
NWN733	GOLDEN DRAGON	BUSETA	2023	31	TRANSMARCAS SAS	901225029
LIK464	MERCEDES BENZ	BUS	2019	40	TRANSMARCAS SAS	901225029
LIK555	MERCEDES BENZ	BUS	2023	40	TRANSMARCAS SAS	901225029
SWM813	MERCEDES BENZ	BUS	2008	42	MARTHA SUSANA MELO AGUILAR	1122117080
TTP668	CHEVROLET	BUS	2014	41	BLANCA LILIA UMBARILA NARANJO	24198420

UNION TEMPORAL 2025
ESCOLAR LOTE 1
NIT. 901942239-3

TST546	GOLDEN DRAGON	MICROBUS	2025	19	TRANSMARCAS SAS	901225029
LIK579	MERCEDES BENZ	BUSETA	2023	31	TRANSMARCAS SAS	901225029
SST224	HINO	BUS	2013	37	TRANSMARCAS SAS	901225029
NWN735	GOLDEN DRAGON	BUSETA	2023	31	TRANSMARCAS SAS	901225029
SXB379	MERCEDES BENZ	MICROBUS	2012	19	TRANSMARCAS SAS	901225029
WMK698	JAC	BUSETA	2015	30	EDWIN FABIAN OBANDO PARDO	1119888998
TST547	GOLDEN DRAGON	MICROBUS	2025	19	TRANSMARCAS SAS	901225029
SZL304	CHEVROLET	BUS	2013	40	NUBIA SULY ROMERO MORA	1074130309
TSW170	WOLKSWAGEN	MICROBUS	2006	14	TRANSMARCAS SAS	901225029
SPV842	HYUNDAI	BUS	2011	39	WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA	86081438
WOY220	HINO	BUS	2017	44	PROYECTOS DE INVERSIÓN VIAL ANDINO	901112024
XIE511	VOLKSWAGEN	BUS	2006	28	EDWIN FERNANDO CASTRO MESA	74185368
KMY653	MERCEDES BENZ	BUS	2019	40	ELECTRO MARCAS	800050644
TDZ890	CHEVROLET	BUS	2013	41	TRANSMARCAS SAS	901225029
TFW724	NON PLUS ULTRA	BUSETA	2014	26	TRANSMARCAS SAS	901225029
SON338	AGRALE	BUS	2006	28	TRANSMARCAS SAS	901225029
SXT703	MERCEDES BENZ	BUS	2023	45	TRANSMARCAS SAS	901225029
SRP630	VOLKSWAGEN	MICROBUS	2009	17	GERMAN EDUARDO RODRIGUEZ VALENCIA	80022733
LIK 507	MERCEDES BENZ	BUS	2023	40	TRANSMARCAS SAS	901225029
SOD497	MERCEDES BENZ	BUS	2004	34	TRANSMARCAS SAS	901225029

TBK885	NON PLUS ULTRA	MICROBUS	2006	19	LUIS FERNANDO ARANZAZU	8192730
WOY224 RELEVO	HINO	BUS	2017	44	PROYECTOS DE INVERSIÓN VIL ANDINO	901112024
TFU442 RELEVO	MERCEDES BENZ	MICROBUS	2012	19	MERY ADRIANA MENDOZA PULIDO	21191731
SMH873 RELEVO	NON PLUS ULTRA	BUSETA	2009	25	JOSE ELKIN QUIMBAYO MESA	79602085
TBL056	NON PLUS ULTRA	BUSETA	2007	21	CAMILO ESNEYDER DAZA ALFONSO	1121838136
SRL494	WOLKSWAGEN	MICROBUS	2006	14	AGUIRRE CUESTA NURY ESNEYDER	1118167382

PARÁGRAFO: Las condiciones del vehículo deberán ser, las de contar con un radio de comunicación o teléfono portátil, botiquín de primeros auxilios y equipo de carretera; El vehículo deberá mantenerse en perfectas condiciones mecánicas, de mantenimiento, pintura, tapizado, aseo, higiene y presentación general; Cada vehículo deberá estar dotado de los elementos de seguridad exigidos por las autoridades de tránsito según la Ley 769/2002 art. 30, Acuerdo 051 de 1993 art.116 del Ministerio de Transporte y demás que regule el Decreto 769/2002.

TERCERA DURACIÓN: el plazo de ejecución del contrato que se suscribe será desde el día 02 de mayo de 2025 con fecha de inicio a partir del 05 de mayo del 2025, y como fecha de terminación el día 11 de agosto de 2025, y será tenida en cuenta como duración únicamente los días hábiles escolares trabajados, prorrogable automáticamente, a menos que la empresa decida dar por terminado el contrato de manera unilateral o por incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte del propietario o tenedor del vehículo o por alguna de las causales de terminación. El contratista acepta y entiende que la empresa CONTRATANTE cancela **DÍAS EFECTIVAMENTE SERVIDOS Y PRESTADOS A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASIGNADA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR LA EMPRESA**. Los cuáles serán certificados por los Coordinadores de ruta de los Colegios. EL CONTRATISTA ACEPTA Y ENTIENDE que el valor es por IDA Y REGRESO, en caso de que no complete los recorridos el valor diario se divide por el promedio de los recorridos prestados.

CUARTA: Que mediante contrato de servicios N° 1097 de 2025, el cual da inicia el 05 de mayo de 2025 y finaliza el 11 de agosto de 2025. Las partes establecieron como termino de ejecución inicial de CINCUENTA Y SIETE DIAS (57) calendario escolar. Mediante suscripción de la prorroga N° 1 del contrato de Transporte Escolar N° 1097 de 2025, con un total de ocho (8) días con última fecha de finalización el 22 de agosto de 2025.

QUINTA: Las partes acuerdan modificar la Cláusula Tercera del contrato suscrito el día 02 de mayo de 2025, entre la **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT. 901.942239-3**, quedando con fecha de terminación del referido contrato, el día 22 de agosto de 2025.

SEXTA: Salvo que se disponga expresamente lo contrario en el presente acuerdo, las cláusulas del contrato original que dieron origen a la vinculación laboral con esta empresa **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT. 901.942239-3**, y que no sufrieron modificación, se mantienen desde la fecha de inicio de la vigencia de la relación laboral.

SEPTIMA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente documento se perfecciona con la suscripción el día ocho (8) de agosto de 2025, con fecha de inicio a partir del día 12 de agosto de 2025 hasta el 22 de agostos de 2025.

Para constancia se firma por las partes, en dos ejemplares, en la ciudad de Villavicencio a los dos (02) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025).

CONTRATANTE:

UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1
Nit: **901.942239-3**
R/L: LEANDRY YULYAM MARTINEZ CETINA
C.C. 1.121.846.119 DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA:

EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. No. 79.255.817
TRANSMARCAS S.A.S
NIT: 901.225.029-8
Representante Legal

OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
RESUMEN DEL CONTRATO: 001-2025

Entre los suscritos a saber **LEANDRY YULYAM MARTINEZ CETINA**, mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° **1.121.846.119** de Villavicencio, obrando en calidad de representante legal de **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT. 901.942239-3** y quien para efectos del presente contrato se denominará Contratante de la empresa y de otra parte el señor (a) **JOAQUIN QUERUBIN CABALLERO CARO** identificada con cedula de ciudadanía No **C.C 19.219.329** mayor de edad y vecino de esta ciudad, que en lo sucesivo se denominará CONTRATISTA. Hemos acordado celebrar el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE con objeto contractual SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MINICIPIO DE ACACIAS, BARRANCA DE UPIA, CASTILLA LA NUEVA, VISTAHERMOSA, CUMARAL, GRANADA, GUAMAL, MESETAS, PUERTO LOPEZ, PUERTO RICO, RESTREPO, SAN CARLOS DE GUAROA Y OPERACION DE VEHICULOS ESCOLARES MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE RUTAS ESCOLARES INCLUYE SUMINISTRO DE COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA OPERACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE PERMANENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META, cuyas cláusulas se especifican a continuación.

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA, entrega al CONTRATANTE a título de calidad de prestación de servicios el o los vehículos necesarios para transportar a los BENEFICIARIOS del transporte escolar caracterizados en el SIMAT de la Gobernación del Meta, para cada establecimiento educativo, desde el lugar de residencia o sitio de encuentro establecido para estas rutas, al Colegio o establecimiento educativo, y regresarlo nuevamente a su lugar de origen después de la jornada académica o escolar, la hora de recogida del lugar de origen y hora de regreso al lugar de origen será la establecida por el director de cada establecimiento educativo.

SEGUNDA: El propietario del vehículo pone a disponibilidad de la empresa el siguiente vehículo: Para un total de un (1) vehículo con las siguientes características:

PLACA	SOD323
CLASE	BUSETA
MARCA	MERCEDES BENZ
MODELO	2003
PROPIETARIO	JOAQUIN QUERUBIN CABALLERO CARO
NIT-CC	19.219.329

PARÁGRAFO: Las condiciones del vehículo deberán ser, las de contar con un radio de comunicación o teléfono portátil, botiquín de primeros auxilios y equipo de carretera; El vehículo deberá mantenerse en perfectas condiciones mecánicas, de mantenimiento, pintura, tapizado, aseo, higiene y presentación general; Cada vehículo deberá estar dotado de los elementos de seguridad exigidos por las autoridades de tránsito según la Ley 769/2002 art. 30, Acuerdo 051 de 1993 art.116 del Ministerio de Transporte y demás que regule el Decreto 769/2002.

TERCERA DURACIÓN: el plazo de ejecución del contrato que se suscribe será desde el día 02 de mayo de 2025 con fecha de inicio a partir del 05 de mayo del 2025, y como fecha de terminación el día 11 de agosto de 2025, y será tenida en cuenta como duración únicamente los días hábiles escolares trabajados, prorrogable automáticamente, a menos que la empresa decida dar por terminado el contrato de manera unilateral o por incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte del propietario o tenedor del vehículo o por alguna de las causales de terminación. El contratista acepta y entiende que la empresa CONTRATANTE cancela

DÍAS EFECTIVAMENTE SERVIDOS Y PRESTADOS A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASIGNADA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR LA EMPRESA. Los cuáles serán certificados por los Coordinadores de ruta de los Colegios. EL CONTRATISTA ACEPTA Y ENTIENDE que el valor es por IDA Y REGRESO, en caso de que no complete los recorridos el valor diario se divide por el promedio de los recorridos prestados.

CUARTA: Que mediante contrato de servicios N° 1097 de 2025, el cual da inicia el 05 de mayo de 2025 y finaliza el 11 de agosto de 2025. Las partes establecieron como termino de ejecución inicial de CINCUENTA Y SIETE DIAS (57) calendario escolar. Mediante suscripción de la prorroga N° 1 del contrato de Transporte Escolar N° 1097 de 2025, con un total de ocho (8) días con última fecha de finalización el 22 de agosto de 2025.

QUINTA: Las partes acuerdan modificar la Cláusula Tercera del contrato suscrito el día 02 de mayo de 2025, entre la **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT. 901.942239-3**, quedando con fecha de terminación del referido contrato, el día 22 de agosto de 2025.

SEXTA: Salvo que se disponga expresamente lo contrario en el presente acuerdo, las cláusulas del contrato original que dieron origen a la vinculación laboral con esta empresa **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT. 901.942239-3**, y que no sufrieron modificación, se mantienen desde la fecha de inicio de la vigencia de la relación laboral.

SEPTIMA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente documento se perfecciona con la suscripción el día ocho (8) de agosto de 2025, con fecha de inicio a partir del día 12 de agosto de 2025 hasta el 22 de agostos de 2025.

Para constancia se firma por las partes, en dos ejemplares, en la ciudad de Villavicencio a los ocho (08) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025).

CONTRATANTE:

UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1
Nit: **901.942239-3**
R/L: LEANDRY YULYAM MARTINEZ CETINA
C.C. 1.121.846.119 DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA:

JOAQUIN QUERUBIN CABALLERO CARO
C.C. No. 79.255.817

OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
RESUMEN DEL CONTRATO: 001-2025

Entre los suscritos a saber **LEANDRY YULYAM MARTINEZ CETINA**, mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° **1.121.846.119** de Villavicencio, obrando en calidad de representante legal de **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT. 901.942239-3** y quien para efectos del presente contrato se denominará Contratante de la empresa y de otra parte el señor (a) **WILLIAM QUIMBAYO MESA** identificada con cedula de ciudadanía No **C.C 79.370.221** mayor de edad y vecino de esta ciudad, que en lo sucesivo se denominará CONTRATISTA. Hemos acordado celebrar el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE con objeto contractual SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MINICIPIO DE ACACIAS, BARRANCA DE UPIA, CASTILLA LA NUEVA, VISTAHERMOSA, CUMARAL, GRANADA, GUAMAL, MESETAS, PUERTO LOPEZ, PUERTO RICO, RESTREPO, SAN CARLOS DE GUAROA Y OPERACION DE VEHICULOS ESCOLARES MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE RUTAS ESCOLARES INCLUYE SUMINISTRO DE COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA OPERACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE PERMANENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META, cuyas cláusulas se especifican a continuación.

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA, entrega al CONTRATANTE a título de calidad de prestación de servicios el o los vehículos necesarios para transportar a los BENEFICIARIOS del transporte escolar caracterizados en el SIMAT de la Gobernación del Meta, para cada establecimiento educativo, desde el lugar de residencia o sitio de encuentro establecido para estas rutas, al Colegio o establecimiento educativo, y regresarlo nuevamente a su lugar de origen después de la jornada académica o escolar, la hora de recogida del lugar de origen y hora de regreso al lugar de origen será la establecida por el director de cada establecimiento educativo.

SEGUNDA: El propietario del vehículo pone a disponibilidad de la empresa el siguiente vehículo: Para un total de un (1) vehículo con las siguientes características:

PLACA	SSW308
CLASE	CAMIONETA
MARCA	HYUNDAI
MODELO	2011
PROPIETARIO	CESAREA MESA DE QUIMBAYO
NIT-CC	20.276.154

PARÁGRAFO: Las condiciones del vehículo deberán ser, las de contar con un radio de comunicación o teléfono portátil, botiquín de primeros auxilios y equipo de carretera; El vehículo deberá mantenerse en perfectas condiciones mecánicas, de mantenimiento, pintura, tapizado, aseo, higiene y presentación general; Cada vehículo deberá estar dotado de los elementos de seguridad exigidos por las autoridades de tránsito según la Ley 769/2002 art. 30, Acuerdo 051 de 1993 art.116 del Ministerio de Transporte y demás que regule el Decreto 769/2002.

TERCERA DURACIÓN: el plazo de ejecución del contrato que se suscribe será desde el día 02 de mayo de 2025 con fecha de inicio a partir del 05 de mayo del 2025, y como fecha de terminación el día 11 de agosto de 2025, y será tenida en cuenta como duración únicamente los días hábiles escolares trabajados, prorrogable automáticamente, a menos que la empresa decida dar por terminado el contrato de manera unilateral o por incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte del propietario o tenedor del vehículo o por alguna de las causales de terminación. El contratista acepta y entiende que la empresa CONTRATANTE cancela **DÍAS EFECTIVAMENTE SERVIDOS Y PRESTADOS A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASIGNADA Y**

DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR LA EMPRESA. Los cuáles serán certificados por los Coordinadores de ruta de los Colegios. EL CONTRATISTA ACEPTA Y ENTIENDE que el valor es por IDA Y REGRESO, en caso de que no complete los recorridos el valor diario se divide por el promedio de los recorridos prestados.

CUARTA: Que mediante contrato de servicios N° 1097 de 2025, el cual da inicia el 05 de mayo de 2025 y finaliza el 11 de agosto de 2025. Las partes establecieron como termino de ejecución inicial de CINCUENTA Y SIETE DIAS (57) calendario escolar. Mediante suscripción de la prorroga N° 1 del contrato de Transporte Escolar N° 1097 de 2025, con un total de ocho (8) días con última fecha de finalización el 22 de agosto de 2025.

QUINTA: Las partes acuerdan modificar la Cláusula Tercera del contrato suscrito el día 02 de mayo de 2025, entre la **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT. 901.942239-3**, quedando con fecha de terminación del referido contrato, el día 22 de agosto de 2025.

SEXTA: Salvo que se disponga expresamente lo contrario en el presente acuerdo, las cláusulas del contrato original que dieron origen a la vinculación laboral con esta empresa **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT. 901.942239-3**, y que no sufrieron modificación, se mantienen desde la fecha de inicio de la vigencia de la relación laboral.

SEPTIMA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente documento se perfecciona con la suscripción el día ocho (8) de agosto de 2025, con fecha de inicio a partir del día 12 de agosto de 2025 hasta el 22 de agostos de 2025.

Para constancia se firma por las partes, en dos ejemplares, en la ciudad de Villavicencio a los ocho (08) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025).

CONTRATANTE:

UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1
Nit: **901.942239-3**
R/L: LEANDRY YULYAM MARTINEZ CETINA
C.C. 1.121.846.119 DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA:

WILLIAM QUIMBAYO MESA
C.C. No. 79.370.221

OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
RESUMEN DEL CONTRATO: 001-2025

Entre los suscritos a saber **LEANDRY YULYAM MARTINEZ CETINA**, mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía Nº **1.121.846.119** de Villavicencio, obrando en calidad de representante legal de **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT. 901.942239-3** y quien para efectos del presente contrato se denominará Contratante de la empresa y de otra parte el señor (a) **SILVIO MANUEL PEREZ BATISTA** identificada con cedula de ciudadanía No **C.C 1.027.954.001** mayor de edad y vecino de esta ciudad, que en lo sucesivo se denominará CONTRATISTA. Hemos acordado celebrar el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE con objeto contractual SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MINICIPIO DE ACACIAS, BARRANCA DE UPIA, CASTILLA LA NUEVA, VISTAHERMOSA, CUMARAL, GRANADA, GUAMAL, MESETAS, PUERTO LOPEZ, PUERTO RICO, RESTREPO, SAN CARLOS DE GUAROA Y OPERACION DE VEHICULOS ESCOLARES MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE RUTAS ESCOLARES INCLUYE SUMINISTRO DE COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA OPERACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE PERMANENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META, cuyas cláusulas se especifican a continuación.

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA, entrega al CONTRATANTE a título de calidad de prestación de servicios el o los vehículos necesarios para transportar a los BENEFICIARIOS del transporte escolar caracterizados en el SIMAT de la Gobernación del Meta, para cada establecimiento educativo, desde el lugar de residencia o sitio de encuentro establecido para estas rutas, al Colegio o establecimiento educativo, y regresarlo nuevamente a su lugar de origen después de la jornada académica o escolar, la hora de recogida del lugar de origen y hora de regreso al lugar de origen será la establecida por el director de cada establecimiento educativo.

SEGUNDA: El propietario del vehículo pone a disponibilidad de la empresa el siguiente vehículo: Para un total de un (1) vehículo con las siguientes características:

PLACA	SXY961
CLASE	BUS
MARCA	HYUNDAI
MODELO	2011
PROPIETARIO	WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA
NIT-CC	86.081.438

PARÁGRAFO: Las condiciones del vehículo deberán ser, las de contar con un radio de comunicación o teléfono portátil, botiquín de primeros auxilios y equipo de carretera; El vehículo deberá mantenerse en perfectas condiciones mecánicas, de mantenimiento, pintura, tapizado, aseo, higiene y presentación general; Cada vehículo deberá estar dotado de los elementos de seguridad exigidos por las autoridades de tránsito según la Ley 769/2002 art. 30, Acuerdo 051 de 1993 art.116 del Ministerio de Transporte y demás que regule el Decreto 769/2002.

TERCERA DURACIÓN: el plazo de ejecución del contrato que se suscribe será desde el día 02 de mayo de 2025 con fecha de inicio a partir del 05 de mayo del 2025, y como fecha de terminación el día 11 de agosto de 2025, y será tenida en cuenta como duración únicamente los días hábiles escolares trabajados, prorrogable automáticamente, a menos que la empresa decida dar por terminado el contrato de manera unilateral o por incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte del propietario o tenedor del vehículo o por alguna de las causales de terminación. El contratista acepta y entiende que la empresa CONTRATANTE cancela

DÍAS EFECTIVAMENTE SERVIDOS Y PRESTADOS A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASIGNADA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR LA EMPRESA. Los cuáles serán certificados por los Coordinadores de ruta de los Colegios. EL CONTRATISTA ACEPTA Y ENTIENDE que el valor es por IDA Y REGRESO, en caso de que no complete los recorridos el valor diario se divide por el promedio de los recorridos prestados.

CUARTA: Que mediante contrato de servicios N° 1097 de 2025, el cual da inicia el 05 de mayo de 2025 y finaliza el 11 de agosto de 2025. Las partes establecieron como termino de ejecución inicial de CINCUENTA Y SIETE DIAS (57) calendario escolar. Mediante suscripción de la prorroga N° 1 del contrato de Transporte Escolar N° 1097 de 2025, con un total de ocho (8) días con última fecha de finalización el 22 de agosto de 2025.

QUINTA: Las partes acuerdan modificar la Cláusula Tercera del contrato suscrito el día 02 de mayo de 2025, entre la **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT. 901.942239-3**, quedando con fecha de terminación del referido contrato, el día 22 de agosto de 2025.

SEXTA: Salvo que se disponga expresamente lo contrario en el presente acuerdo, las cláusulas del contrato original que dieron origen a la vinculación laboral con esta empresa **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT. 901.942239-3**, y que no sufrieron modificación, se mantienen desde la fecha de inicio de la vigencia de la relación laboral.

SEPTIMA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente documento se perfecciona con la suscripción el día ocho (8) de agosto de 2025, con fecha de inicio a partir del día 12 de agosto de 2025 hasta el 22 de agostos de 2025.

Para constancia se firma por las partes, en dos ejemplares, en la ciudad de Villavicencio a los ocho (08) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025).

CONTRATANTE:

UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1
Nit: **901.942239-3**
R/L: LEANDRY YULYAM MARTINEZ CETINA
C.C. 1.121.846.119 DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA:

SILVIO MANUEL PEREZ BATISTA
C.C. No. 1.027.954.001

OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
RESUMEN DEL CONTRATO: 001-2025

Entre los suscritos a saber **LEANDRY YULYAM MARTINEZ CETINA**, mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° **1.121.846.119** de Villavicencio, obrando en calidad de representante legal de **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT. 901.942239-3** y quien para efectos del presente contrato se denominará Contratante de la empresa y de otra parte el señor (a) **LUZ ELVIRA ALFONSO DE ENCISO** identificada con cedula de ciudadanía No **C.C 21.180.517** mayor de edad y vecino de esta ciudad, que en lo sucesivo se denominará CONTRATISTA. Hemos acordado celebrar el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE con objeto contractual SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MINICIPIO DE ACACIAS, BARRANCA DE UPIA, CASTILLA LA NUEVA, VISTAHERMOSA, CUMARAL, GRANADA, GUAMAL, MESETAS, PUERTO LOPEZ, PUERTO RICO, RESTREPO, SAN CARLOS DE GUAROA Y OPERACION DE VEHICULOS ESCOLARES MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE RUTAS ESCOLARES INCLUYE SUMINISTRO DE COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA OPERACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE PERMANENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META, cuyas cláusulas se especifican a continuación.

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA, entrega al CONTRATANTE a título de calidad de prestación de servicios el o los vehículos necesarios para transportar a los BENEFICIARIOS del transporte escolar caracterizados en el SIMAT de la Gobernación del Meta, para cada establecimiento educativo, desde el lugar de residencia o sitio de encuentro establecido para estas rutas, al Colegio o establecimiento educativo, y regresarlo nuevamente a su lugar de origen después de la jornada académica o escolar, la hora de recogida del lugar de origen y hora de regreso al lugar de origen será la establecida por el director de cada establecimiento educativo.

SEGUNDA: El propietario del vehículo pone a disponibilidad de la empresa el siguiente vehículo: Para un total de un (1) vehículo con las siguientes características:

PLACA	TFW080
CLASE	MICROBUS
MARCA	MERCEDES BENZ
MODELO	2007
PROPIETARIO	LUZ ELVIRA ALFONSO DE ENCISO
NIT-CC	21.180.517

PARÁGRAFO: Las condiciones del vehículo deberán ser, las de contar con un radio de comunicación o teléfono portátil, botiquín de primeros auxilios y equipo de carretera; El vehículo deberá mantenerse en perfectas condiciones mecánicas, de mantenimiento, pintura, tapizado, aseo, higiene y presentación general; Cada vehículo deberá estar dotado de los elementos de seguridad exigidos por las autoridades de tránsito según la Ley 769/2002 art. 30, Acuerdo 051 de 1993 art.116 del Ministerio de Transporte y demás que regule el Decreto 769/2002.

TERCERA DURACIÓN: el plazo de ejecución del contrato que se suscribe será desde el día 02 de mayo de 2025 con fecha de inicio a partir del 05 de mayo del 2025, y como fecha de terminación el día 11 de agosto de 2025, y será tenida en cuenta como duración únicamente los días hábiles escolares trabajados, prorrogable automáticamente, a menos que la empresa decida dar por terminado el contrato de manera unilateral o por incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte del propietario o tenedor del vehículo o por alguna de las causales de terminación. El contratista acepta y entiende que la empresa CONTRATANTE cancela

DÍAS EFECTIVAMENTE SERVIDOS Y PRESTADOS A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASIGNADA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR LA EMPRESA. Los cuáles serán certificados por los Coordinadores de ruta de los Colegios. EL CONTRATISTA ACEPTA Y ENTIENDE que el valor es por IDA Y REGRESO, en caso de que no complete los recorridos el valor diario se divide por el promedio de los recorridos prestados.

CUARTA: Que mediante contrato de servicios N° 1097 de 2025, el cual da inicia el 05 de mayo de 2025 y finaliza el 11 de agosto de 2025. Las partes establecieron como termino de ejecución inicial de CINCUENTA Y SIETE DIAS (57) calendario escolar. Mediante suscripción de la prorroga N° 1 del contrato de Transporte Escolar N° 1097 de 2025, con un total de ocho (8) días con última fecha de finalización el 22 de agosto de 2025.

QUINTA: Las partes acuerdan modificar la Cláusula Tercera del contrato suscrito el día 02 de mayo de 2025, entre la **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT. 901.942239-3**, quedando con fecha de terminación del referido contrato, el día 22 de agosto de 2025.

SEXTA: Salvo que se disponga expresamente lo contrario en el presente acuerdo, las cláusulas del contrato original que dieron origen a la vinculación laboral con esta empresa **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT. 901.942239-3**, y que no sufrieron modificación, se mantienen desde la fecha de inicio de la vigencia de la relación laboral.

SEPTIMA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente documento se perfecciona con la suscripción el día ocho (8) de agosto de 2025, con fecha de inicio a partir del día 12 de agosto de 2025 hasta el 22 de agostos de 2025.

Para constancia se firma por las partes, en dos ejemplares, en la ciudad de Villavicencio a los ocho (08) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025).

CONTRATANTE:

UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1
Nit: **901.942239-3**
R/L: LEANDRY YULYAM MARTINEZ CETINA
C.C. 1.121.846.119 DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA:

LUZ ELVIRA ALFONSO DE ENCISO
C.C. No. 21.180.517

OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
RESUMEN DEL CONTRATO: 001-2025

Entre los suscritos a saber **LEANDRY YULYAM MARTINEZ CETINA**, mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° **1.121.846.119** de Villavicencio, obrando en calidad de representante legal de **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT. 901.942239-3** y quien para efectos del presente contrato se denominará Contratante de la empresa y de otra parte el señor (a) **EDILSON ANDRES LADINO PAEZ** identificada con cedula de ciudadanía No **C.C 17.421.198** mayor de edad y vecino de esta ciudad, que en lo sucesivo se denominará CONTRATISTA. Hemos acordado celebrar el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE con objeto contractual SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MINICIPIO DE ACACIAS, BARRANCA DE UPIA, CASTILLA LA NUEVA, VISTAHERMOSA, CUMARAL, GRANADA, GUAMAL, MESETAS, PUERTO LOPEZ, PUERTO RICO, RESTREPO, SAN CARLOS DE GUAROA Y OPERACION DE VEHICULOS ESCOLARES MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE RUTAS ESCOLARES INCLUYE SUMINISTRO DE COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA OPERACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE PERMANENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META, cuyas cláusulas se especifican a continuación.

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA, entrega al CONTRATANTE a título de calidad de prestación de servicios el o los vehículos necesarios para transportar a los BENEFICIARIOS del transporte escolar caracterizados en el SIMAT de la Gobernación del Meta, para cada establecimiento educativo, desde el lugar de residencia o sitio de encuentro establecido para estas rutas, al Colegio o establecimiento educativo, y regresarlo nuevamente a su lugar de origen después de la jornada académica o escolar, la hora de recogida del lugar de origen y hora de regreso al lugar de origen será la establecida por el director de cada establecimiento educativo.

SEGUNDA: El propietario del vehículo pone a disponibilidad de la empresa el siguiente vehículo: Para un total de un (1) vehículo con las siguientes características:

PLACA	TSS119
CLASE	MICROBUS
MARCA	JINBEI
MODELO	2015
PROPIETARIO	EDILSON ANDRES LADINO PAEZ
NIT-CC	17421198

PARÁGRAFO: Las condiciones del vehículo deberán ser, las de contar con un radio de comunicación o teléfono portátil, botiquín de primeros auxilios y equipo de carretera; El vehículo deberá mantenerse en perfectas condiciones mecánicas, de mantenimiento, pintura, tapizado, aseo, higiene y presentación general; Cada vehículo deberá estar dotado de los elementos de seguridad exigidos por las autoridades de tránsito según la Ley 769/2002 art. 30, Acuerdo 051 de 1993 art.116 del Ministerio de Transporte y demás que regule el Decreto 769/2002.

TERCERA DURACIÓN: el plazo de ejecución del contrato que se suscribe será desde el día 02 de mayo de 2025 con fecha de inicio a partir del 05 de mayo del 2025, y como fecha de terminación el día 11 de agosto de 2025, y será tenida en cuenta como duración únicamente los días hábiles escolares trabajados, prorrogable automáticamente, a menos que la empresa decida dar por terminado el contrato de manera unilateral o por incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte del propietario o tenedor del vehículo o por alguna de las causales de terminación. El contratista acepta y entiende que la empresa CONTRATANTE cancela

DÍAS EFECTIVAMENTE SERVIDOS Y PRESTADOS A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASIGNADA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR LA EMPRESA. Los cuáles serán certificados por los Coordinadores de ruta de los Colegios. EL CONTRATISTA ACEPTA Y ENTIENDE que el valor es por IDA Y REGRESO, en caso de que no complete los recorridos el valor diario se divide por el promedio de los recorridos prestados.

CUARTA: Que mediante contrato de servicios N° 1097 de 2025, el cual da inicia el 05 de mayo de 2025 y finaliza el 11 de agosto de 2025. Las partes establecieron como termino de ejecución inicial de CINCUENTA Y SIETE DIAS (57) calendario escolar. Mediante suscripción de la prorroga N° 1 del contrato de Transporte Escolar N° 1097 de 2025, con un total de ocho (8) días con última fecha de finalización el 22 de agosto de 2025.

QUINTA: Las partes acuerdan modificar la Cláusula Tercera del contrato suscrito el día 02 de mayo de 2025, entre la **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT. 901.942239-3**, quedando con fecha de terminación del referido contrato, el día 22 de agosto de 2025.

SEXTA: Salvo que se disponga expresamente lo contrario en el presente acuerdo, las cláusulas del contrato original que dieron origen a la vinculación laboral con esta empresa **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT. 901.942239-3**, y que no sufrieron modificación, se mantienen desde la fecha de inicio de la vigencia de la relación laboral.

SEPTIMA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente documento se perfecciona con la suscripción el día ocho (8) de agosto de 2025, con fecha de inicio a partir del día 12 de agosto de 2025 hasta el 22 de agostos de 2025.

Para constancia se firma por las partes, en dos ejemplares, en la ciudad de Villavicencio a los ocho (08) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025).

CONTRATANTE:

UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1
Nit: **901.942239-3**
R/L: LEANDRY YULYAM MARTINEZ CETINA
C.C. 1.121.846.119 DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA:

EDILSON ANDRES LADINO PAEZ
C.C. No. 17.421.198

OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
RESUMEN DEL CONTRATO: 001-2025

Entre los suscritos a saber **LEANDRY YULYAM MARTINEZ CETINA**, mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° **1.121.846.119** de Villavicencio, obrando en calidad de representante legal de **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT. 901.942239-3** y quien para efectos del presente contrato se denominará Contratante de la empresa y de otra parte el señor (a) **WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA** identificada con cedula de ciudadanía No **C.C 86.081.438** mayor de edad y vecino de esta ciudad, que en lo sucesivo se denominará CONTRATISTA. Hemos acordado celebrar el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE con objeto contractual SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MINICIPIO DE ACACIAS, BARRANCA DE UPIA, CASTILLA LA NUEVA, VISTAHERMOSA, CUMARAL, GRANADA, GUAMAL, MESETAS, PUERTO LOPEZ, PUERTO RICO, RESTREPO, SAN CARLOS DE GUAROA Y OPERACION DE VEHICULOS ESCOLARES MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE RUTAS ESCOLARES INCLUYE SUMINISTRO DE COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA OPERACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE PERMANENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META, cuyas cláusulas se especifican a continuación.

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA, entrega al CONTRATANTE a título de calidad de prestación de servicios el o los vehículos necesarios para transportar a los BENEFICIARIOS del transporte escolar caracterizados en el SIMAT de la Gobernación del Meta, para cada establecimiento educativo, desde el lugar de residencia o sitio de encuentro establecido para estas rutas, al Colegio o establecimiento educativo, y regresarlo nuevamente a su lugar de origen después de la jornada académica o escolar, la hora de recogida del lugar de origen y hora de regreso al lugar de origen será la establecida por el director de cada establecimiento educativo.

SEGUNDA: El propietario del vehículo pone a disponibilidad de la empresa el siguiente vehículo: Para un total de un (1) vehículo con las siguientes características:

PLACA	TWA192
CLASE	BUS
MARCA	CHEVROLET
MODELO	2005
PROPIETARIO	WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA
NIT-CC	86.081.438

PARÁGRAFO: Las condiciones del vehículo deberán ser, las de contar con un radio de comunicación o teléfono portátil, botiquín de primeros auxilios y equipo de carretera; El vehículo deberá mantenerse en perfectas condiciones mecánicas, de mantenimiento, pintura, tapizado, aseo, higiene y presentación general; Cada vehículo deberá estar dotado de los elementos de seguridad exigidos por las autoridades de tránsito según la Ley 769/2002 art. 30, Acuerdo 051 de 1993 art.116 del Ministerio de Transporte y demás que regule el Decreto 769/2002.

TERCERA DURACIÓN: el plazo de ejecución del contrato que se suscribe será desde el día 02 de mayo de 2025 con fecha de inicio a partir del 05 de mayo del 2025, y como fecha de terminación el día 11 de agosto de 2025, y será tenida en cuenta como duración únicamente los días hábiles escolares trabajados, prorrogable automáticamente, a menos que la empresa decida dar por terminado el contrato de manera unilateral o por incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte del propietario o tenedor del vehículo o por alguna de las causales de terminación. El contratista acepta y entiende que la empresa CONTRATANTE cancela **DÍAS EFECTIVAMENTE SERVIDOS Y PRESTADOS A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASIGNADA Y**

DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR LA EMPRESA. Los cuáles serán certificados por los Coordinadores de ruta de los Colegios. EL CONTRATISTA ACEPTA Y ENTIENDE que el valor es por IDA Y REGRESO, en caso de que no complete los recorridos el valor diario se divide por el promedio de los recorridos prestados.

CUARTA: Que mediante contrato de servicios N° 1097 de 2025, el cual da inicia el 05 de mayo de 2025 y finaliza el 11 de agosto de 2025. Las partes establecieron como termino de ejecución inicial de CINCUENTA Y SIETE DIAS (57) calendario escolar. Mediante suscripción de la prorroga N° 1 del contrato de Transporte Escolar N° 1097 de 2025, con un total de ocho (8) días con última fecha de finalización el 22 de agosto de 2025.

QUINTA: Las partes acuerdan modificar la Cláusula Tercera del contrato suscrito el día 02 de mayo de 2025, entre la **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT. 901.942239-3**, quedando con fecha de terminación del referido contrato, el día 22 de agosto de 2025.

SEXTA: Salvo que se disponga expresamente lo contrario en el presente acuerdo, las cláusulas del contrato original que dieron origen a la vinculación laboral con esta empresa **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT. 901.942239-3**, y que no sufrieron modificación, se mantienen desde la fecha de inicio de la vigencia de la relación laboral.

SEPTIMA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente documento se perfecciona con la suscripción el día ocho (8) de agosto de 2025, con fecha de inicio a partir del día 12 de agosto de 2025 hasta el 22 de agostos de 2025.

Para constancia se firma por las partes, en dos ejemplares, en la ciudad de Villavicencio a los ocho (08) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025).

CONTRATANTE:

UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1
Nit: **901.942239-3**
R/L: LEANDRY YULYAM MARTINEZ CETINA
C.C. 1.121.846.119 DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA:

WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA
C.C. No. 86.081.438

OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
RESUMEN DEL CONTRATO: 001-2025

Entre los suscritos a saber **LEANDRY YULYAM MARTINEZ CETINA**, mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía Nº **1.121.846.119** de Villavicencio, obrando en calidad de representante legal de **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT. 901.942239-3** y quien para efectos del presente contrato se denominará Contratante de la empresa y de otra parte el señor (a) **MAURO ANDRES RUIZ CASTRO** identificada con cedula de ciudadanía No **NIT 1.121.843.686** mayor de edad y vecino de esta ciudad, que en lo sucesivo se denominará CONTRATISTA. Hemos acordado celebrar el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE con objeto contractual SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MINICIPIO DE ACACIAS, BARRANCA DE UPIA, CASTILLA LA NUEVA, VISTAHERMOSA, CUMARAL, GRANADA, GUAMAL, MESETAS, PUERTO LOPEZ, PUERTO RICO, RESTREPO, SAN CARLOS DE GUAROA Y OPERACION DE VEHICULOS ESCOLARES MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE RUTAS ESCOLARES INCLUYE SUMINISTRO DE COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA OPERACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE PERMANENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META, cuyas cláusulas se especifican a continuación.

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA, entrega al CONTRATANTE a título de calidad de prestación de servicios el o los vehículos necesarios para transportar a los BENEFICIARIOS del transporte escolar caracterizados en el SIMAT de la Gobernación del Meta, para cada establecimiento educativo, desde el lugar de residencia o sitio de encuentro establecido para estas rutas, al Colegio o establecimiento educativo, y regresarlo nuevamente a su lugar de origen después de la jornada académica o escolar, la hora de recogida del lugar de origen y hora de regreso al lugar de origen será la establecida por el director de cada establecimiento educativo.

SEGUNDA: El propietario del vehículo pone a disponibilidad de la empresa el siguiente vehículo: Para un total de un (1) vehículo con las siguientes características:

PLACA	TST639
CLASE	MICROBUS
MARCA	GOLDEN DRAGON
MODELO	2025
PROPIETARIO	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO
NIT-CC	822005127

PARÁGRAFO: Las condiciones del vehículo deberán ser, las de contar con un radio de comunicación o teléfono portátil, botiquín de primeros auxilios y equipo de carretera; El vehículo deberá mantenerse en perfectas condiciones mecánicas, de mantenimiento, pintura, tapizado, aseo, higiene y presentación general; Cada vehículo deberá estar dotado de los elementos de seguridad exigidos por las autoridades de tránsito según la Ley 769/2002 art. 30, Acuerdo 051 de 1993 art.116 del Ministerio de Transporte y demás que regule el Decreto 769/2002.

TERCERA DURACIÓN: el plazo de ejecución del contrato que se suscribe será desde el día 02 de mayo de 2025 con fecha de inicio a partir del 05 de mayo del 2025, y como fecha de terminación el día 11 de agosto de 2025, y será tenida en cuenta como duración únicamente los días hábiles escolares trabajados, prorrogable automáticamente, a menos que la empresa decida dar por terminado el contrato de manera unilateral o por incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte del propietario o tenedor del vehículo o por alguna de las causales de terminación. El contratista acepta y entiende que la empresa CONTRATANTE cancela

DÍAS EFECTIVAMENTE SERVIDOS Y PRESTADOS A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASIGNADA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR LA EMPRESA. Los cuáles serán certificados por los Coordinadores de ruta de los Colegios. EL CONTRATISTA ACEPTA Y ENTIENDE que el valor es por IDA Y REGRESO, en caso de que no complete los recorridos el valor diario se divide por el promedio de los recorridos prestados.

CUARTA: Que mediante contrato de servicios N° 1097 de 2025, el cual da inicia el 05 de mayo de 2025 y finaliza el 11 de agosto de 2025. Las partes establecieron como termino de ejecución inicial de CINCUENTA Y SIETE DIAS (57) calendario escolar. Mediante suscripción de la prorroga N° 1 del contrato de Transporte Escolar N° 1097 de 2025, con un total de ocho (8) días con última fecha de finalización el 22 de agosto de 2025.

QUINTA: Las partes acuerdan modificar la Cláusula Tercera del contrato suscrito el día 02 de mayo de 2025, entre la **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT. 901.942239-3**, quedando con fecha de terminación del referido contrato, el día 22 de agosto de 2025.

SEXTA: Salvo que se disponga expresamente lo contrario en el presente acuerdo, las cláusulas del contrato original que dieron origen a la vinculación laboral con esta empresa **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** con **NIT. 901.942239-3**, y que no sufrieron modificación, se mantienen desde la fecha de inicio de la vigencia de la relación laboral.

SEPTIMA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente documento se perfecciona con la suscripción el día ocho (8) de agosto de 2025, con fecha de inicio a partir del día 12 de agosto de 2025 hasta el 22 de agostos de 2025.

Para constancia se firma por las partes, en dos ejemplares, en la ciudad de Villavicencio a los ocho (08) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025).

CONTRATANTE:

UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1
Nit: **901.942239-3**
R/L: LEANDRY YULYAM MARTINEZ CETINA
C.C. 1.121.846.119 DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA:

Mauro Andres Ruiz Castro

MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
C.C. No. 1.121.843.686

UNION TEMPORAL
2025 ESCOLAR LOTE 1
NIT. 901942239-3

FORMATO ANEXO 1A

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	**NWN733**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	480554
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA CANEY ALTO, LOS MEDIOS, CHOAPAL A I.E FRANCISCO TORRES LEON	**NUMERO DE LA RUTA**	RE1

CONDUCTOR	EDILSON PARMENIO CARRILLO VIZCAINO	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	4/7/2026
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	86047682	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3118674073	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	NO

NUMERO DE SOAT	1508006038319000	**ASEGURADORA**	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE / HASTA	11/1/2025		10/1/2026
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA038843	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA038842	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	N/A	**DIGNOSTICENTRO**	N/A
VIGENCIA DE LA REVISION	N/A		

FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	1/8/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		**DIAGNOSTICENTRO**	

Se expide a los 23 días del mes de agosto de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3074

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba **01-08-2025**	Fecha próxima revisión **01-10-2025**	Nombre o razón social **TRANSMARCAS**	Documento de identidad **NIT No. 901225029**
Dirección **VILLAVICENCIO**	Teléfono **3219879280**	Ciudad **VILLAVICENCIO**	Departamento **META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

NWN733

Numero Interno **N/A**		Servicio **PUBLICO**	Clase **BUSETA**	Marca **GOLDEN DRAGON**	Línea **XML6700J15CND**
Modelo **2023**	No Licencia de transito **10034976872**	Fecha de matrícula **20-02-2025**	Color **BLANCO VERDE**	Combustible **GNV**	No Chasis o Serial **LL3BDAHE2PA010609**
No de Motor **D4ALAN00019**		Cilindraje **4214**	Kilometraje **N/A**	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA **TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
10	80	11	80	12	80	12
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	80	10	80	11	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**N/A**
SOAT	**10-01-2026**
EXTINTOR	**31-08-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3074

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	**LIK464**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	449398
NOMBRE RUTA ESCOLAR	SECTOR DE VILLAREINA, CONCHA ACUSTICA, VEREDA CHOAPAL, ALCARAVAN A IE FRANCISCO TORRES LEON	**NUMERO DE LA RUTA**	RE2

CONDUCTOR	HENRY REY ROCHA	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	8/03/2026
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	3277654	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3143915450	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	NO

NUMERO DE SOAT	3308005900103000	**ASEGURADORA**	LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE / HASTA	30/6/2025		29/6/2026
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA038843	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA038842	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	182102193	**DIGNOSTICENTRO**	CDA CENTAUROS
VIGENCIA DE LA REVISION	28/06/2026		

FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	1/8/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		**DIAGNOSTICENTRO**	

Se expide a los 23 días del mes de agosto de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3421

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-08-2025	**01-10-2025**	**TRANSMARCAS**	**NIT No. 901225029**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
VILLAVICENCIO	**3219879280**	**VILLAVICENCIO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

LIK464

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**MERCEDES BENZ**	**OF 917**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2019	**10028047387**	**01-07-2022**	**VERDE BLANCO**	**DIESEL**	**MEC0024TAKP034011**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
400928D0020939		**3907**	**N/A**	**TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
10	100	11	100	10	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	12	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**28-06-2026**
SOAT	**29-06-2026**
EXTINTOR	**31-12-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3421

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

PLACA VEHICULO	**LIK555**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	462556
NOMBRE RUTA ESCOLAR	**SECTOR DE VILLAREINA, CONCHA, CHOAPAL, ALCARAVAN A IE FRANCISCO TORRES LEON**	**NUMERO DE LA RUTA**	RE2

CONDUCTOR	DARIO JACOME GUTIERREZ	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	8/1/2028
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	17336367	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3117485348	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	NO

NUMERO DE SOAT	89213338	**ASEGURADORA**	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE / HASTA	29/9/2024		28/9/2025
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA038843	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA38842	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	176164000	**DIGNOSTICENTRO**	CDA CENTAUROS
VIGENCIA DE LA REVISION	27/09/2025		

FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	1/8/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		**DIAGNOSTICENTRO**	

Se expide a los 23 días del mes de agosto de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3423

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-08-2025	**01-10-2025**	**TRANSMARCAS**	**NIT No. 901225029**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
VILLAVICENCIO	**3219879280**	**VILLAVICENCIO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

LIK555

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**MERCEDES BENZ**	**OF 917**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2023	**10031078486**	**29-09-2022**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**MEC0024TBPP055188**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
400928D0044096		**3907**	**N/A**	**TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	11	100	10	100	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	12	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**27-09-2025**
SOAT	**28-09-2025**
EXTINTOR	**31-12-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3423

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

PLACA VEHICULO	**SWM813**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	455411 // 506800
NOMBRE RUTA ESCOLAR	SECTOR DE VILLAREINA, CONCHA ACUSTICA, VEREDA CHOAPAL, ALCARAVAN A IE FRANCISCO TORRES LEON	**NUMERO DE LA RUTA**	RE2

CONDUCTOR	JHOAN ARMANDO SANDOVAL CHITIVA	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	5/4/2027
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	1006217368	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3132213182	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	NO

NUMERO DE SOAT	3308005884784000	**ASEGURADORA**	LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE / HASTA	16/6/2025		15/6/2026
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA038843	**ASEGURADORA**	EQUIDAD DE SEGUROS
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA038842	**ASEGURADORA**	EQUIDAD DE SEGUROS
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	177802852	**DIGNOSTICENTRO**	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA
VIGENCIA DE LA REVISION	11/12/2025		

FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	1/8/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		**DIAGNOSTICENTRO**	

Se expide a los 23 días del mes de agosto de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3084

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-08-2025	**01-10-2025**	**MELO AGUILAR MARTHA SUSANA**	**CC No. 1122117080**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
VILLAVICENCIO	**3219879280**	**VILLAVICENCIO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SWM813

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**MERCEDES BENZ**	**OH-1636/7500**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2008	**10029758347**	**23-05-2007**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9BM3820858B506478**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
476978U0874360		**11967**	**N/A**	**TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	100	11	100	11	100	12
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
9	100	10	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**11-12-2025**
SOAT	**15-06-2026**
EXTINTOR	**31-08-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3084

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

PLACA VEHICULO	**TTP668**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	465272
NOMBRE RUTA ESCOLAR	SECTOR DE VILLAREINA, CONCHA ACUSTICA, VEREDA CHOAPAL, ALCARAVAN A IE FRANCISCO TORRES LEON	**NUMERO DE LA RUTA**	RE2

CONDUCTOR	MARCO TULIO TELLEZ NIETO	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	21/05/2028
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	79699569	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3137402187	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	NO

NUMERO DE SOAT	3398577500	**ASEGURADORA**	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	19/5/2025		18/5/2026
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	2131101003620	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	2130101002948	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	178023085	**DIGNOSTICENTRO**	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA
VIGENCIA DE LA REVISION	19/12/2025		

FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	1/8/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		**DIAGNOSTICENTRO**	

Se expide a los 23 días del mes de agosto de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3103

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-08-2025	01-10-2025	UMBARILA NARANJO BLANCA LILIA	CC No. 24198420
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3219879280	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TTP668

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUS	CHEVROLET	FRR
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2014	10013346435	25-09-2013	BLANCO VERDE	DIESEL	9GCFRR903EB004581
No de Motor		**Cilindraje**	**Kilometraje**	**EMPRESA AFILIADA / VINCULADA**	
4HK1-078785		5193	N/A	TURESTUR LIMITADA	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	9	100	10	100	10
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10	100	10	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**19-12-2025**
SOAT	**18-05-2026**
EXTINTOR	**31-08-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3103

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

PLACA VEHICULO	**TST546**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	449393
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA SALINAS, MARAYAL A I.E EMILIANO RESTREPO ECHAVARRIA // SECTOR AGUALLANOS A IE EMILIANO RESTREPO	**NUMERO DE LA RUTA**	RE3 - RE07

CONDUCTOR	GILBERT HAIR CABALLERO CUBIDES	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	30/6/2026
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	1006656348	**CATEGORIA**	C1
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3227318009	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	NO

NUMERO DE SOAT	88580589 // 3431324800	**ASEGURADORA**	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A // AXA COLPATRIA SEGUROS SA
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE / HASTA	17/08/2024 // 17/08/2025		16/08/2025 // 16/08/2026
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA038843	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA038842	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	N/A	**DIGNOSTICENTRO**	N/A
VIGENCIA DE LA REVISION	N/A		

FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	1/8/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		**DIAGNOSTICENTRO**	

Se expide a los 23 días del mes de agosto de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

RUNT

Transporte

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

TST546

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10032662732

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

MICROBUS

Información general del vehículo

MARCA:

GOLDEN DRAGON

LÍNEA:

XML6482E-YJD

MODELO:

2025

COLOR:

BLANCO

NÚMERO DE SERIE:

LFZBBAGC8SA700989

NÚMERO DE MOTOR:

F26686

NÚMERO DE CHASIS:

LFZBBAGC8SA700989

NÚMERO DE VIN:

LFZBBAGC8SA700989

CILINDRAJE:

2237

TIPO DE CARROCERÍA:

CERRADA

TIPO COMBUSTIBLE:

GAS GASOL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

03/09/2024

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

4

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

(https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:

0

PESO BRUTO VEHICULAR:

3360

CAPACIDAD DE PASAJEROS:

CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:

19

NÚMERO DE EJES:

2

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
3431324800	11/08/2025	17/08/2025	16/08/2026	920	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE
88580589	16/08/2024	17/08/2024	16/08/2025	920	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA038842	03/01/2025	05/01/2025	05/01/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA038843	03/01/2025	05/01/2025	05/01/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
AA038842	09/09/2024	09/09/2024	05/01/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA038843	09/09/2024	09/09/2024	05/01/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

No se encontró información registrada en el RUNT.

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:

TRANSMARCAS S.A.S

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

PASAJEROS

MODALIDAD DE SERVICIO:

ESPECIAL

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

449393

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

17/09/2024

FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):

17/09/2024

FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):

17/09/2026

ESTADO:

TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✓ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3108

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-08-2025	**01-10-2025**	**TRANSMARCAS**	**NIT No. 901225029**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
VILLAVICENCIO	**3219879280**	**VILLAVICENCIO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TST546

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**MICROBUS**	**GOLDEN DRAGON**	**XML6482E-YJD**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2025	**10032662732**	**03-09-2024**	**BLANCO**	**GAS GASOL**	**LFZBBAGC8SA700989**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
F26686		**2237**	**N/A**	**TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	35	8	35	8	35	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**N/A**
SOAT	**16-08-2025**
EXTINTOR	**31-08-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3108

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

PLACA VEHICULO	**LIK579**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	473954
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA CANEY MEDIO A I.E EMILIANO RESTREPO ECHAVARRIA	**NUMERO DE LA RUTA**	RE4

CONDUCTOR	ELIECER CAICEDO SALAMANCA	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	05/07/2025 // 15/07/2026
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	80382716	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3124077231	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	SI

NUMERO DE SOAT	408004514619000	**ASEGURADORA**	LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	28/10/2024		27/10/2025
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	11101000517	**ASEGURADORA**	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	13061001240	**ASEGURADORA**	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	176788559	**DIGNOSTICENTRO**	CDA CENTAUROS
VIGENCIA DE LA REVISION	26/10/2025		
FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	1/8/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		**DIAGNOSTICENTRO**	

Se expide a los 23 días del mes de agosto de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3422

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba **01-08-2025**	Fecha próxima revisión **01-10-2025**	Nombre o razón social **TRANSMARCAS**	Documento de identidad **NIT No. 901225029**
Dirección **VILLAVICENCIO**	Teléfono **3219879280**	Ciudad **VILLAVICENCIO**	Departamento **META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

LIK579

Numero Interno **N/A**		Servicio **PUBLICO**	Clase **BUSETA**	Marca **MERCEDES BENZ**	Línea **OF 917**
Modelo **2023**	No Licencia de transito **10028114221**	Fecha de matrícula **28-10-2022**	Color **VERDE BLANCO**	Combustible **DIESEL**	No Chasis o Serial **MEC0024TCPP055869**
No de Motor **400928D0044713**		Cilindraje **3907**	Kilometraje **N/A**	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA **ESTARTER SERVICIO ESPECIAL S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	80	9	80	7	80	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
9	80	8	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**26-10-2025**
SOAT	**27-10-2025**
EXTINTOR	**31-12-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3422

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	**SST224**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	435634
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA CANEY ALTO A I.E EMILIANO RESTREPO ECHAVARRIA	**NUMERO DE LA RUTA**	RE5

CONDUCTOR	JAIME ALFREDO PRIETO PINZON	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	3/5/2026
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	79275072	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3115788191	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	NO

NUMERO DE SOAT	3375756600	**ASEGURADORA**	AXA COLPATRIA SEGUROS SA
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE / HASTA	18/3/2025		17/3/2026
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA038843	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA038842	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	180225941	**DIGNOSTICENTRO**	CDA CENTAUROS
VIGENCIA DE LA REVISION	15/03/2026		

FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	1/8/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		**DIAGNOSTICENTRO**	

Se expide a los 23 días del mes de agosto de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3085

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-08-2025	01-10-2025	TRANSMARCAS	NIT No. 901225029
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3219879280	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SST224

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUS	HINO	FC9JKSZ
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2013	10030007766	11-03-2013	BLANCO VERDE	DIESEL	9F3FC9JKSDXX10999
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
J05ETC18393		5123	N/A	TRANSMARCAS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	100	10	100	10	100	12
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
9	100	8	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**15-03-2026**
SOAT	**17-03-2026**
EXTINTOR	**31-08-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3085

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	**NWN735**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	480557
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA SARDINATA, FLORESTA A I.E EMILIANO RESTREPO ECHAVARRIA // VEREDA VEGA GRANDE A IE EMILIANO RESTREPO ECHAVARRIA	**NUMERO DE LA RUTA**	RE6 - RE8

CONDUCTOR	LUIS ARMANDO VELANDIA CASTAÑEDA	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	18/10/2025
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	3276756	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3208443828	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	NO

NUMERO DE SOAT	1508006038313000	**ASEGURADORA**	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	11/1/2025		10/1/2026
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA038843	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA038842	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	N/A	**DIGNOSTICENTRO**	N/A
VIGENCIA DE LA REVISION	N/A		

FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	1/8/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		**DIAGNOSTICENTRO**	

Se expide a los 23 días del mes de agosto de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3077

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba **01-08-2025**	Fecha próxima revisión **01-10-2025**	Nombre o razón social **TRANSMARCAS**	Documento de identidad **NIT No. 901225029**
Dirección **VILLAVICENCIO**	Teléfono **3219879280**	Ciudad **VILLAVICENCIO**	Departamento **META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

NWN735

Numero Interno **N/A**		Servicio **PUBLICO**	Clase **BUSETA**	Marca **GOLDEN DRAGON**	Línea **XML6700J15CND**
Modelo **2023**	No Licencia de transito **10035010088**	Fecha de matrícula **25-02-2025**	Color **BLANCO VERDE**	Combustible **GNV**	No Chasis o Serial **LL3BDAHE9PA010106**
No de Motor **D4ALAN00006**		Cilindraje **4214**	Kilometraje **N/A**	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA **TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	80	9	80	8	80	11
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10	80	8	80	9	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión, Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**N/A**
SOAT	**10-01-2026**
EXTINTOR	**31-08-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3077

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	**SXB379**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	384428
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA CANEY BAJO A IE EMILIANO RESTREPO ECHAVARRIA // VEREDA MIRALINDO, BRISAS DE UPIN A IE EMILIANO RESTREPO ECHAVARRIA	**NUMERO DE LA RUTA**	RE09 - RE11

CONDUCTOR	MANUEL ALEJANDRO MONTOYA CARDENAS	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	9/08/2027
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	1010217017	**CATEGORIA**	C1
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3213724310	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	NO

NUMERO DE SOAT	3314364100	**ASEGURADORA**	AXA COLPATRIA SEGUROS SA
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE / HASTA	15/11/2024		14/11/2025
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA038843	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA38842	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	177166261	**DIGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS
VIGENCIA DE LA REVISION	13/11/2025		

FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	1/8/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		**DIAGNOSTICENTRO**	

Se expide a los 23 días del mes de agosto de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3109

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba **01-08-2025**	Fecha próxima revisión **01-10-2025**	Nombre o razón social **TRANSMARCAS**	Documento de identidad **NIT No. 901225029**
Dirección **VILLAVICENCIO**	Teléfono **3219879280**	Ciudad **VILLAVICENCIO**	Departamento **META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SXB379

Numero Interno **N/A**		Servicio **PUBLICO**	Clase **MICROBUS**	Marca **MERCEDES BENZ**	Línea **SPRINTER 313**
Modelo **2012**	No Licencia de transito **10028739984**	Fecha de matrícula **15-11-2011**	Color **BLANCO ARTICO**	Combustible **DIESEL**	No Chasis o Serial **8AC903663CE054207**
No de Motor **61198170130644**		Cilindraje **2150**	Kilometraje **N/A**	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA **TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7	35	7	35	7	35	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**13-11-2025**
SOAT	**14-11-2025**
EXTINTOR	**31-08-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3109

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	**WMK698**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	395286
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA LOS MEDIOS, SAN JORGE, SAN CARLOS A I.E EMILIANO RESTREPO ECHAVARRIA // VEREDA BALCONES A I.E EMILIANO RESTREPO ECHAVARRIA	**NUMERO DE LA RUTA**	RE10 - RE12

CONDUCTOR	CARLOS ALDAIR PADILLA AMARIS	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	2/3/2027
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	1006532231	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3232901188	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	SI

NUMERO DE SOAT	14289413336180	**ASEGURADORA**	SEGUTROS DEL ESTADO S.A.
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	25/4/2025		24/4/2026
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	1131101000801	**ASEGURADORA**	SEGUTROS DEL ESTADO S.A.
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	1130101000610	**ASEGURADORA**	SEGUTROS DEL ESTADO S.A.
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	181999152	**DIGNOSTICENTRO**	CDA VILLANUEVA S.A.S.
VIGENCIA DE LA REVISION	25/06/2026		

FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	1/8/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		**DIAGNOSTICENTRO**	

Se expide a los 23 días del mes de agosto de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3078

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba **01-08-2025**	Fecha próxima revisión **01-10-2025**	Nombre o razón social **OBANDO PARDO EDWIN FABIAN**	Documento de identidad **CC No. 1119888998**
Dirección **VILLAVICENCIO**	Teléfono **3219879280**	Ciudad **VILLAVICENCIO**	Departamento **META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WMK698

Numero Interno **N/A**		Servicio **PUBLICO**	Clase **BUSETA**	Marca **JAC**	Línea **HK6756K**
Modelo **2015**	No Licencia de transito **10023946234**	Fecha de matrícula **16-04-2015**	Color **BLANCO**	Combustible **DIESEL**	No Chasis o Serial **LJ16AR5D8F3000323**
No de Motor **89186183**		Cilindraje **3800**	Kilometraje **N/A**	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA **EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
1	80	11	80	9	80	12
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	80	9	80	10	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**25-06-2026**
SOAT	**24-04-2026**
EXTINTOR	**31-08-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3078

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	**TST547**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	449396
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA LOS MEDIOS, SAN JORGE, SAN CARLOS A I.E EMILIANO RESTREPO ECHAVARRIA	**NUMERO DE LA RUTA**	RE10

CONDUCTOR	RUBIEL BENITO PERALTA	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	10/8/2026
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	17345409	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3222719480	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	SI

NUMERO DE SOAT	88580590 // 3431328800	**ASEGURADORA**	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A // AXA COLPATRIA SEGUROS SA
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE / HASTA	17/08/2024 // 17/08/2025		16/08/2025 // 16/08/2026
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA038843	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA038842	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	N/A	**DIGNOSTICENTRO**	N/A
VIGENCIA DE LA REVISION	N/A		

FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	1/8/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		**DIAGNOSTICENTRO**	

Se expide a los 23 días del mes de agosto de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3110

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-08-2025	01-10-2025	TRANSMARCAS	NIT No. 901225029
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3219879280	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TST547

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	MICROBUS	GOLDEN DRAGON	XML6482E-YJD
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2025	10032662922	03-09-2024	BLANCO	GAS GASOL	LFZBBAGC4SA701007
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
F26715		2237	N/A	TRANSMARCAS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
6	35	7	35	8	35	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

RUNT Transporte

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

TST547

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10032662922

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

MICROBUS

Información general del vehículo

MARCA:

GOLDEN DRAGON

LÍNEA:

XML6482E-YJD

MODELO:

2025

COLOR:

BLANCO

NÚMERO DE SERIE:

LFZBBAGC4SA701007

NÚMERO DE MOTOR:

F26715

NÚMERO DE CHASIS:

LFZBBAGC4SA701007

NÚMERO DE VIN:

LFZBBAGC4SA701007

CILINDRAJE:

2237

TIPO DE CARROCERÍA:

CERRADA

TIPO COMBUSTIBLE:

GAS GASOL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

03/09/2024

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

4

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

(https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:

0

PESO BRUTO VEHICULAR:

3360

CAPACIDAD DE PASAJEROS:

CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:

19

NÚMERO DE EJES:

2

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
3431328800	11/08/2025	17/08/2025	16/08/2026	920	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE
88580590	16/08/2024	17/08/2024	16/08/2025	920	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA038842	03/01/2025	05/01/2025	05/01/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA038843	03/01/2025	05/01/2025	05/01/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
AA038842	09/09/2024	09/09/2024	05/01/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA038843	09/09/2024	09/09/2024	05/01/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

No se encontró información registrada en el RUNT.

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:

TRANSMARCAS S.A.S

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

PASAJEROS

MODALIDAD DE SERVICIO:

ESPECIAL

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

449396

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

17/09/2024

FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):

17/09/2024

FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):

17/09/2026

ESTADO:

TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**N/A**
SOAT	**16-08-2025**
EXTINTOR	**31-08-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3110

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	**TSS119**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	489488
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA AGUAS CALIENTES VEREDA ALGARROBO A SEDE EDUCATIVA FRANCISCO WALTER	**NUMERO DE LA RUTA**	RE1

CONDUCTOR	GERMAN PARDO SIMIJACA	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	31/07/2028
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	74242604	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3125952283	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	SI

NUMERO DE SOAT	3384567000	**ASEGURADORA**	AXA COLPATRIA SEGUROS SA
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	6/4/2025		5/4/2026
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AB000561	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AB000560	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	181940894	**DIAGNOSTICENTRO**	CDA LLANO ORIENTE
VIGENCIA DE LA REVISION	21/06/2026		

FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	1/8/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		**DIAGNOSTICENTRO**	

Se expide a los 23 días del mes de agosto de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3111

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-08-2025	01-10-2025	LADINO PAEZ EDILSON ANDRES Y OTROS(S)	CC No. 17421198
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3219879280	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TSS119

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	MICROBUS	JINBEI	SY6548J1S3BH
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matrícula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2015	10030819541	31-03-2015	BLANCO	DIESEL	LSYHKAAE2FK063823
No de Motor		**Cilindraje**	**Kilometraje**	**EMPRESA AFILIADA / VINCULADA**	
DK4B045109		2498	N/A	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES MARGINAL DEL LLANO LTDA.	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7	35	7	35	8	35	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**21-06-2026**
SOAT	**05-04-2026**
EXTINTOR	**31-08-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3111

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

PLACA VEHICULO	**SZL304**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	385110
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA LAS MORAS A SEDE FRANCISCO WALTER	**NUMERO DE LA RUTA**	RE2
CONDUCTOR	EDWIN FABIAN OBANDO PARDO	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	9/9/2026
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	1119888998	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3214976246	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	SI
NUMERO DE SOAT	890112158120100	**ASEGURADORA**	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE / HASTA	31/08/2024		30/8/2025
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA034633	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALESORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA034632	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALESORGANISMO COOPERATIVO
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	175584851	**DIAGNOSTICENTRO**	C.D.A VILLANUEVA S.A.S
VIGENCIA DE LA REVISION	31/8/2025		
FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	1/8/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		**DIAGNOSTICENTRO**	

Se expide a los 23 días del mes de agosto de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3087

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-08-2025	01-10-2025	ROMERO MORA NUBIA SULY	CC No. 1074130309
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3219879280	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SZL304

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUS	CHEVROLET	NPR
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2013	10030582631	19-12-2012	BLANCO VERDE	DIESEL	9GCNPR750DB007081
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
DB007081CM		5193	N/A	TRANSAVANCE LTDA	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	100	10	100	11	100	12
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
9	100	9	100	9	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**31-08-2025**
SOAT	**30-08-2025**
EXTINTOR	**31-08-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3087

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

PLACA VEHICULO	**SXY961**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	430579
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA LAS MORAS A SEDE FRANCISCO WALTER	**NUMERO DE LA RUTA**	RE2
CONDUCTOR	CAMILO ANDRES PEREZ BATISTA	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	10/3/2026
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	1.028.026.494	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3003558603	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	SI
NUMERO DE SOAT	3400883500	**ASEGURADORA**	AXA COLPATRIA SEGUROS SA
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE / HASTA	26/05/2025		25/5/2026
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	2010280401305	**ASEGURADORA**	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	2010280401305	**ASEGURADORA**	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	181444497	**DIAGNOSTICENTRO**	C.D.A VILLANUEVA S.A.S
VIGENCIA DE LA REVISION	29/5/2026		
FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	1/8/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		**DIAGNOSTICENTRO**	

Se expide a los 23 días del mes de agosto de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3247

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba **01-08-2025**	Fecha próxima revisión **01-10-2025**	Nombre o razón social **CRUZ SIERRA WILLIAM ALEXIS**	Documento de identidad **CC No. 86081438**
Dirección **VILLAVICENCIO**	Teléfono **3219879280**	Ciudad **VILLAVICENCIO**	Departamento **META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SXY961

Numero Interno **N/A**		Servicio **PUBLICO**	Clase **BUS**	Marca **HYUNDAI**	Línea **HD 78**
Modelo **2011**	No Licencia de transito **10023494837**	Fecha de matrícula **26-04-2011**	Color **BLANCO**	Combustible **DIESEL**	No Chasis o Serial **KMFGA17PPBC901224**
No de Motor **D4DDA452500**		Cilindraje **3907**	Kilometraje **N/A**	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA **COOPERATIVA TRANSPORTADORA FLUVIAL Y TERRESTRE DE ARAUCA LTDA. EN REORGANIZACION**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	100	10	100	8	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
9.5	100	9.5	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**29-05-2026**
SOAT	**25-05-2026**
EXTINTOR	**31-12-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3685

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	**TSW170**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	477805
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA EL ENCANTO, VEREDA CARUTAL, VEREDA PAVITOS A SEDE FRANCISCO WALTER	**NUMERO DE LA RUTA**	RE3

CONDUCTOR	RAMIRO RODRIGUEZ NIÑO	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	14/07/2026
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	17.330.422	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3112232023	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	SI

NUMERO DE SOAT	1508006064305000	**ASEGURADORA**	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	30/1/2025		29/1/2026
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AB001135	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AB001136	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	179516735	**DIAGNOSTICENTRO**	CDA LOS CENTAUROS
VIGENCIA DE LA REVISION	13/2/2026		

FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	1/8/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		**DIAGNOSTICENTRO**	

Se expide a los 23 días del mes de agosto de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3079

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-08-2025	**01-10-2025**	**TRANSMARCAS**	**NIT No. 901225029**
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	**3219879280**	**VILLAVICENCIO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TSW170

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUSETA**	**HYUNDAI**	**COUNTY**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2013	**10032350006**	**23-08-2012**	**BLANCO**	**DIESEL**	**KMJHG17PPDC055137**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4DDC503260		**3907**	**N/A**	**N/A**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	80	9	80	11	80	12
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10	80	10	80	11	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**13-02-2026**
SOAT	**29-01-2026**
EXTINTOR	**31-08-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3079

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

PLACA VEHICULO	SPV842	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	432591
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA EL HIJOA, VEREDA BOCATOMA A SEDE JORGE ELIECER GAITAN	NUMERO DE LA RUTA	RE4

CONDUCTOR	WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	17/5/2027
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	86081438	CATEGORIA	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	311 8083183	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	SI

NUMERO DE SOAT	4308006396416000	ASEGURADORA	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	1/2/2025		31/1/2026
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	3731101022020	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	3730101020645	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	DIAGNOSTICENTRO	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	179257722	DIAGNOSTICENTRO	C.D.A VILLANUEVA S.A.S
VIGENCIA DE LA REVISION	3/2/2026		

FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	1/8/2025	DIAGNOSTICENTRO	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		DIAGNOSTICENTRO	

Se expide a los 23 días del mes de agosto de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3089

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-08-2025	01-10-2025	CRUZ SIERRA WILLIAM ALEXIS	CC No. 86081438
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3219879280	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SPV842

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUS	HYUNDAI	HD 78
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2011	10031832603	24-01-2011	BLANCO VERDE	DIESEL	KMFGA17PPBC901172
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
BC901172-CM		3907	N/A	TRANSVANSS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
10	100	11	100	10	100	11
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10	100	11	100	9	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**03-02-2026**
SOAT	**31-01-2026**
EXTINTOR	**31-08-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3089

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

PLACA VEHICULO	**TWA192**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	426696
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA SAN IGNACIO A SEDE JORGE ELIECER GAITAN	**NUMERO DE LA RUTA**	RE5
CONDUCTOR	ANDRES SANTIAGO PERILLA GONZALEZ	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	22/1/2027
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	1054659173	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3208468838	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	SI
NUMERO DE SOAT	3379936000	**ASEGURADORA**	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE / HASTA	27/03/2025		26/3/2026
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	11101000504	**ASEGURADORA**	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	13061001230	**ASEGURADORA**	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	179602843	**DIAGNOSTICENTRO**	C.D.A VILLANUEVA S.A.S
VIGENCIA DE LA REVISION	17/2/2026		
FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	1/8/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		**DIAGNOSTICENTRO**	

Se expide a los 23 días del mes de agosto de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3090

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-08-2025	**01-10-2025**	**CRUZ SIERRA WILLIAM ALEXIS**	**CC No. 86081438**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
VILLAVICENCIO	**3219879280**	**VILLAVICENCIO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TWA192

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**CHEVROLET**	**CHR 7.2 TURBO**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2005	**10028384092**	**24-01-2005**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9GCLT13265B001027**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
6HE1902711		**12090**	**N/A**	**LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	100	10	100	9	100	12
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
9	100	10	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**17-02-2026**
SOAT	**26-03-2026**
EXTINTOR	**31-08-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3090

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

UNION TEMPORAL
2025 ESCOLAR LOTE 1
NIT. 901942239-3

NOTIFICACIÓN DE VEHICULOS (RELEVOS - REINGRESOS)

CONTRATO 1097/2025

UNION TEMPORAL 2025
ESCOLAR LOTE 1
NIT. 901942239-3

Villavicencio, 04 de agosto de 2025.

Señores
JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
Representante Legal
CONSTRUIR SOLUCIONES SAS
csconstruirsoluciones@gmail.com

REFERENCIA: Notificación de vehículo relevo WOY220.

Cordial saludo,

Por medio de la presente en mi calidad de representante legal; me permito trasladar la notificación del ingreso de vehículo modalidad relevo del municipio Barranca de upia - Meta por parte de los integrantes **TRANSMARCAS S.A.S**. En aras de dar gestión al proceso de autorización y aprobación.

RETOMA ACTIVIDADES OPERACIÓN COMO RELEVO DEL 05 AGOSTO AL 22 DE AGOSTO REEMPLAZANDO AL VEHÍCULO XIE511

PLACA VEHICULO/ PATENTE	MARCA VEHICULO	CLASE VEHICULO	MODELO DEL VEHICULO	CAPACIDAD DE PASAJEROS	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIONES	NUMERO SOAT	FECHA DE VENCIMIENTO DE SOAT	NUMERO POLIZA EXTRACONTRACTUAL	VENCIMIENTO DE POLIZAEXTRACONTRACTUAL	NUMERO POLIZA CONTRACTUAL	VENCIMIENTO DE POLIZA CONTRACTUAL	NUMERO DE CONTROL/TECNOMECANICA	FECHA DE VENCIMIENTO TECNOMECANICA	NUMERO PREVENTIVA	FECHA INICIO DE PRUEBA PREVENTIVA	ALERTA TEMPRANA INTERVENTORIA
WOY220	HINO	BUS	2017	44	472930	17/02/2027	15651502217170	16/12/2025	3030101000711	20/10/2025	03031101000812	20/10/2025	178498859	3/01/2026	35925	01/08/2025	01/10/2025

Así mismo, nos permitimos informar que el vehículo en mención ingresará a operación para cubrir en el municipio de Barranca de Upia- Meta en modalidad de RELEVO en la ruta **N°6 (VEREDA GIRASOLES A IE FRANCISCO WALTER)** del presente municipio. Es de aclarar, que el vehículo cumple con las características exigidas en los pliegos de condiciones y contrato 1097-2025, sin desmejorar las características técnicas del vehículo, ni la calidad en la prestación del servicio de transporte escolar.

Agradezco su atención,

Cordialmente

FIRMA REPRESENTANTE EMPRESA
UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1
Nit: **901.942239-3**
R/L: LEANDRY YULYAM MARTINEZ CETINA

PLACA VEHICULO	**WOY220**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	472930
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA GIRASOLES A IE FRANCISCO WALTER	**NUMERO DE LA RUTA**	RE6
CONDUCTOR	MIGUEL ANGEL CASTRO VEGA	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	7/2/2026
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	4.078.835	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3204391819	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	NO

NUMERO DE SOAT	15651502217170	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE / HASTA	17/12/2024		16/12/2025
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	3031101000812	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VEHICULO	3030101000711	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	178498859	**DIGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS
VIGENCIA DE LA REVISION	3/01/2026		

FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	1/8/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	AUTOTECH
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		**DIAGNOSTICENTRO**	

Se expide a los 23 días del mes de agosto de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

RUNT

Transporte

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

WOY220

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10025840576

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

BUS

Información general del vehículo

MARCA:

HINO

LÍNEA:

FC9JBUS

MODELO:

2017

COLOR:

BLANCO Y VERDE

NÚMERO DE SERIE:

NÚMERO DE MOTOR:

J05ETY12202

NÚMERO DE CHASIS:

9F3FC9JLTHXX11348

NÚMERO DE VIN:

9F3FC9JLTHXX11348

CILINDRAJE:

5123

TIPO DE CARROCERÍA:

CERRADA

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

17/01/2017

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

2

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

(https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:

Kgs

PESO BRUTO VEHICULAR:

10400

CAPACIDAD DE PASAJEROS:

CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:

44

NÚMERO DE EJES:

2

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
15651502217170	04/12/2024	17/12/2024	16/12/2025	920	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VIGENTE
2508004338724000	14/12/2023	17/12/2023	16/12/2024	920	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	NO VIGENTE
3145910100	15/12/2022	17/12/2022	16/12/2023	920	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	NO VIGENTE
80798447	03/12/2021	17/12/2021	16/12/2022	810	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE
78789636	14/12/2020	17/12/2020	16/12/2021	810	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
03030101000711	22/10/2024	22/10/2024	20/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
03031101000812	22/10/2024	22/10/2024	20/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
03030101000699	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000800	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000681	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000781	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000653	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000753	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03031101000715	19/10/2020	20/10/2020	20/10/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000620	19/10/2020	20/10/2020	20/10/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
03030101000586	17/10/2019	20/10/2019	20/10/2020	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000678	17/10/2019	20/10/2019	20/10/2020	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000530	16/10/2018	20/10/2018	20/10/2019	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000614	16/10/2018	20/10/2018	20/10/2019	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000486	18/10/2017	20/10/2017	20/10/2018	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000561	18/10/2017	20/10/2017	20/10/2018	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03031101000511	31/01/2017	30/01/2017	20/10/2017	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000451	31/01/2017	30/01/2017	20/10/2017	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	03/01/2025	03/01/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	SI	178498859	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	06/01/2024	06/01/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO	NO	170893295	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	06/01/2023	06/01/2024	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	163837079	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	09/01/2022	09/01/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	157401674	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	10/01/2021	10/01/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	151170457	SI	

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:

EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

PASAJEROS

MODALIDAD DE SERVICIO:

ESPECIAL

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

472930

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

30/01/2025

FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):

17/02/2025

FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):

17/02/2027

ESTADO:

TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✓ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO SEGÚN RESOL: 315 de 2013

AUTO TECH

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

No. 35925 **NIT: 900752352-9**

INFORMACIÓN BÁSICA.

Fecha de Revisión	Fecha prox. Revisión	Combustible	Modelo	Propietario
01 AGOSTO 2025	01 OCTUBRE 2025	DIESEL	2017	PROYECTOS DE INVERSIÓN VIL ANDINO

Placa	No. Documento del propietario	Teléfono del propietario	Ciudad	Departamento
WOY220	901112024	3118227576	VILLAVICENCIO	META

Empresa Afiliado	*Tipo de Revisión*	*Servicio*	*Fecha de Matricula*	*Marca*	*Línea*
ESCOTURS S.A.S	*PREVENTIVA*	PUBLICO	17/01/2017	HINO	FC9JBUS

Color	Cilindraje	Clase	No. Chasis	No. Motor
BLANCO Y VERDE	5.123	BUS	9F3FC9JLTHXX11348	J05ETY12202

No. De Sillas	*Kilometraje*	*VIN o Serial*	*No. De Licencia de Tránsito*	*El Motor Tiene Modificaciones?*
44	162.358	9F3FC9JLTHXX11348	10025840576	No

DATOS DE LA REVISIÓN.

Profundidad de llanta Eje 1 Derecha	OK	Profundidad de llanta Eje 2 Derecha	OK	Profundidad de llanta Eje 1 Izquierda	OK
Profundidad de llanta Eje 2 Izquierda	OK	Llanta de Repuesto.	OK		

INSPECCIÓN SENSORIAL EMISIÓN DE GASES.

ITEM	APB	ITEM	APB	ITEM	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter)	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo	S
Salidas adicionales en el sistema de escape diferentes a las del diseño original del vehículo	S	Instalación de accesorios o deformaciones en el tubo de escape que no permita la introducción de la sonda	S	Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo	S
Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo	S	Incorrecta operación del sistema de refrigeración, cuya verificación se hará por medio de inspección	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire	S

REVISIÓN DETALLE	APB	REVISIÓN DETALLE	APB	REVISIÓN DETALLE	APB	REVISIÓN DETALLE	APB
Despegue o rotura en las bandas laterales de una o más llantas	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "EMBLEMAS" o ilegibilidad de los mismos	S
La no ubicación de la alarma o dispositivo sonoro en la parte delantera del vehículo, dentro del área dispuesta para los pasajeros y no audibles para el conductor	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa	S	Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático	S
Falta total de las luces interiores en vehículos de servicio público de pasajeros	S	Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento	S	Goteo continuo de aceite del compresor	S	Mas estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión.	S
Pérdida de aceite con goteo continuo	S	Existencia de luces exploradoras traseras.	S	Inexistencia del número de salidas adicionales requeridas	S	Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal	S
Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S
Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable	S	Fugas visible o audibles en los amortiguadores.	S	Inexistencia de algunos de los amortiguadores	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S
El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito	S	Fugas visibles sin goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Estado deficiente de las sillas o tapicería (Rota, cortada, desconocidos).	S	Cierre inadecuado de puertas o capó	S
Batería ubicada en el habitáculo de los pasajeros o del conductor	S	Fugas en el sistema de refrigeración	S	Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes	S	Fisuras en cualquiera de los rines	S
Perforaciones que permitan la entrada de agua o gases en el habitáculo de los pasajeros	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S

REVISIÓN DETALLE	APB	REVISIÓN DETALLE	APB	REVISIÓN DETALLE	APB	REVISIÓN DETALLE	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía	S	Protuberancias, deformaciones, despegue o rotura de la banda de rodamiento de una o más llantas		Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros		Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano)	S
Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionales e independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante	S
Tanques o depósitos de presión excesivamente corroídos, con pérdida o con riesgo de desprendimiento	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan el cumplimiento de su función.	S	La existencia de algún dispositivo o accesorio diseñado para producir ruido, tales como válvulas, cornetas y pitos adaptados a los sistemas de bajo y freno de aire.	S	La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida emergencia.	S
El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de los mecanismos de accionamiento de algunos de los vidrios para vehículos de transporte público o especial de pasajeros.	S	Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S
Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) en vehículos de servicio particular	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S	OTROS: Botiquín, estado placas, kit carreteras.	S		S

VENCIMIENTOS

RTM Y EC	2026 01 03
SOAT	2025 12 16

OBSERVACIONES.

	APROBO	
	SI	

FIRMA DEL INGENIERO AUTORIZADO

AUTO TECH
Nit.: 900752352 -9

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.
3. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.

APB = APROBADO (S) o (N)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	**LIK579**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	473954
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA SAN JOAQUIN A I.E JOSE MARIA GUIOTH	**NUMERO DE LA RUTA**	RE1

CONDUCTOR	ELIECER CAICEDO SALAMANCA	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	05/07/2025 // 15/07/2026
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	80382716	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3124077231	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	SI

NUMERO DE SOAT	408004514619000	**ASEGURADORA**	LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE / HASTA	28/10/2024		27/10/2025
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	11101000517	**ASEGURADORA**	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VEHICULO	13061001240	**ASEGURADORA**	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	176788559	**DIGNOSTICENTRO**	CDA CENTAUROS
VIGENCIA DE LA REVISION	26/10/2025		

FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	1/8/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		**DIAGNOSTICENTRO**	

Se expide a los 23 días del mes de agosto de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

PLACA VEHICULO	**KMY653**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	414958
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA SAN JOAQUIN A I.E JOSE MARIA GUIOTH // INSP VEREDA SAN NICOLAS A I.E AGRICOLA DE GUACAVIA // VEREDA CANEY MEDIO 2 A I.E AGRICOLA DE GUACAVIA	**NUMERO DE LA RUTA**	RE1- 12 - 13

CONDUCTOR	WIMER GILBERTO VELASQUEZ URREGO	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	19/5/2026
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	1122653636	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3224367928	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	NO

NUMERO DE SOAT	3308005803796000	**ASEGURADORA**	LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE / HASTA	17/2/2025		16/2/2026
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA038843	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA038842	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	179361992	**DIGNOSTICENTRO**	CDA LOS CENTAUROS
VIGENCIA DE LA REVISION	7/02/2026		

FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	1/8/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		**DIAGNOSTICENTRO**	

Se expide a los 23 días del mes de agosto de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3092

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-08-2025	01-10-2025	ELECTRO MARCAS LIMITADA	NIT No. 800050644
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3219879280	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

KMY653

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUS	MERCEDES BENZ	OF 917
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matrícula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2019	10025251824	09-02-2022	BLANCO VERDE	DIESEL	MEC0024TBKP034755
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
400928D0021326		3907	N/A	TRANSMARCAS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
10	100	11	100	9	100	12
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	10	100	9	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**07-02-2026**
SOAT	**16-02-2026**
EXTINTOR	**31-08-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3092

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

PLACA VEHICULO	**TDZ890**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	384927
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA EL CARMEN DE VARSOVIA A SEDE VEREDA SEDE SANTA LUCIA	**NUMERO DE LA RUTA**	RE2

CONDUCTOR	JHON JAIRO REYES ACEVEDO	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	18/3/2026
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	1121904450	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3016087104	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	NO

NUMERO DE SOAT	3335024500	**ASEGURADORA**	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE / HASTA	27/12/2024		27/12/2025
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA038843	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA038842	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	178952098	**DIAGNOSTICENTRO**	C.D.A. LOS CENTAUROS
VIGENCIA DE LA REVISION	22/01/2026		

FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	1/8/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		**DIAGNOSTICENTRO**	

Se expide a los 23 días del mes de agosto de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3093

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-08-2025	01-10-2025	TRANSMARCAS	NIT No. 901225029
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3219879280	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TDZ890

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUS	CHEVROLET	FRR
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matrícula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2013	10019062711	03-08-2012	BLANCO	DIESEL	9GCFRR902DB012198
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
4HK1-928044		5193	N/A	TRANSMARCAS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	100	9	100	9	100	11
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	100	9	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**22-01-2026**
SOAT	**26-12-2025**
EXTINTOR	**31-08-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3093

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

PLACA VEHICULO	**TFW724**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	412211
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA EL CAIBE, VEREDA VARSOVIA A VEREDA SAN NICOLAS SEDE SANTA LUCIA // GALPONES, VEREDA EL CAIBE A SEDE LA ESPERANZA	**NUMERO DE LA RUTA**	RE03 - RE04

CONDUCTOR	JOSE MIGUEL LOMBANA GONZALEZ	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	4/6/2027
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	1122648623	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3175342101	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	SI

NUMERO DE SOAT	1508005843652000	**ASEGURADORA**	LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE / HASTA	8/9/2024		7/9/2025
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AB006877	**ASEGURADORA**	SEGUROS BETA
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AB006876	**ASEGURADORA**	SEGUROS BETA
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	175640606	**DIGNOSTICENTRO**	C.D.A CENTAUROS
VIGENCIA DE LA REVISION	5/09/2025		

FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	1/8/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		**DIAGNOSTICENTRO**	

Se expide a los 23 días del mes de agosto de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3080

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-08-2025	**01-10-2025**	**TRANSMARCAS**	**NIT No. 901225029**
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	**3219879280**	**VILLAVICENCIO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TFW724

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUSETA**	**NON PLUS ULTRA**	**NPU 6-150**
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2014	**10032669547**	**05-09-2013**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9F9ALFTK0EN002784**
No de Motor		**Cilindraje**	**Kilometraje**	**EMPRESA AFILIADA / VINCULADA**	
ZD30-321975K		**2953**	**N/A**	**TRANSPORTES DIMAX SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	80	8	80	8	80	12
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10	80	9	80	8	80	800

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**05-09-2025**
SOAT	**07-09-2025**
EXTINTOR	**31-08-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3080

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	TFW080	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	381499
NOMBRE RUTA ESCOLAR	PUENTE DE GUACAVIA ENTRAN A LA BALASTRERA HASTA LA HACIENDA LAS CARMELITAS, AVIMA, REGRESO VIA CENTRAL Y LLEGAN A PUENTE DE GUACAVIA DE REGRESO PARAN EN LA PORTADA DE LA HACIENDA LAS BRISAS, CONTINUA A ESTACION DE CUERPO DE BOMBEROS, DE CUMARAL, A SEDE JOSE MARIA CORDOBA Y SEDE PRINCIPAL JOSE ANTONIO GALAN. // VIAS HOSPITAL, VEREDA YARI A ESCUELA SARDINATA, ESTACION DE CUERPO DE BOMBEROS CASCO URBANO A SEDE JOSE MARIA // VIA CDI, VEREDA SAN ANTONIO	NUMERO DE LA RUTA	RE5 - RE9 - RE11

CONDUCTOR	JOSE VALENTIN ENCISO JIMENEZ	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	17/06/2025 // 17/06/2026
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	19116102	CATEGORIA	C3 // C3
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3132796073	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	SI

NUMERO DE SOAT	3376919700	ASEGURADORA	AXA COLPATRIA SEGUROS SA
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	20/03/2025		19/3/2026
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	11101000572	ASEGURADORA	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VEHICULO	13061001275	ASEGURADORA	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	DIAGNOSTICENTRO	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	181716891	DIGNOSTICENTRO	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS
VIGENCIA DE LA REVISION	12/06/2026		

FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	1/8/2025	DIAGNOSTICENTRO	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		DIAGNOSTICENTRO	

Se expide a los 23 días del mes de agosto de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3112

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-08-2025	01-10-2025	ALFONSO DE ENCISO LUZ ELVIRA	CC No. 21180517
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3219879280	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TFW080

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	MICROBUS	MERCEDES BENZ	SPRINTER 313
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2007	10013498549	27-12-2006	BLANCO ARTICO	DIESEL	8AC9036727A951461
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
6110450U0081466		2150	N/A	ESTARTER SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	35	7	35	7	35	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**12-06-2026**
SOAT	**19-03-2026**
EXTINTOR	**31-08-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3112

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)