AMVCD-553-2024

Málaga, 14 de octubre 2025

Doctor
ELKIN MAURICIO ORTEGA BARBOSA
ALCALDE MUNICIPAL
SANTA BARBARA – SANTANDER

Referencia: Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander, grupo AMV 1.

Asunto: Solicitud revisión mangueras en mal estado de suministro de agua PR80+0500 talud superior de la Ruta 55ST02 MALAGA-LOS CUROS por generar deslizamientos de tierra sobre la vía con riesgo para el tránsito vehicular.

Cordial Saludo,

El día de ayer 13 de octubre de 2025 se presentó deslizamiento de tierra en el PR80+0500 de la Ruta 555ST02 Málaga – Los Curos, generando cierre parcial de la vía en horas de la tarde y riesgo para el tránsito vehicular por caída de material desde el talud superior y rocas, como se observa en el registro fotográfico. Por lo anterior se realizó una inspección al talud, evidenciando que se tiene una manguera en dicho talud descargando agua al talud posiblemente generando inestabilidad y afectando la transitabilidad de la vía por la caída de material. Esta manguera conduce agua hacia el sector denominado Pozo Bravo, desde cercanías a la judía.
Por lo anterior solicitamos comedidamente a Ud. como primera autoridad del municipio ordenar a quien corresponda hacer el seguimiento, control y reparaciones oportunas de estas conducciones de agua que presentan deficiencias, para evitar que este tipo de eventos afecten la transitabilidad y seguridad vial por el corredor Málaga-Los Curos.

Agradecemos las gestiones que pueda realizar en este sentido.

Cordialmente,



JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO
ING RESIDENTE AMV1 SANTANDER
CONSORCIO DATAR 24

Proyectó/Elaboró: JLVV

C.C.	*INVIAS Territorial Santander* *Archivo Oficina*			
Anexos:	*Registro fotografico.*	*CD ( )*	*Tomos ()*	*Planos ()*

REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 PR80+0500





CIERRE PARCIAL DE LA VIA EL 13 DE OCTUBRE 2025 POR DESLIZAMIENTO





INSPECCION TALUD SUPERIOR





INSPECCION TALUD SUPERIOR SE EVIDENCIA MANGUERA DESCARGANDO AGUA AL TALUD.

Remite: CONSORCIO DATAR 24 <consorciodatar24@gmail.com>

Fecha: 2025-10-14 17:06:39

Para: atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: INFORME AMVCD 553 MANGUERAS EN MAL ESTADO PR80 0500 RUTA 55ST02 MALAGA LOS CUROS OCASIONAN DESLIZAMI

Adjuntos: 01

Radicado: 2025E-VUVRAZ-115859

Fecha Radicación: 2025-10-15 08:32:02

Cc: Marlon Oswaldo Gamboa Duarte <mgamboa@invias.gov.co>, Sebastian Felipe Fuentes Suaréz <sfuentes@invias.gov.co>, Atención al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>

AMVCD-553 man…

Alcaldía Santa Bárbara, Santander
para mí

Parece que este mensaje está en inglés
Traducir al español

Alcaldía de Santa Bárbara

Registro de solicitud de Siged

Bienvenido(a), ALCALDÍA SANTA BÁRBARA, SANTANDER

Su solicitud con el asunto **Fwd: INFORME AMVCD-553 MANGUERAS EN MAL ESTADO PR80+0500 RUTA 55ST02 MALAC** el número:

R-2025-1255

Elkin Mauricio Ortega Barbosa
Alcalde Municipal
Santa Bárbara - Santander

Dirección: Cra. 3 # 4-50 Centro
Código Postal: 681021
Celular Institucional: +57 312-5868211

Responder Reenviar