AMVCD-577-2024

Málaga, 7 de noviembre 2025

Doctor
**FREDDY ANTONIO RAMIREZ ORTIZ**
**ALCALDE MUNICIPAL**
SAN ANDRES SANTANDER

**Referencia:** Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander, grupo AMV 1 lote 1.

**Asunto:** Informe sobre apertura de vía de acceso a predio privado en la Ruta 55ST02 Málaga-Los Curos PR36 margen derecha.

Cordial Saludo,

En los recorridos rutinarios de la Administración Vial grupo 1 Santander sobre la Ruta 55ST02 Málaga -Los Curos PR36+0000 al PR36+0200 margen derecha, se identificó la construcción de un acceso vehicular para un predio privado, sin cumplir con permisos correspondientes de la entidad INVIAS, generando alto riesgo para el transito vehicular por la fuerte pendiente transversal, sin señalización, y generando además inestabilidad en el talud superior de la carretera. Todo esto atenta contra la seguridad vial por este corredor.
Es de recordar que este corredor vial se encuentra en obras de mejoramiento y pavimentación, por lo cual este tipo de actividades de accesos a predios y demás que impliquen intervenciones en la franja de reserva, deben ser tramitadas ante el INVIAS con la documentación relacionada en el instructivo de la entidad anexo en este informe.

Por lo anterior informamos a la Administración Municipal para que se tomen las medidas correctivas urgentes necesarias para garantizar la estabilidad de la vía y evitar estas situaciones en el corredor vial según lo establece la ley 1228 de 2008 en su ARTÍCULO 9o. DEBERES DE LAS AUTORIDADES. “Es deber de los alcaldes cuidar y preservar las áreas de exclusión a las que se refiere esta ley y en consecuencia, están obligados a iniciar de inmediato las acciones de prevención de invasiones y de restitución de bienes de uso público cuando sean invadidas o amenazadas so pena de incurrir en falta grave. Para tales efectos, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía de Carreteras adscrita al Ministerio de Defensa y las demás autoridades de tránsito de todo orden quedan obligadas a reportar a los alcaldes sobre cualquier comportamiento anormal con respecto al uso de dichas fajas.”

Agradecemos la pronta atención y gestiones que puedan adelantar por parte de la Alcaldía Municipal.

Cordialmente,

**JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO**
ING RESIDENTE AMV1 SANTANDER
CONSORCIO DATAR 24

*Proyectó/Elaboró: JLVV*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *C.C.* | *INVIAS Territorial Santander*<br>*Inspección de Policía Municipio San Andrés*<br>*Archivo Oficina* | | | |
| *Anexos:* | *Registro fotográfico* | *CD ( )* | *Tomos ()* | *Planos ()* |

## REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 PR36+0000







SE OBSERVA CAIDA DE MATERIAL DESDE EL TALUD SUPERIOR EN EL PR36+0100

## REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 PR36+0000







SE OBSERVA ESQUIPO PESADO SOBRE EL TALUD SUPERIOR

**Remite:** CONSORCIO DATAR 24 <consorciodatar24@gmail.com>

**Fecha:** 2025-11-07 09:39:06

**Para:** atencionciudadano@invias.gov.co


**Asunto:** INFORME AMVCD 577 SOBRE APERTURA DE VIA TALUD SUPERIOR CON RIESGO PR36 RUTA 55ST02 MALAGA LOS CUROS

**Adjuntos:** 01

**Radicado:** 2025E-VUVRAZ-126787

**Fecha Radicación:** 2025-11-07 10:31:07

**Cc:**



Cordial saludo,
Anexo informe de la referencia.

Atte,

JOSE LUIS VALDERRAMA
ING RESIDENTE AMV1 SANTANDER
CONSORCIO DATAR 24

---

**Advertencia aumento intentos de phishing:** Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS