CONSORCIO DATAR 24

AMVCD-584-2024

Málaga, 18 de Noviembre 2025

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Arq. LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ
Directora Territorial Santander
Autopista Floridablanca, K1. Via Ruitoque

Referencia: Contrato N° 1987 de 2024. Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander, grupo AMV 1 lote 1.

Asunto: Inventario de derrumbes que requieren atención inmediata en La Palmera – Presidente RN 5504

Cordial Saludo,

En atención a la ola invernal que actualmente afecta el corredor vial Ruta 5504 La Palmera – Presidente, se informa que en diversos puntos del tramo se han presentado múltiples derrumbes que obstruyen la vía y generan riesgo para los usuarios.

En consecuencia, y con el fin de garantizar la transitabilidad y seguridad vial, se requiere maquinaria para ejecutar las actividades de remoción de derrumbes bajo el Contrato 1563 del 2025. Adicionalmente, se evidencia la presencia de gran cantidad de material acordonado sobre la cuneta, el cual debe ser evacuado para evitar represamientos y afectaciones al sistema de drenaje. Para esta labor se solicita el apoyo de un minicargador, así como la articulación operativa con la Cooperativa de Mantenimiento Rutinario, a fin de ejecutar las actividades complementarias de limpieza y disposición del material.

Se anexa registro fotográfico de los sitios priorizados donde se requiere intervención inmediata.

Cordialmente,

OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUCCETTI
ING RESIDENTE AMV1 SANTANDER
CONSORCIO DATAR 24

Proyectó/Elaboró: JOHM

C.C.	*Arq Liliana Orjuela – directora INVIAS Territorial Santander* *Inspección de Policía Concepción* *Archivo Oficina*			
Anexos:	*Registro fotográfico*	*CD ( )*	*Tomos ()*	*Planos ()*

REGISTRO FOTOGRÁFICO DERRUMBES QUE REQUIEREN MAQUINARIA PARA SU REMOCIÓN EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

	
PR6+0725 margen derecha	PR7+0620 margen derecha
	
PR7+0770 margen derecha	PR08+0400 margen derecha
	
PR8+0540 margen derecha	PR8+0800 margen derecha

REGISTRO FOTOGRÁFICO DERRUMBES QUE REQUIEREN MAQUINARIA PARA SU REMOCIÓN EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

	
PR9+0170 margen derecha	PR9+0300 margen derecha
	
PR9+0340 Roca de gran Tamaño	PR0+0150 Roca de gran Tamaño
	
PR10+0340 margen derecha	PR11+0400 margen derecha

REGISTRO FOTOGRÁFICO DERRUMBES QUE REQUIEREN MAQUINARIA PARA SU REMOCIÓN EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

	
PR11+0400 margen derecha	PR11+0540 margen derecha
	
PR11+0680 margen derecha	PR11+0940 margen derecha Roca en inminente riesgo de caer
	
PR11+0960 margen derecha Roca de gran Tamaño	PR12+0040 margen derecha

REGISTRO FOTOGRÁFICO DERRUMBES QUE REQUIEREN MAQUINARIA PARA SU REMOCIÓN EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

	
PR12+0600 margen derecha	PR12+080 margen derecha
	
PR12+0920 margen derecha	PR13+0300 margen derecha
	
PR13+0320 margen derecha	PR13+0380 margen derecha

REGISTRO FOTOGRÁFICO DERRUMBES QUE REQUIEREN MAQUINARIA PARA SU REMOCIÓN EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

	
PR13+0980 margen derecha	PR14+0620 margen derecha
	
PR16+0500 margen derecha	PR18+0080 margen derecha
	
PR18+0170 margen derecha	PR18+0540 margen derecha

REGISTRO FOTOGRÁFICO DERRUMBES QUE REQUIEREN MAQUINARIA PARA SU REMOCIÓN EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>PR18+0670 margen derecha</td><td>PR31+0920 margen derecha</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">PR18+0540 margen derecha, Encole de alcantarilla obstuido, requiere remocion en la caja de entrada</td></tr>
</table>

Remite: CONSORCIO DATAR 24 <consorciodatar24@gmail.com>

Fecha: 2025-11-18 17:26:32

Para: atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: AMVCD 584 2024 Inventario de derrumbes que requieren atencion inmediata en La Palmera Presidente R

Adjuntos: 01

Radicado: 2025E-VUVRAZ-131537

Fecha Radicación: 2025-11-19 09:11:07

Cc: Carlos Alberto Parra Silva <cparras@invias.gov.co>, Sebastian Felipe Fuentes Suaréz <sfuentes@invias.gov.co>

Cordial saludo,

Anexo lo anunciado,

Atentamente,

JONATHAN HERNANDEZ MARTINEZ

ING AUXILIAR 2 AMV1 SANTANDER

CONSORCIO DATAR 24

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS