CONSORCIO DATAR 24

AMVCD-585-2024

Málaga, 24 de noviembre 2025

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Atn. LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ
Directora Territorial Santander.
Autopista Floridablanca, K1. Vía Ruitoque

Referencia: Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander, grupo AMV 1 lote 1.

Asunto: Informe respuesta sobre puntos tutela impuesta por Martha Cecilia Caballero por vía antigua del puente Hisgaura del 21 noviembre de 2025.

Cordial Saludo,

Atendiendo la solicitud del INVIAS en los aspectos relacionados con la tutela interpuesta por la señora Martha Cecilia Caballero, se hacen las siguientes aclaraciones y se presenta registro fotográfico del mantenimiento de obras de drenaje de la vía antigua del puente Hisgaura:

1. Como se mencionó anteriormente en respuesta a derecho de petición en el mismo sentido, la vía antigua del puente Hisgaura se tiene transitable desde el PR 44+0600 donde se separa del alineamiento nuevo hasta el PR45+250 debido a un cierre total de la vía por perdida total de la banca y deslizamiento del talud superior.
2. El INVIAS tiene contratistas de mantenimiento rutinario a lo largo de todo el corredor Málaga -Los Curos Ruta 55ST02, incluyendo el tramo de vía antiguo del puente Hisgaura, y estos contratos están entre otras actividades de mantenimiento rutinario, para atender emergencias viales como las presentadas el 27 de octubre de 2025, día que se cerró la carretera entre el PR41+0100 al Pr44+0400. Debido al alto volumen de deslizamientos en este tramo se requirió de equipo para habilitar el paso vehicular y la cooperativa de mantenimiento rutinario complemento las actividades con la limpieza de cunetas, obras de drenaje, descoles y demás que requieran para mejorar la transitabilidad y seguridad vial. Así como se atendió el corredor principal, también se atendió el tramo accesible de la vía antigua al puente Hisgaura con limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y descoles. Por esto podemos decir que en cuanto a las actividades de mantenimiento rutinario en el tramo antiguo se están atendiendo de manera oportuna para mantener transitable el tramo que es accesible. Es de aclarar que este tramo antiguo como se advirtió en informes anteriores tiene cierre total por deslizamiento y pérdida total de la banca y además por cercos de particulares que han invadido el corredor. Por otra parte en los videos mostrados por la solicitante no se aprecia la fecha de su elaboración, pero se presume que fueron tomados el entre el 24 y 27 de octubre de 2025 o días posteriores, fecha en la que se presentaron fuertes precipitaciones sobre la zona y que aproximadamente a un kilómetro de la vía en cuestión, sobre la vía principal se

presentó cierre total de la vía por múltiples deslizamientos de tierra como se menciona arriba y que se informó oportunamente al INVIAS por esta administración Vial. Se anexa registro fotográfico de los deslizamientos en la vía principal atendidos por equipo y también por mantenimiento rutinario, se anexa registro fotográfico de limpieza de obras de drenaje de la vía antigua en cuestión y se anexa registro de pluviosidad en la zona del IDEAM donde se observa incremento de lluvias en esta época.

3. Las obras de drenaje a las cuales se hace limpieza con mantenimiento rutinario en el tramo antiguo son las existentes y no existen estudios técnicos que indiquen que estas obras no sean las indicadas como se expresa en el documento de la peticionaria, adicionalmente no se observa riesgo para la cimentación del puente Hisgaura como también lo menciona, debido a que este tipo de estructuras se construyen con cimentación profunda para transmitir las cargas directamente a estrato rocoso y no sobre suelos blandos o compresibles. La presencia de agua cerca de las pilas es porque están en sección transversal en media ladera y en época de lluvias se observará agua de escorrentía.
4. Con relación al punto 13 de la peticionaria podemos decir que la zona no permanece con agua constante y esta solo se observa durante periodos de lluvia, como el ocurrido en los últimos días de octubre, por lo cual anexo fotografías del día de hoy 24 de noviembre de 2025 donde no se observa represamiento de agua en la zona.
5. En el predio que la peticionaria denomina “El Hurumo-La Meseta” se observa la existencia de una alberca en cemento con mangueras sin ningún tipo de control de cierre o llaves de paso, agua que se usa para animales de pastoreo y que posiblemente se deja salir sin control generando la “inundación constante” que el peticionario manifiesta en dicho predio. Se anexa registro fotográfico de la alberca y mangueras con salida de agua sin control.

Es de mencionar que esta administración Vial presento en Informe AMVCD 527 del 29 de septiembre de 2025 informando sobre el estado de las obras de drenaje del tramo antiguo y su mantenimiento en buenas condiciones.

Aclaraciones a lo expresado en este documento se presentarán si es requerido.


cordialmente,

JOSE LUIS VALDERRAMA
Ing. Residente AMV1 SANTANDER
CONSORCIO DATAR 24

Proyectó/Elaboró: JLVV

C.C.	*INVIAS Territorial Santander* *Archivo Oficina*			
Anexos:	*-Registro fotográfico limpieza obras de drenaje via antigua* *-Reporte de información hidrometeorológica IDEAM.* *-Registro fotográfico emergencias sector cercano (1km) a vía antigua a causa de las lluvias en la zona.*	*CD ( )*	*Tomos ()*	*Planos ()*

REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 MALAGA – LOS CUROS
LIMPIEZA DE OBRAS, DESCOLES, CUNETAS Y DISIPADORES VIA ANTIGUA HISGAURA

	
Limpieza de obras de drenaje, cunetas descoles	
	
Limpieza de obras de drenaje, cunetas descoles.	
	

REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 MALAGA – LOS CUROS
ESTADO ACTUAL OBRAS DE DRENAJE VIA ANTIGUA HISGAURA 24 NOV 2025





Alberca con mangueras sin llave de control o de paso





Descarga de agua de mangueras sin llave de control o de paso del predio





REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 MALAGA – LOS CUROS
ESTADO ACTUAL OBRAS DE DRENAJE VIA ANTIGUA HISGAURA 24 NOV 2025









Limpieza de canales en tierra.





REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 MALAGA – LOS CUROS PR41+100 AL PR44+400
EMERGENCIAS OCURRIDAS VIA PRINCIPAL MALAGA LOS CUROS CERCA DE LA VIA ANTIGUA HISGAURA. (1km)

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Deslizamientos por lluvias fuertes zona cercana a vía antigua en cuestión</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Deslizamientos por lluvias fuertes zona cercana a la vía antigua en cuestión.</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (24/11/2025 11:14)

Nombre estacion:	SAN ANDRES [24030270]	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Pluviométrica
Latitud:	6.83	**Longitud:**	-72.84416667	**Elevación:**	1702
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGIA M	**Area Operativa:**	Area Operativa 08 - Santande	**Departamento:**	Santander
Municipio:	San Andrés	**Fecha instalacíon:**	15/02/1956 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	01/10/2025 00:00-31/10/2025 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (convencio	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2025-10-01 00:00	0	Preliminar
2025-10-02 00:00	5.7	Preliminar
2025-10-03 00:00	0	Preliminar
2025-10-04 00:00	2.1	Preliminar
2025-10-05 00:00	7.2	Preliminar
2025-10-06 00:00	0	Preliminar
2025-10-07 00:00	1.3	Preliminar
2025-10-08 00:00	0	Preliminar
2025-10-09 00:00	1.5	Preliminar
2025-10-10 00:00	2.7	Preliminar
2025-10-11 00:00	4.6	Preliminar
2025-10-12 00:00	0	Preliminar
2025-10-13 00:00	0	Preliminar
2025-10-14 00:00	0	Preliminar
2025-10-15 00:00	40.3	Preliminar
2025-10-16 00:00	1.1	Preliminar
2025-10-17 00:00	17.7	Preliminar
2025-10-18 00:00	5.8	Preliminar
2025-10-19 00:00	0	Preliminar
2025-10-20 00:00	28.9	Preliminar
2025-10-21 00:00	12.2	Preliminar
2025-10-22 00:00	0	Preliminar
2025-10-23 00:00	3.8	Preliminar
2025-10-24 00:00	27.7	Preliminar
2025-10-25 00:00	32.2	Preliminar
2025-10-26 00:00	9.5	Preliminar
2025-10-27 00:00	1.1	Preliminar
2025-10-28 00:00	0	Preliminar
2025-10-29 00:00	15.9	Preliminar
2025-10-30 00:00	11.2	Preliminar
2025-10-31 00:00	11.9	Preliminar

Remite: CONSORCIO DATAR 24 <consorciodatar24@gmail.com>

Fecha: 2025-11-24 16:40:03

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: Informe AMVCD 585 como respuesta tutela Martha Cecilia Caballero via antigua Hisgaura Ruta 55ST02 Ma

Adjuntos: 01

Radicado: 2025E-VUVRAZ-134040

Fecha Radicación: 2025-11-25 08:27:05

Cc:



Cordial saludo,
Anexo lo anunciado,

Atte,

JOSE LUIS VALDERRAMA
ING RESIDENTE AMV1 SANTANDER
CONSORCIO DATAR 24.

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS