Bogotá D.C., 1 de octubre de 2025

ML-CABA-326-2025

Señores:
CONSORCIO MABRIL 90 2023
EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
Representante Legal

Bogotá D.C

Ref**.: CONTRATO DE OBRA No. 181-SG-2024 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES".**

Asunto: SOLICITUD DE ENTREGA DE ESQUEMA DE PLATAFORMA EN MADERA PLAOMERA PARA REVISION DE LA INTERVENTORIA

Cordial saludo,

En el marco al cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales y al seguimiento al contrato de obra **181-SG-2024-ML** Amablemente solicitamos como interventoría la entrega del es quema de instalación y terminado final de la plataforma en madera ubicada en la zona de la palomera BLOQUE A la cual debe ser revisada y aprobada por la interventoría.

Quedamos atentos este entregable en día de hoy 1 de octubre del 2025 ya que esta actividad está en ejecución y hasta donde se tiene contemplado debe hacer completa de acuerdo a las cantidades contempladas en balance final presentado en el modificatorio # 5 se pudo evidencia por parte de la interventoría el día de hoy 1 de octubre el contratista MABRIL -90-2023que ya se encuentra en adelanto esta actividad como interventoría recomendamos y mostramos preocupación que no se haga la plataforma completa debido que una de las funciones principales es evitar que se pase o caiga un material o restos de elementos que puedan causar un accidente en la sala de espera del nivel 1 BLOQUE A

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

- Observaciones instalación de plataforma en madera (PALOMERA)



Imagen 1




Imagen 2

- En la imagen se puede observar que el contratista instalo dos perfiles en sentido paralelo a la cumbrera existente de la marquesina, información la cual no es de conocimiento de la interventoría.
- Los elementos usados (madera) no cubren de manera uniforme la zona a intervenir lo que coloca en riesgo al personal que esta ejecutando la actividad como el personal que se encuentra en atención al publico y sala de espera en el nivel 1
- En la imagen 2 se puede ver como el trabajador queda expuesto y en riesgo de caída ante la marquesina existente por que la interventoría solicita de manera urgente al contratista que termine de manera uniforme la plataforma para mitigar estos riesgos
- Como interventoría se solicito al contratista de obra que se entregue un esquema explicando el proceso a implementar en esta zona para revisión y aprobación debido a que detectamos riesgos en esta actividad
-

De acuerdo a estas solicitudes y recomendaciones como CABA INTERVENTORIA SAS solicitado que se nos entrega la información solicitada de manera inmediata

Cordial saludo,

Atentamente,

DIANA PATRICIA RAMIREZ ZABALA
Directora de Interventoría
CABA INTERVENTORÍA SAS