FECHA: 4 DE DICIEMBRE DEL 2025.

CUENTA DE COBRO

El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Debe a:

RUBEN DARIO DAVILA PEREZ CC 1069729698 propietario de **SYARD MULTISERVICIOS NIT**: 1069729698-2. La suma de **$ 42 ´070.000 Cuarenta y dos millones setenta mil pesos, por concepto de pago de actividades de ejecución del CONTRATO CO1.PCCNTR.8337202**

Ref. artículo.	Descripción	Cant.	Precio unitario	Precio total.
1	Fumigación para insectos rastreros y voladores, arácnidos y ácaros en la sede quebrajacho, localizado en el sector rural de Fusagasugá con un área de intervenir de 18.00 m2.	2	$ 2.000.000	$ 4.000.000
2	Fumigación contra hongos, bacterias y virus en la sede quebrajacho, ubicada en el sector rural del municipio de Fusagasugá, con un área a intervenir de 18.000 m2 (Administrativo y ambiente de formación y ambientes especializados.	1	$ 2.000.000	$2.000.000
3	Suministro e instalación de cajas cebaderas en la sede Quebrajacho, ubicada en el sector rural del municipio de Fusagasugá con un área a intervenir 18.000 m2 en dos recargas en la vigencia 2025.	2	$ 50.000	$ 100.000
4	Recarga de cajas cebaderas en la sede Quebrajacho ubicada en el sector rural a intervenir de 18.000 m2 en dos recargas en la vigencia 2025.	42	$ 20.000	$ 840.000
5	Fumigación contra insectos rastreros y voladores, aranidos y ácaros en la sede Manuel Humberto cárdenas (Tulipana) localizada en el sector urbano de Fusagasugá con un área a intervenir de 750m2.	2	$ 800.000	$ 1’600.000
6	Fumigación conta hongos, bacterias y virus en la sede Manuel Humberto Cárdenas Vélez (Tulipana) ubicada en el sector urbano del municipio de Fusagasugá, con un área a intervenir de 750 m2 (Administrativo y ambiente de formación y ambiente especializado)	1	$ 800.000	$800.000
7	Suministro e instalación de cajas cebaderas de Manuel Humberto Cárdenas Vélez (Tulipana), ubicado en el sector urbano del Municipio de Fusagasugá con un área de intervenir de 750 m2.	2	$ 50.000	$100.000
8	Recarga de cajas cebaderas en la sede Tulipana ubicada en el sector urbano del Municipio de Fusagasugá, con área a intervenir de 750 m2 en dos recargas en la vigencia 2025.	22	$ 20.000	$ 440.000
9	Fumigación contra insectos rastreros y voladores, arácnidos y ácaros en la sede Medina, localizada en el sector rural con área de intervenir de 1500 m2.	2	$2 ´000.000	$ 4 ´000.000

10	Fumigación contra hongos, bacterias y virus en la sede Medina, ubicada en el sector rural con un área de intervenir de 1.500 m2.	1	$ 2´000.000	$ 2’000.000
11	Suministro e instalación de cajas cebaderas en la sede Medina, ubicada en el sector rural con un área a intervenir de 1.500 m2.	1	$ 50.000	$ 50.000
12	Recarga de cajas cebadas en la sede Medina ubicada en el sector rural de municipio de Fusagasugá, con un área a intervenir de 1.500 m2	12	$20.000	$ 240.000
13	(Limpieza y desinfección profunda del tanque con hidro lavadora a 1300 -1500 PS1, y con desengrasante (cloro granulado tipo HHT) reparación de fisuras existentes, recolección y extracción de residuos de material del tanque Sede Quebrajacho 64 m2 (cada uno).	3	$800.000	$ 2´400.000
14	Aplicación de impermeabilizante de monocomponente Sikatop 101 Soal recubrimiento impermeable semiflexible 13-05-25. Liquid Rubber Impermeabilizante tanques de agua potable cubriseal. De componentes con base polímeros modificados para recubrimientos impermeables en tanques de concreto para el almacenamiento de agua potable Mortero Plus conforme a los requisitos LEED v4 IIEQ crédito 4:1 materiales de emisión adhesivos Y sellantes o ficha técnica del tanques.	1	$ 7’900.000	$7’900.000
15	Aplicación de pintura epoxica de alta resistencia a corrosión en partes metálicas del tanque sede Quebrajacho 97 m3. imprimación de 2 componentes basada en tecnología Xoluteo. Para sustratos tantos secos como húmedos, debe poder aplicarse sobre soportes con humedad residual, no puede contener solventes, debe ser impermeable al vapor de agua. (Cumplimiento en 1542, en 15O 7783) o ficha técnica 64 m2 (cada uno)	3	$2’300.000	$ 6’900.000
16	Toma de muestras en insitu, después del servicio de limpieza - turbiedad, color aparente, pH, cloro libre y residual de desinfectante usado, Coliformes totales y Eschericia coli - según el decreto 2115 de 2007 un análisis por cada tanque 64 m2 (cada uno)	2	$800.000	$1’600.000
17	Limpieza y desinfección profunda del tanque con hidro lavadora a 1300 -1500 PS1, y con desengrasante (cloro granulado tipo HHT), reparación de fisuras existentes, recolección y extracción de residuos de material y cambio de flotador de bronce de 1 pulgada del tanque Sede Tulipana 90 m2	1	$800.000	$ 800.000
18	Aplicación de pintura epoxica de alta resistencia a la corrosión en partes metálicas del tanque sede Quebrajacho 90 m2. imprimación de 2 componentes basada en tecnología Xoluteo, para sustratos tantos secos como húmedos, debe poder aplicarse sobre soportes con humedad residual, no puede contener solventes, debe ser impermeable al vapor de agua. (Cumplimiento en 1542, en ISO 7783) o ficha técnica.	1	$2’300.000	$ 2’300.000
19	Toma de muestras en insitu, después del servicio de limpieza - turbiedad, color aparente, pH, cloro libre y residual de desinfectante usado, Coliformes totales y Eschericia coli - según el decreto 2115 de 2007 un análisis 90 m2.	1	$800.000	$800.000

20	Limpieza y desinfección profunda del tanque con hidro lavadora a 1300 -1500 PS1, y con desengrasante (cloro granulado tipo HHT), remover capa de impermeabilizante, reparación de fisuras existentes, recolección y extracción de residuos de material cambio de flotador de bronce de media pulgada del tanque Sede Medina 0.25 m3.	2	$800.000	$1’600.000
21	Toma de muestras en insitu, después del servicio de limpieza - turbiedad, color aparente, pH, cloro libre y residual de desinfectante usado, Coliformes totales y Escherichia coli - según el decreto 2115 de 2007 un análisis por cada tanque.	2	$800.000	$1’600.000

Cordialmente:

SYARD
NIT 1069729698-2
Rubén Dávila
320 423 1779

Propietario
Rubén Darío Dávila Pérez
En calidad de contratista.
CELULAR- 3204291779. 3213310757