FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL

N° Contrato y Fecha	PJ-095-2025 del 28 de junio del 2025
Nombre del Contratista	SOLUCIONES DINAMICAS SANTA MARTA S.A.S
N° de identificación	900.807.318 - 6
Objeto del Contrato	PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA RED DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) DE LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (UPSS) Y LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND.
Valor total del Contrato	$ 76.650.000
Valor Factura	$ 5.950.000
N° Pago / N° de informe:	7/7
N° CDP	1359 del 13 de junio del 2025
N° CRP	4779 del 27 de junio del 2025
Plazo del Contrato	siete (7) meses
Fecha de Inicio	28 de junio del 2025
Nombre y cargo del supervisor del contrato	Adriana Ariza Monsalve – Profesional Universitario

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

N° de modificación	ACTA MODIFICATORIA 01 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025.
Tipo de modificación (adición – prórroga)	ADICION.
Valor adicionado	17.500.000
CDP de la adición	3427 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025.
CRP de la adición	8648 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025.
Tiempo prorrogado	NA

POLIZA (SI APLICA)

N° de póliza	46-44-101013560 - 46-44-101013560
Nombre de la aseguradora	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
Fecha de la póliza	**28 DE JUNIO DE 2025 – 09 DE DICIEMBRE DE 2025.**
Acto Administrativo de Aprobación	**072 DEL 28 DEJUNIO DE 2025 – 147 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2025.**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES

ITEM	**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO** (*Deben ser coherentes con las actividades específicas del objeto del contrato*)
1.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en el Puesto de Salud Almendros.*
2.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Oasis.*
3.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Nacho Vives.*

Vigilado Supersalud

4.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en Centro de Salud Taganga.*
5.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en Centro de Salud Minca.*
6.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en Centro de Salud Gaira.*
7.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en Puesto Salud Obrero.*
8.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en Clínica La Castellana.*
9.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Malvinas.*
10.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en Sede Administrativa.*

INFORMACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No DE PLANILLA	**9495000023**


INFORMACION DEL CONTRATISTA

1. Que, a la fecha, he cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.
2. Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato, sean descontados por la ESE
3. Que lo correspondiente a pago por Seguridad Social, está debidamente pagado por el valor que exige la Ley, pago del cual anexo copia simple.

Esta certificación se firma el mes de diciembre del Año 2025 en Santa Marta DTCH

ANEXOS
(Por cada actividad ejecutada se debe anexar una evidencia)

Anexo 01	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Almendros*
Anexo 02	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Oasis.*
Anexo 03	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Nacho Vives.*
Anexo 04	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Centro de Salud Taganga.*
Anexo 05	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Centro de Salud la Minca.*
Anexo 06	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Centro de Salud Gaira.*
Anexo 07	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Centro de Salud Obrero.*
Anexo 08	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Clínica LA Castellana.*
Anexo 09	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Malvinas.*
Anexo 10	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Sede Administrativa.*

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	ADRIANA GISSELLE ARIZA MONSALVE PROFESIONAL UNIVERSITARIO
FIRMA DEL SUPERVISOR	
NOMBRE CONTRATISTA	SOLUCIONES DINAMICAS SANTA MARTA S.A.S
N°. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	900.807.318 - 6
FIRMA CONTRATISTA	

Vigilado Supersalud

SOLDICAS SAS

NIT: 900.807.318 – 6.

SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-095-2025.

CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	**REPORTE N°:** 001
DEPENDENCIA: P.S ALMENDROS.	**FECHA DE REPORTE:** 27/11/2025.
NOMBRE USUARIO: ESTHER GUTIERREZ – ENFERMERA JEFE.	**FECHA DE SOLUCION:** 27/11/2025.
OFICINA: SISTEMAS	**TIPO DE CONEXIÓN:** LAN.
HORA INICIAL: 09:00 P.M **HORA FINAL:** 02:10 P.M	**DIRECCION IP:** DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES	P. INVENTARIO
XVR	DH-XVR1B16H - I	AC02091PAZ39A47	DAHUA	10TB	16	6073

INFORMACION CAMARAS

CAMARAS.	SERIAL.	P. INVENTARIO.	REFERENCIA.	MARCA.	UBICACION
DOMO	AF09126PDDE2389	5786	DH-HAC - T1A51N - U -A	DAHUA	SALA DE ESPERA PRIMER PISO.
DOMO	AF09126PDD76103	5797	DH-HAC - T1A51N - U -A	DAHUA	SALA ESPERA SEGUNDO PISO.
DOMO	AF09126PDDEDA31	5787	DH-HAC - T1A51N - U -A	DAHUA	PASILLO 2 PRIMER PISO.
DOMO	AF09126PDDEF456	5785	DH-HAC - T1A51N - U -A	DAHUA	FACTURACION.
DOMO	AF09126PDDFE29F	5798	DH-HAC - T1A51N - U -A	DAHUA	PASILLO 1 PRIMER PISO ENTRADA.
DOMO	AF09126PDD1161D	5788	DH-HAC - B1A51N - A	DAHUA	VACUNACION.
BALA	9H069B5PBVDA399	5796	DH-HAC - T1A51N - A	DAHUA	CUARTO GABINETE CCTV.
BALA	9H069B5PBV30FBC	5795	DH-HAC - T1A51N - A	DAHUA	ENTRADA PRINCIPAL.
BALA	9H069B5PBV5CB1E	5789	DH-HAC - T1A51N - A	DAHUA	PARQUEDERO DERECHA.
BALA	9H069B5PBV503B7	5790	DH-HAC - T1A51N - A	DAHUA	PARQUEDERO IZQUIERDA.
BALA	9H069B5PBV16583	5794	DH-HAC - T1A51N - A	DAHUA	ESCALERA SEGUNDO PISO.

TIPO DE FUENTE.	TIPO DE CABLE.	TIPO DE V BALUN	TIPO DE CONEXIÓN.	EN LINEA.
12V 1 AMP	UTP	ACTIVO	ETHERNET.	SI
8	CAT6	SI	SI	X
USUARIO.	**PASSWORD.**	**PATRON.**	**AUDIO.**	
XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	SI	

MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

Ninguno en esta ocasión.

OBSERVACIONES.


Ningunas teniendo en cuenta que este sistema es completamente nuevo


ADALBERTO CASTRO DONADO.

COORDINADOR OPERATIVO.

USUARIO QUE ATIENDE LA VISITA.









Dirección: Calle 29B No 1C – 42. Tel: (605)4311902 Móvil: 3105930743 – 3007025400.
WhatsApp:3185969650 – 3245335278.
Web: www.soldicassas.com Email: contacto@soldicassas.com Santa Marta – Colombia.

SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-095-2025.

CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	**REPORTE N°:** 009
DEPENDENCIA: P.S OASIS.	**FECHA DE REPORTE:** 04/12/2025.
NOMBRE USUARIO: YINA LOPEZ - ENFERMERA.	**FECHA DE SOLUCION:** 04/12/2025.
OFICINA: SISTEMAS	**TIPO DE CONEXIÓN:** LAN.
HORA INICIAL: 08:30 A.M **HORA FINAL:** 10:40 P.M	**DIRECCION IP:** DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES	P. INVENTARIO
XVR	DH-XVR1B04HS-I	AE02661PAZAA7D5	DAHUA	1TB	4	5632

INFORMACION CAMARAS

CAMARAS.	SERIAL.	INVENTARIO.	REFERENCIA.	MARCA.	UBICACION
DOMO – CAMARA.	AF0912PDDB2A1C	5635	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA	SALA DE ESPERA.
BALA – CAMARA.	9H069B5PBV1D740	5631	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA	VACUNACION.
BALA – CAMARA.	9H069B5PBV6AB88	5618	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA	PATIO
BALA – CAMARA.	9H069B5PBVB1ED4	5614	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA	PUERTA

TIPO DE FUENTE.	TIPO DE CABLE.	TIPO DE V BALUN	TIPO DE CONEXIÓN.	EN LINEA.
12V 5 AMP	UTP	ACTIVO	ETHERNET.	SI
USUARIO.	**PASSWORD.**	**PATRON.**	**AUDIO.**	**DIAMETRO.**
XXXXXXX	XXXXXXXXX	X	SI	2.8

MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

NINGUNO

OBSERVACIONES.


NINGUNO.

Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios No PJ-PS-095-2025.

ADALBERTO CASTRO DONADO.
COORDINADOR OPERATIVO.

QUIEN ATIENDE LA VISITA.

4 Diciembre/25


3/8
81KB/s


2/8
100KB/s


Channel1

SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-095-2025.

CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	**REPORTE N°:** 027
DEPENDENCIA: P.S NACHO VIVES.	**FECHA DE REPORTE:** 04/12/2025.
NOMBRE USUARIO: ANGEL OROZCO FONSECA.	**FECHA DE SOLUCION:** 04/12/2025.
OFICINA: SISTEMAS	**TIPO DE CONEXIÓN:** LAN.
HORA INICIAL: 10:30 A.M **HORA FINAL:** 11:50 A.M	**DIRECCION IP:** DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES	P. INVENTARIO
XVR	DHI-XVR1B04HS-1	AD0CD54PAZ976E0	DAHUA	1TB	4	6342

INFORMACION CAMARAS

CAMARAS.	SERIAL.	P. INVENTARIO.	REFERENCIA.	MARCA.	UBICACION
DOMO	AF09126PDD6AB90	5714	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA	VACUNACION
DOMO	AF09126PDD0A3DC	5715	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA	SALA DE ESPERA

TIPO DE FUENTE.	**TIPO DE CABLE.**	**TIPO DE V BALUN**	**TIPO DE CONEXIÓN.**	**EN LINEA.**
12V 5 AMP	UTP	ACTIVO	ETHERNET.	SI
USUARIO.	**PASSWORD.**	**PATRON.**	**AUDIO.**	**DIAMETRO.**
XXXXXXX	XXXXXXXXX	X	SI	2.8

MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

NINGUNO

OBSERVACIONES.

NINGUNO

Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: SI (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios No PJ-PS-095-2025.

ADALBERTO CASTRO DONADO.
COORDINADOR OPERATIVO.

QUIEN ATIENDE LA VISITA.

REGISTRO FOTOGRAFICO.







SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S	
INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-095-2025.	
CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	REPORTE N°: 19
DEPENDENCIA: C.S TAGANGA.	FECHA DE REPORTE: 05/11/2025.
NOMBRE USUARIO: LICELIS CERCHAR.	FECHA DE SOLUCION: 05/11/2025.
OFICINA: SISTEMAS	TIPO DE CONEXIÓN: LAN.
HORA INICIAL: 10:30 A.M HORA FINAL: 04:42 P.M	DIRECCION IP: DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES	P. INVENTARIO
XVR	XVR1B08H- I	BC0A82DPAJF5442	DAHUA	4 TERAS	8	6703.
SWITCH	DH-SG1005LP	AM063A1PAJ77A42	DAHUA	NO APLICA	NO APLICA	6710

INFORMACION CAMARAS

CAMARAS.	SERIAL.	P. INVENTARIO.	REFERENCIA.	MARCA.	UBICACION
DOMO	NO	6695		DAHUA	SALIDA PATIO.
DOMO	NO	6696		DAHUA	SALA ESPERA CON EXTERNA.
DOMO	NO	5716		DAHUA	FACTURACION
DOMO	NO	5722		DAHUA	ENTRADA PROCEDI
DOMO	AF09126PDD451AD	5721	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA	FARMACIA.
DOMO	NO	6792		DAHUA	ENTRADA URGENCIA
DOMO	NO	6708		DAHUA	ENTREADA PRINCIPAL URG
DOMO	AF09126PDD7ECA1	6693	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA	VACUNACION.
DOMO	AJ08F6BPAG00612	7005	DH-IPC-HDW1439T1-A-IL	DAHUA	ESTACION ENFERMERIA URGENCIA.

TIPO DE FUENTE.	TIPO DE CABLE.	TIPO DE V BALUN	TIPO DE CONEXIÓN.	EN LINEA.
12V 5 AMP	UTP	ACTIVO	ETHERNET.	SI
USUARIO.	PASSWORD.	PATRON.	AUDIO.	DIAMETRO.
admin	S0port32023	L	SI	2.8

MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

Ninguno

OBSERVACIONES.


Quedan pendiente por instalar las cámaras de farmacia y vacunación.

Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios No PJ-PS-095-2025.

ADALBERTO CASTRO DONADO

COORDINADOR OPERATIVO.

QUIEN ATIENDE LA VISITA.





Dirección: Calle 29B No 1C – 42. Tel: (605)4311902 Móvil: 3105930743 – 3007025400.
WhatsApp:3185969650 – 3245335278.
Web: www.soldicassas.com Email: contacto@soldicassas.com Santa Marta – Colombia.

SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-037-2025.

CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	**REPORTE N°:**020
DEPENDENCIA: C.S MINCA.	**FECHA DE REPORTE:** 09/12/2025.
NOMBRE USUARIO: DAYANA FREAY - ENFERMERA.	**FECHA DE SOLUCION:** 09/12/2025.
OFICINA: SISTEMAS	**TIPO DE CONEXIÓN:** LAN.
HORA INICIAL: 11:15 A.M **HORA FINAL:** 04:40 P.M	**DIRECCION IP:** DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES	P. INVENTARIO
XVR	DH-XVR1B16H - I	AC02091PAZEDE93	DAHUA	10TB	16	XVR

INFORMACION CAMARAS

CAMARAS.	SERIAL.	P. INVENTARIO.	REFERENCIA.	MARCA.	UBICACION
DOMO	AF0912PDDB03CA	5615	DH-HAC - T1A51N - U -A	DAHUA	VACUNACION
DOMO	AF0912PDDCED42	5622	DH-HAC - T1A51N - U -A	DAHUA	PATIO
DOMO	AF0912PDD18463	5634	DH-HAC - T1A51N - U -A	DAHUA	ENTR PROCEDIMI
DOMO	AF0912PDD379BE	5625	DH-HAC - T1A51N - U -A	DAHUA	SALA DE ESPERA
DOMO	AF0912PDDB2A1C	5635	DH-HAC - T1A51N - U -A	DAHUA	FARMACIA
BALA	9H069B5PBV1D740	5631	DH-HAC - B1A51N - A	DAHUA	PLANTA ELECTRI
BALA	9H069B5PBV6AB88	5618	DH-HAC - T1A51N - A	DAHUA	ESCALERAS
BALA	9H069B5PBVB1ED4	5614	DH-HAC - T1A51N - A	DAHUA	PUERTA IZQUIER
BALA	9H069B5PBVF0E4A	5613	DH-HAC - T1A51N - A	DAHUA	PUERTA DEREC

TIPO DE FUENTE.	TIPO DE CABLE.	TIPO DE V BALUN	TIPO DE CONEXIÓN.	EN LINEA.
12V 5 AMP	UTP	ACTIVO	ETHERNET.	SI
USUARIO.	**PASSWORD.**	**PATRON.**	**AUDIO.**	**DIAMETRO.**
XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXX	SI	2.8

MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

Ninguna.

OBSERVACIONES.


Ninguna ya que esta solución es nueva.

Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios No PJ-PS-037-2025.

ADALBERTO CASTRO DONADO.
COORDINADOR OPERATIVO.

QUIEN ATIENDE LA VISITA.

IMAGEN FOTOGRAFICA.








C.S MINCA
3/5
145KB/s
2025-05-13 13:11:03
2025-05-13 13:11:03
Channel11
Channel12






Channel3



Dirección: Calle 29B No 1C – 42. Tel: (605)4311902 Móvil: 3105930743 – 3007025400.
WhatsApp:3185969650 – 3245335278.
Web: www.soldicassas.com Email: contacto@soldicassas.com Santa Marta – Colombia.

SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-095-2025.

CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	**REPORTE N°:** 007
DEPENDENCIA: C.S GAIRA.	**FECHA DE REPORTE:** 09/12/2025.
NOMBRE USUARIO: YAJAIRA DE LA HOZ – ENFERMERA	**FECHA DE SOLUCION:** 09/12/2025.
OFICINA: SISTEMAS	**TIPO DE CONEXIÓN:** LAN.
HORA INICIAL: 09:40 A.M **HORA FINAL:** 12:40 P.M	**DIRECCION IP:** DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES
XVR	DH-XVR1B04-I	7H05398PAZ688AD	DAHUA	512GB	4

INFORMACION CAMARAS

CAMARAS.	SERIAL.	INVENTARIO.	REFERENCIA.	MARCA.	UBICACION
BALA	119663760	NO TIENE	DS-2CE16COT	HIKVISION	PASILLO CONS EXT
BALA	109939212	NO TIENE	NO TIENE	HIKVISION.	PASILLO OBSERVACI
DOMO	837399226	NO TIENE	THC-T120-P	HILOOK	ENTRADA URGENCI
DOMO		NO TIENE	THC-T120-P	HILOOK	SALA ESPERA CONS

TIPO DE FUENTE.	TIPO DE CABLE.	TIPO DE V BALUN	TIPO DE CONEXIÓN.	EN LINEA.
12V 5 AMP	UTP	ACTIVOS	ETHERNET.	SI
USUARIO.	**PASSWORD.**	**PATRON.**	**AUDIO.**	**DIAMETRO.**
XXXXXXX	XXXXXXX	X	NO	2.8

MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

NINGUNO.

OBSERVACIONES.

Estos equipos no cuentan con placa de inventario.

Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios No PJ-PS-095-2025.


ADALBERTO CASTRO DONADO.
COORDINADOR OPERATIVO.

Yajaira de la Hoz.

QUIEN ATIENDE LA VISITA.

REGISTRO FOTOGRAFICO.





SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-095-2025.

CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	**REPORTE N°:** 0022.
DEPENDENCIA: P.S OBRERO.	**FECHA DE REPORTE:** 09/12/2025.
NOMBRE USUARIO: ENILSA PEÑA – ENFERMERA	**FECHA DE SOLUCION:** 09/12/2025.
OFICINA: SISTEMAS	**TIPO DE CONEXIÓN:** LAN.
HORA INICIAL: 09:00 A.M **HORA FINAL:** 10:30 A.M	**DIRECCION IP:** DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES	P. INVENTARIO
XVR	DH-XVR1B08H-I	AC0B26BPAZB632A	DAHUA	2TB	8	NO TIENE

INFORMACION CAMARAS

CAMARAS.	SERIAL.	P. INVENTARIO.	REFERENCIA.	MARCA.	UBICACION
DOMO	No tiene	No tiene	No tiene	Dahua	Sala de espera.
DOMO	No tiene	No tiene	No tiene	Dahua	Pasillo consultorios.
DOMO	No tiene	No tiene	No tiene	Dahua	Entrada pricipal.
DOMO	No tiene	No tiene	No tiene	Dahua	Exterior izquierdo.
BALA	No tiene	No tiene	No tiene	Dahua	Exterior derecho.

TIPO DE FUENTE.	TIPO DE CABLE.	TIPO DE V BALUN	TIPO DE CONEXIÓN.	EN LINEA.
12V 5 AMP	UTP	ACTIVO	ETHERNET.	SI
USUARIO.	**PASSWORD.**	**PATRON.**	**AUDIO.**	**DIAMETRO.**
XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXX	no	2.8

MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

Ninguno.

OBSERVACIONES.

Estos equipos no cuentan con placas de inventario.


Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios No PJ-PS-095-2025.


ADALBERTO CASTRO DONADO.
COORDINADOR OPERATIVO.

QUIEN ATIENDE LA VISITA.


POWEST


POWEST





Dirección: Calle 29B No 1C – 42. Tel: (605)4311902 Móvil: 3007025400.
WhatsApp:3185969650
Web: www.soldicassas.com Email: contacto@soldicassas.com
Santa Marta – Colombia.

SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-095-2025.

CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	**REPORTE N°:**014
DEPENDENCIA: CLINICA CASTELLANA.	**FECHA DE REPORTE:** 06/12/2025.
NOMBRE USUARIO: ALVARO SAADE.	**FECHA DE SOLUCION:** 06/12/2025.
OFICINA: COORDINADOR CLINICA.	**TIPO DE CONEXIÓN:** LAN.
HORA INICIAL: 06:15 A.M **HORA FINAL:** 02:20 P.M	**DIRECCION IP:** DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES	P. INVENTARIO
XVR	**DH-XVR5116HS-I3**	**BG02B96PAJAD322**	**DAHUA**	**10TB**	**16**	**7502**
XVR	**DH- XVR1B08-I**	**BC0A82DPAJ21933**	**DAHUA**	**6TB**	**8**	**6701**

INFORMACION CAMARAS

DISTRIBUCION INSTALACION Y UBICACIÓN CAMARAS CLINICA CASTELLANA.

ITEM.	DESCRIPCION.	SERIAL.	MODELO.	RESOLUCION.	UBICACIÓN	INVENTARIO
1	GRABADOR (XVR) 16CH.	BG02B96PAJAD32	DHXVR5116HS-I3	5MPX	CENTRO CABLEADO 1 PISO	**7502**
2	GRABADOR (XVR) 8CH.	AD084EFPAZ0433	DH- XVR1B08-I	5MPX	CENTRO CABLEADO 1 PISO	**6701**
3	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF09126PDDA4E0	DH-HACT1A51N-UA	5MPX	TRIAGE	**5658**
4	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF09126PDDEDD	DH-HAC-T1A51N-U-A	5MPX	SALA DE ESPERA URG 1.	**5659**
5	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF09126PDD0D90	DH-HAC-T1A51N-U-A	5MPX	PASILLOCONSULTORIO S URG	**5650**
6	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF09126PDDC3C8	DH-HAC-T1A51N-U-A	5MPX	ENTRADA URG	**5647**
7	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF09126PDD8D59	DH-HAC-T1A51N-U-A	5MPX	PASILLO PROCEDIMIENTO.	**5648**
8	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF09126PDDC76B	DH-HAC-T1A51N-U-A	5MPX	SALA ESPERA 2 PISO	**5662**
9	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF09126PDDFFD1	DH-HAC-T1A51N-U-A	5MPX	ENTRADA ECOGRAFIA	**5661**
10	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF09126PDD2A7C	DH-HAC-T1A51N-U-A	5MPX	ENTRADA LABORATORIO.	**5651**
11	CAMARA TIPO DOMO IP	AB01927PAG4FDC	DH-IPC-HD-W1431T1-A- S4	4MPX	ESTAR ENFERMERIA URG	**5660**
12	CAMARA TIPO DOMO IP	AB01927PAG2D49	DH-IPC-HD-W1431T1-A- S4	4MPX	FACTURACION URG	**5649**

13	CAMARA TIPO BALA ANALO	9H069B5PBVF45C	DH-HAC-B1A51N-A	5MPX	DROGUERIA.	**5654**
14	CAMARA TIPO BALA ANALO	9H069B5PBVEC84	DH-HAC-B1A51N-A	5MPX	AZOTEA - MIRANDO MERCADO	**5652**
15	CAMARA TIPO BALA ANALO	AF095FBPBV13EDE	DH-HACB1A51N - U -A	5MPX	AZOTEA MIRANDO CALLE 7	**6438**
16	CAMARA TIPO BALA ANALO	AF095FBPBV789AE	DH-HACB1A51N - U -A	5MPX	AZOTEA - MIRANDO CANCHA	**6437**
17	CAMARA TIPO BALA ANALO	9H069B5PBV7692	DH-HAC-B1A51N-A	5MPX	PLANTA ELECTRICA.	**5663**
18	CAMARA TIPO BALA ANALO	9H069B5P BVEA465	DH-HAC-B1A51N-A	5MPX	MIRANDO SALIDA AZOTEA 4 P	**5655**
19	CAMARA TIPO BALA ANALO	9H069B5PBV47F1	DH-HAC-B1A51N-A	5MPX	ENTRADA URG CALLE 1.	**5656**
20	CAMARA TIPO BALA ANALO	AF095FBPBV65CE3	DH-HAC-B1A51N-A	5MPX	AZOTEA MIRANDO IGLESIA.	**6439**
21	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF09126P DD2F458	DH-HAC-T1A51N-U-A	5MPX	ESTAR ENFERMERIA 3 PISO	**5694**
22	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF09126P DD74807	DH-HAC-T1A51N-U-A	5MPX	CENTRO CABLEADO 1 PISO	**5693**
23	CAMARA TIPO	AF09126P DD76485	DH-HAC-	5MPX	SUBIDA	**5692**
24	CAMARA TIPO DOMO IP	AB01927PAGE24A2	DH-IPC-HD-W1431T1-A-S4	4MPX	SALA DE PARTO 3 PISO.	**5791**
25	CAMARA TIPO DOMO IP	AC06382PAGEAA6	DH-IPC-HD-W1431T1-A- S4	4MPX	SALA DE PARTO 3 PISO.	**5770**
26	CAMARA TIPO BALA ANALO	AF95FBPBVDA031	DH-HAC-B1A51N-A	5MPX	ENTRADA CONSULTA CALLE	**6435**
26	CAMARA TIPO DOMO IP	AC06382P AG01440	DH-IPC-HD-W1431T1-A-S4	4MPX	SALA DE PARTO 3 PISO.	**5779**
27	CAMARA TIPO BALA ANALO	AE0E3F1PDD7C382	DH-HAC-B1A51N-A	5MPX	PASILLO MORGUE 1	**5689**
28	CAMARA TIPO BALA ANALO	AE0E3F1P DD76561	DH-HAC-B1A51N-A	5MPX	ENTRADA CONSULTA CALLE	**5691**
29	CAMARA TIPO BALA ANALO	PENDIENTE	DH-HAC-B1A51N-A	5MPX	ENTRADA CALLE 7 POSTE	**6704**
30	CAMARA TIPO BALA ANALO	AE0E3F1P DD45245	DH-HAC-B1A51N-A	5MPX	PASILLO FACTURA 4 PISO	**5688**
31	CAMARA TIPO BALA ANALO	AE0E3F1PDDF98BF	DH-HAC-B1A51N-A	5MPX	PASILLO MORGUE 2	**5771**

32	SWITCH TP-LINK 24 PUERTOS	223CA02003496	TL-SG1024D	10/100/1000.	CENTRO CABLEADO 1 PISO	**6123**
33	SWITCH HIKVISION 8 PUERTOS	FF2330852	DS-3E0109P-E/M	10/100/1000.	CENTRO CABLEADO 1 PISO.	**6143**
34	TV 50 PULGA DAS HYUNDAI 4K.		HYLED5017W 4KM	N/A	COORDINACION .	**6179**

TIPO DE FUENTE.	TIPO DE CABLE.	TIPO DE V BALUN	TIPO DE CONEXIÓN.	EN LINEA.
12V 5 AMP	UTP	ACTIVO	ETHERNET.	SI
USUARIO.	**PASSWORD.**	**PATRON.**	**AUDIO.**	**DIAMETRO.**
XXXXXX	XXXXXXX	XXXX	SI	2.8

MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

Un xvr de 16CH, Un xvr de 8CH, Dos Patch Panel de 24 , 24 video balun, 5 cajas 10x10, un disco de 10teras, un disco de 6 teras, 15 fuentes de poder 12v 5 amp y 24 conectores RJ45.

JUSTIFICACION

Que debido a las fuertes tormentas eléctricas presentadas en la ciudad de santa marta durante los meses de agosto, septiembre y octubre ocasionaron daños irreparables en el sistema de video vigilancia de esta unidad prestadora de servicios.

El día 20 de octubre en una de las fuertes lluvias con tormentas un rayo genero afectaciones en este sistema que dejo como saldo el daño por descarga eléctrica en el xvr grabador con serial No AC020DFP AZ70ED0, modelo o referencia No DH-XVR5116CH-4KL-I3 de 16 CH placa de inventario No 5646 y el xvr grabador con serial No AD084EFP AZ04343, modelo o referencia No DH- XVR5108HS- I3 placa de inventario No 6144, los cuales fueron remplazados

Cámaras se vieron afectadas 5 unidades con las siguientes referencias serial No 9H069B5PBV6B73A modelo o referencia No DH-HAC- B1A51N-A – placa de inventario No 5657, serial No 9H069B5P BV9F97D modelo o referencia No DH-HAC-B1A51N-A – placa de inventario No 5653, serial No 9H069B5P BV3B2D5modelo o referencia No DH-HAC- B1A51N-A – placa de inventario No 5664, serial No AE0E3F1P DD76561, modelo o referencia No DH-HAC- B1A51N-A – placa de inventario No 5691 y , serial No AE0E3F1PDD145C5, modelo o referencia No DH-HAC- B1A51N-A – placa de inventario No 5690.

OBSERVACIONES.

En este último mantenimiento se logra observar que aún quedan unos puntos ciegos tales como, estación de enfermería mirando hacia observación hombres, salida al patio, locker mirando salida a morgue y mirando la alberca y moto bomba.

Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios **No PJ-PS-095-2025.**


ADALBERTO CASTRO DONADO.
COORDINADOR OPERATIVO

QUIEN ATIENDE LA VISITA.
ALVARO ANTONIO SAADE URUETA
COORDINADOR CLÍNICA LA CASTELLANA
Firmado digitalmente, la autenticidad del presente documento podrá ser validada en el sitio:
https://firmaautenticaciondigital.and.gov.co/


REGISTRO FOTOGRAFICO.















Dirección: Calle 29B No 1C – 42. Tel: (605)4311902 Móvil: 3105930743 – 3007025400.
WhatsApp:3185969650 – 3245335278.
Web: www.soldicassas.com Email: contacto@soldicassas.com Santa Marta – Colombia.




PUNTO DE ENCUENTRO







Dirección: Calle 29B No 1C – 42. Tel: (605)4311902 Móvil: 3105930743 – 3007025400.
WhatsApp:3185969650 – 3245335278.
Web: www.soldicassas.com Email: contacto@soldicassas.com Santa Marta – Colombia.

Asunto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA CÁMARAS
Motivo: FIRMAR INFORME DEL MANTENIMIENTO_DICIEMBRE 2025
Fecha firma: 11/12/2025
Correo electrónico: alvarosaade.cuentasdecobro@gmail.com
Nombre de usuario: ALVARO ANTONIO SAADE URUETA
ID transacción: 3e6d1f39-4a45-46b8-a2ee-cece3b741126

SOLDICAS SAS

NIT: 900.807.318 – 6.

SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-095-2025.

CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	**REPORTE N°:**025
DEPENDENCIA: SEDE ADMINISTRATIVA.	**FECHA DE REPORTE:** 06/12/2025.
NOMBRE USUARIO: ADRIANA ARIZA MONSALVE.	**FECHA DE SOLUCION:** 06/12/2025.
OFICINA: SISTEMAS	**TIPO DE CONEXIÓN:** LAN.
HORA INICIAL: 08:30 A.M **HORA FINAL:** 11:50 A.M	**DIRECCION IP:** DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES	P. INVENTARIO
XVR	DH-XVR1A08	AK06F61PAZ2DC2F	DAHUA	1TB	8	6598

INFORMACION CAMARAS

CAMARAS.	SERIAL.	P. INVENTARIO.	REFERENCIA.	MARCA.	UBICACION
BALA	AD025ACPBVC6F68	6459	DH-HAC-B1A21N	DAHUA	SALIDA PATIO
BALA	AD09306PDDE485D	6460	DH-HAC-B1A21N	DAHUA	PARQUEADERO
BALA	NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	DAHUA	PATIO
BALA	NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	DAHUA	PARQUEADERO
DOMO	NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	DAHUA	PASILLO
DOMO	NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	DAHUA	ENTRADA
DOMO	AF084BEPDD83730	7150	DH-HAC-T1A21N-U	DAHUA	ENTRADA PRINCIPA

TIPO DE FUENTE.	**TIPO DE CABLE.**	**TIPO DE V BALUN**	**TIPO DE CONEXIÓN.**	**EN LINEA.**
12V 5 AMP	UTP	ACTIVO	ETHERNET.	SI
X	X	X	X	
USUARIO.	**PASSWORD.**	**PATRON.**	**AUDIO.**	**DIAMETRO.**
XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXX	SI	2.8

MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

OBSERVACIONES.

Ninguno para esta ocasión.

Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios No PJ-PS-095-2025.

ADALBERTO CASTRO DONADO.
VISITA:
COORDINADOR OPERATIVO.

QUIEN ATIENDE LA

IMAGEN FOTOGRAFICA.









Dirección: Calle 29B No 1C – 42. Tel: (605)4311902 Móvil: 3105930743 – 3007025400.
WhatsApp:3185969650 – 3245335278.
Web: www.soldicassas.com Email: contacto@soldicassas.com Santa Marta – Colombia.

SOLDICAS SAS

NIT: 900.807.318 – 6.

SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-095-2025.

CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	**REPORTE N°:** 02
DEPENDENCIA: P.S MALVINAS.	**FECHA DE REPORTE:** 28/11/2025.
NOMBRE USUARIO: MADELEINE CARDENAS.	**FECHA DE SOLUCION:** 28/11/2025.
OFICINA: SISTEMAS	**TIPO DE CONEXIÓN:** LAN.
HORA INICIAL: 08:30 A.M **HORA FINAL:** 11:40 A.M	**DIRECCION IP:** DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES	P. INVENTARIO
HVR	DS-7204HGHI-K1	G62353277	HIKVISION	512GB	4	HVR

INFORMACION CAMARAS

CAMARAS.	SERIAL.	P. INVENTARIO.	REFERENCIA.	MARCA.	UBICACION
DOMO	G74882726	NO TIENE	THC-T120-PC	HILOOK	SALA DE ESPERA
DOMO	600015489	NO TIENE	THC-T120-PC	EPCOM.	PASILLO ODONTO

TIPO DE FUENTE.	TIPO DE CABLE.	TIPO DE V BALUN	TIPO DE CONEXIÓN.	EN LINEA.
12V 5 AMP	UTP	ACTIVO	ETHERNET.	SI
USUARIO.	**PASSWORD.**	**PATRON.**	**AUDIO.**	**DIAMETRO.**
XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX	SI	2.8

MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

Se realiza cambio de disco duro ya que este se encuentra dañado, por tal motivo se realiza cambio por otro de la misma capacidad purpura.

OBSERVACIONES.


El xvr no está resguardado, no cuenta con caja de protección y no se puede colocar en línea porque carece de servicio de internet.

Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios No PJ-PS-095-2025.

ADALBERTO CASTRO DONADO.
COORDINADOR OPERATIVO.

Mantenimiento de camaras
PS malvinas

QUIEN RECIBE LA VISITA:
Maddelaine Cardenas Ortiz
ENFERMERA
Reg-32602






Dirección: Calle 29B No 1C – 42. Tel: (605)4311902 Móvil: 3007025400.
WhatsApp:3185969650
Web: www.soldicassas.com Email: contacto@soldicassas.com
Santa Marta – Colombia.

SOLDICAS SAS

NIT: 900.807.318 – 6.





Dirección: Calle 29B No 1C – 42. Tel: (605)4311902 Móvil: 3007025400.

WhatsApp:3185969650

Web: www.soldicassas.com Email: contacto@soldicassas.com

Santa Marta – Colombia.