MC-VLL-CC-0039-2025

EVALUACION DE EXPERIENCIA

OBJETO: **CONTRATAR LAS ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN**

OFERENTE: **ANDRÉS FELIPE GARCÍA ÁVILA**

EXPERIENCIA	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACION
EXPERIENCIA MÍNIMA: EL PROPONENTE DEBE PRESENTAR COPIA DE MÁXIMO DOS (2) CONTRATOS Y/O CERTIFICACIONES CUYO OBJETO SEA REPARICIONES LOCATIVAS. ES DE ACLARAR QUE LOS DOS (2) CONTRATOS POR INDIVIDUAL O SUMADOS DEBEN SER IGUAL O SUPERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL ESTABLECIDO PARA DICHO PROCESO CONTRACTUAL. SI PRESENTAN CERTIFICACIONES ESTÁS DEBEN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: RAZÓN SOCIAL, TELÉFONO, DIRECCIÓN DE LA EMPRESA QUE CERTIFICA. NO. DE CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO VALOR DEL CONTRATO LA CERTIFICACIÓN DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA. NOTA: LAS FACTURAS NO SE TENDRÁN EN CUENTA PARA REVISAR EXPERIENCIA. SOLO CONTRATO Y/O CERTIFICACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ANTERIORMENTE DESCRITOS.		
PROGRAMACION DE OBRA		

RESULTADO	RECHAZADO
OBSERVACION:	AL REALIZAR LA CORRECCIÓN ARITMETICA RESPECTO AL VALOR DE OFERTA EN PLATAFORMA PRESENTA UNA DIFERENCIA POR VALOR DE $ 5.697.226,74 EN RELACIÓN A LO ANTERIOR EL PROPONENTE INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO "No. 14) CUANDO SE COMPRUEBE QUE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL PROPONENTE CONTIENEN INFORMACIÓN IMPRECISA, INEXACTA O QUE DE CUALQUIER MANERA GENERE CONFUSIÓN PARA LA ENTIDAD, CASO EN EL CUAL SE INICIARÁN LAS ACCIONES

COMITÉ EVALUADOR:

MC-VLL-CC-0039-2025

EVALUACION PERSONAL MINIMO REQUERIDO

OBJETO:	**CONTRATAR LAS ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN**
OFERENTE:	**ANDRÉS FELIPE GARCÍA ÁVILA**

CANT	DESCRIPCIÓN DEL CARGO	DEDICACIÓN PRESENCIAL MÍNIMA	FORMACIÓN DEL PROFESIONAL	EXPERIENCIA GENERAL	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACION
1	RESIDENTE GENERAL DE OBRA	100%	PERFIL: PROFESIONAL EN ARQUITECTURA O INGENIERÍA CIVIL. EXPERIENCIA GENERAL: DEBE CONTAR CON EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA MATRÍCULA PROFESIONAL HASTA EL CIERRE DEL PRESENTE PROCESO.	MAYOR O IGUAL A DOS (2) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA MATRICULA PROFESIONAL.		
1	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	100%	PERFIL: PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICACIÓN DE COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS, JEFES DE ÁREA PARA TRABAJO EN ALTURAS Y DIPLOMADO EN GERENCIA DE PROYECTOS CON METODOLOGÍAS ÁGILES.	MAYOR O IGUAL A UN (01) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA MATRÍCLA PROFESIONAL Y UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA EN PROYECTOS RELACIONADOS CON CONTRATOS DE ADECUACIONES LOCATIVAS.		

RESULTADO	RECHAZADO
OBSERVACION:	AL REALIZAR LA CORRECCIÓN ARITMETICA RESPECTO AL VALOR DE OFERTA EN PLATAFORMA PRESENTA UNA DIFERENCIA POR VALOR DE $ 5.697.226,74 EN RELACIÓN A LO ANTERIOR EL PROPONENTE INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO "No. 14) CUANDO SE COMPRUEBE QUE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL PROPONENTE CONTIENEN INFORMACIÓN IMPRECISA, INEXACTA O QUE DE CUALQUIER MANERA GENERE CONFUSIÓN PARA LA ENTIDAD, CASO EN EL CUAL SE INICIARÁN LAS ACCIONES

COMITÉ EVALUADOR:

CONSORCIO RED CONTRA I**NCENDIO-2023**

MC-VLL-CC-0039-2025

EVALUACION OFERTA ECONOMICA

OBJETO: **CONTRATAR LAS ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN**

OFERENTE: **ANDRÉS FELIPE GARCÍA ÁVILA**

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor total
1	Limpieza de superficie oxidada de la malla.	141	M2	$ 16.537,50	$ 2.331.787,50
2	Suministro e instalación de alistado sobre placa en la torre de alturas con acabado liso, incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	95	M2	$ 85.995,00	$ 8.169.525,00
3	Mantenimiento de cubierta existente, incluye revisión, mano de obra, materiales para tapado de goteras, reinstalación de tejas faltantes, ajuste, andamios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	430	M2	$ 36.779,40	$ 15.815.142,00
4	Suministro e instalacion de canales de lámina galvanizada cal.20 Desarrollo: 70 cm. Incluye soportes en ángulos de acero 1½"x1½"x3/16", fijados sobre estructura de fachadas Norte y Sur para cubierta en altura de 8 m. Incluye alquiler de equipos y andamios.	45	ML	$ 253.197,07	$ 11.393.868,15
5	Suministro e instalacion de bajantes de P.V.C. Ø6 " .Incluye todos los accesorios. Incluye desagüe al antejardin y al anden ,de acuerdo al plano.	90	ML	$ 150.139,33	$ 13.512.539,70
6	Retiro de puerta cortina de acceso a la zona de marroquineria	1	UN	$ 1.653.750,00	$ 1.653.750,00
7	Suministro e instaacion de puerta en vidrio templado de 10mm a 2 abras para acceso a la zona de marroquineria. Incluye materiales y accesorios, mano de obra, andamios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	7	M2	$ 3.892.778,00	$ 25.692.334,80
8	Suministro e instalación de cielo raso en drywall fibrocemento 1/2" para reparación de áreas dañadas en cielo falso existente en sala de almacenamiento de equipos de topografia y segundo piso..	56	M2	$ 221.320,70	$ 12.292.151,68
9	Suministro e instalación de tejas UPVC,color blanco, incluye accesorios de fijación, remates y alquiler de andamios.	60	M2	$ 161.449,66	$ 9.686.979,60
10	Suministro e instalacion de canales de lámina galvanizada cal.20 Desarrollo: 60 cm. calibre 22. Incluye soportes en ángulos de acero 1½"x1½"x3/16", fijados sobre estructura de fachadas Norte y Sur para cubierta en altura de 8 m. Incluye alquiler de equipos y andamios.	34	ML	$ 213.507,07	$ 7.259.240,38
11	Suministro e instalación de tubería PVC Aguas Lluvias Ø4". Inluye accesorios PVC.	26	M2	$ 83.544,81	$ 2.172.165,06
12	Mantenimiento de estructura metalica de cubierta incluye, mano de obra, andamios, limpieza, pintura y todo lo necesario para su crrecto funcionamiento.	3	UN	$ 656.497,74	$ 1.969.493,22
	COSTO DIRECTO				**$ 111.948.977,09**
13	ADMINISTRACION 20%	1	UN	20%	$ 22.389.837,24
14	UTILIDAD 5%	1	UN	5%	$ 5.597.459,31
15	IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	1	UN	19%	$ 1.063.517,27
	TOTAL				**$ 140.999.790,91**

RESULTADO	**RECHAZADO**
OBSERVACION:	AL REALIZAR LA CORRECCIÓN ARITMETICA RESPECTO AL VALOR DE OFERTA EN PLATAFORMA PRESENTA UNA DIFERENCIA POR VALOR DE **$ 5.697.226,74** EN RELACIÓN A LO ANTERIOR EL PROPONENTE INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO "No. 14) CUANDO SE COMPRUEBE QUE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL PROPONENTE CONTIENEN INFORMACIÓN IMPRECISA, INEXACTA O QUE DE CUALQUIER MANERA GENERE CONFUSIÓN PARA LA ENTIDAD, CASO EN EL CUAL SE INICIARÁN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR".

COMITÉ EVALUADOR: