Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA




Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA









LIBRE DESTINACION	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la entrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Puerto Lleras – La Bendición

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
  - ✓ Estructurales: Cemento, arena, ladrillos, mezcla para el interior de la estufa.
  - ✓ Aislamiento: Barro arcilloso
  - ✓ Funcionales: plancha metálica con tres fogones, chimenea con ducto de evacuación, registros de aire, de madera, de ceniza y registro para horno con tapa ajustada, y un juego de chuzos tipo pala y gancho.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

Mediante verificación se evidencia que fueron entregados todos los materiales de acuerdo a las especificaciones del producto, en la calidad y cantidad acordados para su construcción.

Adicional se verifica que la estufa cuente con:

- ✓ El producto cuenta con chimenea, la cual fue impermeabilizada en su parte superior, al contacto con la teja
- ✓ El ducto de la chimenea se encuentra en buenas condiciones
- ✓ Cuenta con tres parrillas para la cocción de los alimentos, en buenas condiciones
- ✓ Horno con tapa en aluminio fundido y logo de cormacarena
- ✓ Bandeja para horno en acero inoxidable
- ✓ La estufa posee un marco protector a su alrededor
- ✓ Cámara de aire corrediza
- ✓ Compuerta para la leña
- ✓ Registro para la limpieza de ceniza y hollín
- ✓ Dos accesorios tipo chuzo en hierro, uno en forma de pala para barrer la ceniza y el otro con punta para abrir los compartimentos.

Se observa que la estufa fabricada cumple con las especificaciones de diseño, las uniones y juntas quedaron bien sellados y los acabados uniformes.

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES

- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA



Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA





LIBRE DESTINACION	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la entrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Puerto Lleras – El Mirador

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
  - ✓ Estructurales: Cemento, arena, ladrillos, mezcla para el interior de la estufa.
  - ✓ Aislamiento: Barro arcilloso
  - ✓ Funcionales: plancha metálica con tres fogones, chimenea con ducto de evacuación, registros de aire, de madera, de ceniza y registro para horno con tapa ajustada, y un juego de chuzos tipo pala y gancho.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

Mediante verificación se evidencia que fueron entregados todos los materiales de acuerdo a las especificaciones del producto, en la calidad y cantidad acordados para su construcción.

Adicional se verifica que la estufa cuente con:

- ✓ El producto cuenta con chimenea, la cual fue impermeabilizada en su parte superior, al contacto con la teja
- ✓ El ducto de la chimenea se encuentra en buenas condiciones
- ✓ Cuenta con tres parrillas para la cocción de los alimentos, en buenas condiciones
- ✓ Horno con tapa en aluminio fundido y logo de cormacarena
- ✓ Bandeja para horno en acero inoxidable
- ✓ La estufa posee un marco protector a su alrededor
- ✓ Cámara de aire corrediza
- ✓ Compuerta para la leña
- ✓ Registro para la limpieza de ceniza y hollín
- ✓ Dos accesorios tipo chuzo en hierro, uno en forma de pala para barrer la ceniza y el otro con punta para abrir los compartimentos.

Se observa que la estufa fabricada cumple con las especificaciones de diseño, las uniones y juntas quedaron bien sellados y los acabados uniformes.

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES

- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA



Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA








LIBRE DESTINACION	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la entrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Puerto Lleras – Sion

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
  - ✓ Estructurales: Cemento, arena, ladrillos, mezcla para el interior de la estufa.
  - ✓ Aislamiento: Barro arcilloso

- ✓ Funcionales: plancha metálica con tres fogones, chimenea con ducto de evacuación, registros de aire, de madera, de ceniza y registro para horno con tapa ajustada, y un juego de chuzos tipo pala y gancho.

- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Mediante verificación se evidencia que fueron entregados todos los materiales de acuerdo a las especificaciones del producto, en la calidad y cantidad acordados para su construcción.

Adicional se verifica que la estufa cuente con:

- ✓ El producto cuenta con chimenea, la cual fue impermeabilizada en su parte superior, al contacto con la teja
- ✓ El ducto de la chimenea se encuentra en buenas condiciones
- ✓ Cuenta con tres parrillas para la cocción de los alimentos, en buenas condiciones
- ✓ Horno con tapa en aluminio fundido y logo de cormacarena
- ✓ Bandeja para horno en acero inoxidable
- ✓ La estufa posee un marco protector a su alrededor
- ✓ Cámara de aire corrediza
- ✓ Compuerta para la leña
- ✓ Registro para la limpieza de ceniza y hollín
- ✓ Dos accesorios tipo chuzo en hierro, uno en forma de pala para barrer la ceniza y el otro con punta para abrir los compartimentos.

Se observa que la estufa fabricada cumple con las especificaciones de diseño, las uniones y juntas quedaron bien sellados y los acabados uniformes.

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES
- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar

periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.

- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

















Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

LIBRE DESTINACION	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la entrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Puerto Lleras – La Misericordia

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
  - ✓ Estructurales: Cemento, arena, ladrillos, mezcla para el interior de la estufa.
  - ✓ Aislamiento: Barro arcilloso
  - ✓ Funcionales: plancha metálica con tres fogones, chimenea con ducto de evacuación, registros de aire, de madera, de ceniza y registro para horno con tapa ajustada, y un juego de chuzos tipo pala y gancho.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Mediante verificación se evidencia que fueron entregados todos los materiales de acuerdo a las especificaciones del producto, en la calidad y cantidad acordados para su construcción.

Adicional se verifica que la estufa cuente con:

- ✓ El producto cuenta con chimenea, la cual fue impermeabilizada en su parte superior, al contacto con la teja
- ✓ El ducto de la chimenea se encuentra en buenas condiciones
- ✓ Cuenta con tres parrillas para la cocción de los alimentos, en buenas condiciones
- ✓ Horno con tapa en aluminio fundido y logo de cormacarena
- ✓ Bandeja para horno en acero inoxidable
- ✓ La estufa posee un marco protector a su alrededor
- ✓ Cámara de aire corrediza
- ✓ Compuerta para la leña

- ✓ Registro para la limpieza de ceniza y hollín
- ✓ Dos accesorios tipo chuzo en hierro, uno en forma de pala para barrer la ceniza y el otro con punta para abrir los compartimentos.

Se observa que la estufa fabricada cumple con las especificaciones de diseño, las uniones y juntas quedaron bien sellados y los acabados uniformes.

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES

- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA



LIBRE DESTINACION	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la entrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Puerto Rico – La Cabaña
DESARROLLO DE LA VISITA	
Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma. - Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente. ✓ Estructurales: Cemento, arena, ladrillos, mezcla para el interior de la estufa.	

Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

- ✓ Aislamiento: Barro arcilloso
- ✓ Funcionales: plancha metálica con tres fogones, chimenea con ducto de evacuación, registros de aire, de madera, de ceniza y registro para horno con tapa ajustada, y un juego de chuzos tipo pala y gancho.

- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Mediante verificación se evidencia que fueron entregados todos los materiales de acuerdo a las especificaciones del producto, en la calidad y cantidad acordados para su construcción.

Adicional se verifica que la estufa cuente con:

- ✓ El producto cuenta con chimenea, la cual fue impermeabilizada en su parte superior, al contacto con la teja
- ✓ El ducto de la chimenea se encuentra en buenas condiciones
- ✓ Cuenta con tres parrillas para la cocción de los alimentos, en buenas condiciones
- ✓ Horno con tapa en aluminio fundido y logo de cormacarena
- ✓ Bandeja para horno en acero inoxidable
- ✓ La estufa posee un marco protector a su alrededor
- ✓ Cámara de aire corrediza
- ✓ Compuerta para la leña
- ✓ Registro para la limpieza de ceniza y hollín
- ✓ Dos accesorios tipo chuzo en hierro, uno en forma de pala para barrer la ceniza y el otro con punta para abrir los compartimentos.

Se observa que la estufa fabricada cumple con las especificaciones de diseño, las uniones y juntas quedaron bien sellados y los acabados uniformes.

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES

- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO














Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA













LIBRE DESTINACION	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la entrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Puerto Rico – La Morichera
DESARROLLO DE LA VISITA	

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
  - ✓ Estructurales: Cemento, arena, ladrillos, mezcla para el interior de la estufa.

- ✓ Aislamiento: Barro arcilloso
- ✓ Funcionales: plancha metálica con tres fogones, chimenea con ducto de evacuación, registros de aire, de madera, de ceniza y registro para horno con tapa ajustada, y un juego de chuzos tipo pala y gancho.

- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Mediante verificación se evidencia que fueron entregados todos los materiales de acuerdo a las especificaciones del producto, en la calidad y cantidad acordados para su construcción.

Adicional se verifica que la estufa cuente con:

- ✓ El producto cuenta con chimenea, la cual fue impermeabilizada en su parte superior, al contacto con la teja
- ✓ El ducto de la chimenea se encuentra en buenas condiciones
- ✓ Cuenta con tres parrillas para la cocción de los alimentos, en buenas condiciones
- ✓ Horno con tapa en aluminio fundido y logo de cormacarena
- ✓ Bandeja para horno en acero inoxidable
- ✓ La estufa posee un marco protector a su alrededor
- ✓ Cámara de aire corrediza
- ✓ Compuerta para la leña
- ✓ Registro para la limpieza de ceniza y hollín
- ✓ Dos accesorios tipo chuzo en hierro, uno en forma de pala para barrer la ceniza y el otro con punta para abrir los compartimentos.

Se observa que la estufa fabricada cumple con las especificaciones de diseño, las uniones y juntas quedaron bien sellados y los acabados uniformes.

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES

- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO













Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA



En el municipio de Puerto Gaitán, se construyeron ocho (8) estufas ecoeficientes en 8 predios seleccionados, donde la interventoría verifico que la construcción de la estufa se realizó al 100% con los materiales establecidos en el contrato, el usuario recibe a satisfacción el proyecto y la interventoría aprueba la entrega del proyecto.

CUENCA DEL RIO TILLAVA				
ID	Propietario	Predio	Vereda	Municipio
1	Leidy Katerine Ramirez Duran	PRIMAVERA	Alto Tillavá	Puerto Gaitán
2	Ernesto Claro Serrano	ESCONDITE	Alto Tillavá	Puerto Gaitán
3	Rosalba Silva	LOS LIMONES	Alto Tillavá	Puerto Gaitán
4	Pedro José Ropero Hernández	LA ESPERANZA	Alto Tillavá	Puerto Gaitán
5	Danilo Alejandro Cordero	LOS NARANJOS	Alto Tillavá	Puerto Gaitán

6	Wilson Novoa Cárdenas	LOS LIMONES	Alto Tillavá	Puerto Gaitán
7	Alirio Galvis Zambrano	LOS ALGARROBOS	Alto Tillavá	Puerto Gaitán
8	Lely Rocio Bejarano Gonzales	PARAISO 2	Alto Tillavá	Puerto Gaitán

SECTOR TILLAVA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la eentrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Puerto Gaitán – La Primavera

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Se Garantizar la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES

- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA










SECTOR TILLAVA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la eentrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Puerto Gaitán – El Escondite
DESARROLLO DE LA VISITA	

Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Se Garantizar la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES

- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA






















SECTOR TILLAVA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la eentrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Puerto Gaitán – Los Limones

Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES

- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA



SECTOR TILLAVA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la eentrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Puerto Gaitán – Los Limones 2
DESARROLLO DE LA VISITA	

Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

Se realiza visita de interventoria para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES

- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

















SECTOR TILLAVA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la eentrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Puerto Gaitán – La Primavera
DESARROLLO DE LA VISITA	

Cormacarena	CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025
CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA	

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES

- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA










SECTOR TILLAVA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la eentrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Puerto Gaitán – Paraíso 2
DESARROLLO DE LA VISITA	
Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.	

Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES

- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA



SECTOR TILLAVA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la eentrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Puerto Gaitán – Los Naranjos
DESARROLLO DE LA VISITA	
Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma. - Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.	

- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES

- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA



SECTOR TILLAVA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la eentrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Puerto Gaitán – Los Algarrobos

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES

- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado

rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



SECTOR TILLAVA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la eentrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Puerto Gaitán – La Esperanza
DESARROLLO DE LA VISITA	

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES

- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Adicional durante el periodo quinto se realiza entrega de materiales e insumos para la construcción de estufas ecoeficientes.

SECTOR TILLAVA

Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la entrega de materiales e insumos para la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Puerto Gaitán – La Esperanza 2

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de material vegetal y establecimiento del banco dendroenergético
- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final.

En el predio se realizó la entrega completa del material vegetal compuesto por especies dendroenergéticas como Yopo y Eucalipto, seguido de la siembra e implementación de los bancos dendroenergéticos correspondientes. Asimismo, se efectuó la entrega de todos los materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente. Durante todo el proceso se realizó la evidencia y registro fotográfico correspondiente, documentando la entrega de los materiales, la siembra del material vegetal y cada etapa del desarrollo del proyecto, dejando la intervención completamente finalizada en el predio beneficiado.

RECOMENDACIONES

- Mantener en buen estado el banco dendroenergético, realizando riegos y limpias periódicas para asegurar su adecuado crecimiento.
- Realizar aplicaciones periódicas de fertilizantes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA





SECTOR TILLAVA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la entrega de materiales e insumos para la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Puerto Gaitán – La Venturosa

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de material vegetal y establecimiento del banco dendroenergético
- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final.

En el predio se realizó la entrega completa del material vegetal compuesto por especies dendroenergéticas como Yopo y Eucalipto, seguido de la siembra e implementación de los bancos dendroenergéticos correspondientes. Asimismo, se efectuó la entrega de todos los materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente. Durante todo el proceso se realizó la evidencia y registro fotográfico correspondiente, documentando la entrega de los materiales, la siembra del material vegetal y cada etapa del desarrollo del proyecto, dejando la intervención completamente finalizada en el predio beneficiado.

RECOMENDACIONES

- Mantener en buen estado el banco dendroenergético, realizando riegos y limpias periódicas para asegurar su adecuado crecimiento.

- Realizar aplicaciones periódicas de fertilizantes.

Cormacarena

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO









En los diferentes municipios de la cuenca del Rio Guayuriba, se construyeron diecinueve (19) estufas ecoeficientes en 8 predios seleccionados, donde la interventoria verifico que la construcción de la estufa se realizó al 100% con los materiales establecidos en el contrato, el usuario recibe a satisfacción el proyecto y la interventoría aprueba la entrega del proyecto.

CUENCA DEL RIO GUAYURIBA				
IND	Nombre usuario	Nombre del predio	Municipio	Vereda
1	Gerardo Arias	Andaquies	Acacias	san pablo
2	Jorge Miguel Vargas Suarez	La Esperanza	Villavicencio	Vega Guayuriba
3	Fredy Riobueno Nieves	Barinas	Acacias	loma el pañuelo
4	Jesús Antonio Báez	Loma Linda	Acacias	loma el pañuelo
5	Jairo Alberto Cerón Guatavita	Villa Mónica	Acacias	Brisas del Guayuriba
6	Jhon Jesús Rodriguez Rey	La esperanza	Acacias	Brisas del Guayuriba
7	Mario Esneyder Ramirez Baquero	las lajas	Acacias	loma el pañuelo
8	Gratiniano Riveros Velásquez	Villa Diego	Acacias	Brisas del Guayuriba
9	Bertha Judith Melo Álvarez	Santa Rosa	Acacias	Brisas del Guayuriba

Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

10	Héctor Julián Melo Quintana	Villa Sofi	Acacias	Brisas del Guayuriba
11	Samuel Castro	La Fortuna	San Carlos de Guaroa	Palmeras
12	Yaneth Guevara	Villa Flor	San Carlos de Guaroa	Palmeras
13	Ana Maria Izaza	Villa Oliva	San Carlos de Guaroa	Palmeras
14	Blanca Lucia Ruiz Candela	Maria Evidalia	San Carlos de Guaroa	Palmeras
15	Greslet Costes Camacho	Villa Cata	San Carlos de Guaroa	Palmeras
16	Ana Delia Ramirez Vizcaino	Bonanza	Villavicencio	La Vigía
17	Javier Ayala Aldana	El Marañón	San Carlos de Guaroa	Palmeras
18	Ever Arturo Aya Castillo	El Bijagual	San Carlos de Guaroa	Palmeras
19	José Malaver Castro	La Piscina	San Carlos de Guaroa	Palmeras

CUENCA DEL RIO GUAYURIBA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la entrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Acacias – Andaquies

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
  - ✓ Estructurales: Cemento, arena, ladrillos, mezcla para el interior de la estufa.
  - ✓ Aislamiento: Barro arcilloso
  - ✓ Funcionales: plancha metálica con tres fogones, chimenea con ducto de evacuación, registros de aire, de madera, de ceniza y registro para horno con tapa ajustada, y un juego de chuzos tipo pala y gancho.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

Mediante verificación se evidencia que fueron entregados todos los materiales de acuerdo a las especificaciones del producto, en la calidad y cantidad acordados para su construcción.

Adicional se verifica que la estufa cuente con:

- ✓ El producto cuenta con chimenea, la cual fue impermeabilizada en su parte superior, al contacto con la teja
- ✓ El ducto de la chimenea se encuentra en buenas condiciones
- ✓ Cuenta con tres parrillas para la cocción de los alimentos, en buenas condiciones
- ✓ Horno con tapa en aluminio fundido y logo de cormacarena
- ✓ Bandeja para horno en acero inoxidable
- ✓ La estufa posee un marco protector a su alrededor
- ✓ Cámara de aire corrediza
- ✓ Compuerta para la leña
- ✓ Registro para la limpieza de ceniza y hollín
- ✓ Dos accesorios tipo chuzo en hierro, uno en forma de pala para barrer la ceniza y el otro con punta para abrir los compartimentos.

Se observa que la estufa fabricada cumple con las especificaciones de diseño, las uniones y juntas quedaron bien sellados y los acabados uniformes.

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES

- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA













CUENCA DEL RIO GUAYURIBA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la entrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Villavicencio – La Esperanza
DESARROLLO DE LA VISITA	

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
  - ✓ Estructurales: Cemento, arena, ladrillos, mezcla para el interior de la estufa.
  - ✓ Aislamiento: Barro arcilloso

- ✓ Funcionales: plancha metálica con tres fogones, chimenea con ducto de evacuación, registros de aire, de madera, de ceniza y registro para horno con tapa ajustada, y un juego de chuzos tipo pala y gancho.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Mediante verificación se evidencia que fueron entregados todos los materiales de acuerdo a las especificaciones del producto, en la calidad y cantidad acordados para su construcción.

Adicional se verifica que la estufa cuente con:

- ✓ El producto cuenta con chimenea, la cual fue impermeabilizada en su parte superior, al contacto con la teja
- ✓ El ducto de la chimenea se encuentra en buenas condiciones
- ✓ Cuenta con tres parrillas para la cocción de los alimentos, en buenas condiciones
- ✓ Horno con tapa en aluminio fundido y logo de cormacarena
- ✓ Bandeja para horno en acero inoxidable
- ✓ La estufa posee un marco protector a su alrededor
- ✓ Cámara de aire corrediza
- ✓ Compuerta para la leña
- ✓ Registro para la limpieza de ceniza y hollín
- ✓ Dos accesorios tipo chuzo en hierro, uno en forma de pala para barrer la ceniza y el otro con punta para abrir los compartimentos.

Se observa que la estufa fabricada cumple con las especificaciones de diseño, las uniones y juntas quedaron bien sellados y los acabados uniformes.

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES
- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar

periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO













Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA





CUENCA DEL RIO GUAYURIBA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la entrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Acacias – Barinas

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
  - ✓ Estructurales: Cemento, arena, ladrillos, mezcla para el interior de la estufa.
  - ✓ Aislamiento: Barro arcilloso
  - ✓ Funcionales: plancha metálica con tres fogones, chimenea con ducto de evacuación, registros de aire, de madera, de ceniza y registro para horno con tapa ajustada, y un juego de chuzos tipo pala y gancho.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Mediante verificación se evidencia que fueron entregados todos los materiales de acuerdo a las especificaciones del producto, en la calidad y cantidad acordados para su construcción.

Adicional se verifica que la estufa cuente con:

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

- ✓ El producto cuenta con chimenea, la cual fue impermeabilizada en su parte superior, al contacto con la teja
- ✓ El ducto de la chimenea se encuentra en buenas condiciones
- ✓ Cuenta con tres parrillas para la cocción de los alimentos, en buenas condiciones
- ✓ Horno con tapa en aluminio fundido y logo de cormacarena
- ✓ Bandeja para horno en acero inoxidable
- ✓ La estufa posee un marco protector a su alrededor
- ✓ Cámara de aire corrediza
- ✓ Compuerta para la leña
- ✓ Registro para la limpieza de ceniza y hollín
- ✓ Dos accesorios tipo chuzo en hierro, uno en forma de pala para barrer la ceniza y el otro con punta para abrir los compartimentos.

Se observa que la estufa fabricada cumple con las especificaciones de diseño, las uniones y juntas quedaron bien sellados y los acabados uniformes.

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES

- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA










CUENCA DEL RIO GUAYURIBA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la entrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Acacias – Loma Linda
DESARROLLO DE LA VISITA	

Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
  - ✓ Estructurales: Cemento, arena, ladrillos, mezcla para el interior de la estufa.
  - ✓ Aislamiento: Barro arcilloso
  - ✓ Funcionales: plancha metálica con tres fogones, chimenea con ducto de evacuación, registros de aire, de madera, de ceniza y registro para horno con tapa ajustada, y un juego de chuzos tipo pala y gancho.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Mediante verificación se evidencia que fueron entregados todos los materiales de acuerdo a las especificaciones del producto, en la calidad y cantidad acordados para su construcción.

Adicional se verifica que la estufa cuente con:

- ✓ El producto cuenta con chimenea, la cual fue impermeabilizada en su parte superior, al contacto con la teja
- ✓ El ducto de la chimenea se encuentra en buenas condiciones
- ✓ Cuenta con tres parrillas para la cocción de los alimentos, en buenas condiciones
- ✓ Horno con tapa en aluminio fundido y logo de cormacarena
- ✓ Bandeja para horno en acero inoxidable
- ✓ La estufa posee un marco protector a su alrededor
- ✓ Cámara de aire corrediza
- ✓ Compuerta para la leña
- ✓ Registro para la limpieza de ceniza y hollín
- ✓ Dos accesorios tipo chuzo en hierro, uno en forma de pala para barrer la ceniza y el otro con punta para abrir los compartimentos.

Se observa que la estufa fabricada cumple con las especificaciones de diseño, las uniones y juntas quedaron bien sellados y los acabados uniformes.

Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES

- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA













CUENCA DEL RIO GUAYURIBA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la entrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Acacias – Villa Monica

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
  - ✓ Estructurales: Cemento, arena, ladrillos, mezcla para el interior de la estufa.
  - ✓ Aislamiento: Barro arcilloso

- ✓ Funcionales: plancha metálica con tres fogones, chimenea con ducto de evacuación, registros de aire, de madera, de ceniza y registro para horno con tapa ajustada, y un juego de chuzos tipo pala y gancho.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Mediante verificación se evidencia que fueron entregados todos los materiales de acuerdo a las especificaciones del producto, en la calidad y cantidad acordados para su construcción.

Adicional se verifica que la estufa cuente con:

- ✓ El producto cuenta con chimenea, la cual fue impermeabilizada en su parte superior, al contacto con la teja
- ✓ El ducto de la chimenea se encuentra en buenas condiciones
- ✓ Cuenta con tres parrillas para la cocción de los alimentos, en buenas condiciones
- ✓ Horno con tapa en aluminio fundido y logo de cormacarena
- ✓ Bandeja para horno en acero inoxidable
- ✓ La estufa posee un marco protector a su alrededor
- ✓ Cámara de aire corrediza
- ✓ Compuerta para la leña
- ✓ Registro para la limpieza de ceniza y hollín
- ✓ Dos accesorios tipo chuzo en hierro, uno en forma de pala para barrer la ceniza y el otro con punta para abrir los compartimentos.

Se observa que la estufa fabricada cumple con las especificaciones de diseño, las uniones y juntas quedaron bien sellados y los acabados uniformes.

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES
- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar

periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO













Cormacarena

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025





CUENCA DEL RIO GUAYURIBA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la entrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Acacias – La Esperanza

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
  - ✓ Estructurales: Cemento, arena, ladrillos, mezcla para el interior de la estufa.
  - ✓ Aislamiento: Barro arcilloso
  - ✓ Funcionales: plancha metálica con tres fogones, chimenea con ducto de evacuación, registros de aire, de madera, de ceniza y registro para horno con tapa ajustada, y un juego de chuzos tipo pala y gancho.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Mediante verificación se evidencia que fueron entregados todos los materiales de acuerdo a las especificaciones del producto, en la calidad y cantidad acordados para su construcción.

Adicional se verifica que la estufa cuente con:

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

- ✓ El producto cuenta con chimenea, la cual fue impermeabilizada en su parte superior, al contacto con la teja
- ✓ El ducto de la chimenea se encuentra en buenas condiciones
- ✓ Cuenta con tres parrillas para la cocción de los alimentos, en buenas condiciones
- ✓ Horno con tapa en aluminio fundido y logo de cormacarena
- ✓ Bandeja para horno en acero inoxidable
- ✓ La estufa posee un marco protector a su alrededor
- ✓ Cámara de aire corrediza
- ✓ Compuerta para la leña
- ✓ Registro para la limpieza de ceniza y hollín
- ✓ Dos accesorios tipo chuzo en hierro, uno en forma de pala para barrer la ceniza y el otro con punta para abrir los compartimentos.

Se observa que la estufa fabricada cumple con las especificaciones de diseño, las uniones y juntas quedaron bien sellados y los acabados uniformes.

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES

- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

















CUENCA DEL RIO GUAYURIBA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la entrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Acacias – Las Lajas
DESARROLLO DE LA VISITA	

Cormacarena	CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025
CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA	

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
  - ✓ Estructurales: Cemento, arena, ladrillos, mezcla para el interior de la estufa.
  - ✓ Aislamiento: Barro arcilloso
  - ✓ Funcionales: plancha metálica con tres fogones, chimenea con ducto de evacuación, registros de aire, de madera, de ceniza y registro para horno con tapa ajustada, y un juego de chuzos tipo pala y gancho.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Mediante verificación se evidencia que fueron entregados todos los materiales de acuerdo a las especificaciones del producto, en la calidad y cantidad acordados para su construcción.

Adicional se verifica que la estufa cuente con:

- ✓ El producto cuenta con chimenea, la cual fue impermeabilizada en su parte superior, al contacto con la teja
- ✓ El ducto de la chimenea se encuentra en buenas condiciones
- ✓ Cuenta con tres parrillas para la cocción de los alimentos, en buenas condiciones
- ✓ Horno con tapa en aluminio fundido y logo de cormacarena
- ✓ Bandeja para horno en acero inoxidable
- ✓ La estufa posee un marco protector a su alrededor
- ✓ Cámara de aire corrediza
- ✓ Compuerta para la leña
- ✓ Registro para la limpieza de ceniza y hollín
- ✓ Dos accesorios tipo chuzo en hierro, uno en forma de pala para barrer la ceniza y el otro con punta para abrir los compartimentos.

Se observa que la estufa fabricada cumple con las especificaciones de diseño, las uniones y juntas quedaron bien sellados y los acabados uniformes.

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES

- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA





CUENCA DEL RIO GUAYURIBA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la entrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Acacias – Villa Diego

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
  - ✓ Estructurales: Cemento, arena, ladrillos, mezcla para el interior de la estufa.
  - ✓ Aislamiento: Barro arcilloso
  - ✓ Funcionales: plancha metálica con tres fogones, chimenea con ducto de evacuación, registros de aire, de madera, de ceniza y registro para horno con tapa ajustada, y un juego de chuzos tipo pala y gancho.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Cormacarena	CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025
CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA	

Mediante verificación se evidencia que fueron entregados todos los materiales de acuerdo a las especificaciones del producto, en la calidad y cantidad acordados para su construcción.

Adicional se verifica que la estufa cuente con:

- ✓ El producto cuenta con chimenea, la cual fue impermeabilizada en su parte superior, al contacto con la teja
- ✓ El ducto de la chimenea se encuentra en buenas condiciones
- ✓ Cuenta con tres parrillas para la cocción de los alimentos, en buenas condiciones
- ✓ Horno con tapa en aluminio fundido y logo de cormacarena
- ✓ Bandeja para horno en acero inoxidable
- ✓ La estufa posee un marco protector a su alrededor
- ✓ Cámara de aire corrediza
- ✓ Compuerta para la leña
- ✓ Registro para la limpieza de ceniza y hollín
- ✓ Dos accesorios tipo chuzo en hierro, uno en forma de pala para barrer la ceniza y el otro con punta para abrir los compartimentos.

Se observa que la estufa fabricada cumple con las especificaciones de diseño, las uniones y juntas quedaron bien sellados y los acabados uniformes.

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES
- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico. - Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia. - Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA










CUENCA DEL RIO GUAYURIBA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la entrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Acacias – Santa Rosa
DESARROLLO DE LA VISITA	

Cormacarena	CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025
CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA	

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
  - ✓ Estructurales: Cemento, arena, ladrillos, mezcla para el interior de la estufa.
  - ✓ Aislamiento: Barro arcilloso
  - ✓ Funcionales: plancha metálica con tres fogones, chimenea con ducto de evacuación, registros de aire, de madera, de ceniza y registro para horno con tapa ajustada, y un juego de chuzos tipo pala y gancho.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Mediante verificación se evidencia que fueron entregados todos los materiales de acuerdo a las especificaciones del producto, en la calidad y cantidad acordados para su construcción.

Adicional se verifica que la estufa cuente con:

- ✓ El producto cuenta con chimenea, la cual fue impermeabilizada en su parte superior, al contacto con la teja
- ✓ El ducto de la chimenea se encuentra en buenas condiciones
- ✓ Cuenta con tres parrillas para la cocción de los alimentos, en buenas condiciones
- ✓ Horno con tapa en aluminio fundido y logo de cormacarena
- ✓ Bandeja para horno en acero inoxidable
- ✓ La estufa posee un marco protector a su alrededor
- ✓ Cámara de aire corrediza
- ✓ Compuerta para la leña
- ✓ Registro para la limpieza de ceniza y hollín
- ✓ Dos accesorios tipo chuzo en hierro, uno en forma de pala para barrer la ceniza y el otro con punta para abrir los compartimentos.

Se observa que la estufa fabricada cumple con las especificaciones de diseño, las uniones y juntas quedaron bien sellados y los acabados uniformes.

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES

- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO









CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA









CUENCA DEL RIO GUAYURIBA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la entrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Acacias – Villa Sofí

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
  - ✓ Estructurales: Cemento, arena, ladrillos, mezcla para el interior de la estufa.
  - ✓ Aislamiento: Barro arcilloso
  - ✓ Funcionales: plancha metálica con tres fogones, chimenea con ducto de evacuación, registros de aire, de madera, de ceniza y registro para horno con tapa ajustada, y un juego de chuzos tipo pala y gancho.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

Mediante verificación se evidencia que fueron entregados todos los materiales de acuerdo a las especificaciones del producto, en la calidad y cantidad acordados para su construcción.

Adicional se verifica que la estufa cuente con:

- ✓ El producto cuenta con chimenea, la cual fue impermeabilizada en su parte superior, al contacto con la teja
- ✓ El ducto de la chimenea se encuentra en buenas condiciones
- ✓ Cuenta con tres parrillas para la cocción de los alimentos, en buenas condiciones
- ✓ Horno con tapa en aluminio fundido y logo de cormacarena
- ✓ Bandeja para horno en acero inoxidable
- ✓ La estufa posee un marco protector a su alrededor
- ✓ Cámara de aire corrediza
- ✓ Compuerta para la leña
- ✓ Registro para la limpieza de ceniza y hollín
- ✓ Dos accesorios tipo chuzo en hierro, uno en forma de pala para barrer la ceniza y el otro con punta para abrir los compartimentos.

Se observa que la estufa fabricada cumple con las especificaciones de diseño, las uniones y juntas quedaron bien sellados y los acabados uniformes.

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES

- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025


CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

















CUENCA DEL RIO GUAYURIBA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la entrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de San Carlos de Guaroa– La Fortuna
DESARROLLO DE LA VISITA	

Cormacarena	CONSORCIO INTER RECONVERSION PRODUCTIVA 2025
CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA	

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
  - ✓ Estructurales: Cemento, arena, ladrillos, mezcla para el interior de la estufa.
  - ✓ Aislamiento: Barro arcilloso
  - ✓ Funcionales: plancha metálica con tres fogones, chimenea con ducto de evacuación, registros de aire, de madera, de ceniza y registro para horno con tapa ajustada, y un juego de chuzos tipo pala y gancho.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Mediante verificación se evidencia que fueron entregados todos los materiales de acuerdo a las especificaciones del producto, en la calidad y cantidad acordados para su construcción.

Adicional se verifica que la estufa cuente con:

- ✓ El producto cuenta con chimenea, la cual fue impermeabilizada en su parte superior, al contacto con la teja
- ✓ El ducto de la chimenea se encuentra en buenas condiciones
- ✓ Cuenta con tres parrillas para la cocción de los alimentos, en buenas condiciones
- ✓ Horno con tapa en aluminio fundido y logo de cormacarena
- ✓ Bandeja para horno en acero inoxidable
- ✓ La estufa posee un marco protector a su alrededor
- ✓ Cámara de aire corrediza
- ✓ Compuerta para la leña
- ✓ Registro para la limpieza de ceniza y hollín
- ✓ Dos accesorios tipo chuzo en hierro, uno en forma de pala para barrer la ceniza y el otro con punta para abrir los compartimentos.

Se observa que la estufa fabricada cumple con las especificaciones de diseño, las uniones y juntas quedaron bien sellados y los acabados uniformes.

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES

- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Cormacarena

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

















CUENCA DEL RIO GUAYURIBA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la entrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de San Carlos de Guaroa– Villa Flor
DESARROLLO DE LA VISITA	

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
  - ✓ Estructurales: Cemento, arena, ladrillos, mezcla para el interior de la estufa.
  - ✓ Aislamiento: Barro arcilloso
  - ✓ Funcionales: plancha metálica con tres fogones, chimenea con ducto de evacuación, registros de aire, de madera, de ceniza y registro para horno con tapa ajustada, y un juego de chuzos tipo pala y gancho.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Mediante verificación se evidencia que fueron entregados todos los materiales de acuerdo a las especificaciones del producto, en la calidad y cantidad acordados para su construcción.

Adicional se verifica que la estufa cuente con:

- ✓ El producto cuenta con chimenea, la cual fue impermeabilizada en su parte superior, al contacto con la teja
- ✓ El ducto de la chimenea se encuentra en buenas condiciones
- ✓ Cuenta con tres parrillas para la cocción de los alimentos, en buenas condiciones
- ✓ Horno con tapa en aluminio fundido y logo de cormacarena
- ✓ Bandeja para horno en acero inoxidable
- ✓ La estufa posee un marco protector a su alrededor
- ✓ Cámara de aire corrediza
- ✓ Compuerta para la leña
- ✓ Registro para la limpieza de ceniza y hollín
- ✓ Dos accesorios tipo chuzo en hierro, uno en forma de pala para barrer la ceniza y el otro con punta para abrir los compartimentos.

Se observa que la estufa fabricada cumple con las especificaciones de diseño, las uniones y juntas quedaron bien sellados y los acabados uniformes.

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES

- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSION PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA













CUENCA DEL RIO GUAYURIBA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la entrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de San Carlos de Guaroa– Villa Oliva
DESARROLLO DE LA VISITA	

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
  - ✓ Estructurales: Cemento, arena, ladrillos, mezcla para el interior de la estufa.
  - ✓ Aislamiento: Barro arcilloso

- ✓ Funcionales: plancha metálica con tres fogones, chimenea con ducto de evacuación, registros de aire, de madera, de ceniza y registro para horno con tapa ajustada, y un juego de chuzos tipo pala y gancho.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Mediante verificación se evidencia que fueron entregados todos los materiales de acuerdo a las especificaciones del producto, en la calidad y cantidad acordados para su construcción.

Adicional se verifica que la estufa cuente con:

- ✓ El producto cuenta con chimenea, la cual fue impermeabilizada en su parte superior, al contacto con la teja
- ✓ El ducto de la chimenea se encuentra en buenas condiciones
- ✓ Cuenta con tres parrillas para la cocción de los alimentos, en buenas condiciones
- ✓ Horno con tapa en aluminio fundido y logo de cormacarena
- ✓ Bandeja para horno en acero inoxidable
- ✓ La estufa posee un marco protector a su alrededor
- ✓ Cámara de aire corrediza
- ✓ Compuerta para la leña
- ✓ Registro para la limpieza de ceniza y hollín
- ✓ Dos accesorios tipo chuzo en hierro, uno en forma de pala para barrer la ceniza y el otro con punta para abrir los compartimentos.

Se observa que la estufa fabricada cumple con las especificaciones de diseño, las uniones y juntas quedaron bien sellados y los acabados uniformes.

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES
- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar

periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.

- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO













Cormacarena

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025



CUENCA DEL RIO GUAYURIBA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la entrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de San Carlos de Guaroa– María Evidalia
DESARROLLO DE LA VISITA	

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
  - ✓ Estructurales: Cemento, arena, ladrillos, mezcla para el interior de la estufa.
  - ✓ Aislamiento: Barro arcilloso

- ✓ Funcionales: plancha metálica con tres fogones, chimenea con ducto de evacuación, registros de aire, de madera, de ceniza y registro para horno con tapa ajustada, y un juego de chuzos tipo pala y gancho.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Mediante verificación se evidencia que fueron entregados todos los materiales de acuerdo a las especificaciones del producto, en la calidad y cantidad acordados para su construcción.

Adicional se verifica que la estufa cuente con:

- ✓ El producto cuenta con chimenea, la cual fue impermeabilizada en su parte superior, al contacto con la teja
- ✓ El ducto de la chimenea se encuentra en buenas condiciones
- ✓ Cuenta con tres parrillas para la cocción de los alimentos, en buenas condiciones
- ✓ Horno con tapa en aluminio fundido y logo de cormacarena
- ✓ Bandeja para horno en acero inoxidable
- ✓ La estufa posee un marco protector a su alrededor
- ✓ Cámara de aire corrediza
- ✓ Compuerta para la leña
- ✓ Registro para la limpieza de ceniza y hollín
- ✓ Dos accesorios tipo chuzo en hierro, uno en forma de pala para barrer la ceniza y el otro con punta para abrir los compartimentos.

Se observa que la estufa fabricada cumple con las especificaciones de diseño, las uniones y juntas quedaron bien sellados y los acabados uniformes.

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES
- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar

periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.

- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO













Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA













CUENCA DEL RIO GUAYURIBA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la entrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de San Carlos de Guaroa– Villa Cata
DESARROLLO DE LA VISITA	

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
  - ✓ Estructurales: Cemento, arena, ladrillos, mezcla para el interior de la estufa.
  - ✓ Aislamiento: Barro arcilloso

- ✓ Funcionales: plancha metálica con tres fogones, chimenea con ducto de evacuación, registros de aire, de madera, de ceniza y registro para horno con tapa ajustada, y un juego de chuzos tipo pala y gancho.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Mediante verificación se evidencia que fueron entregados todos los materiales de acuerdo a las especificaciones del producto, en la calidad y cantidad acordados para su construcción.

Adicional se verifica que la estufa cuente con:

- ✓ El producto cuenta con chimenea, la cual fue impermeabilizada en su parte superior, al contacto con la teja
- ✓ El ducto de la chimenea se encuentra en buenas condiciones
- ✓ Cuenta con tres parrillas para la cocción de los alimentos, en buenas condiciones
- ✓ Horno con tapa en aluminio fundido y logo de cormacarena
- ✓ Bandeja para horno en acero inoxidable
- ✓ La estufa posee un marco protector a su alrededor
- ✓ Cámara de aire corrediza
- ✓ Compuerta para la leña
- ✓ Registro para la limpieza de ceniza y hollín
- ✓ Dos accesorios tipo chuzo en hierro, uno en forma de pala para barrer la ceniza y el otro con punta para abrir los compartimentos.

Se observa que la estufa fabricada cumple con las especificaciones de diseño, las uniones y juntas quedaron bien sellados y los acabados uniformes.

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES
- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar

periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.

- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO













Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA








CUENCA DEL RIO GUAYURIBA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la entrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de Villavicencio – Bonanza
DESARROLLO DE LA VISITA	

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
  - ✓ Estructurales: Cemento, arena, ladrillos, mezcla para el interior de la estufa.
  - ✓ Aislamiento: Barro arcilloso

- ✓ Funcionales: plancha metálica con tres fogones, chimenea con ducto de evacuación, registros de aire, de madera, de ceniza y registro para horno con tapa ajustada, y un juego de chuzos tipo pala y gancho.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Mediante verificación se evidencia que fueron entregados todos los materiales de acuerdo a las especificaciones del producto, en la calidad y cantidad acordados para su construcción.

Adicional se verifica que la estufa cuente con:

- ✓ El producto cuenta con chimenea, la cual fue impermeabilizada en su parte superior, al contacto con la teja
- ✓ El ducto de la chimenea se encuentra en buenas condiciones
- ✓ Cuenta con tres parrillas para la cocción de los alimentos, en buenas condiciones
- ✓ Horno con tapa en aluminio fundido y logo de cormacarena
- ✓ Bandeja para horno en acero inoxidable
- ✓ La estufa posee un marco protector a su alrededor
- ✓ Cámara de aire corrediza
- ✓ Compuerta para la leña
- ✓ Registro para la limpieza de ceniza y hollín
- ✓ Dos accesorios tipo chuzo en hierro, uno en forma de pala para barrer la ceniza y el otro con punta para abrir los compartimentos.

Se observa que la estufa fabricada cumple con las especificaciones de diseño, las uniones y juntas quedaron bien sellados y los acabados uniformes.

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES
- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar

periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.

- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO













Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA





CUENCA DEL RIO GUAYURIBA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la entrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de San Carlos de Guaroa– Marañon

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
  - ✓ Estructurales: Cemento, arena, ladrillos, mezcla para el interior de la estufa.
  - ✓ Aislamiento: Barro arcilloso
  - ✓ Funcionales: plancha metálica con tres fogones, chimenea con ducto de evacuación, registros de aire, de madera, de ceniza y registro para horno con tapa ajustada, y un juego de chuzos tipo pala y gancho.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Mediante verificación se evidencia que fueron entregados todos los materiales de acuerdo a las especificaciones del producto, en la calidad y cantidad acordados para su construcción.

Adicional se verifica que la estufa cuente con:

Cormacarena	CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025
CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA	

- ✓ El producto cuenta con chimenea, la cual fue impermeabilizada en su parte superior, al contacto con la teja
- ✓ El ducto de la chimenea se encuentra en buenas condiciones
- ✓ Cuenta con tres parrillas para la cocción de los alimentos, en buenas condiciones
- ✓ Horno con tapa en aluminio fundido y logo de cormacarena
- ✓ Bandeja para horno en acero inoxidable
- ✓ La estufa posee un marco protector a su alrededor
- ✓ Cámara de aire corrediza
- ✓ Compuerta para la leña
- ✓ Registro para la limpieza de ceniza y hollín
- ✓ Dos accesorios tipo chuzo en hierro, uno en forma de pala para barrer la ceniza y el otro con punta para abrir los compartimentos.

Se observa que la estufa fabricada cumple con las especificaciones de diseño, las uniones y juntas quedaron bien sellados y los acabados uniformes.

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES

- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

















CUENCA DEL RIO GUAYURIBA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la entrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de San Carlos de Guaroa– Bijagual
DESARROLLO DE LA VISITA	

Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma.

- Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente.
  - ✓ Estructurales: Cemento, arena, ladrillos, mezcla para el interior de la estufa.
  - ✓ Aislamiento: Barro arcilloso
  - ✓ Funcionales: plancha metálica con tres fogones, chimenea con ducto de evacuación, registros de aire, de madera, de ceniza y registro para horno con tapa ajustada, y un juego de chuzos tipo pala y gancho.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Mediante verificación se evidencia que fueron entregados todos los materiales de acuerdo a las especificaciones del producto, en la calidad y cantidad acordados para su construcción.

Adicional se verifica que la estufa cuente con:

- ✓ El producto cuenta con chimenea, la cual fue impermeabilizada en su parte superior, al contacto con la teja
- ✓ El ducto de la chimenea se encuentra en buenas condiciones
- ✓ Cuenta con tres parrillas para la cocción de los alimentos, en buenas condiciones
- ✓ Horno con tapa en aluminio fundido y logo de cormacarena
- ✓ Bandeja para horno en acero inoxidable
- ✓ La estufa posee un marco protector a su alrededor
- ✓ Cámara de aire corrediza
- ✓ Compuerta para la leña
- ✓ Registro para la limpieza de ceniza y hollín
- ✓ Dos accesorios tipo chuzo en hierro, uno en forma de pala para barrer la ceniza y el otro con punta para abrir los compartimentos.

Se observa que la estufa fabricada cumple con las especificaciones de diseño, las uniones y juntas quedaron bien sellados y los acabados uniformes.

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES

- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA













CUENCA DEL RIO GUAYURIBA	
Asunto:	Acompañamiento al equipo de obra para la entrega de materiales y la construcción de estufa
Lugar:	Municipio de San Carlos de Guaroa– Piscina
DESARROLLO DE LA VISITA	
Se realiza visita de interventoría para realizar seguimiento y acompañamiento en la entrega de materiales para la construcción de la estufa y en el proceso de construcción y entrega de la misma. - Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente. ✓ Estructurales: Cemento, arena, ladrillos, mezcla para el interior de la estufa. ✓ Aislamiento: Barro arcilloso	

- ✓ Funcionales: plancha metálica con tres fogones, chimenea con ducto de evacuación, registros de aire, de madera, de ceniza y registro para horno con tapa ajustada, y un juego de chuzos tipo pala y gancho.
- Acompañamiento técnico durante la construcción,
- Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en el proyecto.
- Toma de registro fotográfico como evidencia de las etapas del proceso y del resultado final

Mediante verificación se evidencia que fueron entregados todos los materiales de acuerdo a las especificaciones del producto, en la calidad y cantidad acordados para su construcción.

Adicional se verifica que la estufa cuente con:

- ✓ El producto cuenta con chimenea, la cual fue impermeabilizada en su parte superior, al contacto con la teja
- ✓ El ducto de la chimenea se encuentra en buenas condiciones
- ✓ Cuenta con tres parrillas para la cocción de los alimentos, en buenas condiciones
- ✓ Horno con tapa en aluminio fundido y logo de cormacarena
- ✓ Bandeja para horno en acero inoxidable
- ✓ La estufa posee un marco protector a su alrededor
- ✓ Cámara de aire corrediza
- ✓ Compuerta para la leña
- ✓ Registro para la limpieza de ceniza y hollín
- ✓ Dos accesorios tipo chuzo en hierro, uno en forma de pala para barrer la ceniza y el otro con punta para abrir los compartimentos.

Se observa que la estufa fabricada cumple con las especificaciones de diseño, las uniones y juntas quedaron bien sellados y los acabados uniformes.

Se garantiza la entrega completa de los materiales y la construcción de la estufa ecoeficiente en el predio beneficiado, asegurando que el proceso cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el proyecto y quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia y soporte del proceso ejecutado

RECOMENDACIONES
- Mantener limpia la cámara de combustión y retirar

periódicamente las cenizas para garantizar un adecuado rendimiento térmico.
- Evitar el uso de materiales húmedos o inadecuados como combustible, para prolongar la vida útil de la estufa y mejorar su eficiencia.
- Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, revisando uniones, chimenea y estado general de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO














11. *Realizar la instalación de dos (02) estufas ecoeficientes para eco-hoteles o posadas turísticas en la vereda La Cachivera, jurisdicción del municipio de La Macarena.*	 En el periodo del presente informe no se realizó la instalación de estufas ecoeficientes, sin embargo, se realizó la distribución, envió y entrega de los materiales e insumos para la construcción de los hornos Ecoeficientes.

Componente No. 3 ECAS:

Actividad contractual	
1. *Realizar veinte (20) talleres teórico – prácticos (ECAS) en los municipios seleccionados para la implementación del proyecto, para cada uno de los anteriores eventos deberán relacionarse los respectivos anexos: registros fotográficos, encuestas de satisfacción, actas y listados de asistencia que soporten la realización de dichas reuniones*	Durante el quinto periodo contractual la obra realizo una (01) Escuelas de Campo (ECA) en el municipio de Villavicencio departamento del Meta. Se realiza acompañamiento técnico a la actividad de escuelas de campo (ECA) realizada en el municipio de Villavicencio, a la actividad asistió la comunidad indígena pijaos, asentados en el predio Indostan. Antes de dar inicio a las actividades de la escuela de campo, el grupo indígena realiza un ritual de apertura, para alinear energías y abrir la mente a los conocimientos que se impartirán, El orden de actividades de la escuela de campo fue: **ACTIVIDAD No. 1** – Actividad social: "Árbol de cualidades" Presentado por: Dayanna López y Rita Yaneth Parrado Esta actividad permite que las personas identifiquen aspectos positivos de sí misma, mejorando la autoestima, promueve la expresión emocional, permite la integración del grupo y mejora la confianza entre ellos. **ACTIVIDAD No. 2** – Actividad socialización de proyecto de estufas ecoeficientes Se realiza socialización del componente del proyecto estufas ecoeficientes con banco dendroenergético; allí se explica en qué consiste cada uno, los requerimientos con los que debe contar el predio para postularse y el proceso que se realiza una vez se haya viabilizado el predio; se habla sobre el proceso de caracterización, área que debe tener el predio disponible para la siembra del banco dendroenergético, las especies que se van a sembrar, métodos de siembra, materiales e insumos a entregar, proceso de construcción de la estufa, habla sobre los materiales a utilizar, la mano de obra, las partes de la estufa, el proceso para su utilización. **ACTIVIDAD No. 3** – Capacitación sobre "Manejo Agronómico del Cultivo de Cacao" Presentado por: Ingeniero Juan Camilo López En esta capacitación el ingeniero globaliza los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de iniciar una actividad productiva que tenga relación con la producción de cacao.

En ella el ingeniero trata temas como:

- ✓ Preparación del suelo
- ✓ Prácticas claves (análisis de suelo y selección de variedades)
- ✓ Prácticas de riego y fertilización
- ✓ Rendimientos en la producción de cacao,
- ✓ Métodos y técnicas de producción de cacao
- ✓ Plagas y enfermedades más comunes (moniliasis, escoba de bruja, mazorca negra, entre otras)

ACTIVIDAD No. 4 – Preparación de bioles y abonos orgánicos

Presentado por: Ingeniero Santiago Trujillo

Seguido inicia con la explicación sobre el manejo seguro de agroinsumos, los elementos de protección personal y la importancia de usarlo.

Solicita el apoyo de algunos asistentes y luego de explicar cómo es su preparación inician con el proceso para la preparación de bioles orgánicos.

Realiza el proceso paso a paso, guiando a las personas sobre el procedimiento y teniendo precaución de la aplicación y el orden de los elementos, para esto le entrega a las personas elementos de protección personal de acuerdo a sus necesidades

Onces

En el intermedio de esta capacitación se realiza la entrega de refrigerios que lo componía (mantecada con jugo natural de tomate de árbol)

Las capacitaciones se llevaron a cabo por medio de la presentación de material audiovisual y de manera participativa con la comunidad, resolviendo dudas de los participantes.

La jornada se realizó en el predio de asentamiento de la comunidad indígena pijaos, en el salón comunal y las zonas verdes del predio.

Para la presentación de la capacitación de Manejo Agronómico del cultivo de cacao se utilizó videobeam y computadora, la imagen fue proyectada a la pared.

Durante la jornada se ofreció de manera permanente a los participantes una estación de café.

Al finalizar la jornada se ofreció el almuerzo cuyo menú lo componía:

Almuerzo: sopa de sancocho y plato de arroz, presa de gallina, ensalada de guacamole y papa, yuca o plátano y jugo natural.

Como postre se ofreció fruta picada en trozos

Recomendaciones

- Es importante sumar a la actividad de capacitación teórica, salidas a campo donde se lleven a cabo procesos de los diferentes ciclos productivos del cultivo





























Cormacarena

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA

















	 
2. *Capacitación mínima a ciento cuarenta y cinco (145) beneficiarios y/o productores en temas relacionados sistemas productivos sostenibles.*	Durante el quinto periodo contractual, la obra desarrolló una (01) Escuela de Campo (ECA) en el municipio Villavicencio del departamento del Meta, beneficiando a un total de 36 productores en temas relacionados con sistemas productivos sostenibles. Se destacó la participación activa de las comunidades en cada jornada, alcanzando y cumpliendo con el promedio de asistencia esperado, lo que refleja el interés y apropiación de los beneficiarios frente a las actividades implementadas. Listado de asistencia ECA No.15
3. *Realizar un taller final de resultados, incluye certificación para mínimo quince (15) personas, deberá relacionarse los respectivos anexos: registros fotográficos, encuestas de satisfacción, actas y listados de asistencia que soporten la realización de dichas reuniones.*	Esta etapa será posible una vez se ejecute el proyecto y este se encuentre en su etapa final
4. *Realizar una gira técnica mínimo quince (15)*	Esta etapa será posible una vez se ejecute el proyecto y este se encuentre en su etapa final

	personas, incluye ida y vuelta a experiencias exitosas en Reconversión productiva a la Finca Aula Viva en el municipio de Lejanías, jurisdicción del departamento del Meta.	
5.	*Realizar un documento final del componente de capacitación, donde se relacionen los respectivos anexos: registros fotográficos, encuestas de satisfacción, actas y listados de asistencia que soporten la realización de dichas reuniones.*	El documento final se presentará al finalizar el contrato.

COMPONENTE 4: CONSTRUCCIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LAS ESTUFAS ECOEFICIENTES:

Actividad contractual	
1. *Realizar las pruebas de Eficiencia, Seguridad y Emisiones para las sesenta y cuatro (64) estufas según NTC 6538 de 2019 y los lineamientos para un Programa Nacional de Estufas Eficientes para Cocción de Leña MADS 2015.*	Esta actividad la obra la realizará una vez culmine la construcción de las estufas y se entregará el respectivo informe.
2. *Realizar las pruebas aplicables a estufas fijas con chimeneas de tiro natural según NORMA NTC 6385: Seguridad, Eficiencia Térmica (Prueba de Ebullición de Agua*	Esta actividad la obra la realizará una vez culmine la construcción de las estufas y se entregará el respectivo informe.

(WBT) Medir la Eficiencia en uso de combustible de la estufa (emisiones) y el rendimiento de potencia durante una ebullición de agua normal y el ciclo de cocer a fuego lento) Concentración de CO y Prueba Cocción Controlada (CCT) Medir el consumo de combustible y el tiempo para cocinar una comida típica.	
3. *Entregar informe final de las pruebas aplicables y análisis de datos para determinar la Seguridad, Eficiencia Térmica, Concentración de CO y CCT*	Esta actividad la obra la realizará una vez culmine la construcción de las estufas y se entregará el respectivo informe.
4. *Disponer del personal profesional técnico y operativo, así como los insumos, materiales y elementos necesarios para realizar las pruebas de Eficiencia, Seguridad y Emisiones.*	Esta actividad la obra la realizará una vez culmine la construcción de las estufas y se entregará el respectivo informe; la interventoría será garante de que los profesionales que realicen las pruebas de eficiencia cumplan con la idoneidad del caso.

8. OBSERVACIONES.

- En este informe la relación de labores realizadas está acorde a las acciones iniciales de definición de los beneficiarios, determinación de los predios, caracterización de predios, revisión de materias primas y establecimiento de procesos y procedimientos específicos.
- Durante el periodo contractual el equipo de obra realizo uso de vehículos tipo camioneta y motocicletas para la realización de las actividades mensuales.

  - Camioneta 1. PLACA LQK 064
  - Camioneta 2. PLACA KZS 695
  - Motocicleta 1. PLACA SKJ 78H
  - Motocicleta 2. PLACA QNM 17H



Camioneta



Motocicleta



Camioneta

9. ANEXOS

- Planilla de seguridad social del mes de octubre (Anexo No. 1)
- Acta de reunión sexto y séptimo comité (Anexo No. 2)
- Listado de asistencia sexto y séptimo comité (Anexo No. 3)
- Listado asistencia Escuelas de Campo ECAS (Anexo No. 4)
- Seguimiento avance contrato de obra (Anexo No. 5)

El presente informe se rinde el día quince (15) de diciembre de 2025.

CARLOS ARMANDO MEDINA POLO
Coordinador de interventoria
CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

YULI ANDREA LADINO ESPITIA
Representante Legal
CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

Cormacarena	CONSORCIO INTER RECONVERSION PRODUCTIVA 2025
CONTRAINFORME DE INTERVENTORÍA	

ANEXO NO. 1 PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901953179
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	VALLACENTRO TORRE B OFICINA 318	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACION:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - ECAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7988866614		TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2025		
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1936064720

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.139.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.139.000	$ 0	$ 1.139.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
230201	230201- PROTECCION	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 0	$ 455.600
SUBTOTALES:										**$ 1.822.400**	**$ 0**	**$ 1.822.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACIÓN	LIQUIDACION VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 285.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.000	$ 0	$ 0	$ 285.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 171.000
SUBTOTALES:				**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**					**$ 570.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 570.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-35	14-35-COLMENA	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 991.000	$ 991.000	$ 0	$ 0	$ 991.000
SUBTOTALES:									**$ 991.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 991.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	10	$ 570.000	$ 0	$ 570.000
SUBTOTALES:			**$ 570.000**	**$ 0**	**$ 570.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 1003649881	TRUJILLO CASTRO JHOEN SANTIAGO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI
2	CC 1075288235	RAQUERO ORTIZ KELLY NATALIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI
3	CC 1123818232	LOPEZ CASTRO JUAN CAMILO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI
4	CC 1123854405	MELO GONZALEZ JUAN CAMILO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI
5	CC 17383271	DARZON ELMER WILBUIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI
6	CC 40373811	LAZA DIAZ NINA RUTH	DEPEND	INDEMN SUSTDEV SALDOS	$ 1.423.500	FIJO			SI
7	CC 40392429	PARRADO GOMEZ NTA DANETH	DEPEND	INDEMN SUSTDEV SALDOS	$ 1.423.500	FIJO			SI
8	CC 80160893	MUÑOZ GONZALEZ CARLOS HERNAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI
9	CC 80541201	MORENO JAIME NEY ALEXANDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI
10	CC 80808432	AHIA TRIANA RICARDO ANTONIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI

NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000

SEGURIDAD SOCIAL – ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 99.100
14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 99.100
14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 99.100
14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 99.100
14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 99.100
14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 99.100
14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 99.100
14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 99.100
14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 99.100
14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 99.100

PARAFISCALES DISCOT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.953.400

2025/11/05 2:38 PM USUARIO: SOI CC1007617160

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901953179
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	VILLACENTRO TORRE 9 OFICINA 316	TELÉFONO:	6886666
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	9-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura e Ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - PROFESIONALES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7988886286	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1905212000

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
23201	23201- PROTECCIÓN	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
23301	23301-PORVENIR	5	$ 1.372.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.372.400	$ 0	$ 1.372.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 865.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 865.300	$ 0	$ 865.300
SUBTOTALES:										**$ 2.465.500**	**$ 0**	**$ 2.465.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 274.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 274.700	$ 0	$ 0	$ 274.700
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 195.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.700	$ 0	$ 0	$ 195.700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.500	$ 0	$ 0	$ 145.500
SUBTOTALES:													**$ 616.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 616.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	9		$ 0	$ 0			$ 1.072.700	$ 1.072.700	$ 0	$ 0	$ 1.072.700
SUBTOTALES:									**$ 1.072.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.072.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	9	$ 616.900	$ 0	$ 616.900
SUBTOTALES:			**$ 616.900**	**$ 0**	**$ 616.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES
1	CC 1016457518	CRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ NATALIA	DEPEND		$ 2.065.562	FIJO			SI	
2	CC 1072081235	LOPEZ GUTIERREZ LIZETH DAYANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	
3	CC 1121878966	YOANA GOMEZ MAYRA ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.598.628	FIJO			SI	
4	CC 41243955	ROMECK DEROSON PIRETH NICOLE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	
5	CC 65784361	RODRIGUEZ LOAIZA GUSTAVO	DEPEND		$ 2.210.442	FIJO			SI	
6	CC 96343135	SUAREZ BAQUERO KIMMY ALEXANDER	DEPEND		$ 1.598.628	FIJO			SI	
7	CC 86081712	ALVAREZ OSORIO EDERARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	
8	CC 86062088	BAQUERO MUÑOZ CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 2.065.562	FIJO			SI	
9	CC 86087126	VALENCIA TRIANA JESUS EDUARDO	DEPEND		$ 1.598.628	FIJO			SI	

| LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES — SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |

ANEXO NO. 2 ACTA DE REUNIÓN COMITÉ

Cormacarena	Código: F-GC-04
	Versión: 02
ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 04/Mar/2021

ACTA No. 06 de 2025

FECHA DE REUNIÓN:	06 de noviembre de2025		
LUGAR DE REUNIÓN:	Oficina Consorcio		
HORA DE INICIO:	2:00 pm	**HORA FINAL:**	3:00 pm
DATOS DE QUIEN CONVOCA			
NOMBRE:	Manlio Javier Vargas Riaño		
CARGO:	Supervisor de contrato		
DEPENDENCIA:	Subdirección de Gestión Ambiental		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

Comité sexto Contrato de Obra No. PS-GCT.2.7.25-705 y del Contrato de Interventoría No. PS-GCT.2.7.25-707, requerimiento entrega de informes mensuales de obra.

ORDEN DEL DÍA:

- Saludo de bienvenida dirigido por el supervisor de contrato, Ingeniero Manlio Javier Vargas Riaño
- Requerimiento de entrega de informes
- Cierre de comité

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo las 2:10 p.m. del 06 de noviembre de 2025, se da inicio al sexto comité correspondiente al Contrato de Obra No. PS-GCT.2.7.25-705 y al Contrato de Interventoría No. PS-GCT.2.7.25-707, bajo la dirección del ingeniero Manlio Javier Vargas Riaño, quien es el supervisor del contrato, delegado por Cormacarena.

El ingeniero Manlio Vargas realiza su intervención inicial dando un cordial saludo de bienvenida a los delegados asistentes del contrato de obra y contrato de interventoría, agradeciendo la asistencia y compromiso de todos los presentes.

Seguidamente, presentó un llamado de atención tanto a la obra como a la interventoría debido a la falta de entrega de los informes mensuales ante Cormacarena. Señaló que, a la fecha, desde Cormacarena se realizó la devolución de los informes mensuales a la obra y a la fecha no se han remitido los respectivos ajustes de los informes, generando esto un retroceso en el proceso.

Se realizo énfasis en la oportuna presentación de los informes, dado que de estos informes

Cormacarena	Código: F-GC-04
	Versión: 02
ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 04/Mar/2021

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

se extraen insumos para realizar el respectivo reporte de las metas del plan de acción de la corporación.

El Ingeniero Manlio solicitó la presentación de la corrección de los informes 1, 2 y 3 en el menor tiempo posible y la presentación del informe mensual del 4 mes dentro de los tiempos establecidos.

Desde la obra se menciona que se realizó un plan de contingencia para la presentación de los informes y se está ejecutando para no retrasar la entrega de los mismos.

Desde la interventoría se mencionó que se han realizado las respectivas solicitudes de ajustes a los informes y se ha estado realizando seguimiento al proceso para minimizar las devoluciones. Adicional se indicó que los informes 1 y 2 del contrato de interventoría se radicaron a Cormacarena y a la fecha no se han recibido observaciones de los mismos.

Compromisos establecidos:

- Radicar las correcciones de los informes de avance de ejecución en el menor tiempo posible

Con los compromisos anteriores, se da por terminado el segundo comité de obra siendo las 3:00 de la tarde.

Anexos

Anexo 1: Registro fotográfico.



Cormacarena	Código: F-GC-04
	Versión: 02
ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 04/Mar/2021

ACTA No. 06 de 2025

FECHA DE REUNIÓN:	06 de noviembre de2025		
LUGAR DE REUNIÓN:	Oficina Consorcio		
HORA DE INICIO:	2:00 pm	**HORA FINAL:**	3:00 pm
DATOS DE QUIEN CONVOCA			
NOMBRE:	Manlio Javier Vargas Riaño		
CARGO:	Supervisor de contrato		
DEPENDENCIA:	Subdirección de Gestión Ambiental		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:
Comité sexto Contrato de Obra No. PS-GCT.2.7.25-705 y del Contrato de Interventoría No. PS-GCT.2.7.25-707, requerimiento entrega de informes mensuales de obra.

ORDEN DEL DÍA:

- Saludo de bienvenida dirigido por el supervisor de contrato, Ingeniero Manlio Javier Vargas Riaño
- Requerimiento de entrega de informes
- Cierre de comité

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo las 2:10 p.m. del 06 de noviembre de 2025, se da inicio al sexto comité correspondiente al Contrato de Obra No. PS-GCT.2.7.25-705 y al Contrato de Interventoría No. PS-GCT.2.7.25-707, bajo la dirección del ingeniero Manlio Javier Vargas Riaño, quien es el supervisor del contrato, delegado por Cormacarena.

El ingeniero Manlio Vargas realiza su intervención inicial dando un cordial saludo de bienvenida a los delegados asistentes del contrato de obra y contrato de interventoría, agradeciendo la asistencia y compromiso de todos los presentes.

Seguidamente, presentó un llamado de atención tanto a la obra como a la interventoría debido a la falta de entrega de los informes mensuales ante Cormacarena. Señaló que, a la fecha, desde Cormacarena se realizó la devolución de los informes mensuales a la obra y a la fecha no se han remitido los respectivos ajustes de los informes, generando esto un retroceso en el proceso.

Se realizo énfasis en la oportuna presentación de los informes, dado que de estos informes

Cormacarena	Código: F-GC-04
	Versión: 02
ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 04/Mar/2021

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

se extraen insumos para realizar el respectivo reporte de las metas del plan de acción de la corporación.

El Ingeniero Manlio solicitó la presentación de la corrección de los informes 1, 2 y 3 en el menor tiempo posible y la presentación del informe mensual del 4 mes dentro de los tiempos establecidos.

Desde la obra se menciona que se realizó un plan de contingencia para la presentación de los informes y se está ejecutando para no retrasar la entrega de los mismos.

Desde la interventoría se mencionó que se han realizado las respectivas solicitudes de ajustes a los informes y se ha estado realizando seguimiento al proceso para minimizar las devoluciones. Adicional se indicó que los informes 1 y 2 del contrato de interventoría se radicaron a Cormacarena y a la fecha no se han recibido observaciones de los mismos.

Compromisos establecidos:

- Radicar las correcciones de los informes de avance de ejecución en el menor tiempo posible

Con los compromisos anteriores, se da por terminado el segundo comité de obra siendo las 3:00 de la tarde.

Anexos

Anexo 1: Registro fotográfico.



ANEXO NO. 3 LISTADO DE ASISTENCIA COMITÉ

Cormacarena	Código: F-GC-10
	Versión: 12
REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES Y EVENTOS EXTERNOS	Fecha: 11/Jun/2025

REUNIÓN O EVENTO:	Sexto comite de obra e interventoria				
CONVOCA/RESPONSABLE:	Carlos Medina PdO		LUGAR:	oficina obra	
FECHA:	06-11-2025	HORA INICIO: 2:00 pm	HORA FINAL: 3:00 pm	PAGINA: ___ DE ___	

N.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIDAD DE GÉNERO			ORIENTACIÓN SEXUAL				CICLO DE VIDA				ENFOQUE DIFERENCIAL									ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	NUMERO TELEFÓNICO	FIRMA (autorizo el tratamiento de mis datos)
		Masculino	Femenino	Trans	Heterosexual	Homosexual	Bisexual	Otro	Menores de 18 años	18 a 27 años	28 a 59 años	de 60 años en adelante	Victima del conflicto armado	Personas en proceso de	Migrante y refugiado	Cabeza de familia	Persona con discapacidad	Comunidades campesinas y	Pueblos indígenas	NARP	Ninguno				
1	Yesmin Peña R		X		X						X											Interventoria	yesminofi@gmail com	3223178882	
2	Yan "Pari" Vargas	X			X						X										X	Supervisión	manuavargas@comcarena.gov.co	3238036896	
3	Mayra Alejandra Triana Giret		X		X						X											Consorcio Costa Sur	ing.mayratriana@gmail.com	3134634316	Mayra Triana
4	Liceth Dayana López Gutierrez		X							X												Consorcio Eco Eficiente	llopezgutie@gmail.com	3118222196	Dayana
5	Carlos Rodriguez	X			X					X	X										X	Técnico Ecológico	cgustavo@gmail.com	3112253308	
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
	TOTALES																								

Identidad de género: *Trans (Travesti, Transexual, Transgénero)*
Orientación sexual: *Homosexual (gay o lesbiana)*
Enfoque Diferencial: *NARP (Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero)*
Firma: *Autoriza la administración de sus datos personales por parte de la Corporación*

Codigo: FGC-19

Version: 12

Fecha: 17/07/2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES Y EVENTOS EXTERNOS

REUNION O EVENTO	Seguimiento Contrato 705 de 2025				
CONVOCA/RESPONSABLE	Manlio Javier Vargas Riaño			LUGAR	Comacarena
FECHA	21 Noviembre 2025	HORA INICIO	1:43 Pm	HORA FINAL	PAGINA ___ DE ___

N	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIDAD DE GENERO			ORIENTACION SEXUAL				CICLO DE VIDA				ENFOQUE DIFERENCIAL										ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	NUMERO TELEFONICO	FIRMA (autorizo el tratamiento de mis datos)
		Masculino	Femenino	Trans	Heterosexual	Homosexual	Bisexual	Otro	Menores de 18 años	18 a 27 años	28 a 59 años	De 60 años en adelante	Victima del conflicto armado	Personas en proceso de reincorporación	Migrante y refugiado	Cabeza de familia	Persona con discapacidad	Comunidades campesinas y	Pueblos indigenas	NARP	Ninguno					
1	Manlio Javier Vargas Riaño	X						X			X										X	Comacarena	manlio.vargas@comacarena.gov.co	3232056846	
2	Julian David Quiroga	X			X						X										X	Comacarena	julian.quiroga@comacarena.gov.co	3144136737	
3	Maria Alejandra Ticora Gomez		X		X						X											Consorcio Ejecutante	ing.mantenimiento@gmail.com	313 4634576	
4	Jesus Eduardo Valiente Tuana	X									X											CONSORCIO EJECUTANTE	JEVATRICIVIL@gmail	3219159313	
5	Yesmin Peño Reyes		X								X											Interventoria	yesmin0711@gmail.com	3229178568	
6	CARLOS MEDINA P.	X			X							X									X	INTERVENTORIA	carlosmedinapolo@gmail.com	3196607545	
7	Dayana Lopez Betierret		X							X											X	Consorcio Eco-Eficiente	llopezgutie@gmail.com	311 822 2196	
8	Maria camila Peño Silva		X								X										X	Comacarena	camila.pena@comacarena.gov.co	3102516371	
9																										
10																										
	TOTALES																									

Identidad de género: Hombre, Mujer, Trans, Prefiere no decirlo

Orientación sexual: Heterosexual, Homosexual, Bisexual, Otro

Enfoque Diferencial: Victima del conflicto armado, Reincorporación, Migrante y Refugiado, Cabeza de familia, Persona con discapacidad, Comunidades campesinas y étnicas, Pueblos indígenas, NARP, Ninguno

Forma de firma: Firma manuscrita o digital, según lo establezca para ello la Corporación

ANEXO NO. 4 LISTADO DE ASISTENCIA ECAS

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO DE OBRA No. PS-GCT 2.7.25-705

REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES INTERNAS

REUNIÓN:	Escuela de Campo 15 y 16
LUGAR:	Comunidad Indgena Pijao -
RESPONSABLE:	Consorcio - Eco-eficiente
FECHA:	22 - Nov - 24 - Nov

HORA INICIO: 8:00 am

HORA FINAL: 12:00 m

N.	NOMBRES Y APELLIDOS	GÉNERO Masculino	GÉNERO Femenino	CARGO	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	NUMERO TELEFÓNICO	FIRMA
1	Jose Abel Ledas Ortiz	X		Medico	Pijao Coy de vicia.		3223279043	Miguel A Lemas
2	Miguel A Lemas	X		Cabildante	Pijao Coy vici		3223279043	
3	Luis chico	X		Alcalde	Pijao coy		3155543527	
4	Edgar mauricio Real Pachongo	X		Cabildante	Pijao coy		3209103696	
5	Fernando chico	X		alguacil	pijao coy		3124566668	Fernando chico
6	Ninfa sanchez	X			pijao coy		3133855013	Ninfa Sanchez
7	Luisa chico		X		Pijao coy		3112901954	Luisa Fernanda
8	Pantaleon C	X		Guardia	Pijao Coy		3102858156	
9	Carlos Lozano M	X		Gobernador	Cabildo Pijao	cabildoindigena@gmail.com	3227763302	
10	Fredy Trujillo R.	X		Medico	Cabildo Ind. pijao coy	drzyaneblues527@hotmail.com	3186998670	Fredy Trujillo Rodriguez.
11	Luz dennis diaz L.		X	Cabildante	cabildo indigena pijao coy		3133752993	Luz Dennis Diaz Lopez
12	Jho Jaderth	X		Guardia	pijao		3213377626	Jho Jaderth Loyo
13	Fernando Paba	X		Ing Agronomo	Asomangor	josebar@hotmail.com	316-3971049	
14	Johana Santa		X	Gobernadora	Cabildo Indigena	Cabildofamiliaindigena@gmail.com	3185491956	Johana Santa.
15	Andrea paba.		X	Guardia	Pijao		3124091347	Andrea Paba

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO DE OBRA No. PS-GCT 2.7.25-705

REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES INTERNAS

REUNIÓN:	Escuela de Campo 15 y 16
LUGAR:	Comunidad Indigena Pijao
RESPONSABLE:	Consorcio-Ecoeficiente 2025
FECHA:	22-29 Noviembre 2025
HORA INICIO:	8:00 Am
HORA FINAL:	12:00 Pm

N.	NOMBRES Y APELLIDOS	GÉNERO		CARGO	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	NUMERO TELIFÓNICO	FIRMA
		Masculino	Femenino					
1	Ney Moreno	X		Técnico Agropecuario		neymoreno1288@gmail.com	3178678035	
2	Arnoldo Tique	X		Guardia Indigena	Cabildo Indigena Pijao	— o — o —	3228702553	Arnoldo Tiq
3	Diego Luis Moreno	X		Guardia Indigena	Cabildo Indigena Pijao	— · — · —	3133208360	Diego Moreno
4	Fadiber	X		Pava	LOZOS		3078909601	Pava Lozano
5	Dolier Noel Perea	X		Guardia	Pijao		3142533527	Dolier Noel Perea Tuja.
6	Emerson A. Flórez	X		Guardia	Pijao		3143036857	Emerson A. Flórez
7	Angie Lizeth Fonseca		X	Guardia	Pijao		3228812811	ANGI LIZETH
8	MARIA Angela		X	Guardia	Pijao		3107831110	
9	Fabian Cely	X		Suplente	Pija		3154995375	
10	Gabriel Guarnizo	X			Pijao		3204193795	
11	Luis Aguarnizo	X		Ebanista	Pijao		3133230904	
12	Cleveth Yajure	X		Guardia	Pijao		1161051689	
13	Jefferson Villalba	X		Asesor Pijao	Pijao Coy	chefavoje@gmail.com	4122129143	
14	Diana pilar Morales		X	Actor Pijao	Pijao coy	diana_pili@yahoo.es	3202487848	
15	Jesid Gomez	X		Cabildo	Pijao		3202647539	

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO DE OBRA No. PS-GCT 2.7.25-705

REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES INTERNAS

REUNIÓN:	Escuela de Campo 15 y 16
LUGAR:	Comunidad Indigena Pijao - Industan Villavicencio
RESPONSABLE:	Consorcio Ecoeficiente
FECHA:	22-29 Nov 2025
HORA INICIO:	8:00 am
HORA FINAL:	12:00 m.

N.	NOMBRES Y APELLIDOS	GÉNERO		CARGO	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	NUMERO TELEFÓNICO	FIRMA
		Masculino	Femenino					
1	Jorge Pico	X		N.G.I.	.	Jorgepicofagmen[illegible]	3115576537	
2	Jefferson Villalba	X		Lider Etnico	Pijao Coy	eljef9110jv@gmail.com	3509611679	
3	~~Jorge Pico~~		X	—	PijaOCoy	—	3209360344	
4	[illegible]				PiOCOS		3172962411	[illegible]
5	Yesenia Duarte		X		Pijao Coy		3118870733	Yesenia
6	Zoar Rojas		X		Pijao Coy		3206366744	Zoar
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

ANEXO NO. 5 OFICIO INFORME

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

Villavicencio

Ingeniero
MANLIO JAVIER VARGAS RIAÑO
Profesional especializado 2028-13
Supervisor de contrato
CORMACARENA
Info@cormacarena.gov.co
Villavicencio (Meta)

Asunto: **Entrega informe parcial de obra N°1 y contrainforme de obra contrato No. PS-GCT.2.7.25-705**

REF: Contrato de interventoría No PS-GCT.2.7.25-707

Cordial salido,

Por medio de la presente, y en cumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos, me permito hacer entrega del primer informe de avance parcial correspondiente al Contrato de Obra No. PS-GCT.2.7.25-705, cuyo objeto es la *"Implementación de medidas de adaptación, mitigación al cambio climático y estrategias de reconversión productiva en los municipios priorizados del departamento del Meta"*. y contra informe de Contrato de Interventoría No. PS-GCT.2.7.25-707, cuyo objeto es *"Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato del proyecto denominado Implementación de medidas de adaptación, mitigación al cambio climático y estrategias de reconversión productiva en los municipios priorizados del departamento del Meta"*.

Dicho documento presenta el análisis de los avances reportados por la obra durante el mismo periodo contractual, comprendido entre el 27 de junio de 2025 y el 26 de Octubre de 2025, con el fin de dejar constancia del seguimiento realizado y de las observaciones correspondientes.

Sin otro particular, quedo atento a cualquier observación.

Cordialmente,

YESMIN MARCELA PEÑA REYES
Profesional Administrativa y Financiera
CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

Villavicencio

Ingeniero
MANLIO JAVIER VARGAS RIAÑO
Profesional especializado 2028-13
Supervisor de contrato
CORMACARENA
Info@cormacarena.gov.co
Villavicencio (Meta)

Asunto: **Entrega informe de avance de obra N°3, N°4 y contrainformes N°3, N°4 de contrato No. PS-GCT.2.7.25-705**

REF: Contrato de interventoría No PS-GCT.2.7.25-707

Cordial salido,

Por medio de la presente, y en cumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos, me permito hacer entrega del informe de avance de obra No. 3 y No. 4 correspondiente al Contrato de Obra No. PS-GCT.2.7.25-705, cuyo objeto es la *"Implementación de medidas de adaptación, mitigación al cambio climático y estrategias de reconversión productiva en los municipios priorizados del departamento del Meta"*. y su respectivo contra informe de interventoría.

Dicho documento presenta el análisis de los avances reportados por la obra durante el mismo periodo contractual, comprendido entre el 27 de agosto de 2025 al 26 de septiembre de 2025 y 27 de septiembre de 2025 al 26 de octubre de 2025; con el fin de dejar constancia del seguimiento realizado y de las observaciones correspondientes.

Sin otro particular, quedo atento a cualquier observación.

Cordialmente,

YESMIN MARCELA PEÑA REYES
Profesional Administrativa y Financiera
CONSORCIO INTER RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025