Outlook

Re: Actualización del formulario de respuesta EIL

Desde Sylvain Hollebecq <ilc@compalab.org>
Fecha Jue 11/12/2025 3 48 AM
Para MARIA DEL PILAR BARBOSA <mdp.barbosa@gmail.com>
CC Hugo Fernando Sánchez Casallas <hfsanchezc@sena.edu.co>; EXPERTQUIM S.A.S <admon.expertquim@gmail.com>

Hola,

Gracias por su mensaje.

Para su información, todos los informes se enviaron en la fecha prevista del 06/12/2025 a la siguiente dirección de correo electrónico: gerencia@expertquim.com mdp.barbosa@gmail.com hfsanchezc@sena.edu.co

Es posible que el correo electrónico con su informe se haya enviado a su carpeta de correo no deseado. A continuación encontrará el enlace para descargar su informe.

[redacted]

No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna otra pregunta.

Atentamente,



Le 10/12/2025 à 16:42, MARIA DEL PILAR BARBOSA a écrit :

> Hola estimados colegas
>
> Reciban un cordial saludo
>
> Por favor estamos requiriendo con urgencia confirmación de envío de los informes de desempeño de los ensayos de aptitud en que participó el Sena Huila, muestras HD25 HM y TA 25 MP2
>
> Por favor dar respuesta con urgencia, según cronograma en la página web, los informes estarían disponibles el 2025-12-06
>
> Saludos,

[redacted]

El jue, 20 de nov de 2025, 04:51, Sylvain Hollebecq ilc@compalab.org escribió:

> Buenos días,
>
> Efectivamente, hay rastros de corrosión en la superficie de las muestras. Basta con preparar las muestras con un ligero pulido para poder realizar la prueba. Esto no debería afectar a los resultados.
>
> Atentamente,
>
> Sylvain Hollebecq
>
> CompaLab
>
> Le 19/11/2025 à 15:19, MARIA DEL PILAR BARBOSA a écrit :
>
> > Hola buenos días
> >
> > Reciban un cordial saludo.
> >
> > Se requiere con URGENCIA respuesta sobre las muestras identificadas como HD25HM Product 2 que **llegaron con evidencias de corrosión,** necesitamos se confirme si ésas son las condiciones en las que se despacharon desde Francia? **pueden medirse así? deben ser reemplazadas?**
> >
> > Saludos

[redacted]

El mar, 18 nov 2025 a las 8:55, MARIA DEL PILAR BARBOSA (<mdp.barbosa@gmail.com>) escribió:

> Buenos días
>
> Les recordamos que las muestras identificadas como HD25HM Product 2 **llegaron con evidencias de corrosión,** necesitamos se confirme si ésas son las condiciones en las que se despacharon desde Francia? **pueden medirse así? deben ser reemplazadas?**

[redacted]

Quedamos a la espera de su pronta respuesta.

Saludos,

[redacted]

El mar, 18 nov 2025 a las 8:18, CompaLab - LJ Hollebecq (<ilc@compalab.org>) escribió:

> Hola,
>
> Tras comprobarlo, no hemos podido detectar este problema. Encontrará el enlace de descarga a continuación.
>
> Antes de descargar el formulario, le recomendamos que borre la caché de su navegador para eliminar cualquier formulario antiguo que ya haya descargado. Cierre su navegador y vuelva a abrirlo.
>
> Le recordamos que el formulario con los resultados debe enviarse a testresultsonly@compalab.com.
>
> Atentamente,
>
> **https://www.compalab.org/medias/files/af25-answering-form-1.xlsx**

CompaLab
Chargée de l'administration
Eliane Beni
SASU COMPALAB
16, Avenue du Général de Gaulle, F93110 ROSNY-SOUS-BOIS, FRANCE
+33 9 83 05 93 50
ilc@compalab.org
www.compalab.org
SIRET: 79985572100020/ TVA: FR 90 799855721

Le 18/11/2025 à 14:08, MARIA DEL PILAR BARBOSA a écrit :

> Buenos días estimados
>
> Nuestro cliente SENA - Huila , nos ha informado de los siguientes puntos en relación con la ronda HD25HM:
>
> 1. El último archivo remitido por Compalab (rev 6) sigue arrojando la misma situación al utilizar el número de participante 5670, se prepara para la ronda TA25MP2 como se ve a continuación:

Sans virus.www.avast.com