FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 19

COPIA _____/ DE _____/
FECHA: JULIO / 2025
LUGAR: Bogotá DC

PLAN DE **INVERSIÓN** CONSOLIDADO No. 00025111 / QUE EMITE EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 19 PARA INVERSION **DE ADQUISICIÓN "PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR A TODO COSTO PARA FUSILES MAUSER PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA, VIGENCIA 2025", PARA EJECUTAR EN EL MES DE JULIO 2025**

ACEPTACION DE OFERTA No 138-BASPC19-2025, INDUSTRIAS YOLUK SAS NIT. 901.813.725-8 , POR UN VALOR DE $54.000.000,00			
VALOR ACEPTACION DE OFERTA		**54.000.000,00**	**SALDO**
VALOR INVERSION JULIO 2025 PLAN No.	$	54.000.000,00	$ -
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR.			$ -

Relaciones Bienes y Servicios a adquirir.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-004-002			PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)					
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**V/UNITSIN IVA**	**IVA %**	**V/IVA**	**V/TOTAL UNIT**	**TOTAL**
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de Fusil Máuser y su correspondiente bayoneta: consistente en ajuste general del arma, sus partes y accesorios así: Fusil desarme total de todos los mecanismos, deberán ser limpiadas desoxidadas pulidas brilladas y dárseles recubrimiento metálico de cromo conservando el número de serie del arme. Bayoneta corrección de las superficies de la empuñadura de madera, la hoja deberá ser limpiada desoxidada pulida brillada y dársele recubrimiento metálico de cromo. la vaina o contera deberá ser limpiada desoxidada pulida brillada y dársele recubrimiento metálico de cromo, caja alojamiento de los mecanismos o cajón de los mecanismos corrección de las superficies pintura sellado y ajuste de estas partes de madera. reposición del porta fusil de 120 centímetros de longitud en carneza forrado de charol blanco con sus respectivas hebillas puentes y ganchos para graduarlo y asegurarlo al arma, reposición de la cantonera, cuerpo de acero con alojamiento correspondiente a la culata del fusil asegura firmemente a esta con tornillos especialmente diseñados para este fin. Todas las partes metálicas de reposición tornillos ganchos y argollas deberán estar construidos en acero al carbono especialmente formulado para tener resistencia del uso normal del arma	SERVICIO	63	714.285,71	19%	135.714,29	850.000,00	53.580.000,00
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de Fusil Máuser y su correspondiente bayoneta: consistente en ajuste general del arma, sus partes y accesorios así: Fusil desarme total de todos los mecanismos, deberán ser limpiadas desoxidadas pulidas brilladas y dárseles recubrimiento metálico de cromo conservando el número de serie del arme. Bayoneta corrección de las superficies de la empuñadura de madera, la hoja deberá ser limpiada desoxidada pulida brillada y dársele recubrimiento metálico de cromo, la vaina o contera deberá ser limpiada desoxidada pulida brillada y dársele recubrimiento metálico de cromo, caja alojamiento de los mecanismos o cajón de los mecanismos corrección de las superficies pintura sellado y ajuste de estas partes de madera. reposición del porta fusil de 120 centímetros de longitud en carneza forrado de charol blanco con sus respectivas hebillas puentes y ganchos para graduarlo y asegurarlo al arma, reposición de la cantonera, cuerpo de acero con alojamiento correspondiente a la culata del fusil asegura firmemente a esta con tornillos especialmente diseñados para este fin. Todas las partes metálicas de reposición tornillos ganchos y argollas deberán estar construidos en acero al carbono especialmente formulado para tener resistencia del uso normal del arma **"UNIDAD DE AJUSTE"**	SERVICIO	1	378.151,26	19%	71.848,74	450.000,00	450.000,00
							SUB TOTAL	**$ 45.378.151,26**
							IVA 19%	**$ 8.621.848,74**
							TOTAL	**$ 54.000.000,00**

ANTECEDENTES DOCUMENTALES.

Plan de Inversión No 00024863 **para el mes de** Julio de 2025 BASPC19
ACEPTACION DE OFERTA No. 138-BASPC19-2025

FIRMAS.

Teniente Coronel RODRIGO MORENO YUNDA
Comandante Comandante del Batallo BASPC No 19.

Sargento Segundo OSCAR GIOVANNI OBRINA SANCHEZ
Jefe de Planes BASPC19

Elaboró: PR. [illegible]
Asesor de Planes BASPC19

Revisó: SS. [illegible]
Suboficial Planes BASPC19

00025111