SOLUMEK SOLUCIONES MECÁNICAS GLOBALES S.A.S. En reorganización	Reporte de análisis de emisiones de escape-Prueba estática de fuentes móviles con motor encendido por chispa.	Código LAB-F-023	IDEAM LABORATORIO AUTORIZADO
		Versión 7	
	Laboratorio Ambiental	Fecha de emisión 25/07/2025	Resolución 1487 del 2023/10/30

FECHA RESOLUCIÓN IDEAM : 2023/10/30 **DIRECCIÓN:** CR 68A No. 46 A 37 **PBX:** 3046265808

NUMERO DE RESOLUCIÓN : 1487 **CIUDAD:** MEDELLIN **WEB:** www.solumeksa.com

NIT: 900023589-1 **CELULAR:** 3046265808 **EMAIL:**coordinacionlaboratoriomedellin@solumeksa.com

CONSECUTIVO DE INFORME No: M5-67 **CONSECUTIVO DE PRUEBA No:** 72

DATOS DEL PROPIETARIO

NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL: JORGE GIRALDO
DIRECCIÓN: CLL
CIUDAD: EL SANTUARIO
TIPO DE DOCUMENTO: C
DOC. IDENTIFICACIÓN: 70696538
TELÉFONO: 0

DATOS DEL SITIO DE PRUEBA

FECHA: 2025/06/03
HORA DE INICIO: 1:01:42 p. m. **HORA FINALIZACIÓN:** 1:08:06 p. m.
MUNICIPIO: EL SANTUARIO
DIRECCION OPERATIVO: PARQUEADERO JUNIN
TIPO DE OPERATIVO: CONTROL EN VIA
AGENTE DE TRANSITO: ---
PLACA DEL AGENTE DE TRANSITO: ---
NOMBRE DE LA EMPRESA: NA
HUMEDAD RELATIVA (%): 50.40
TEMP AMBIENTE (°C): 24.60

DATOS DEL ANALIZADOR DE GASES

MARCA: SENSORS
SERIE BANCO: 526760AII
SERIE ANALIZADOR: A21527155
SERIAL ELECTRONICO: 2472
PEF: 0.501
SOFTWARE: METRIGAS **VERSIÓN:** 9.1.0

DATOS DEL VEHíCULO

MARCA: DAIHATSU
PLACA: LDH022
SERVICIO: PARTICULAR
CILINDRAJE cm^3: 1000
AÑO-MODELO: **1977**
LÍNEA: F 10
CLASE DE VEHICULO: CAMPERO
NÚMERO DE MOTOR: 3862
NÚMERO DE SERIE: 3862
LICENCIA DE TRÁNSITO: 9550
COMBUSTIBLE: GASOLINA
TIPO DE MOTOR: 4 TIEMPOS **MOTOR MODIFICADO:** NO
KILOMETRAJE: 0000

INFORMACIÓN DE VERIFICACIÓN

	SPAM BAJA	VALORES OBTENIDOS		SPAM ALTA	VALORES OBTENIDOS
HC (hexanos):	142 ppm	142 ppm	HC (hexanos):	600 ppm	598 ppm
CO:	1.03 %	1.02 %	CO:	4.1 %	4.00 %
CO2:	5.8 %	5.70 %	CO2:	12 %	11.70 %

FECHA ÚLTIMA VERIFICACIÓN: 3/06/2025 **OPERADOR:** YANETH CORTES HERRERA
HORA ÚLTIMA VERIFICACIÓN: 07:07:23 **RESULTADO:** APROBADA

NOTA: La verificacion debe ser realizada cada 3 dias.

INFORMACIÓN DE PRUEBA DE FUGAS

VALOR REPORTADO: -1.3 **PARAMETRO MINIMO DE ACEPTACIÓN:** <=-0.5
FECHA ULTIMA PRUEBA DE FUGAS: 3/06/2025 **OPERADOR:** YANETH CORTES HERRERA
HORA ULTIMA PRUEBA DE FUGAS: 06:54:16 **RESULTADO:** APROBADA

NOTA: La prueba de fugas debe ser realizada diariamente.

RESULTADOS DE LA PRUEBA

(Nota: cualquier item de los indicados a continuacion que este marcado con * es causal de rechazo)

INSPECCIÓN VISUAL E INSPECCIÓN PREVIA DEL VEHICULO

Fugas tubo de escape:	NO	Falla en el sistema de refrigeración:	NO
Fugas en el silenciador:	NO	Falla del sistema de aire:	NO
Ausencia o fuga tapa llenado de combustible:	NO	Desconexión de sistema de recirculación de gases:	NO
Ausencia o fuga tapa aceite motor:	NO	No permite introducción de sonda:	NO
Salidas adicionales a las del diseño:	NO	Revoluciones inestables o fuera de rango:	NO
Presencia de humo negro o azul:	NO		

	RALENTÍ		CRUCERO	
HC (ppm):	**2165**	*	**446**	
MONÓXIDO DE CARBONO CO (%):	**0.15**		**7.33**	*
OXÍGENO O2 (%):	7.12	*	0.33	
DIÓXIDO DE CARBONO CO2 (%):	9.6		10.1	
TEMPERATURA MOTOR (°C):	60		60	
RPM MOTOR:	850	rpm	2360	rpm

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Limite máximo HC(ppm): 650
Limite máximo CO (%): 4
Limite máximo O2 (%): 5
Limite minimo CO2 (%): 7
Método captura de temperatura: 45°C
Criterio de temperatura: BLOQUE MOTOR
RPM rango ralentí: 400 - 1100 rpm **(Establecidas por NTC)**
RPM rango crucero: 2250 - 2750 rpm **Presencia de dilución:** SI
Criterio Inestabilidad RPM ralentí: +-150

Artículo 32 de la Resolución 762 de 2022

CONCEPTO FINAL: RECHAZADA

DILUCIÓN EN LA MUESTRA.

DILUCION, O2 SUPERIOR A 5%

Prueba realizada bajo los parámetros establecidos en la resolución 762 de 2022 y la norma tecnica Colombiana NTC 4983:2012. Calidad del aire. Evaluación de gases de escape de fuentes móviles ciclo Otto. Método de ensayo en marcha mínima (Ralentí) y velocidad crucero y especificaciones para los equipos empleados en esta evaluación.
Ejecutado bajo el contrato 181 de 2025 suscrito por Cornare

Firma:
Nombre del inspector: CARLOS ANDRES BEDOYA PATINO
Cargo: Inspector

Firma: Yonathan P.
Nombre del supervisor: YONATHAN PELÁEZ
Cargo: Director del Laboratorio

Nota: El contenido de este reporte NO constituye o implica aprobación o certificación del IDEAM ni cualquier otro organismo

***** FIN *****