CENTRO COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA

1. **RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:** Karen Lorena Sandoval Rincón — 2.**FECHA:** 28/11/2025

3.ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR		4. CALIFICACIÓN	5. ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR
3.A	**AREA DE COCINA**		
A.1	**Aberturas entre puertas y piso (exteriores)**	**1**	
A.2	**Aberturas entre puertas y piso (interiores)**	**1**	
A.3	**Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la cocina**	**1**	
A.4	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	**1**	
A.5	**Paredes y techos de la cocina están libres de agujeros.**	**1**	Se realiza mantenimiento entre la pared y el techo en la cocina, ya que había un espacio entre ellas. 
A.6	**Los techos de la cocina acoplan herméticamente con los muros.**	**1**	
A.7	**Estado de las rejillas de los sifones de la cocina.**	**1**	Se ejecutó el reemplazo total del sifón de la cocina, dado que el anterior presentaba daño. 
3.B	AREA DE BODEGA DE ALIMENTOS		
B.1	**Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la bodega de alimentos.**	**1**	
B.2	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	**1**	
B.3	**Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros.**	**1**	
B.4	**Los techos de la bodega de alimentos acoplan herméticamente con los muros.**	**1**	
3.C	HABITACIONES		
C.1	**Los techos acoplan herméticamente con los muros.**	**1**	
C.2	**Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.**	**1**	
C.3	**Paredes interiores lisas libres de ranuras**	**1**	

CENTRO COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA			
C.4	**Los cuartos y puertas son herméticas**	**1**	
C.5	**Fisuras en los pisos**	**1**	
3.D	CUARTO DE INSUMOS Y/O QUÍMICOS		
D.1	**Uniones entre techos y paredes**	**1**	
D.2	**Los marcos de las puertas son herméticos**	**1**	
D.3	**Los techos se acoplan herméticamente con los muros**	**1**	
D.4	**Abertura entre puertas y pisos en exteriores**	**1**	
D.5	**Abertura entre puertas y pisos en interiores**	**1**	
3.E	AREA DE ENFERMERIA		
E.1	**Uniones entre techos y paredes**	**1**	
E.2	**Las puertas y ventanas son herméticas**	**1**	
E.3	**Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros.**	**1**	
E.4	**Los techos acoplan herméticamente con los muros.**	**1**	
E.5	**Fisuras en los pisos**	**1**	
3.F	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES		
F.1	**Uniones entre techos y paredes**	**1**	
F.2	**Los techos acoplan herméticamente con los muros.**	**1**	
F.3	**Fisuras en los pisos**	**1**	
F.4	**Estados de sifones y rejillas**	**1**	
F.5	**Estados de inodoros**	**1**	Se realizó el reemplazo del mecanismo de descarga de la cisterna (la palanca o manija), ya que el anterior estaba roto. (Baño de mujeres segundo piso) 
3.E	TALLER		
E.1	**Uniones entre pisos y paredes no presentan agujeros**	**1**	
E.2	**Las puertas y ventanas son herméticas**	**1**	
E.3	**Paredes y techos están libres de agujeros**	**1**	
E.4	**Los techos acoplan herméticamente con los muros.**	**1**	
E.5	**Fisuras en los pisos y paredes**	**1**	
3.H	AREA DE LAVANDERIA		
H.1	**Uniones entre pisos y paredes no presentan agujeros**	**1**	
H.2	**Las puertas y ventanas son herméticas**	**1**	
H.3	**Paredes y techos están libres de agujeros**	**1**	

CENTRO COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA			
H.4	**Los techos acoplan herméticamente con los muros.**	**1**	
H.5	**Fisuras en los pisos y paredes**	**1**	
La calificación de la verificación es: 1 = ACEPTABLE 2 = NO ACEPTABLE			

6. OBSERVACIONES	7. ACCIONES CORRECTIVAS	8. RESPONSABLE(S)