	GESTIÓN INTEGRAL INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Vialmid	**No. Botiquín:**	2	**Fecha:**	04-Sep-25
Área de ubicación del botiquín		Frente #2.			
Nombre de quien realiza la inspección:	Claudia M. Collazos			**Cargo / Rol:**	Residente SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	20	0	17-04-27	
Microporo	2	0	2	\	
Aposito ocular	10	0	10	\	
Hísopo de algodón no estériles	10	0	10	\	
Gasas limpias paquete	20	20	0	10-2029	
Gasa estéril	5	7	0	30-11-29	
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	0	25 P.	\	
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	1	1	07-2026	
Termómetro digital	1	1	0	\	
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	1	2	05-2029	
Venda fija 3 x 5 yardas	1	1	0	07-2028	
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	0	1	\	
Yodopovidona espuma	1	1	0	17-9-26	
Venda triangular	1	0	1	\	
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1	0	1	\	
Jeringas de 5 cc	1	0	1	\	
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1	0	1	\	
Tijeras corta todo	1	1	0	\	
Manta isotérmica	1	0	1	\	
Linterna	1	1	0	\	
Lapicero	1	0	1	\	
Libreta	1	0	1	\	
Listado de Centros asintenciales	1	0	1	\	
Tapabocas	5	7	0	\	
Gafas	2	0	2	\	
Bolsa roja	10	2	8	\	
Collar cervical rígido embú	1	0	1	\	
Vendas compresas	3	0	3	\	

Otros hallazgos u observaciones: Hay adicional 10 curitas, 1 máscara RCP, 1 esparadrapo de tela, 1 algodón x 50, 1 alcohol x 375 cc, 2 vendas elásticas de 2x5" y 5x5", vendas de algodon de 5x5"

Firma del responsable Claudia M. Collazos

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Malla vial	**No. Botiquín:**	01	**Fecha:**	16 - 09 - 2025
Área de ubicación del botiquín		Frente # 3			
Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Arenas			**Cargo / Rol:**	SST.

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2	✓			
Aposito ocular	10	✓			
Hísopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓		Ago 26	
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asintenciales	1	✓			
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2		✓		
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Gisela A

	GESTIÓN INTEGRAL INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN			
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02		Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Malu rul	**No. Botiquín:**	01	**Fecha:**	19-09-25
Área de ubicación del botiquín		Frente # 4			
Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Arenas Navarro			**Cargo / Rol:**	SST.

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2		✓		
Aposito ocular	10		✓		
Hísopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de carton plástico	1	✓			
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asintenciales	1	✓			
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2		✓		
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Gisela Arenas.

	GESTIÓN INTEGRAL INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN			
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02		Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Malla vial	**No. Botiquín:**	N.A.	**Fecha:**	19/09/2025
Área de ubicación del botiquín		Vehiculo cuadrilla 5			
Nombre de quien realiza la inspección:	Milena Escobar M			**Cargo / Rol:**	Profesional SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	1			
Microporo	2	0			No tiene
Aposito ocular	10	0			No tiene
Hísopo de algodón no estériles	10	0			No tiene
Gasas limpias paquete	20	20			
Gasa estéril	5	5			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	0			No tiene
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	1		Julio 2026	
Termómetro digital	1	1			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	3			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	1			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	1			
Yodopovidona espuma	1	1		19/07/2026	
Venda triangular	1	1			
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1	0			Reclamar
Jeringas de 5 cc	1	1			
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1	0			
Tijeras corta todo	1	1			
Manta isotérmica	1	0			
Linterna	1	0			
Lapicero	1	0			
Libreta	1	0			
Listado de Centros asintenciales	1	1			
Tapabocas	5	20			
Gafas	2	0			
Bolsa roja	10	1			
Collar cervical rígido embú	1	0			
Vendas compresas	3	1			

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable _____

	GESTIÓN INTEGRAL INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	MALLA Vial	**No. Botiquín:**	01	**Fecha:**	12 sep - 2025
Área de ubicación del botiquín	Frente #6				
Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Atencia Navarro			**Cargo / Rol:**	SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2		✓		
Aposito ocular	10		✓		
Hísopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1	✓			
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asintenciales	1	✓			
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2		✓		
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Gisela Atencia.

	GESTIÓN INTEGRAL INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	NIALMEO	**No. Botiquín:**	01	**Fecha:**	05-Sep-2025
Área de ubicación del botiquín	FRENTE # 07.				
Nombre de quien realiza la inspección:	GISELA ATENCIA.			**Cargo / Rol:**	SST.

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2		✓		
Aposito ocular	10		✓		
Hísopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			2 pares Guantes.
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asintenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2		✓		
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1	✓			
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable GISELA ATENCIA.

	GESTIÓN INTEGRAL INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN			
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02		Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	MALLA VIAL .	**No. Botiquín:**	01	**Fecha:**	17 - Sep - 2025
Área de ubicación del botiquín	AREA EMERGENCIA FRENTE # 8 .				
Nombre de quien realiza la inspección:	GISELA APONCIA .			**Cargo / Rol:**	SST .

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2		✓		
Aposito ocular	10		✓		
Hísopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asintenciales	1	✓			
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2		✓		
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Gisela Aponcia.

	GESTIÓN INTEGRAL INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Malla vial.	**No. Botiquín:**	01	**Fecha:**	18-09-2025
Área de ubicación del botiquín		Área Emergencia Frente # 9			
Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Arenas			**Cargo / Rol:**	SST.

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2		✓		
Aposito ocular	10		✓		
Hísopo de algodón no estériles	10		✓		
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1		✓		
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1		✓		
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1		✓		
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asintenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2		✓		
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones: Se identifica botiquin sucio en mal estado. Alcohol sucio de ligo, no cuenta con los siguientes elementos: Cinturon, Yodopovidona, Termometro digital

Firma del responsable Gisela Arenas.

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	MALLA VIAL.	**No. Botiquín:**	01	**Fecha:**	10 - Sep - 2025
Área de ubicación del botiquín		AREA primeros Auxilio FRENTE #10			
Nombre de quien realiza la inspección:	GISELA ATENCIA			**Cargo / Rol:**	SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2		✓		
Apósito ocular	10		✓		
Hisopo de algodón no estériles	10		✓		
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares		✓		
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1		✓		
Linimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asistenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2		✓		
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones: Hacen falta guantes nitrilo

Firma del responsable Gisela Atencia .

	GESTIÓN INTEGRAL			
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN			
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02		Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	malla vial	**No. Botiquín:**		**Fecha:**	22-09-2025
Área de ubicación del botiquín		Frente #11			
Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Atencia			**Cargo / Rol:**	SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2		✓		
Aposito ocular	10		✓		
Hísopo de algodón no estériles	10		✓		
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1		✓		
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1	.	✓		
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asintenciales	1	✓			
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2	.	✓		
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Gisela Atencia

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Vialmid SST	**No. Botiquín:**	12	**Fecha:**	03-09-25
Área de ubicación del botiquín		Frente de obra #12			
Nombre de quien realiza la inspección:	Claudia M. Collazos			**Cargo / Rol:**	Residente SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	20	0	17-4-29	
Microporo	2	0	2	\	
Aposito ocular	10	0	10	\	
Hísopo de algodón no estériles	10	0	10	\	
Gasas limpias paquete	20	20	0	10-29	
Gasa estéril	5	8	0	08-26	
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	0	25 P	\	
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	1	1	08-26	
Termómetro digital	1	1	0	\	
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	1	2	05-29	
Venda fija 3 x 5 yardas	1	1	6	07-28	
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	1	0	12-26	
Yodopovidona espuma	1	1	0	07-03-27	
Venda triangular	1	0	1	\	
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1	0	1	\	
Jeringas de 5 cc	1	1	0	\	
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1	0	1	\	
Tijeras corta todo	1	1	0	\	
Manta isotérmica	1	0		\	
Linterna	1	1	0	\	
Lapicero	1	0	1	\	
Libreta	1	0	1	\	
Listado de Centros asintenciales	1	0	1	\	
Tapabocas	5	5	0	\	
Gafas	2	0	2	\	
Bolsa roja	10	2	8	\	
Collar cervical rígido embú	1	0	1	\	
Vendas compresas	3	0	3	\	

Otros hallazgos u observaciones: Hay adicional 1 alcohol x 375 cc, 1 esparadrapo 4,5", 2 vendas elasticas de 2x5" y 5x5", 1 venda de algodón de 5x5, 1 máscara Rcp

Firma del responsable Claudia Collazos

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Vialmid	**No. Botiquín:**	14	**Fecha:**	03-09-2025
Área de ubicación del botiquín		Frente #14			
Nombre de quien realiza la inspección:	Claudia Collazos			**Cargo / Rol:**	Residente SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	20	0	17-04-29	
Microporo	2	0	2	\	
Aposito ocular	10	0	10	\	
Hísopo de algodón no estériles	10	0	10	\	
Gasas limpias paquete	20	25	0	10-2029	
Gasa estéril	5	0	5	\	
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	0	25 P	\	
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	1	1	08-2026	
Termómetro digital	1	1	0	\	
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	1	2	05-2029	
Venda fija 3 x 5 yardas	1	1	0	07-2028	
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	0	1	\	
Yodopovidona espuma	1	1	0	07-03-27	
Venda triangular	1	0	1	\	
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1	0	1	\	
Jeringas de 5 cc	1	0	1	\	
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1	0	1	\	
Tijeras corta todo	1	0	1	\	
Manta isotérmica	1	0	1	\	
Linterna	1	1	0	\	
Lapicero	1	0	1	\	
Libreta	1	0	1	\	
Listado de Centros asintenciales	1	0	1	\	
Tapabocas	5	0	5	\	
Gafas	2	0	2	\	
Bolsa roja	10	0	10	\	
Collar cervical rígido embú	1	0	1	\	
Vendas compresas	3	0	3	\	

Otros hallazgos u observaciones: Hay adicional 2 vendas elásticas de 2x5" y de 5x5", 1 alcohol x 375 cc, 1 esparadrapo de tela de 4x5", 1 venda de algodón de 5x5", 1 máscara RCP

Firma del responsable Claudia Collazos

	GESTIÓN INTEGRAL INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	VIAIMED	**No. Botiquín:**	01	**Fecha:**	4 - Sep - 2025
Área de ubicación del botiquín	FRENTE # 15.				
Nombre de quien realiza la inspección:	GISELA ATENCIA NAVARRO			**Cargo / Rol:**	SST.

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2	✓			
Aposito ocular	10	✓			
Hísopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares				
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓		Jul 2026.	
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓		07/03/27	
Venda triangular	1	✓			
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1	✓			
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1		✓		
Manta isotérmica	1	✓			
Linterna	1	✓			
Lapicero	1	✓			
Libreta	1	✓			
Listado de Centros asintenciales	1	✓			
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2		✓		
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1	✓			
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable GISELA ATENCIA.

	GESTIÓN INTEGRAL			
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN			
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02		Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Malla vial	**No. Botiquín:**	01	**Fecha:**	19-09-25
Área de ubicación del botiquín		Frente # 16.			
Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Arias			**Cargo / Rol:**	SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2	✓			
Aposito ocular	10	✓			
Hísopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1	✓			
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1		✓		
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1	✓			
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asintenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2	✓			
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Gisela Arenas.

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Mallavial.	**No. Botiquín:**	01	**Fecha:**	12 · Sep - 2025
Área de ubicación del botiquín	Frente 17 Nocturno.				
Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Arenas Navarro.			**Cargo / Rol:**	

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2		✓		
Aposito ocular	10				
Hisopo de algodón no estériles	10				
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asintenciales	1	✓			
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2		✓		
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1	✓			
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Gisela Arenas.

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	VIALMED	**No. Botiquín:**	01	**Fecha:**	4 sep - 2025
Área de ubicación del botiquín		AREA EMERGENCIA FRENTE HB			
Nombre de quien realiza la inspección:	GISELA ATENCIA			**Cargo / Rol:**	SST.

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2		✓		
Aposito ocular	10		✓		
Hísopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓		07/03/27.	
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1	✓			
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asintenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2		✓		
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1	✓			
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable GISELA ATENCIA.

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Malla vial Medellín	**No. Botiquín:**	2.	**Fecha:**	17-9-2025
Área de ubicación del botiquín	Frente: 19. Poblado.				
Nombre de quien realiza la inspección:	Nancy Dian Bolaños			**Cargo / Rol:**	Residente SST.

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	20	0	NA	
Microporo	2	0	2	—	
Aposito ocular	10	40.	0		
Hísopo de algodón no estériles	10	0	10		
Gasas limpias paquete	20	9. und.	11		
Gasa estéril	5	24 und.	0		
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	50 pares	0		
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	1.500 ML	1		
Termómetro digital	1	1	1	NA	
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	2	1		
Venda fija 3 x 5 yardas	1	1	0		
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	1	0		
Yodopovidona espuma	1	1	0		
Venda triangular	1	0	1		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1	0	1	NA	
Jeringas de 5 cc	1	1	0	NA	
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1	0	1	—	
Tijeras corta todo	1	1	0	NA	
Manta isotérmica	1	0	1	—	
Linterna	1	1	0	NA	
Lapicero	1	0	1	NA	
Libreta	1	0	1	NA	
Listado de Centros asintenciales	1	1	0	NA	
Tapabocas	5	4	1	NA	
Gafas	2	0	2	NA	
Bolsa roja	10	4	6	NA	
Collar cervical rígido embú	1	1	0	NA	
Vendas compresas	3	0	3	—	

Otros hallazgos u observaciones:
Algodón = 50 unidades.
Curitas = 10 und.

Firma del responsable Nancy Dian B

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Malla vial	**No. Botiquín:**	1	**Fecha:**	15 - Sep - 2025
Área de ubicación del botiquín		Frente #20			
Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Atencia Navarro			**Cargo / Rol:**	SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2		✓		
Aposito ocular	10		✓		
Hísopo de algodón no estériles	10		✓		
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de carton plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asintenciales	1	✓			
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2		✓		
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Gisela Atencia

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Malla vial.	**No. Botiquín:**	1	**Fecha:**	22-09-2025
Área de ubicación del botiquín		Frente #21			
Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Arenas Navarro			**Cargo / Rol:**	SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2		✓		
Aposito ocular	10		✓		
Hísopo de algodón no estériles	10		✓		
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asintenciales	1	✓			
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2		✓		
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Gisela Arenas

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Malla vial	**No. Botiquín:**	01	**Fecha:**	23-09-2025
Área de ubicación del botiquín	Oficina Vialmed 70				
Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Arenas			**Cargo / Rol:**	Tecnologa SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2		✓		
Aposito ocular	10		✓		
Hísopo de algodón no estériles	10	2 unid.			
Gasas limpias paquete	20	2 unidad			
Gasa estéril	5	0			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	0			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	0			
Termómetro digital	1	0			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3		✓		
Venda fija 3 x 5 yardas	1		✓		
Sulfadiazina de Plata al 1%	1		✓		
Yodopovidona espuma	1		✓		
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1		✓		
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1		✓		
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asintenciales	1		✓		
Tapabocas	5	1			
Gafas	2		✓		
Bolsa roja	10		✓		
Collar cervical rígido embú	1	1			
Vendas compresas	3		✓		

Otros hallazgos u observaciones: Reforzar Botiquan ya que los insumos son muy pocos.

Firma del responsable Gisela Arenas.

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de Inspección:	04-09-2025	**Área / Proceso:**	Vialmid - SST	**Proyecto / Obra:**	Frente #2
Nombre de quien realiza la inspección:	Claudia Milena Collazos			**Cargo / Rol:**	Residente SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Frente de obra	✓		✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Claudia Collazos

	GESTIÓN INTEGRAL		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS		
	Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de Inspección:	16-09-2025.	Área / Proceso:	Frente #3	Proyecto / Obra:	malla vial.
Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Arenas			Cargo / Rol:	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Area Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones: Camilla se retira orden y Aseo.

Firma del responsable Gisela Arenas.

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de inspección:	19-09-2025	**Área / Proceso:**	Frente #4.	**Proyecto / Obra:**	Malla vial.
Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Arenas			**Cargo / Rol:**	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Las camillas están limpias?		¿Las camillas están secas?		¿Las camillas tienen sus ruedas completas?		¿La camilla se encuentra en buen estado?		¿La camilla se encuentra completa?		¿Cuenta con sus barandas completas?		¿Cuenta con sus barandas funcionales?		¿Cuenta con inmovilizador de cabeza?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Área Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Se solicita limpieza camilla.
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Gisela Arenas

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-98	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de inspección:	19/09/2025	**Área / Proceso:**	SST	**Proyecto / Obra:**	Malla Vial - Cuadrillas
Nombre de quien realiza la inspección:	Mileny Escobar M			**Cargo / Rol:**	Profesional SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Las camillas están ubicadas en un área accesible?		¿Las camillas están ubicadas en un área visible?		¿Las camillas están ubicadas en un área que no obstruya la circulación?		¿Las camillas están ubicadas en un área protegida de la intemperie?		¿El recorrido en ambulancia hasta las instalaciones médicas es inferior a 10 minutos?		¿Cuentan con las cobijas reglamentarias?		¿Cuentan con inmovilizadores laterales?		¿Cuentan con inmovilizadores frontales?		¿Cuentan con almohadilla o cojín?		¿Cuentan con barandas?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno / Regular
1	Cuadrillas	X		X			X	X		X		X		X		X		X		X		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Mileny E

	GESTIÓN INTEGRAL		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS		
	Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de Inspección:	12 - Sep - 2025	Área / Proceso:	Malla Vial	Proyecto / Obra:	Frente #6.
Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Arenas			Cargo / Rol:	SST.

No.	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																		OBSERVACIONES
		¿Se encuentra limpia?		¿Se encuentra completa?		¿Se encuentra en buen estado?		¿Se encuentra debidamente asegurada?		¿Se encuentra en buen estado estructural?		¿Cuenta con colchoneta en buen estado?		¿Cuenta con inmovilizadores laterales?		¿Cuenta con inmovilizadores cervicales?		¿Cuenta con cobijas?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Área Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				Intervenes Condicionales.
2																						Se formula limpieza
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Gisela Arenas.

	GESTIÓN INTEGRAL		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS		
	Código: CVM-GI-SST-FT-98	Versión: 01	Fecha: 01-05-2025

Fecha de inspección:	5-Sep-2025	Área / Proceso:	MALLAVIAL	Proyecto / Obra:	FRENTE # 7.
Nombre de quien realiza la inspección:	GISELA AGENCIA NAVARRO			Cargo / Rol:	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	¿La camilla cuenta con sábanas limpias?		¿La camilla cuenta con almohada?		¿La camilla cuenta con barandas de seguridad?		¿La camilla cuenta con ruedas en buen estado?		¿La camilla cuenta con colchoneta limpia?		¿La camilla cuenta con colchoneta impermeable?		¿La camilla cuenta con cobijas limpias?		¿La camilla cuenta con cobijas secas?		¿La camilla cuenta con cobijas limpias?		OBSERVACIONES
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Buenas	Regulares	
1	AREA EMERGENCIA.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		SE DEBE REALIAR LIMPIEZA.
2																						Y EMBOLVER EN PAPEL
3																						CHICLE
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable GISELA AGENCIA.

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de Inspección:	17 Septiembre - 2025	**Área / Proceso:**	Frente # 8	**Proyecto / Obra:**	Malla vial.
Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Arenas.			**Cargo / Rol:**	SST.

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Área Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Gisela Arenas

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de Inspección:	18-09-2025	Área / Proceso:	Frente #9	Proyecto / Obra:	Malla Vial
Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Atencia Navarro			Cargo / Rol:	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra limpia?		¿Se encuentra en buen estado?		¿Hay elementos que no pertenecen a la camilla?		¿Se encuentra en su lugar asignado?		¿Se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con sus correas de seguridad?		¿Cuenta con inmovilizadores laterales?		¿Cuenta con inmovilizador de cabeza?		¿Cuenta con manijas funcionales?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Área Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Se identifica suciedad
2																						Se deja observación de limpieza.
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Gisela Atencia.

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de Inspección:	10 - Sep - 2025	Área / Proceso:	Malla vial	Proyecto / Obra:	VIALMED FRENTE #10.
Nombre de quien realiza la inspección:	Odela Herrera			Cargo / Rol:	SST

Ítem	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																		OBSERVACIONES
		Las camillas cuentan con sistema de inmovilización		Las camillas cuentan con colchón		Las camillas cuentan con sistema de inmovilización para la cabeza		Las camillas cuentan con sistema de inmovilización		Las camillas cuentan con sistema de inmovilización para las extremidades superiores		Las camillas cuentan con sistema de inmovilización para las extremidades inferiores		Las camillas cuentan con sistema de inmovilización		Las camillas cuentan con sistema de inmovilización		Bueno	Regular	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
1	Área primeros Aux	✓		✓		✓			✓	✓		✓			✓		✓	✓			✓	Realizar limpieza de Camilla ya que se encuentra muy sucia y manchada de emplasto No se identifica el inmovilizador cervical. falta.
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones: Se le entrega indicaciones de limpieza al ingeniero Santiago

Firma del responsable Odela Herrera.

	GESTIÓN INTEGRAL		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS		
	Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de Inspección:	22 - 09 - 2025	Área / Proceso:	Multa vial	Proyecto / Obra:	Frente 11
Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Arenas			Cargo / Rol:	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Área Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Gisela Arenas

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-98	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de Inspección:	11 Septiembre 2025	**Área / Proceso:**	Vial Med 2025.	**Proyecto / Obra:**	Malla vial Frente # 12.
Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Arencia Navarro			**Cargo / Rol:**	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																		OBSERVACIONES
		¿Se encuentra limpia y seca?		¿Está libre de manchas?		¿Se encuentra libre de oxidación?		¿Se encuentra libre de abolladuras?		¿Se encuentra libre de grietas?		¿Cuenta con barandas de seguridad?		¿Cuenta con sus barandas laterales?		¿Cuenta con sus barandas frontales?		¿Estado de la camilla?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Requiere
1	Área Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Camilla en buen Estado se recomienda Cambio de bolsa o protección
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Gisela Arencia.

	GESTIÓN INTEGRAL		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS		
	Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de Inspección:	03-09-2025	Área / Proceso:	Vialmid-SST	Proyecto / Obra:	Frente # 14
Nombre de quien realiza la inspección:	Claudia Collazos V.			Cargo / Rol:	Residente SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Frente de obra	✓		✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓		-		✓		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Claudia Collazos

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de inspección:	4-Sep-2025	**Área / Proceso:**	FRENTE #15.	**Proyecto / Obra:**	VIAMED.
Nombre de quien realiza la inspección:	GISELA ATENCIA.			**Cargo / Rol:**	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Las ruedas se encuentran en buen estado?		¿Las llantas están infladas?		¿Las ruedas tienen sus respectivos seguros?		¿Las ruedas se encuentran bloqueadas?		¿El colchón se encuentra en buen estado?		¿Cuenta con sábanas limpias?		¿Cuenta con cobijas limpias?		¿Cuenta con almohadas limpias?		¿Cuenta con barandillas laterales?		¿Cuenta con:		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Blanca	Roja	
1	AREA EMERGENCIA.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable GISELA ATENCIA.

	GESTIÓN INTEGRAL		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS		
	Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2026

Fecha de Inspección:	19-09-2025	Área / Proceso:	Frente #16	Proyecto / Obra:	malla vial.
Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Aguirre			Cargo / Rol:	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buena condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Área Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Camilla en Buen Estado.
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Gisela Aguirre.

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de inspección:	12 - Septiembre - 2025	Área / Proceso:	Frente # 17.	Proyecto / Obra:	MAlla vial.
Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Arenas Navarro			Cargo / Rol:	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																		OBSERVACIONES
		¿Las camillas están ubicadas en el lugar establecido?		¿Las camillas están limpias?		¿Las camillas están en buen estado estructural?		¿Las camillas tienen los elementos de inmovilización completos?		¿Las camillas tienen los elementos de inmovilización en buen estado?		¿Las camillas tienen los elementos de inmovilización disponibles?		¿Las camillas tienen los elementos de inmovilización funcionales?		¿Las camillas tienen los elementos de inmovilización vigentes?		¿Cuentan con camillas disponibles?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Buena	Regular	
1	Área Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Gisela Arenas

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de Inspección:	4-Septiembre 25	Área / Proceso:	Puente #18	Proyecto / Obra:	Curva Vial.
Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Arenas			Cargo / Rol:	SST.

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																		OBSERVACIONES
		¿Las camillas están limpias?		¿Las camillas están libres de manchas?		¿Las camillas están libres de daños estructurales?		¿Las camillas están libres de daños en las ruedas?		¿Las camillas están libres de daños en los frenos?		¿Cuenta con los elementos de inmovilización?		¿Las camillas están libres de daños en el colchón?		¿Las camillas están libres de daños en las barandas?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Área Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Gisela Arenas

	GESTIÓN INTEGRAL		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS		
	Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de Inspección:	16-9-2025	Área / Proceso:	SST.	Proyecto / Obra:	Malla vial Medellin.
Nombre de quien realiza la inspección:	Nancy Diaz Bolaños			Cargo / Rol:	Residente SST.

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con suficientes para asegurar?		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Frente : 19.	x		x			x	x		x		x		x		x		x		x		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Nancy Diaz Bolaños.

	GESTIÓN INTEGRAL		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS		
	Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2026

Fecha de inspección:	15- Feb - 2026	Área / Proceso:	Frente # 20	Proyecto / Obra:	Mallavial.
Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Arenas			Cargo / Rol:	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																		OBSERVACIONES
		¿Se encuentra limpia?		¿Se encuentra sin elementos ajenos a la camilla?		¿Se encuentra sin elementos ajenos a la camilla?		¿Se encuentra sin elementos ajenos a la camilla?		¿Se encuentra sin elementos ajenos a la camilla?		¿Cuenta con sujetadores para cabeza?		¿Cuenta con sujetadores para pies?		¿Cuenta con sujetadores laterales?		¿Cuenta con sujetadores laterales?		¿Cuenta con sujetadores laterales

	GESTIÓN INTEGRAL		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS		
	Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de Inspección:	22 - 09 - 2025	Área / Proceso:	Frente # 21	Proyecto / Obra:	malla vial.
Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Arenas.			Cargo / Rol:	SST.

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para aseguro?		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Area Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Nueva.
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Gisela Arenas.

	GESTIÓN INTEGRAL		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS		
	Código: CVM-GI-SST-FT-86	Versión: 01	Fecha: 01-08-2026

Fecha de inspección:	23 - 09 - 2025	Área / Proceso:	Oficina Vialmec	Proyecto / Obra:	Mallarial.
Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Arenas			Cargo / Rol:	SST.

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿La camilla está limpia?		¿La tela está rasgada?		¿Las cobijas están limpias?		¿La camilla tiene manijas?		¿La camilla se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con inmovilizadores laterales?		¿Cuenta con inmovilizador cervical?		¿Cuenta con barandas?			
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Buenas	Regulares	
1	Área Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Camilla totalmente nueva.
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Gisela Arenas.

GESTIÓN INTEGRAL


INSPECCIÓN DE EXTINTORES


Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	claudia M. Collazos	Proyecto / Obra	Fecha de Inspección		
Cargo / Rol:	Residente SST	Area / Proceso	04 (DD)	09 (MM)	2025 (AÑO)
		Vialmed 2025 - SST			

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento *(ver imagen partes de un extintor)*	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multiproposito	CO_2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Frente de obra	✓		ABC			20	07	25	✓			NA	✓	✓	✓		

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Quimico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable claudia Collazos

GESTIÓN INTEGRAL


INSPECCIÓN DE EXTINTORES


Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Ateuri	Proyecto / Obra	Fecha de Inspección		
		Frente #3	16	09	2025
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso	DD	MM	AÑO
		malla vial			

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento *(ver imagen partes de un extintor)*	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO_2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
I	Area Emergencia.	✓		✓				Jul	25	✓				✓		✓		Cambio etiqueta.
																		no se identifica
																—		bien fecha
																		Carga

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	


Firma del responsable Gisela Ateuri


	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Arenas	Proyecto / Obra	Fecha de Inspección		
		Frente #4	19	09	2025
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso	DD	MM	AÑO
		malla vial.			

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflam		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Area Emergencia	✓		✓			20lb	VI	25	✓				✓		✓		Se Recomienda Realizar Limpieza.

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	


Firma del responsable Gisela Arenas.


	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Milen Escobar	Proyecto / Obra	Malla vial. Cuadrillas	Fecha de Inspección	19 / 09 / 2025
Cargo / Rol:	Profesional SST	Area / Proceso	SST		DD / MM / AÑO

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multiproposito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Frente 5	X		X			20	08	25	X				X				

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable Milen E

GESTIÓN INTEGRAL


INSPECCIÓN DE EXTINTORES


Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-08-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Arenas	Proyecto / Obra: Malla vial.	Fecha de Inspección: 12 (DD) 09 (MM) 2025 (AÑO)
Cargo / Rol:	SST.	Área / Proceso: Puente #6.	

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multiproposito	CO2	Soplatan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
01	Area Emergencia	✓		✓			20lb	Jul	2025	✓				✓		✓		

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	


Firma del responsable Gisela Ar...


	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	GISELA ATENCIA.	Proyecto / Obra	VIALMEC.	Fecha de Inspección	
Cargo / Rol:	SST.	Area / Proceso	MALLA VIAL FRENTE #7	5 (DD)	Sep (MM)	2025. (AÑO)

No del Extintor	Area de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento *(ver Imagen partes de un extintor)*	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multiproposito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Colocque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
	AREA EMERGENCIA.	✓		✓														

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	


Firma del responsable GISELA ATENCIA.


	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 02	Fecha: 01-08-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Arenas.	Proyecto / Obra	Fecha de inspección		
		Malla Vial.	17	09	2025.
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso	DD	MM	AÑO
		FRENTE # 8			

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Área Emergencia	✓		✓			20lb	Jul	25	✓				✓		✓		

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable Gisela Arenas.

GESTIÓN INTEGRAL


INSPECCIÓN DE EXTINTORES


Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Atencia.	Proyecto / Obra	Fecha de Inspección		
		Frente #9	18	09	2025.
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso	DD	MM	AÑO
		Malla vial.			

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento *(ver imagen partes de un extintor)*	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
	Área Emergencia	✓		✓				JUL	25	✓				✓		✓		Extintor Nuevo.

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable Gisela Atencia

GESTIÓN INTEGRAL


INSPECCIÓN DE EXTINTORES


Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Arenas.	Proyecto / Obra	Fecha de Inspección		
		Vialmec.	10	Sep	2025
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso	DD	MM	AÑO
		Malla vial Frente #10			

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Area primeros Aux	✓		✓			20lb	Jul	25	✓			Ninguna.	✓		✓		Buen Estado.

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Quimico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable Gisela Arenas Navarro.

GESTIÓN INTEGRAL


INSPECCIÓN DE EXTINTORES


Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Aguirre	Proyecto / Obra	Malla vial	Fecha de inspección		
Cargo / Rol:	SST	Area / Proceso	Frente #11	22 (DD)	09 (MM)	2025 (AÑO)

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento *(ver imagen partes de un extintor)*	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
	Area Emergencia	✓		✓			20lb	No	No			✓		✓		✓		Se solicita cambio en bodega y se reintegra Fecha de recarga

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable Gisela Aguirre

GESTIÓN INTEGRAL


INSPECCIÓN DE EXTINTORES


Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 02	Fecha: 01-06-2026

Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Arenas Navarro	Proyecto / Obra	Fecha de Inspección		
		Vialmed 2025	11	Sep	2025
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso	DD	MM	AÑO
		Malla Vial Frente #12.			

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multiproposito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Área Emergencia	✓		✓				feb	25			✓		✓		✓		5. Despresurizado.

Otros hallazgos u observaciones: Se realiza observación se pide cambio extintor por despresurizado, sin presión se identifica.





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	


Firma del responsable Gisela Arenas


	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Claudia M. Collazos	Proyecto / Obra	Frente # 14	Fecha de Inspección	
Cargo / Rol:	Residente SST	Area / Proceso	Vialmid SST	03 (DD)	09 (MM)	2025 (AÑO)

No del Extintor	Area de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento *(ver imagen partes de un extintor)*	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multiproposito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
C	Frente de obra	V		ABC			20	07	25	V			NA	V	V			

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable Claudia Collazos


	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025


Nombre de quien realiza la inspección:	GISELA ATENCIA.	Proyecto / Obra	Fecha de Inspección		
		VIALMED.	04	SEP	2025
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso	DD	MM	AÑO
		FRENTE #15			

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento *(ver imagen partes de un extintor)*	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	AREA EMERGIA.	✓		✓			20lb	JUL	26	✓				✓		✓		

MAL O CAMBIO

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable GISELA ATENCIA.

GESTIÓN INTEGRAL


INSPECCIÓN DE EXTINTORES


Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Arenas	Proyecto / Obra	Fecha de Inspección		
		malla vial.	19	09	2025
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso	DD	MM	AÑO
		frente # 11			

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Área de Emergencia	✓		✓				06	25	✓				✓		✓		

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Químico Seco.
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	


Firma del responsable Gisela Arenas


	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Atencia	Proyecto / Obra	Malla Vial.	Fecha de Inspección		
Cargo / Rol:		Área / Proceso	Frente #17	12 (DD)	Sep (MM)	2025. (AÑO)

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
	Area Emergencia	✓		✓				Ago	25	✓				✓		✓		

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Quimico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	


Firma del responsable Gisela Atencia.


	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	GISELA ATENCIA.	Proyecto / Obra	VIALMED	Fecha de Inspección	04 / Sep / 2025
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso	FRENTE N 18.		DD / MM / AÑO

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	AREA EMERGENCIA.	✓		✓			20lb	JUN	25	✓			NO	✓		✓		

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	


Firma del responsable GISELA ATENCIA.


	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Nancy Diaz Bolaños	Proyecto / Obra	Malla Vial Medellín	Fecha de Inspección	
Cargo / Rol:	Residente SST	Área / Proceso	SST.	17 (DD)	9 (MM)	2025 (AÑO)

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento *(ver imagen partes de un extintor)*	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
	Fiente 19.	X		X			30	9	25	X			D.A.	X		X		

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	


Firma del responsable Nancy Diaz Bolaños


	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Arenas Nuarro	Proyecto / Obra: Malla Vial	Fecha de inspección: 15	09	2025
Cargo / Rol:	SST	Area / Proceso: Frente SF 20	DD	MM	AÑO

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Area Emergencia	✓		✓				Ago	25	✓				✓		✓		

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotuleción.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	


Firma del responsable Gisela Arenas


	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Arenas.	Proyecto / Obra	Fecha de Inspección	
		Frente # 21	22 (DD)	09 (MM) 2025 (AÑO)
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso		
		malla Vial.		

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento *(ver Imagen partes de un extintor)*	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multiproposito	CO2	Solkaflam		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Área Emergencia	✓		✓				Ago	25	✓				✓		✓		Nuevo.

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	


Firma del responsable Gisela Arenas.


	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Ajenua.	Proyecto / Obra	Fiscalía Valledupar 2025	Fecha de Inspección	
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso	Mantenimiento.	23 (DD)	09 (MM)	2025 (AÑO)

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (Ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
	Área Emergencia	✓		✓			20lb	Sep	25	✓				✓		✓		Extintor Nuevo.

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable Gisela Maria Ajenua.