KRATOS 360 Soluciones en seguridad industrial	CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE AUTORRECTRACTIL					
	Fecha	04 DE DICIEMBRE DE 2025		CODIGO INSPECCIÓN		N-009536
Inspección:	Interna		Externa	X	Ciudad:	ARAUCA - ARAUCA
Inspector:	WILMER ALEXANDER CABARICO CORTES			No de Registro		88275437

REGISTRO FOTOGRAFICO







DATOS DEL EQUIPO

Empresa	SENA REGIONAL ARAUCA	Responsable				
Descripción del equipo		LINEA DE VIDA AUTORRETRACTIL EN CABLE DE ACERO INOXIDABLE 10MTS				
Código interno del equipo		El equipo posee hoja de vida	SI		NO	
Marca / Fabricante	LONGDYES	Fecha de fabricación		ago-25		
Modelo	SRL-10S	Fecha de la última inspección		----		
Serie/ serial	0094	Serie RFID		----		
Lote	JE025460	Vida Útil (según proveedor)		POR GARANTIA		

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR (DILIGENCIAR LA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA)	ACEPTADO	RECHAZADO	DETALLES DE APOYO O COMENTARIOS
CARCAZA	Piezas dobladas sueltas	X		
	Se evidencia desgaste excesivo, fisuras, cortes y/o facturas, corrosión u oxidación	X		
	Se evidencian quemaduras agrupadas y/o aisladas superficiales y/o perforaciones.	X		
	Golpes, hundimientos.	X		
	Otros			
CORREA DE AUTORRETRACCIÓN	Se evidencian pernos sueltos o partes dobladas o dañadas.	X		
	El anticaídas se extiende y retrae completamente sin dificultad y sin aflojarse.	X		
	Se encuentra con la etiqueta completa y legible.	X		
	Otros			

CABLE Y/O CINTA	Se evidencia fibras externas cortadas, deshilachadas, desgastadas o desgarradas.	X		
	Presencia de sustancias que provoquen deterioro, salpicaduras de metal fundido.	X		
	Torones reventados sueltos.	X		
	El cable esta doblado, tiene quiebre.	X		
	Corrosión y/o oxidación	X		
	Otros			
GANCHO Y/O MOSQUETÓN	Se evidencia fisuras y/o grietas	X		
	Desgaste en los extremos	X		
	Se evidencia suciedad y/o acumulación de sustancias	X		
	Se evidencia deformaciones, fisuras, desgaste en la parte interna (donde hay paso de cuerdas)	X		
	Compuertas contra marcadas	X		
	El cierre automatico funciona correctamente, gira y devuelve.	X		
	Se evidencia oxidación y/o corrosión	X		
	Otros			
SISTEMA DE SEGURIDAD	Se evidencian anomalías por ruido, por partes sueltas rotas, y/o deterioro general.	X		
	Se activa inmediatamente frente a un evento o suceso de caída de forma segura y sin deslizarse	X		
	Se observa indicador de impacto activado.			
ETIQUETAS	Estan legibles	X		
	Ataque por sustancias quimicas	X		
	Otros			
TESTIGO DE IMPACTO	El testigo evidencia activación.	X		
	Se presentan deformación fuera de la cubierta.	X		
	La cubierta no se encuentra firme presentan fisuras u otros daños.	X		
MANIVELA DE RESCASTE INTEGRAL DE RECUPERACION	la manivela presenta deformaciones fisuras y otros daños.	N/A		
	El asa de recuperación gira hacia afuera y traba en la posición de accionamiento.	N/A		
	La perilla del cambio de recuperación funciona correctamente en las posiciones de activado y desactivado.	N/A		

COMENTARIOS GENERALES Y CONCLUSIÓN

1. El equipo se encuentra en buen estado, es **APTO** para trabajo en alturas.
2. Se recomienda realizar inspección antes de su uso, inspección periódica, mantenimiento preventivo y limpieza de acuerdo a las indicaciones del fabricante..
3. Se recomienda realizar la hoja de vida del equipo e incluir observaciones y recomendaciones de las inspecciones preoperativas y semestrales como lo indica el fabricante.

DISPOSICIÓN GENERAL	[X] **ACEPTADO**
	[ ] **RECHAZADO**

FIRMA DE INSPECTOR QUE REALIZO LA INSPECCIÓN

PERFIL: ENTRENADOR DE ALTURAS- INSPECTOR COMPETENTE