
KRATOS 360 Soluciones en seguridad industrial	CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE AUTORRECTRACTIL						
	Fecha	04 DE DICIEMBRE DE 2025		CODIGO INSPECCIÓN		N-009540	
Inspección:	Interna		Externa	X	Ciudad:	ARAUCA - ARAUCA	
Inspector:	WILMER ALEXANDER CABARICO CORTES			No de Registro		88275437	

REGISTRO FOTOGRAFICO







DATOS DEL EQUIPO

Empresa	SENA REGIONAL ARAUCA	Responsable				
Descripción del equipo		LINEA DE VIDA AUTORRETRACTIL EN CABLE DE ACERO INOXIDABLE X 10MTS				
Código interno del equipo		El equipo posee hoja de vida	SI		NO	
Marca / Fabricante	LONGDYES	Fecha de fabricación		ago-25		
Modelo	SRL-10S	Fecha de la última inspección		----		
Serie/ serial	0074	Serie RFID		----		
Lote	JE025460	Vida Útil (según proveedor)		POR GARANTIA		

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR (DILIGENCIAR LA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA)	ACEPTADO	RECHAZADO	DETALLES DE APOYO O COMENTARIOS
CARCAZA	Piezas dobladas sueltas	X		
	Se evidencia desgaste excesivo, fisuras, cortes y/o facturas, corrosión u oxidación	X		
	Se evidencian quemaduras agrupadas y/o aisladas superficiales y/o perforaciones.	X		
	Golpes, hundimientos.	X		
	Otros			
CORREA DE AUTORRETRACCIÓN	Se evidencian pernos sueltos o partes dobladas o dañadas.	X		
	El anticaídas se extiende y retrae completamente sin dificultad y sin aflojarse.	X		
	Se encuentra con la etiqueta completa y legible.	X		
	Otros			

CABLE Y/O CINTA	Se evidencia fibras externas cortadas, deshilachadas, desgastadas o desgarradas.	X		
	Presencia de sustancias que provoquen deterioro, salpicaduras de metal fundido.	X		
	Torones reventados sueltos.	X		
	El cable esta doblado, tiene quiebre.	X		
	Corrosión y/o oxidación	X		
	Otros			
GANCHO Y/O MOSQUETÓN	Se evidencia fisuras y/o grietas	X		
	Desgaste en los extremos	X		
	Se evidencia suciedad y/o acumulación de sustancias	X		
	Se evidencia deformaciones, fisuras, desgaste en la parte interna (donde hay paso de cuerdas)	X		
	Compuertas contra marcadas	X		
	El cierre automatico funciona correctamente, gira y devuelve.	X		
	Se evidencia oxidación y/o corrosión	X		
	Otros			
SISTEMA DE SEGURIDAD	Se evidencian anomalías por ruido, por partes sueltas rotas, y/o deterioro general.	X		
	Se activa inmediatamente frente a un evento o suceso de caída de forma segura y sin deslizarse	X		
	Se observa indicador de impacto activado.			
ETIQUETAS	Estan legibles	X		
	Ataque por sustancias quimicas	X		
	Otros			
TESTIGO DE IMPACTO	El testigo evidencia activación.	X		
	Se presentan deformación fuera de la cubierta.	X		
	La cubierta no se encuentra firme presentan fisuras u otros daños.	X		
MANIVELA DE RESCASTE INTEGRAL DE RECUPERACION	la manivela presenta deformaciones fisuras y otros daños.	N/A		
	El asa de recuperación gira hacia afuera y traba en la posición de accionamiento.	N/A		
	La perilla del cambio de recuperación funciona correctamente en las posiciones de activado y desactivado.	N/A		

COMENTARIOS GENERALES Y CONCLUSIÓN

1. El equipo se encuentra en buen estado, es **APTO** para trabajo en alturas.
2. Se recomienda realizar inspección antes de su uso, inspección periódica, mantenimiento preventivo y limpieza de acuerdo a las indicaciones del fabricante..
3. Se recomienda realizar la hoja de vida del equipo e incluir observaciones y recomendaciones de las inspecciones preoperativas y semestrales como lo indica el fabricante.

DISPOSICIÓN GENERAL	[X] **ACEPTADO**
	[ ] **RECHAZADO**

FIRMA DE INSPECTOR QUE REALIZO LA INSPECCIÓN

PERFIL: ENTRENADOR DE ALTURAS- INSPECTOR COMPETENTE