DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	DICIEMBRE/ 2025	Numero de contrato:	CD-12-2025-8505
Datos del Contratista (nombres y apellidos número de identificación)	**OSCAR JOSE AHUMADA SARMIENTO** CC. 1.042.998.666		
Periodo del informe:	Informe Correspondiente al ultimo pago de diciembre del 2025.	Informe número:	02
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	DIEZ MILLONES DE PESOS M/L ($10.000.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETRIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

ACTIVIDADES REALIZADAS

Coordinación y realización de visitas para la verificación, diagnóstico y evaluación preliminar de las viviendas postuladas en el programa de subsidio de mejoramiento de vivienda saludable del Distrito de Barranquilla, los barrios Los Ángeles 1 y El Bosque.

Durante el periodo de la visita procedí a realizar el diagnostico de las siguientes viviendas ubicadas en el barrio Los Ángeles 1, realizando las siguientes observaciones:

K 16 121A 03 / JOSE DEL CARMEN ROBLES GUERRERO: se realizó el diagnostico en la vivienda y necesita mejoramiento el baño como enchape en la paredes y baldosas, se necesita mejorar toda la cocina tanto en enchape como el mesón que está muy deteriorado y mejorar la zona eléctrica.



K 20 115 55 / DIANA DIVINA DE LA HOZ VASQUEZ: Se realizo el diagnóstico de la vivienda donde se tiene que intervenir el mesón de la cocina que está muy deteriorado además de cambiar el enchape existente y mejorar la zona de la sala con nuevo enchape, así como los cuartos que tienen el piso muy deteriorado.



K 19 115 59 / RAFAEL EMIRO MORALES: Se realizo el diagnóstico de la vivienda donde se va a intervenir en la cocina mejorar todo el mesón e instalar nuevo enchape además en el baño que necesita nuevo enchape en la pared y cambiar las baldosas existentes porque están en mal estado y mejorar la zona eléctrica porque contiene muchos cables por fuera.



K 18 115 57 / ADELAIDA TRINIDAD BOLIVAR FLORES: Se realizo el diagnóstico de la vivienda y concluí que se necesita mejorar el mesón existente y necesita enchape en toda la zona de la cocina y también necesita mejora la zona eléctrica porque tiene varios cables por fuera y tiene demasiados cables quemados.




K 19 117 39 / MANUEL DE JESUS FERNANDEZ MERCADO: Se realizo el diagnóstico de la vivienda donde se tiene que intervenir la zona de la cocina porque tiene el mesón en mal estado además de instalar nuevo enchape, mejorar el baño con enchape, baldosas y un nuevo combo sanitario, mejorar la zona eléctrica ya que contiene mucho cableado suelto.



K 18 117 43 / ROSA ISABEL PRASCA FLOREZ: Se realizo el diagnóstico de la vivienda donde se tiene que intervenir la cocina porque el mesón esta deteriorado y también se debe instalar el enchape nuevo porque el actual se cayendo poco a poco, se necesita mejorar el baño cambiando las baldosas y añadir enchape nuevo.



Atentamente,



OSCAR JOSE AHUMADA SARMIENTO

C.C No. 1.042.998.666