Señores
Ing. Jhon Alexander Velasco
DIRECTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
GOBERNACIÓN DE NARIÑO
viajuninbarbacoas@narino.gov.co

CE 230 25-06-2025

REFERENCIA:	
OBJETO:	INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS DEGRADADAS POR LA MINERÍA ILEGAL EN LA VEREDA SOLEDAD DEL MMUNICIPIO DE BARBACOAS.
RADICADO:	N.A

Cordial Saludo.

Por medio de presente el **CONSORCIO SERES MAGUI**, remite a ustedes los informes del objeto de la presente comunicación, de los meses Febrero. Marzo y Abril del presente año. Lo anterior, en cumplimiento del convenio Interadministrativo No. 4043 del 17 de Diciembre del 2025.

Atentamente,

Contratista:	CONSORCIO SERES MAGÜI
Representante Legal:	JULIÁN LIZANDRO GONZÁLEZ CASAS
C.C. No.:	76.319.787de Popayán (Cauca)
Dirección de Correo:	Cr 2 No. 16N – 18 Casa 65 Altos de Tulcán
Dirección Electrónica:	alfil.inversiones@hotmail.com
Teléfono:	3245307488
Ciudad:	Popayán – Cauca

JULIÁN LIZANDRO GONZÁLEZ CASAS
RL(S). CONSORCIO SERES MAGÜI

INFORME DE SEGUIMIENTO No 1
PERIODO: Febrero 2025

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4043 del 17 de diciembre de 2025
"Articulación interinstitucional para Ejecutar el PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS DEGRADADAS POR LA MINERÍA ILEGAL EN LA VEREDA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS"

Número del Proyecto y/o Contrato: GN4043-2024 ID. SECOP II: CO1.PCCNTR.7150804

1. INFORMACIÓN GENERAL

Convenio No.	**No. 4043 del 17 de diciembre de 2024**
COOPERANTE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO Unidad Administrativa Especial Continuación Pavimentación Junín - Barbacoas
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ALEXANDER VELASCO LEUSSON C.C. 94.417.517 de Cali
COOPERANTE:	CORPONARIÑO Nit 891.222.322-2
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSÉ ANDRÉS DÍAZ RODRÍGUEZ C.C. 94.954.880 de Cali
Objeto:	Articulación interinstitucional para Ejecutar el PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS DEGRADADAS POR LA MINERÍA ILEGAL EN LA VEREDA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS"
Plazo de ejecución Inicial	Un año, contados a partir de la suscripción del acta de inicio o hasta la terminación de las acciones de recuperación del área establecida en el mencionado documento y lo aprobado por CORPONARIÑO
FECHA DE INICIO:	27 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	27 de enero de 2026

2. COMPONENTE JURÍDICO.

Fecha Suscripción Contrato:	**17 de diciembre de 2024**
Valor Total del Contrato	N.A.
Plazo de Ejecución Inicial	1 AÑO
Aseguradora	NO APLICA
Póliza No.	NO APLICA
Acta de Inicio	27 de enero de 2025
Supervisor:	Director UNAEJBMP Director CORPONARIÑO
Apoyo a la Supervisión	UNAEJBMP: - Ing. Luis Eduardo Burbano V. Ing. Civil /Contratista UNAEJBMP

	- Ing. Lina Cabrera. Ing. Civil /Contratista UNAEJBMP - Ingeniero Ambiental designado. CORPONARIÑO - Victoria Rosero Ordoñez Subdirectora de Intervención para la Sostenibilidad Ambiental
Observaciones	.

3. COMPONENTE FINANCIERO.

En atención a que el convenio no establece el aporte de recursos por parte de los cooperantes no aplica el informe financiero

4. COMPONENTE TÉCNICO.

4.1. Porcentaje de avance según actas parciales:

Acta No.	Valor Acta	% Acta	% Acumulado
Total			

A la fecha no se ha presentado acta de

4.2. SUSPENSIONES / REINICIO

A la fecha no se han presentado

Acta No.	CONCEPTO			
	Fecha	Suspensión	Reinicio	Soporte y/o Concepto

4.3. Resumen técnico:

4.3.1. Ejecución:

A la fecha por parte del Consorcio Seres Magüi como tercero responsable de la ejecución de las actividades y obligaciones del convenio en referencia se han adelantado las siguientes actividades:

- Presentación de cronograma de ejecución – Anexo 1
- Identificación de predios adyacentes al área de intervención – Anexo 2

4.4. Modificaciones:

A la fecha no se ha requerido modificaciones al convenio.

4.5. Inconvenientes Presentados:

CONCLUSIONES:

- El operador del convenio se encuentra en fase de estudios y diseños y se espera que tan pronto se supere esta etapa por parte de la interventoría se iniciaran obras y con ello la ejecución del convenio.

ANEXO 1. Cronograma de ejecución

MAGÜI
SERES
CONSORCIO

Señores
John Alexander Velasco Leusso Representante Legal
Dirección de la Unidad Junín Barbacoas Magüí Payán-Gobernación de Nariño

CE 156 18-03-2025

REFERENCIA:	
OBJETO:	RESPUESTA UNAEJBMP- 0048 -2024

Cordial saludo,

Por medio de la presente el CONSORCIO SERES MAGÜI, se permite indicar que: se da respuesta a: Delegación al consorcio SERES MAGUI para el cumplimiento del convenio 4043-2024: "Articulación interinstitucional para EJECUTAR el PLAN DE RECUPERACION DE LAS AREAS DEGRADADAS POR LA MINERIA ILEGAL EN LA VEREDA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS."

1. Se envía cronograma y la programación de obra con el Plan de Recuperación de las áreas degradadas por la minería ilegal en la vereda Soledad del municipio de Barbacoas, para sun revisión y aprobación:

ARTICULACION PLAN DE RECUPERACION CON ETAPA CONSTRUCTIVA DE LA OBRA												
	Actividades por programa / meses	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	**PROGRAMA ELIMINACION DE DISTURBIOS Y TENSIONANTES**												
1.1.1	Definir el patio de maniobras												
1.1.2	Retiro de material de releve												
1.1.3	Reubicacion de releves												
1.1.4	Explanación y nivelación área de recuperación												
1.2	**PROGRAMA SELECCIÓN Y PROPAGACION DE ESPECIES**												
1.2.1	Creación de vivero comunitario												
1.2.1.1	Definir lote de ubicación del vivero												
1.2.1.2	Realizar limpieza del lote												
1.2.1.3	Cerramiento exterior												
1.2.1.4	Construcción cobertizo, eras de germinación, caminos y vías de acceso												
1.2.2	Propagación de material vegetal nativo.												
1.2.3	Siembra de plántulas												
1.2.4	Empleo de micorrizas												

1.3	**PROGRAMA RECUPERACION DE SUELOS**											
1.3.2	Encapsulamiento adición material orgánico											
1.3.3	Adición de enmiendas orgánicas y fertilización											
1.4	**PROGRAMA CREACION DE MICROSITIOS Y MATRICES DE VEGETACION**											
1.4.1	Siembra de especies facilitadoras											
1.4.2	Formación de micro sitios para el establecimiento de plantas											
1.4.3	Mantenimiento											
1.5	**PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL**											
1.5.1	Planificación corte de cada uno de los arboles día a día											
1.5.2	Antes del corte definir actividades de rescate de fauna											
1.5.3	Corte de arboles											
1.5.4	Ampliación de la vía retiro material vegetal rescate flora											
1.5.5	Ampliación de la vía retiro material orgánico											
1.5.6	Traslado material orgánico área de recuperación											

2. Se informa que el profesional especializado a cargo del convenio 4043 – 2024, será el profesional especialista de la fase de estudios y diseños una vez se apruebe la adición del presupuesto para esta actividad.

Atentamente,

Contratista:	CONSORCIO SERES MAGÜI
Representante Legal:	JULIÁN LIZANDRO GONZÁLEZ CASAS
C.C. No.:	76.319.787de Popayán (Cauca)
Dirección de Correo:	Cr 2 No. 16N – 18 Casa 65 Altos de Tulcán
Dirección Electrónica:	alfil.inversiones@hotmail.com
Teléfono:	3245307488
Ciudad:	Popayán – Cauca

JULIÁN LIZANDRO GONZÁLEZ CASAS
RL(S). CONSORCIO SERES MAGÜI

Anexo 2 - Identificación de predios adyacentes al área de intervención

Acceso puntos de minería



Pilas de material de releve



Material de releve que impide la regeneración pasiva



Ubicación geográfica área de recuperación y restauración


N
Area 4.000 m2
Area de recuperación Vereda Soledad
Via barbacoas-Magüi Payán
Bing Satellite


sáb, 28 sept 2024 11:30
1°43'26"N,78°9'9"W
Altitud 158.0m
compostera:
Timemark
Tiempo y GPS reales

INFORME DE SEGUIMIENTO No 2
PERIODO: Marzo 2025

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4043 del 17 de diciembre de 2025
"Articulación interinstitucional para Ejecutar el PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS DEGRADADAS POR LA MINERÍA ILEGAL EN LA VEREDA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS"

Número del Proyecto y/o Contrato: GN4043-2024 ID. SECOP II: CO1.PCCNTR.7150804

1. INFORMACIÓN GENERAL

Convenio No.	**No. 4043 del 17 de diciembre de 2024**
COOPERANTE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO Unidad Administrativa Especial Continuación Pavimentación Junín - Barbacoas
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ALEXANDER VELASCO LEUSSON C.C. 94.417.517 de Cali
COOPERANTE:	CORPONARIÑO Nit 891.222.322-2
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSÉ ANDRÉS DÍAZ RODRÍGUEZ C.C. 94.954.880 de Cali
Objeto:	Articulación interinstitucional para Ejecutar el PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS DEGRADADAS POR LA MINERÍA ILEGAL EN LA VEREDA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS"
Plazo de ejecución Inicial	Un año, contados a partir de la suscripción del acta de inicio o hasta la terminación de las acciones de recuperación del área establecida en el mencionado documento y lo aprobado por CORPONARIÑO
FECHA DE INICIO:	27 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	27 de enero de 2026

2. COMPONENTE JURÍDICO.

Fecha Suscripción Contrato:	**17 de diciembre de 2024**
Valor Total del Contrato	N.A.
Plazo de Ejecución Inicial	1 AÑO
Aseguradora	NO APLICA
Póliza No.	NO APLICA
Acta de Inicio	27 de enero de 2025
Supervisor:	Director UNAEJBMP Director CORPONARIÑO
Apoyo a la Supervisión	UNAEJBMP: - Ing. Luis Eduardo Burbano V. Ing. Civil /Contratista UNAEJBMP

	- Ing. Lina Cabrera. Ing. Civil /Contratista UNAEJBMP - Ingeniero Ambiental designado. CORPONARIÑO - Victoria Rosero Ordoñez Subdirectora de Intervención para la Sostenibilidad Ambiental
Observaciones	.

3. COMPONENTE FINANCIERO.

En atención a que el convenio no establece el aporte de recursos por parte de los cooperantes no aplica el informe financiero

4. COMPONENTE TÉCNICO.

4.1. Porcentaje de avance según actas parciales:

Acta No.	Valor Acta	% Acta	% Acumulado
Total			

A la fecha no se ha presentado acta de

4.2. SUSPENSIONES / REINICIO

A la fecha no se han presentado

Acta No.	CONCEPTO			
	Fecha	Suspensión	Reinicio	Soporte y/o Concepto

4.3. Resumen técnico:

4.3.1. Ejecución:

A la fecha por parte del Consorcio Seres Magüi como tercero responsable de la ejecución de las actividades y obligaciones del convenio en referencia se han adelantado las siguientes actividades:

- Visita posibles predios para ubicación de zona de transferencia de material.
- Visita de posibles predios para ubicación de vivero – Anexo 1
- Evaluación de alternativas para instalación de vivero o compra de plántulas para plantación en zona de recuperación

4.4. Modificaciones:

A la fecha no se ha requerido modificaciones al convenio.

4.5. Inconvenientes Presentados:

CONCLUSIONES:

- El operador del convenio se encuentra en fase de estudios y diseños y se espera que tan pronto se supere esta etapa por parte de la interventoría se iniciaran obras y con ello la ejecución del convenio.

Anexo 1. Registro fotográfico Visita de posibles predios para ubicación de vivero.









VIVERO - AREA DE RECUPERACIÓN
VEREDA SOLEDAD
2024

0 100 200 m

INFORME DE SEGUIMIENTO No 3
PERIODO: Abril 2025

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4043 del 17 de diciembre de 2025
"Articulación interinstitucional para Ejecutar el PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS DEGRADADAS POR LA MINERÍA ILEGAL EN LA VEREDA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS"

Número del Proyecto y/o Contrato: GN4043-2024 ID. SECOP II: CO1.PCCNTR.7150804

1. INFORMACIÓN GENERAL

Convenio No.	**No. 4043 del 17 de diciembre de 2024**
COOPERANTE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO Unidad Administrativa Especial Continuación Pavimentación Junín - Barbacoas
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ALEXANDER VELASCO LEUSSON C.C. 94.417.517 de Cali
COOPERANTE:	CORPONARIÑO Nit 891.222.322-2
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSÉ ANDRÉS DÍAZ RODRÍGUEZ C.C. 94.954.880 de Cali
Objeto:	Articulación interinstitucional para Ejecutar el PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS DEGRADADAS POR LA MINERÍA ILEGAL EN LA VEREDA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS"
Plazo de ejecución Inicial	Un año, contados a partir de la suscripción del acta de inicio o hasta la terminación de las acciones de recuperación del área establecida en el mencionado documento y lo aprobado por CORPONARIÑO
FECHA DE INICIO:	27 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	27 de enero de 2026

2. COMPONENTE JURÍDICO.

Fecha Suscripción Contrato:	**17 de diciembre de 2024**
Valor Total del Contrato	N.A.
Plazo de Ejecución Inicial	1 AÑO
Aseguradora	NO APLICA
Póliza No.	NO APLICA
Acta de Inicio	27 de enero de 2025
Supervisor:	Director UNAEJBMP Director CORPONARIÑO
Apoyo a la Supervisión	UNAEJBMP: - Ing. Luis Eduardo Burbano V. Ing. Civil /Contratista UNAEJBMP

	- Ing. Lina Cabrera. Ing. Civil /Contratista UNAEJBMP - Ingeniero Ambiental designado. CORPONARIÑO - Victoria Rosero Ordoñez Subdirectora de Intervención para la Sostenibilidad Ambiental
Observaciones	.

3. COMPONENTE FINANCIERO.

En atención a que el convenio no establece el aporte de recursos por parte de los cooperantes no aplica el informe financiero

4. COMPONENTE TÉCNICO.

4.1. Porcentaje de avance según actas parciales:

Acta No.	Valor Acta	% Acta	% Acumulado
Total			

A la fecha no se ha presentado acta de

4.2. SUSPENSIONES / REINICIO

A la fecha no se han presentado

Acta No.	CONCEPTO			
	Fecha	Suspensión	Reinicio	Soporte y/o Concepto

4.3. Resumen técnico:

4.3.1. Ejecución:

A la fecha por parte del Consorcio Seres Magüi como tercero responsable de la ejecución de las actividades y obligaciones del convenio en referencia se han adelantado las siguientes actividades:

- Levantamiento de Actas de Vecindad – Anexo 1

4.4. Modificaciones:

A la fecha no se ha requerido modificaciones al convenio.

4.5. Inconvenientes Presentados:

CONCLUSIONES:

- El operador del convenio se encuentra en fase de estudios y diseños y se espera que tan pronto se supere esta etapa por parte de la interventoría se iniciaran obras y con ello la ejecución del convenio.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda suspender la ejecución del convenio, hasta tanto el tercero a cargo de la ejecución del mismo, Consorcio Seres Magui, termina el proceso de instalación de la logística, como equipos maquinaria a la zona para adelantar el proceso de remoción de relaves.

Anexo 1 Actas de Vecindad

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1-5

OBJETO DEL PROYECTO: Mejoramiento, mantenimiento y pavimentación del corredor Vial nagui payan - Barbacoas - Departamento de Nariño

FECHA: 15-04-24 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No: Gni3957 / 2025 | Contrato de Interventoría No: 2150 / 2021 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Nariño	Municipio: Barbacoas	Vereda: Salida	Predio: El 270	
Dirección	Vía alterno mina - cocha		Teléfonos	3218897467.	
Nombre de la persona que atiende la visita: Yulisa Alde Jaramillo Echaverría				CC No: 1085547370	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				5
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Yulisa Alde Jaramillo Echaverría				CC No: 1085547370	
Edad de la construcción	1 mes	No. de Apartamentos	1	No. de casa	1
No. de Hogares	0	No. total residentes	0	Mujeres cefes de hogar	0
Niños (menos de 14 años)	0	Adultos mayores (más de 60 años)	0	Personas en situación de discapacidad	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				1
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía		X	
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
6. Internet		X	
7. Otros		X	Cuál?

DESTINACION ECONOMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	7. Educativo		Garaje
2. Comercial		8. Salubridad		SI [ ] NO [X]
3. Industrial		9. Cultural		Uso del garaje:
4. Minero		10. Religioso		
5. Agropecuario		11. Institucional		
6. Recreacional		12. Otro		

FIRMAS

Firma: Yulisa Jaramillo	Firma:	Firma:	Firma: Silvia Mariano Arboleda
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
CC O NIT: 1085.547-370	Matrícula profesional No:	Matrícula profesional No:	CC O NIT: 1.085.933.846

Notas: 1. Se firma en consecuencia que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad
2. Una vez firmado a conformidad se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2-5

OBJETO DEL PROYECTO: Mejoramiento mantenimiento y pavimentacion del corredor vial Maqui payan - Barbacoas - Departamento de Nariño.

FECHA: 15-04-25 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. GN3957 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 2150 / 2021 | **Acta de Vecindad de** Inicio [X] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	[ ]	1. Placa maciza de concreto	[ ]	1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]	1. Irregularidad alta	[X]
2. Vigas corridas	[ ]	2. Placa aligerada de concreto	[ ]	2. Muros estructurales en concreto	[ ]	2. Irregularidad media	[ ]
3. Sistema mixto	[ ]	3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]	3. Sistema combinado en concreto	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]
4. Caissons	[ ]	4. Vigas metálicas	[ ]	4. Prefabricados en concreto	[ ]		
5. Concreto ciclópeo	[ ]	5. Cerchas metálicas	[ ]	5. Mampostería confinada	[ ]	**IRREGULARIDAD EN ALTURA**	
6. Pilotes	[ ]	6. Entramado en madera	[X]	6. Mampostería reforzada	[ ]	1. Irregularidad alta	[ ]
7. Placa de cimentación	[ ]	7. No aplica	[ ]	7. Mampostería no reforzada	[ ]	2. Irregularidad media	[X]
8. No identificada	[ ]	8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]
9. No existe	[X]			9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]		
10. Otro. Cuál?		**REFORMAS EN LA ESTRUCTURA**		10. Pórticos y paneles en madera	[ ]	**TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN**	
		1. Reformas (sí / no)		11. Pórticos y paneles en otros	[ ]	1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	[ ]	2. Edificaciones reforzadas	[ ]
1. Placa en concreto	[ ]	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	[ ]	3. Mampostería reforzada	[ ]
2. Placa en Steel deck	[ ]	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	[ ]	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[ ]			15. Construcción improvisada	[ ]	5. Estructuras ligeras	[X]
4. Estructura de madera y teja	[ ]			16. Mixto	[ ]	6. Construcciones simples	[ ]
5. Otro. Cuál?		8. Otro. Cuál?		17. Otro. Cuál? primario en mal estado		7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Fachada de la vivienda en estructura de madera la cual se evidencia en construcion en el momento de la visita. Presenta Patologia de humedad por el estado de la madera que es fresca. cubierta con plastico y sin divisiones.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: la parte lateral cubierta con estructura en madera la cual se evidencia en buen estado en el momento de la visita.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No aplica

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No aplica.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3-5

OBJETO DEL PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y pavimentacion del corredor vial magui payan - Barbacoas - Departamento Nariño.	FECHA	15-04-25. (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No GN3957 / 2025	Contrato de Interventoría No. 2150 / 2021	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE salacomedor **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No aplica

ESTADO DE PASILLO **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: NO aplica

ESTADO DE Baño. **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No aplica

ESTADO DE PATIO **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No aplica.

ESTADO DE Anden. **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No aplica

ESTADO DE **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No aplica.

FIRMAS

Firma: Yulitza Jaramillo	Firma:	Firma:	Firma: Silvia Mariana Cabezas
Nombre: **Responsable Unidad Social**	Nombre: **Ing. Residente Contratista**	Nombre: **Ing. Residente Interventoría**	Nombre **Testigo**
C.C. O NIT: 1036-547-370	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT: 1.030 833 846

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Powered by CamScanner

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:

5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.


Powered by CamScanner

YULISA AIDE
JARAMILLO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5-5

OBJETO DEL PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y pavimentacion del corredor vial magüi payan - Barbacoas - Departamento Nariño.			FECHA	15-04-25 (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No.	GNI3957 / 2025	Contrato de Interventoría No.	2150 / 2021	Acta de Vecindad de	Inicio ☑ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION



FIRMAS

Firma: Yulitza Jaramillo	Firma:	Firma:	Firma: Silvia Mariana Cano.
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1076-547.370	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT: 1.080 833 846

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: MASPS-MAN-IN-3-FR-4
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 15

OBJETO DEL PROYECTO: Mejoramiento, mantenimiento y pavimentación del corredor vial Magüi payan - Barbacoas - Departamento de Nariño.

FECHA: 15-04-25 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No 6A2957 - 2025 | Contrato de Interventoría No 2150 - 2021 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Nariño	Municipio: Barbacoas	Vereda: Salahonda	PR: 07+290	
Dirección	Vía alterna - concha		Teléfonos	3218297467	
Nombre de la persona que atiende la visita: Nordy Sierra Pastrana				CC No. 1038809397	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				5
Nombre del responsable / propietario de la construcción: José salvador sierra cardenas				CC No. 6798022	
Edad de la construcción	1 AÑO	No. de Apartamentos	0	No. de pisos	1
No. de Hogares	0	No. total residentes	0	Mujeres jefes de hogar	0
Niños (menos de 14 años)	0	Adultos mayores (más de 60 años)	0	Personas en situación de discapacidad	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Sí ; 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
6. Internet		X	
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	[ ]	7. Educativo	[ ]	Cantidad
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]	SI [X] NO [ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]	Uso del parque:
4. Minero	[X]	10. Religioso	[ ]	
5. Agropecuario	[ ]	11.Institucional	[ ]	
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]	

FIRMAS

Firma: SALVADOR SIERRA	Firma:	Firma:	Firma: Nordy Sierra
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social CC O NIT: 6798 022	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo CC O NIT: 1038809397
	Matrícula profesional No:	Matrícula profesional No:	

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes

Powered by CamScanner

TATIANA PASTRANA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2-5

OBJETO DEL PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y pavimentacion del corredor vial maguipayan - Barbacoas - Departamento Nariño.	FECHA	15-04-25 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. GW3957 / 2025	Contrato de Interventoría No. 2150 / 2021	Acta de Vecindad de	Inicio [ ] Seguimiento [X]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	[ ]	
2. Vigas corridas	[ ]	
3. Sistema mixto	[ ]	
4. Caissons	[ ]	
5. Concreto ciclópeo	[ ]	
6. Pilotes	[ ]	
7. Placa de cimentación	[ ]	
8. No identificada	[ ]	
9. No existe	[ ]	
10. Otro. Cuál?		

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	[ ]
2. Placa en Steel deck	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[ ]
4. Estructura de madera y teja	[ ]
5. Otro. Cuál? PLASTICO	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	[ ]
2. Placa aligerada de concreto	[ ]
3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]
4. Vigas metálicas	[ ]
5. Cerchas metálicas	[ ]
6. Entramado en madera	[ ]
7. No aplica	[ ]
8. Otro. Cuál? Piso TIERRA	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (sí / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
8. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]
2. Muros estructurales en concreto	[ ]
3. Sistema combinado en concreto	[ ]
4. Prefabricados en concreto	[ ]
5. Mampostería confinada	[ ]
6. Mampostería reforzada	[ ]
7. Mampostería no reforzada	[ ]
8. Pórticos en acero	[ ]
9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]
10. Pórticos y paneles en madera	[X]
11. Pórticos y paneles en otros	[ ]
12. Muros en bahareque	[ ]
13. Muros en tapia pisada	[ ]
14. Muros en adobe	[ ]
15. Construcción improvisada	[ ]
16. Mixto	[ ]
17. Otro. Cuál? MADERA	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	[X]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	[X]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
2. Edificaciones reforzadas	[ ]
3. Mampostería reforzada	[ ]
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	[ ]
5. Estructuras ligeras	[X]
6. Construcciones simples	[ ]
7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Fachada en madira presenta desgaste por tiempo y humedad. se encuentra cubierta en plastico.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Fachada lateral en buenas condiciones.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: piso primario en estado de desgaste

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No aplica

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	3-5

OBJETO DEL PROYECTO: Mejoramiento, mantenimiento y pavimentacion del corredor vial Maguipayan - Barbacoas - Departamento Nariño.

FECHA: 15-04-25 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No 6N3959 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 2150 / 2021 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Sala comedor (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No se alcanza a evidenciar estructura de la sala porque se encuentra dispuesta como bodega en el momento de la visita.

ESTADO DE: Predial (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: El espacio se encuentra diseñado como bodega.

ESTADO DE: Cocina (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No aplica.

ESTADO DE: Sala (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No se evidencia medidor electrico en el momento de la visita.

ESTADO DE: Baño. (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Se evidencia bateria sanitaria en malas condiciones. patologia de grietas en superficie de piso y desprendimiento del acabado de cemento mineral.

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: El propietario y el testigo firman estando de acuerdo con lo descripto en el acta de vecindad.

FIRMAS

Firma: SALVADOR SIERRA	Firma:	Firma:	Firma: Nordi Sierra
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoria	Testigo
C.C. O NIT: 6.798.022	Matricula profesional No.:	Matricula profesional No.:	C.C. O NIT: 1038047970

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican mas espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Powered by CamScanner

6. REGISTRO FOTOGRAFICO









Notas:

5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.


Powered by CamScanner

BODEGA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5-5

OBJETO DEL PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y pavimentacion del corredor vial-Magui payan-Barbacoas-Departamento Nariño.	FECHA	15-04-2025 (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. GN3957 / 2025	Contrato de Interventoría No. 7150 / 2021	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION



FIRMAS

Firma: SALVADOR	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 87980020	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPSAMLIN-3FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1-3
FECHA	13-04-23 (Día / Mes / Año)

OBJETO DEL PROYECTO: Mejoramiento, mantenimiento y pavimentacion del corredor vial recayo maya - barbacoa - Departamento de Nariño.

Contrato de Obra No. 3992 - 2023 | Contrato de Interventoría No. 2150 - 2021 | Acta de Vecindad de: Inicio / Seguimiento / Fin

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Nariño	Municipio: Barbacoas	Vereda: Recayo		
Dirección	Por los lados de la carretera via alterna		Teléfono	3166583193	
Nombre de la persona que atiende la visita: Norby Sierra Paipirana				CC No. 1038093920	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				5
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Norby Sierra Paipirana				CC No. 1038093920	
Edad de la construcción	2 años	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	4	Mujeres cabeza de hogar	1
Niños (menos de 14 años)	2	Adultos mayores (más de 60 años)	0	Personas en situación de discapacidad	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si ; 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono	X		
6. Televisión cable	X		
6. Internet		X	
7. Otros			Cual?

DESTINACION ECONOMICA

				Observaciones
1. Residencial	X	7. Educativo		
2. Comercial		8. Salubridad		
3. Industrial		9. Cultural		
4. Minero		10. Religioso		
5. Agropecuario		11. Institucional		
6. Recreacional		12. Otro		

FIRMAS

Nombre: Norby Sierra	Firma	Firma	Firma: Silvia Mariana Ja.
Propietario / Unidad Social CC o NIT: 1038093920	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre: Teléfono 3230 232846
	Matrícula profesional No.	Matrícula profesional No.	

Notas:
1. La firma en constancia que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada, a conformidad se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Powered by CamScanner

NORBY SIERRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2-5

OBJETO DEL PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y pavimentación del corredor vial magurapayan - Barbacoas - Departamento Nariño.	FECHA	15-04-25 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. GN3957 / 2025	Contrato de Interventoría No. 2150 / 2021	Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]	

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	[ ]	
2. Vigas corridas	[ ]	
3. Sistema mixto	[ ]	
4. Caissons	[ ]	
5. Concreto ciclópeo	[ ]	
6. Pilotes	[ ]	
7. Placa de cimentación	[ ]	
8. No identificada	[ ]	
9. No existe	[X]	
10. Otro. Cuál?		

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	[ ]	
2. Placa en Steel deck	[ ]	
3. Estructura metálica y teja	[ ]	
4. Estructura de madera y teja	[ ]	
5. Otro. Cuál? PLASTICO		

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	[ ]	
2. Placa aligerada de concreto	[ ]	
3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]	
4. Vigas metálicas	[ ]	
5. Cerchas metálicas	[ ]	
6. Entramado en madera	[ ]	
7. No aplica	[ ]	
8. Otro. Cuál? PISO PRIMARIO REGULAR		

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
8. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]	
2. Muros estructurales en concreto	[ ]	
3. Sistema combinado en concreto	[ ]	
4. Prefabricados en concreto	[ ]	
5. Mampostería confinada	[ ]	
6. Mampostería reforzada	[ ]	
7. Mampostería no reforzada	[ ]	
8. Pórticos en acero	[ ]	
9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]	
10. Pórticos y paneles en madera	[X]	
11. Pórticos y paneles en otros	[ ]	
12. Muros en bahareque	[ ]	
13. Muros en tapia pisada	[ ]	
14. Muros en adobe	[ ]	
15. Construcción improvisada	[ ]	
16. Mixto	[ ]	
17. Otro. Cuál?		

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	[X]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	[X]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
2. Edificaciones reforzadas	[ ]
3. Mampostería reforzada	[ ]
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras hibrida	[ ]
5. Estructuras ligeras	[X]
6. Construcciones simples	[ ]
7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Construccion familiar de un nivel con cubierta en zing y parte en plastico. Fachada en madera, se evidencia en buenas condiciones.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Estructura en madera se evidencia en buenas condiciones. Propietaria manifiesta tener 2 años de antiguedad.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Anden perimetral conformado por losa en concreto con acabado en cemento mineral, en el cual se evidencia patologia de grietas, desprendimiento del material del acabado. Se evidencia en condiciones de desgaste.

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

No aplica.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3-5

OBJETO DEL PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y pavimentacion del corredor vial magui payan - Barbacoas - Departamento Nariño.	FECHA	15-04-2025 (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. GN3957 / 2025	Contrato de Interventoría No. 2150 / 2021	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE sala comedor (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia sala comedor en buenas condiciones.

ESTADO DE habitaciones (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: la vivienda se distribuye especialmente en dos habitaciones se evidencia grietas en fachada lateral

ESTADO DE cocina (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Meson de la cocina conformada en madera, lavaplatos metalico con acabado en piso ceramico el cual se evidencia en buenas condiciones.

ESTADO DE baño: (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Bateria sanitaria en malas condiciones. En estado de deterioro y humedad.

ESTADO DE contador (a) (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No se evidencia contador Publico en el momento de la visita.

ESTADO DE (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: El propietario y el testigo firman estando de acuerdo con lo descripto en el acta de vecindad.

FIRMAS

Firma: Deidy Sierra	Firma:	Firma:	Firma: Silvio Mariano Ruiz.
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1038093970	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT: 1.080 832 846

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Powered by CamScanner


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4-4

OBJETO DEL PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y pavimentacion del corredor vial magui payan - Barbacoas - Departamento Nariño.	FECHA	15-04-25 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. GN3957/ 2025	Contrato de Interventoría No. 2150 / 2021	**Acta de Vecindad de** Inicio / Seguimiento	X

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Powered by CamScanner

NORDY SIERRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5-5.
OBJETO DEL PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y pavimentacion del corredor vial Magui payan - Barbacoas - departamento Nariño.	FECHA	15-04-25 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. GNJ 957 / 2025	Contrato de Interventoría No. 2150 / 2021	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



FIRMAS

Firma: Nordy Sierra	Firma:	Firma:	Firma: Silvia Marina Cabezas
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1038093470	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT: 1.080.833.846

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: MASPSAMLIN-3FR-4
VERSIÓN:
PÁGINA: 1-5

OBJETO DEL PROYECTO: Mejoramiento, mantenimiento y pavimentación del corredor vial magsi (Cauca - Barbacoas) - Departamento de Nariño.

FECHA: 15-04-25 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No: En3982 / 2025
Contrato de Interventoría No: 2150 / 2021
Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Nariño	Municipio: (Barbacoas)	Vereda: Salado	PR: PR 256	
Dirección:	Vía alterna.		Teléfonos: 3117229879		
Nombre de la persona que atiende la visita: Abelardo Serrano			CC No: 8049012 40		
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				3
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Abelardo Serrano			CC No: 1002901240		
Edad de la construcción: 4 Años	No. de Apartamentos: 0		No. de casa: 1		
No. de Hogares: 1	No. total residentes: 1		Mujeres jefes de hogar: 0		
Niños (menos de 14 años): 0	Adultos mayores (más de 60 años): 0		Personas en situación de discapacidad: 0		
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si ; 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía		X	
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
6. Internet		X	
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	7. Educativo	☐	Tipo:	
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	Si	No X
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	Uso del garaje:	
4. Minero	☐	10. Religioso	☐		
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐		
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐		

FIRMAS

Firma: Abdundo Serrano	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría
C C O NIT: 1'002 901.240	Matrícula profesional No:	Matrícula profesional No:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Firma: [signature]
Nombre: [illegible]
Testigo
CC O NIT: 34569521.

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2-5

OBJETO DEL PROYECTO: Mejoramiento, mantenimiento y pavimentación del corredor vial Magui payan - Barbacoas - Departamento Nariño.

FECHA: 15-04-25 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. GN3957 / 2025

Contrato de Interventoría No. 2150 / 2021

Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	[ ]
2. Vigas corridas	[ ]
3. Sistema mixto	[ ]
4. Caissons	[ ]
5. Concreto ciclópeo	[ ]
6. Pilotes	[ ]
7. Placa de cimentación	[ ]
8. No identificada	[ ]
9. No existe	[ ]
10. Otro. Cuál? TIERRA	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	[ ]
2. Placa en Steel deck	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[ ]
4. Estructura de madera y teja	[ ]
5. Otro. Cuál? PLASTICO	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	[ ]
2. Placa aligerada de concreto	[ ]
3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]
4. Vigas metálicas	[ ]
5. Cerchas metálicas	[ ]
6. Entramado en madera	[X]
7. No aplica	[ ]
8. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
8. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]
2. Muros estructurales en concreto	[ ]
3. Sistema combinado en concreto	[ ]
4. Prefabricados en concreto	[ ]
5. Mampostería confinada	[ ]
6. Mampostería reforzada	[ ]
7. Mampostería no reforzada	[ ]
8. Pórticos en acero	[ ]
9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]
10. Pórticos y paneles en madera	[X]
11. Pórticos y paneles en otros	[ ]
12. Muros en bahareque	[ ]
13. Muros en tapia pisada	[ ]
14. Muros en adobe	[ ]
15. Construcción improvisada	[ ]
16. Mixto	[ ]
17. Otro. Cuál?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	[X]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	[X]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
2. Edificaciones reforzadas	[ ]
3. Mampostería reforzada	[ ]
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	[ ]
5. Estructuras ligeras	[X]
6. Construcciones simples	[ ]
7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: En el momento de la visita se evidencian cuatro ranchos, los cuales son habitados por trabajadores de las minas; se evidencian con fachada en madera, partes en plastico y con cubierta en plastico.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Parte lateral cubierta en madera y parte en plastico. El propietario manifiesta tener cuatro años de construccion. se realizo un acta general, teniendo en cuenta que el propietario es el dueño y responsable de los cuatro ranchos.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia andenes en malas condiciones en estado de grietas y humedad.

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No aplica.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3-5

OBJETO DEL PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y pavimentacion del corredor vial Mapachi Pallan - Barbacoas - Departamento Nariño.	FECHA	15-04-25 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No.	EN395 / 2025	Contrato de Interventoría No.	2150 / 2021
Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐		

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE Sala comedor. (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No aplica

ESTADO DE Habitacion. (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: cuentan con un apacio para dormir el cual se observa en malas condiciones.

ESTADO DE Baño. (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: cuentan con un baño general el cual se encuentra en estado de deterioro cubierto en plastico.

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No aplica.

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: En el momento de la visita no se evidencia contador publico.

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: El propietario se encuentra de acuerdo con lo descripto en el acta.

FIRMAS

Firma	Abelardo Semuro	Firma	Firma
Nombre:		Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contratista	Testigo
C.C. O NIT:	1.002.901.240	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT: 34569521.
		Firma	
		Nombre:	
		Ing. Residente Interventoría	
		Matrícula profesional No.:	

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4-5

OBJETO DEL PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y pavimentacion del corredor vial Imagui Payan - Barbacoas - Departamento Nariño.	FECHA	15-04-2025 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No GN3957 / 2025	Contrato de Interventoría No. 2150 / 2021	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.


Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	5-5

OBJETO DEL PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y pavimentacion del corredor vial Magui payan - Barbacoas - Departamento Nariño.	FECHA	15-04-25 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. EN3957/2025	Contrato de Interventoría No. 2150 / 2021	Acta de Vecindad de Inicio [X] Seguimiento [ ]	

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION



FIRMAS

Firma: Abelardo Serrano	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1'007.907.240	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT: 34569521.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN: 1
VIGENCIA:

OBJETO DEL PROYECTO: Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacion del corredor vial [illegible] Ancon - Barbacoas - Departamento de Nariño.

FECHA: 15-04-2025 (DD / MM / AÑO)

Contrato de Obra No: CN-957 / 2023

Contrato de Interventoría No: 2150 / 2021

Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Nariño	Municipio: Barbacoas	Vereda: [illegible]	PR: [illegible]	
Dirección:	Via altema		Teléfonos:	3012057969.	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Ines del carmen cardenas lopez		CC No:	1104429155	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Ines del carmen cardenas lopez		CC No:	1104429155	
Edad de la construcción	2 años	No. de Apartamentos	0	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	1	Mujeres jefes de hogar	0
Niños (menos de 14 años)	0	Adultos mayores (mas de 60 años)	0	Personas en situación de discapacidad	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				2
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si ; 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía		X	
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
8. Internet		X	
7. Otros			Cuál?

DESTINACION ECONOMICA

				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	[ ]	7. Educativo	[ ]	Cuenta	
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]	Si	X
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]	Uso del garaje:	
4. Minero	[X]	10. Religioso	[ ]		
5. Agropecuario	[ ]	11. Institucional	[ ]		
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]		

FIRMAS

Firma: Inés Cárdenas	Firma:	Firma:	Firma: Izala Mosica
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social: 1104429155	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
CC O NIT	Matrícula profesional No	Matrícula profesional No	CC O NIT: 87 434 487

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad
2. Una vez firmada y conformidad se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2-5

OBJETO DEL PROYECTO: Mejoramiento, mantenimiento y pavimentacion del corredor vial magui payan-Barbacoas - Departamento Nariño.

FECHA: 15-04-25 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. GNS987 / 2025

Contrato de Interventoría No. 2150 / 2021

Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	[ ]	
2. Vigas corridas	[ ]	
3. Sistema mixto	[ ]	
4. Caissons	[ ]	
5. Concreto ciclópeo	[ ]	
6. Pilotes	[ ]	
7. Placa de cimentación	[ ]	
8. No identificada	[ ]	
9. No existe	[ ]	
10. Otro. Cuál? MIXTA PREDOMINIO MADERA		

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	[ ]	
2. Placa en Steel deck	[ ]	
3. Estructura metálica y teja	[ ]	
4. Estructura de madera y teja	[ ]	
5. Otro. Cuál? PLASTICO		

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	[ ]	
2. Placa aligerada de concreto	[ ]	
3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]	
4. Vigas metálicas	[ ]	
5. Cerchas metálicas	[ ]	
6. Entramado en madera	[X]	
7. No aplica	[ ]	
8. Otro. Cuál?		

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
8. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]	
2. Muros estructurales en concreto	[ ]	
3. Sistema combinado en concreto	[ ]	
4. Prefabricados en concreto	[ ]	
5. Mampostería confinada	[ ]	
6. Mampostería reforzada	[ ]	
7. Mampostería no reforzada	[ ]	
8. Pórticos en acero	[ ]	
9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]	
10. Pórticos y paneles en madera	[ ]	
11. Pórticos y paneles en otros	[ ]	
12. Muros en bahareque	[ ]	
13. Muros en tapia pisada	[ ]	
14. Muros en adobe	[ ]	
15. Construcción improvisada	[ ]	
16. Mixto	[ ]	
17. Otro. Cual? MADERA, LOSA VERDE		

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	[X]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	[X]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
2. Edificaciones reforzadas	[ ]
3. Mampostería reforzada	[ ]
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	[ ]
5. Estructuras ligeras	[X]
6. Construcciones simples	[ ]
7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Al momento de la visita se evidencian ocho ranchos los cuales son habitados por habitantes de la mina; se evidencian con fachada en madera y otros con fachada de plastico.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Parte lateral cubierta en madera y plastico

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: El propietario manifiesta que los ranchos tienen 4 años de construccion. se evidencia grietas laterales y horizontales en algunos ranchos.

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Inés Cárdenas

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3-5

OBJETO DEL PROYECTO	Mejoramiento mantenimiento y pavimentacion del corredor vial Mesui Ayuan - Barbacoas - Departamento Nariño.	FECHA	15-04-25 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. GN3957 / 2025	Contrato de Interventoría No. 2150 / 2021	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE sala comedor (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: No aplica

ESTADO DE habitaciones. (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: cuentan con un espacio para dormir el cual se observa en malas condiciones.

ESTADO DE baño. (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: cuentan con un baño general con estructura en madera y cubierto en plastico el cual presenta estado de desgaste.

ESTADO DE cocina (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: NO aplica.

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: No aplica.

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: la propietaria se encuentra de acuerdo con lo dicripto en el acta.

FIRMAS

Firma: Inés Cárdenas Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 1104429155	Firma: _____ Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:	Firma: _____ Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma: Italo Mesias Nombre Testigo C.C. O NIT: 87 434 687

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4-4

OBJETO DEL PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y pavimentacion del corredor vial magut payan - Barbacoas - Departamento Nariño.	FECHA	15-04-25 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. GN 2957 / 2025	Contrato de Interventoría No. 2150 / 2021	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:

5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.


Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5-5

OBJETO DEL PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y pavimentacion del corredor vial Popayan - Barbacoas - Departamento Nariño.	FECHA	15-04-25. (Dia / Mes / Año)

Contrato de Obra No. CN3959 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 2150 / 2021 | Acta de Vecindad de Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION



FIRMAS

Firma	Inés Cárdenas.	Firma	Italo Hoisal.
Nombre:	1104291455	Nombre:	87 434 687.
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1-5

OBJETO DEL PROYECTO: Mejoramiento, mantenimiento y pavimentacion del corredor vial ruta nal Pavan - Barbacoas - Departamento de Nariño.

FECHA: 13-04-25 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No: CN3983 / 2025 | Contrato de Interventoría No: 2150 / 2021 | Acta de Vecindad de: Inicio [SI] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Nariño	Municipio: Tumaco	Vereda: Salahonda	PR: PR 220	
Dirección:	Via altura		Teléfono:		
Nombre de la persona que atiende la visita: Nordy Sierra				CC No: 1032609320	
Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva					5
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Eider fabian alvarez				CC No: 1007901493	
Edad de la construcción	2 años	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	4	Mujeres jefes de hogar	1
Niños (menos de 14 años)	1	Adultos mayores (mas de 60 años)	0	Personas en situación de discapacidad	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si ; 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono	X		
6. Televisión cable	X		
6. Internet		X	
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11. Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Usted

	SI		
		X	

Uso del parque:

FIRMAS

Firma: Eider ALVAREZ	Firma:	Firma:	Firma: Nordy Sierra
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social:	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
CC O NIT: 1007901493	Matrícula profesional No:	Matrícula profesional No:	CC O NIT: 1032609320

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Powered by CamScanner

CASINO JAVIA
FIRMA ESPOSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2-5

OBJETO DEL PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y pavimentacion del corredor vial magui payan- Barbacoas- departamento Nariño.	FECHA	15-04-25 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. CN3957 / 2025	Contrato de Interventoría No. 2150 / 2021	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	☐
2. Vigas comidas	☐
3. Sistema mixto	☐
4. Caissons	☐
5. Concreto ciclópeo	☐
6. Pilotes	☐
7. Placa de cimentación	☐
8. No identificada	☐
9. No existe	☐
10. Otro. Cuál? TIERRA	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cuál? PLASTICO	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (sí / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
8. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paneles en madera	☐
11. Pórticos y paneles en otros	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cuál? PLASTICO Y MADERA	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Fachada en madera, presenta desgaste por tiempo y humedad.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Fachada en madera, presenta fisuras, grietas y humedad.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Espacio diseñado como el casino de la mina. propietario manifiesta que cuenta con dos años de construcion.

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No aplica.

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	3-5

OBJETO DEL PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y pavimentacion del corredor vial rampal Payan - Barbacoas - Departamento Nariño.	FECHA	15-04-25 (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. GNI3957 / 2025	Contrato de Interventoría No. 2150 / 2021	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE Sala comedor. (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Espacio diseñado para alimentacion de trabajadores. se evidencia desgaste por tiempo y humedad.

ESTADO DE habitacional (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No Aplica

ESTADO DE cocina (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Mesón de cocina conformado por losa de concreto con apoyo en base de madera, otro en material mineral el cual presenta fisuras por los cortados.

ESTADO DE Baño - (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No aplica

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No aplica

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No aplica.

FIRMAS

Firma	Eider Alvarez	Firma		Firma		Firma	Norde Sierra
Nombre:		Nombre:		Nombre:		Nombre	
Responsable Unidad Social		**Ing. Residente Contratista**		**Ing. Residente Interventoría**		**Testigo**	
C.C. O NIT:	1007901493	Matrícula profesional No.:		Matrícula profesional No.:		C.C. O NIT:	1088093970


Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.


Powered by CamScanner


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4-5


OBJETO DEL PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y pavimentacion del corredor vial Magui Payan - Barbacoas - departamento Nariño.	FECHA	15-04-25 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. GN3957 / 2025	Contrato de Interventoría No. 2150 / 2021	Acta de Vecindad de	Inicio ☑ Seguimiento ☐

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Powered by CamScanner


CASINO JAVIAN

FIRMA ESPOSA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5-5.

OBJETO DEL PROYECTO	Mejoramiento mantenimiento y pavimentacion del corredor vial mayor Patian - Barbacoas - Departamento Nariño.	FECHA	15-04-25 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No GN 3953 / 2025	Contrato de Interventoría No. 2150 / 2021	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 1007901V93	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT: 1038095970

ELDER ALVAREZ — Nordy Sierra

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Powered by CamScanner