

Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial del Intercambiador Vial situado en la Calle 41 con carrera 30, este intercambiador vial recién inaugurado se decide intervenir para convertirse en una zona Verde agradable para los ciudadanos, además de obtener varios beneficios tales como: embellecimiento, mejora en la calidad del aire al evitar la resuspensión del material particulado al ser una zona de alto flujo vehicular, permitiendo así convertir estos espacios en zonas llamativas para la ciudadanía.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial del Intercambiador Vial situado en la Calle 41 con carrera 30, este intercambiador vial recién inaugurado se decide intervenir para convertirse en una zona Verde agradable para los ciudadanos, además de obtener varios beneficios tales como: embellecimiento, mejora en la calidad del aire al evitar la resuspensión del material particulado al ser una zona de alto flujo vehicular, permitiendo así convertir estos espacios en zonas llamativas para la ciudadanía.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la empradización de grama del intercambiador vial por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la empradización de grama del intercambiador vial por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la empradización de grama del intercambiador vial por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del intercambiador vial posterior a la empradización de grama por parte de los operarios, con esta actividad se permite no solo embellecer estos espacios si no que permite mejorar la calidad del aire en esta zona de alto flujo vehicular.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del intercambiador vial posterior a la empradización de grama por parte de los operarios, con esta actividad se permite no solo embellecer estos espacios si no que permite mejorar la calidad del aire en esta zona de alto flujo vehicular.

6. **MANTENIMIENTO GRAMILLA ESCENARIOS DEPORTIVOS.** Los programas de mantenimiento implementados en este proyecto han sido la clave del éxito; la directriz que tienen nuestros profesionales es aplicar políticas preventivas y no correctivas. Los primeros pasos para llevar a cabo cualquier programa exitoso de mantenimiento de gramilla natural es la planeación, seguido de un minucioso estudio para evaluar las diferentes variables que permitan proporcionarnos una visión general de lo requerido para mantener adecuadamente un campo deportivo en grama natural. Así pues, el mantenimiento de la gramilla escenarios deportivos es fundamental para que estos, que son vitales tanto para la práctica profesional y para la aficionada, aumente su vida útil. Además, un escenario deportivo en óptimas condiciones permitirá velar por la seguridad de los deportistas en general. En el estadio de futbol Jaraguay, se realizó mantenimiento en todo el gramado del terreno de juego. Dichas actividades van encaminadas a mantener el terreno de juego en óptimas condiciones para los juegos de la Categoría Primera B que se disputan en la sede. Así mismo, sobre el terreno de juego se disputan partidos de categorías menores, por lo que se intensifican actividades con la finalidad de mantener el terreno de juego en excelentes condiciones para todos los juegos que allí se presenten.

EL SIGUIENTE CUADRO DESCRIBE DE MANERA DETALLADA LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PRESENTE ITEM, FECHA Y AREA DE INTERVENCIÓN.

6. MANTENIMIENTO DE GRAMILLA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS		
SITIO	**AREA**	**FECHA**
ESTADIO DE SOFTBOL AMIN MANZUR	18597	14 DE MAYO DE 2025
ESTADIO DE FUTBOL JARAGUAY	9015	20 DE MAYO DE 2025
CANCHA ALTERNA ESTADIO DE FUTBOL JARAGUAY	1348	27 DE MAYO DE 2025
ESTADIO DE SOFTBOL AMIN MANZUR	110	7 DE JUNIO DE 2025
ESTADIO DE SOFTBOL LUIS ESCOBAR POCATERRA	220	9 DE JUNIO DE 2025
ESTADIO DE FUTBOL JARAGUAY	120	14 DE JUNIO DE 2025
ESTADIO DE FUTBOL JARAGUAY	590	22 DE JULIO DE 2025
ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO	2166	5 DE DICIEMBRE DE 2025
ESTADIO DE FUTBOL JARAGUAY	1359	9 DE DICIEMBRE DE 2025
ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO	1682	11 DE DICIEMBRE DE 2025
ESTADIO DE FUTBOL JARAGUAY	2647	13 DE DICIEMBRE DE 2025
ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO	2179	16 DE DICIEMBRE DE 2025
ESTADIO DE FUTBOL JARAGUAY	1967	19 DE DICIEMBRE DE 2025
TOTAL	**42000**	

ESTADIO DE SOFTBOL AMIN MANZUR.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el uso de una escarificadora la cual se usó para remover la maleza de hoja ancha que crece sobre el terreno de juego.





Posterior al uso de la escarificadora sobre todo el terreno de juego se realiza el barrido y la recolección de los residuos generados durante la actividad.





Las dos imágenes anteriores evidencian la poda de maleza creciente sobre la Zona del Outfield donde los jugadores realizan calentamientos previos, esta zona se realiza el despeje completo de la maleza que yacía sobre ella.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la remoción de maleza de la Zona de Infield del Estadio por parte de los operarios, se realiza la remoción con un Palín y se realiza su respectiva recolección.





Posterior a la remoción de la maleza, se da inicio a la perfilación del terreno de juego con la finalidad que el terreno se encuentre bien perfilado.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, con esta actividad se permite incentivar un crecimiento uniforme del gramaje sobre el terreno de juego.

Posterior a la poda del césped y la remoción de la capa superficial del terreno, se activan los aspersores con la finalidad de mantener hidratado el terreno durante las distintas actividades realizadas, notándose que varios aspersores no funcionan de manera óptima, no cuentan con la presión necesaria para esparcir la lámina de agua sobre el terreno de juego, además de no realizar la rotación de manera completa, por lo que se procede a realizar el cambio de los aspersores.





Se localizan los aspersores que realizan su función de manera óptima y se extraen.





Las dos (2) imágenes anteriores nos muestran el cambio de emisores de riego tipo Pou Up dentro del terreno del estadio de Softbol. Se cambiaron en total 4 emisores de un diámetro de ¾ de pulgada. Los que se encontraban anteriormente presentaban daños en las salidas y la lámina de agua que se aplicaba no era homogénea.





Las imágenes anteriores ilustran el riego del estadio de Softbol posterior al cambio de los emisores, nótese un riego completamente uniforme, logrando así mejorar y abarcar una mayor área de riego sobre el terreno de juego, permitiendo así mantener el estado de la grama del estadio.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian un (1) bulto de Urea en presentación de 50Kg y un (1) bulto de Triple 15 en presentación de 50 Kg, los cuales se mezclan de manera homogénea para fertilizar el terreno de juego.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la mezcla de los fertilizantes y el envasado para realizar la fertilización del terreno de juego.






Las imágenes anteriores evidencian la fertilización del terreno en forma de boleo por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian el riego del terreno de juego.





Las dos imágenes anteriores evidencian el Herbicida Tuttela en presentación de sobre de 10 gramos, este herbicida selectivo es utilizado para el control de perennes, la dosificación usada fue un sobre de 10g en bomba de espalda con capacidad de 20 litros.





Las dos imágenes anteriores evidencian la aplicación del herbicida por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la perfilación del terreno de juego por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, con esta actividad se permite incentivar un crecimiento homogéneo de la grama en todo el terreno de juego.





Las imágenes anteriores evidencian la presentación de un Bulto de 50Kg de Urea y el envasado previo a la fertilización por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la fertilización del terreno de juego en forma de boleo por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del terreno de juego y el riego del terreno en áreas donde previamente se realizó el corte del césped.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la adición de una capa de arena y Polvo Rojo en la Zona del Infield, en primera nivelará el terreno de manera manual y posterior se adiciona la primera capa de arena.






Posterior a la adición de l capa de arena se realiza el nivelad y preparación del terreno para agregar la segunda capa sobre el terreno de juego correspondiente a polvo Rojo.





Las imágenes anteriores evidencian la adición de arena mona en la zona lateral del infield y la nivelación manual del terreno previamente acondicionado con arena por parte de los operarios.






Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el uso de la podadora y descarificadora, la cual permite realizar funciones importantes sobre el terreno de manera simultánea tales como: cortar, airear y descompactar el suelo de manera efectiva, con esta podadora se permite obtener un corte de césped con alta precisión permitiendo estimular su crecimiento, así mismo realiza la descarificación del terreno (eliminación de capa de material muerto) acumulada entre el césped y el suelo mejorando la aireación del terreno, promoviendo así el enraizamiento permitiendo un césped más resistente a condiciones climáticas adversas y el desgaste generado por los jugadores.






Posterior al uso de la descarificadora se intensifican labores de poda del césped para así obtener una mayor precisión en el tamaño deseado.





Las imágenes anteriores evidencian la preparación del fertilizante Foliar Renacer, para ser aplicado en bomba de motor de 20 litros a la grama situada en el complejo deportivo. La dosificación utilizada para la fertilización es de 200 cc del producto por cada bomba de 20 litros.





Las imágenes anteriores evidencian la fertilización del gramado del complejo deportivo en bomba de motor por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la presentación de un Bulto de 50Kg de Urea y el envasado previo a la fertilización por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la fertilización del terreno de juego en forma de boleo por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del terreno de juego y el riego del terreno en áreas donde previamente se realizó el corte del césped.





Las imágenes anteriores evidencian el uso de un rodillo metálico de un peso aproximado de 150Kg el cual es utilizado para nivelar el terreno de juego, facilitando labores de poda del césped.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial de las cajas de registro de riego del complejo deportivo las cuáles presentaban dificultades al poner a funcionar los aspersores, y las cajas de registro con las que se reemplazaron.





Las imágenes anteriores evidencian el riego del complejo deportivo por medio de aspersores posterior a las actividades realizadas para así incentivar un crecimiento homogéneo del césped.

ESTADIO DE SOFTBOL LUIS ESCOBAR POCATERRA





Las imágenes anteriores evidencian la remoción de maleza y perfilación de la Zona Infield del estadio de softbol Luis Escobar Pocaterra, dónde se usó el minicargador para facilitar la remoción de la capa de maleza y vegetal presente dentro de la zona de infield.





Las imágenes anteriores evidencian el vaciado de Arena Mona previo a su distribución en la zona del Infield del Estadio de Softbol Luis Escobar Pocaterra y la recolección del material en carretillas por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian el vaciado y distribución de arena mona en la zona del infield por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian el vaciado y distribución de Arena sobre la zona del infield, acción realizada para mejorar la aireación y el drenaje del terreno de juego.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped del campo de juego.





Las imágenes anteriores evidencian el barrido y recolección de los residuos generados durante la poda del gramado.





Posterior a la poda del césped por medio del carro podador, se realizó poda del césped con guadaña en aquellas zonas de difícil acceso para el carro podador.





Las imágenes anteriores evidencian la preparación del Herbicida Guadaña 75mg, para ser aplicado en bomba de espalda a todas las plantas perennes que crecen sobre el infield del terreno de juego. La dosificación utilizada es de 20g del producto por cada bomba de 20 litros.





Las imágenes anteriores evidencian la aplicación del herbicida en las plantas perennes del infield del terreno de juego, por parte de los operarios.

ESTADIO DE FUTBOL JARAGUAY





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian un (1) bulto de Urea y un (1) bulto de Triple 15 ambos en presentación de 50Kg, que posteriormente se mezclan para realizar la fertilización del terreno de juego.






Las imágenes anteriores evidencian la mezcla y el envasado de los fertilizantes previo a su aplicación en el terreno de juego.





Las imágenes anteriores evidencian la fertilización del terreno en forma de boleo por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped del terreno por parte de los operarios.






Las imágenes anteriores evidencian el riego del terreno de juego por medio de aspersores.





Las dos imágenes anteriores evidencian la preparación del Herbicida Foliar Cúspide y Herbicida Foliar Aminex, para ser aplicado en bomba de espalda de 20 litros a zonas específicas de crecimiento de maleza de hoja ancha sobre el terreno de juego en el estadio de Futbol Jaraguay. La dosificación utilizada para la aplicación del herbicida es de 40cc del herbicida Cúspide por cada bomba de 20 litros y 60 cc del herbicida Aminex por cada bomba de 20 litros.





Las imágenes anteriores evidencian la aplicación del herbicida sobre la maleza de hoja ancha, por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian la poda del césped del terreno por parte de los operarios.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LAS DIFERENTES INTERVENCIONES REALIZADAS EN EL ESTADIO DE FUTBOL JARAGUAY PARA ASI MANTENER UN EXCELENTE ESTADO DEL CESPED EN EL TERRENO DE JUEGO.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la preparación de los herbicidas Gramafin y Razor 480SL, para ser aplicado de manera selectiva a la maleza localizada en el campo de juego, La dosificación utilizada para la aplicación es de 20 cc del producto por cada bomba de 20 litros.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la aplicación del herbicida, por parte de los operarios.






Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda del césped del estadio por parte de los operarios.






Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego del gramado del Estadio de Futbol Jaraguay.





Las dos imágenes anteriores evidencian la preparación del fertilizante Foliar Forest 5-4-9, para ser aplicado en bomba de motor de 20 litros a la grama situadas en el campo de juego. La dosificación utilizada para la fertilización de las plantas es de 200 cc del producto por cada bomba de 20 litros.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la fertilización del gramado del campo de juego, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la remoción manual de maleza presente en el gramado del campo de juego, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la aplicación de una capa de arena fina la cual mejora el drenaje y aireamiento del terreno, permitiendo una mejor absorción del riego y el crecimiento homogéneo del césped.

CANCHA ALTERNA ESTADIO DE FUTBOL JARAGUAY





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped de la cancha alterna del Estadio Jaraguay por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian el barrido y recolección de los residuos generados durante la actividad.






Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la cancha posterior a la poda, con esta actividad se permite incentivar un crecimiento homogéneo del césped.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LAS DISTINTAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN EL ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda del césped por medio de un carrito podador, para así incentivar el crecimiento y realizar las diferentes actividades de mejoramiento de césped.






Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el barrido de los residuos generados durante la poda del césped del Estadio de Beisbol.






Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego del césped del estadio de beisbol, fundamental para el mantenimiento de este escenario deportivo.





Las dos imágenes anteriores evidencian el plateo y perfilación del terreno realizado en el infield, por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian el Fertilizante Urea granular en presentación de bulto de 50Kg y el envasado para una mejor distribución en la aplicación del terreno de juego.






Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la aplicación del fertilizante en el gramado del terreno de juego, para así incentivar el crecimiento homogéneo del césped.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el uso de la escarificadora para así mejorar la aireación del terreno evitando la compactación y mejorando el drenaje en todo el campo de juego.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la aplicación de una capa de arena fina, fundamental para la aireación del terreno, mejorando su textura y drenaje, permitiendo una mejor asimilación de los fertilizantes a aplicar y el riego aplicado.





Las dos imágenes anteriores evidencian la preparación del fertilizante Foliar Exclusivo, para ser aplicado en bomba de motor de 20 litros a toda la grama situadas en el estadio de Beisbol 18 de Junio. La dosificación utilizada para la fertilización es de 100 cc del producto por cada bomba de 20 litros.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la fertilización del Gramado del campo de juego, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda del infield por medio de una podadora de césped, con la finalidad de obtener una mayor precisión en el corte e incentivar un crecimiento completamente homogéneo, así mismo se evidencia el barrido y recolección de los residuos generados durante la actividad.

7. RIEGO DE ARBUSTOS Y GRAMAS

El riego de es una actividad que consiste en aportar el agua en los diferentes tipos de plantas o cultivos, con la finalidad de suplir las necesidades hídricas de la planta que no se vean satisfechas por precipitaciones, este aporte se realiza con el fin de mantener y/o incrementar la producción de plantas o la grama en el sitio donde fueron sembradas, esta actividad es clave en la manutención de los arbustos y gramas evitando así un suelo desnudo y susceptible o procesos erosivos

En el programa de Poda y mantenimiento de Zonas Verdes se han establecido varios puntos a lo largo de la ciudad los cuáles son sujetos a riego, dentro de los que se encuentran:

EL SIGUIENTE CUADRO DESCRIBE DE MANERA DETALLADA LAS ACTIVIDADES DE RIEGO DE ARBUSTOS Y GRAMA REALIZADOS DURANTE TODO EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, EVIDENCIANDO EL SITIO, LA CANTIDAD Y FECHA DE INTERVENCION

7. RIEGO DE ARBUSTOS Y GRAMA		
SITIO	**CANTIDAD M2**	**FECHA DE INTERVENCION**
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	4678	12 DE MAYO DE 2025
GLORIETA CALLE 29 AVENIDA CIRCUNVALAR	4386	12 DE MAYO DE 2025
GLORIETA CALLE 44 CARRERA SEGUNDA	2487	12 DE MAYO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE SEGUNDO CENTENARIO	7412	12 DE MAYO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE METALICO	2145	12 DE MAYO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 49 CARRERA SEGUNDA	3123	13 DE MAYO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 69 - CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR	5489	13 DE MAYO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	4698	13 DE MAYO DE 2025
GLORIETA CALLE 29 AVENIDA CIRCUNVALAR	6128	13 DE MAYO DE 2025
GLORIETA CALLE 44 CARRERA SEGUNDA	4039	14 DE MAYO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE SEGUNDO CENTENARIO	5105	14 DE MAYO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE METALICO	1523	14 DE MAYO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 49 CARRERA SEGUNDA	4122	15 DE MAYO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 69 - CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR	6489	15 DE MAYO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	4467	15 DE MAYO DE 2025
GLORIETA CALLE 29 AVENIDA CIRCUNVALAR	3896	16 DE MAYO DE 2025
GLORIETA CALLE 44 CARRERA SEGUNDA	3127	16 DE MAYO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE SEGUNDO CENTENARIO	6784	16 DE MAYO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE METALICO	2487	16 DE MAYO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 49 CARRERA SEGUNDA	4523	17 DE MAYO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 69 - CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR	7489	17 DE MAYO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	6798	17 DE MAYO DE 2025

GLORIETA CALLE 29 AVENIDA CIRCUNVALAR	8125	19 DE MAYO DE 2025
GLORIETA CALLE 44 CARRERA SEGUNDA	6039	19 DE MAYO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE SEGUNDO CENTENARIO	7105	19 DE MAYO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE METALICO	1594	20 DE MAYO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 49 CARRERA SEGUNDA	5123	20 DE MAYO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 69 - CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR	7489	20 DE MAYO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE METALICO	75	JUNIO 9 DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 20 CARRERA PRIMERA	260	JUNIO 9 DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 16 CARRERA TERCERA	130	JUNIO 9 DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	3100	JUNIO 17 DE 2025
GLORIETA CALLE 29 AVENIDA CIRCUNVALAR	2150	JUNIO 17 DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 49 CARRERA SEGUNDA	990	JUNIO 17 DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE SEGUNDO CENTENARIO	1080	JUNIO 17 DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE METALICO	75	JUNIO 17 DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	3100	JUNIO 27 DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	740	JUNIO 27 DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA CALLE 29	560	JUNIO 27 DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 20 CARRERA PRIMERA	260	JUNIO 27 DE 2025
GLORIETA CALLE 20 CARRERA PRIMERA Y TRIANGULOS ALEDAÑOS	1520	JUNIO 27 DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	3100	JULIO 3 DE 2025
GLORIETA CALLE 29 AVENIDA CIRCUNVALAR	2150	JULIO 3 DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 69 - CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR	2570	JULIO 7 DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	330	8 DE JULIO DE 2025
	330	9 DE JULIO DE 2025
	330	14 DE JULIO DE 2025
	330	15 DE JULIO DE 2025
	330	18 DE JULIO DE 2025
	330	22 DE JULIO DE 2025
	330	23 DE JULIO DE 2025
	330	1 DE AGOSTO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 49 CON CARRERA SEGUNDA	240	8 DE JULIO DE 2025
	240	18 DE JULIO DE 2025
	240	24 DE JULIO DE 2025
	240	2 DE AGOSTO DE 2025
GLORIETA CALLE 44 CON CARRERA SEGUNDA	295	8 DE JULIO DE 2025
	295	19 DE JULIO DE 2025
	295	24 DE JULIO DE 2025
TRIANGULO VIAL FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	350	8 DE JULIO DE 2025
	350	14 DE JULIO DE 2025

	350	15 DE JULIO DE 2025
	350	17 DE JULIO DE 2025
	350	22 DE JULIO DE 2025
	350	1 DE AGOSTO DE 2025
	350	2 DE AGOSTO DE 2025
TRIANGULO VIAL FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA CALLE 29	250	8 DE JULIO DE 2025
	250	14 DE JULIO DE 2025
	250	15 DE JULIO DE 2025
	250	17 DE JULIO DE 2025
	250	22 DE JULIO DE 2025
	250	1 DE AGOSTO DE 2025
	250	2 DE AGOSTO DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	360	26 DE JULIO DE 2025
	360	29 DE JULIO DE 2025
	360	1 DE AGOSTO DE 2025
	360	2 DE AGOSTO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 69 CALLE 60 CON AV CIRCUNVALAR	465	9 DE JULIO DE 2025
	465	15 DE JULIO DE 2025
	465	17 DE JULIO DE 2025
	465	23 DE JULIO DE 2025
MONUMENTO VENTANA	650	9 DE JULIO DE 2025
ZONA VERDE FRENTE MONUMENTO VENTANA	620	9 DE JULIO DE 2025
GLORIETA CALLE 29 AVENIDA CIRCUNVALAR	630	14 DE JULIO DE 2025
	630	22 DE JULIO DE 2025
	630	23 DE JULIO DE 2025
	630	26 DE JULIO DE 2025
	630	1 DE AGOSTO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 41 - CALLE 33 CON AVENIDA CIRCUNVALAR	295	14 DE JULIO DE 2025
	295	15 DE JULIO DE 2025
	295	17 DE JULIO DE 2025
	295	24 DE JULIO DE 2025
	295	1 DE AGOSTO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 41 - CALLE 44 CON AVENIDA CIRCUNVALAR	200	14 DE JULIO DE 2025
	200	18 DE JULIO DE 2025
	200	24 DE JULIO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 49 - CALLE 44 CON AVENIDA CIRCUNVALAR	250	9 DE JULIO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE METALICO	75	15 DE JULIO DE 2025
	75	22 DE JULIO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 20 CARRERA PRIMERA	120	15 DE JULIO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE SEGUNDO CENTENARIO	385	14 DE JULIO DE 2025

	385	17 DE JULIO DE 2025
	385	22 DE JULIO DE 2025
	385	23 DE JULIO DE 2025
	385	26 DE JULIO DE 2025
	385	2 DE AGOSTO DE 2025
PARQUE SUCRE CALLE 42 CRA 1A	235	22 DE JULIO DE 2025
	235	2 DE AGOSTO DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA BARRIO SUCRE	390	31 DE JULIO DE 2025
	390	1 DE AGOSTO DE 2025
	390	2 DE AGOSTO DE 2025
GLORIETA CALLE 20	455	18 DE JULIO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO	550	24 DE JULIO DE 2025
	550	19 DE JULIO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL ACCESO PUENTE METALICO MARGEN IZQUIERDA	320	19 DE JULIO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 41 - CALLE 49 CON CARRERA SEGUNDA	375	23 DE JULIO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	250	14 DE AGOSTO DE 2025
GLORIETA CALLE 29 AVENIDA CIRCUNVALAR	200	14 DE AGOSTO DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA BARRIO SUCRE	80	14 DE AGOSTO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 50 CARRERA SEGUNDA	450	14 DE AGOSTO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	250	21 DE AGOSTO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 50 CARRERA SEGUNDA	450	21 DE AGOSTO DE 2025
GLORIETA CALLE 29 AVENIDA CIRCUNVALAR	200	21 DE AGOSTO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	250	26 DE AGOSTO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE SEGUNDO CENTENARIO	552	26 DE AGOSTO DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA BARRIO SUCRE	120	26 DE AGOSTO DE 2025
PARQUE SUCRE CALLE 42 CARRERA PRIMERA A	150	26 DE AGOSTO DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	350	26 DE AGOSTO DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA CALLE 29	280	26 DE AGOSTO DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	230	26 DE AGOSTO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	250	2 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GLORIETA CALLE 29 AVENIDA CIRCUNVALAR	200	2 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL PRINCIPAL BARRIO P -5 SECTOR EL CAMAJON	250	2 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 50 CARRERA SEGUNDA	450	3 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL PRINCIPAL BARRIO P -5 SECTOR EL CAMAJON	250	3 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 59 AVENIDA CIRCUNVALAR	50	3 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 69 - CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR	690	4 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL PRINCIPAL BARRIO P -5 SECTOR EL CAMAJON	250	4 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PARQUE VILLARREAL	250	4 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	79	13 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 50 CARRERA SEGUNDA	44	13 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA	25	13 DE SEPTIEMBRE DE 2025
RONDA SINU NORTE	84	13 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA CALLE 29	21	13 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	18	13 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	27	13 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	79	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PARQUE SUCRE CALLE 42 CARRERA PRIMERA A	45	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA Y PRIMERA A	41	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA	41	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GLORIETA CALLE 20 Y TRIANGULOS ALEDAÑOS	57	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	27	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA CALLE 29	21	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	18	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GLORIETA CALLE 29 AVENIDA CIRCUNVALAR	31	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TRIANGULO ALEDAÑO A GLORIETA CALLE 20	7	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PARQUE SUCRE CALLE 42 CARRERA PRIMERA A	39	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA Y PRIMERA A	51	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 50 CARRERA SEGUNDA	44	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	27	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	18	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA CALLE 29	21	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	85	20 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 41 CARRERA 30	68	20 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	85	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 49 CARRERA SEGUNDA	29	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA Y PRIMERA A	51	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA	41	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 50 CARRERA SEGUNDA	44	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 41 AVENIDA CIRCUNVALAR	27	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
RONDA SINU NORTE	84	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 41 AVENIDA CIRCUNVALAR	27	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GLORIETA CALLE 20 Y TRIANGULOS ALEDAÑOS	57	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GLORIETA CAMPESINO	25	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
MONUMENTO A LA BICICLETA CALLE 68 AVENIDA CIRCUNVALAR	13	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 59 AVENIDA CIRCUNVALAR	11	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 50 CARRERA SEGUNDA	44	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA Y PRIMERA A	51	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PARQUE SUCRE CALLE 42 CARRERA PRIMERA A	74	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 41 CARRERA 15 BARRIO EL MORA	71	3 DE OCTUBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 41 AVENIDA CIRCUNVALAR	27	5 DE OCTUBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA Y PRIMERA A	51	5 DE OCTUBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 50 CARRERA SEGUNDA	74	5 DE OCTUBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	85	5 DE OCTUBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA	41	5 DE OCTUBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 41 CARRERA 15 BARRIO EL MORA	71	5 DE OCTUBRE DE 2025
GLORIETA CALLE 29 AVENIDA CIRCUNVALAR	31	6 DE OCTUBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 69 - CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR	25	6 DE OCTUBRE DE 2025
MONUMENTO A LA BICICLETA CALLE 68 AVENIDA CIRCUNVALAR	21	6 DE OCTUBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 41 CARRERA 30	68	6 DE OCTUBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 41 CARRERA 30	12	8 DE OCTUBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	17	9 DE OCTUBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 41 CARRERA 30	14	9 DE OCTUBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	15	9 DE OCTUBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA CALLE 29	14	9 DE OCTUBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	12	9 DE OCTUBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	17	14 DE OCTUBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 50 CARRERA SEGUNDA	16	14 DE OCTUBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA BARRIO SUCRE	11	14 DE OCTUBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA Y PRIMERA A BARRIO SUCRE	12	14 DE OCTUBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 41 AVENIDA CIRCUNVALAR	14	14 DE OCTUBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 41 CARRERA 30	12	14 DE OCTUBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	15	14 DE OCTUBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA CALLE 29	14	14 DE OCTUBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	12	14 DE OCTUBRE DE 2025
MONUMENTO A LA BICICLETA CALLE 68 AVENIDA CIRCUNVALAR	8	18 DE OCTUBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 69 - CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR	25	18 DE OCTUBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO	10	18 DE OCTUBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 41 CARRERA 15 BARRIO EL MORA	11	18 DE OCTUBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	17	20 DE OCTUBRE DE 2025

GLORIETA CALLE 29 AVENIDA CIRCUNVALAR	18	20 DE OCTUBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 41 AVENIDA CIRCUNVALAR	12	21 DE OCTUBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	17	21 DE OCTUBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA CALLE 29	14	21 DE OCTUBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	15	21 DE OCTUBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 50 CARRERA SEGUNDA	14	21 DE OCTUBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 41 CARRERA 15 BARRIO EL MORA	12	22 DE OCTUBRE DE 2025
RONDA SINU NORTE	17	22 DE OCTUBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 69 - CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR	16	22 DE OCTUBRE DE 2025
MONUMENTO A LA BICICLETA CALLE 68 AVENIDA CIRCUNVALAR	11	22 DE OCTUBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 41 CARRERA 30	12	22 DE OCTUBRE DE 2025
RONDA SINU CENTRO	14	22 DE OCTUBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA BARRIO SUCRE	12	22 DE OCTUBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA Y PRIMERA A BARRIO SUCRE	15	22 DE OCTUBRE DE 2025
PARQUE SUCRE CALLE 42 CARRERA PRIMERA A	14	22 DE OCTUBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE SEGUNDO CENTENARIO	12	22 DE OCTUBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 69 - CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR	8	23 DE OCTUBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO	25	23 DE OCTUBRE DE 2025
GLORIETA CALLE 20	10	23 DE OCTUBRE DE 2025
GLORIETA CALLE 44 CARRERA SEGUNDA	11	23 DE OCTUBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL ACCESO PUENTE METALICO MARGEN IZQUIERDA	17	23 DE OCTUBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 69 - CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR	18	24 DE OCTUBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	12	24 DE OCTUBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 50 CARRERA SEGUNDA	15	24 DE OCTUBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA MOCARI VIA CERETE	12	25 DE OCTUBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	13	27 DE OCTUBRE DE 2025
GLORIETA CALLE 29 AVENIDA CIRCUNVALAR	12	27 DE OCTUBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE METALICO	11	27 DE OCTUBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL ACCESO PUENTE METALICO MARGEN IZQUIERDA	15	27 DE OCTUBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA MOCARI VIA CERETE	14	28 DE OCTUBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 69 - CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR	11	28 DE OCTUBRE DE 2025
RONDA SINU NORTE	12	28 DE OCTUBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 41 CARRERA 15 BARRIO EL MORA	14	28 DE OCTUBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	12	28 DE OCTUBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA CALLE 29	15	28 DE OCTUBRE DE 2025

TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	14	28 DE OCTUBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	12	29 DE OCTUBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 50 CARRERA SEGUNDA	8	29 DE OCTUBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA BARRIO SUCRE	25	29 DE OCTUBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA Y PRIMERA A BARRIO SUCRE	10	29 DE OCTUBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 41 AVENIDA CIRCUNVALAR	11	29 DE OCTUBRE DE 2025
MONUMENTO VENTANA	19	29 DE OCTUBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 41 CARRERA 30	15	29 DE OCTUBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 69 - CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR	12	30 DE OCTUBRE DE 2025
MONUMENTO VENTANA	14	30 DE OCTUBRE DE 2025
ZONA VERDE FRENTE MONUMENTO VENTANA	12	30 DE OCTUBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 49 CARRERA SEGUNDA	15	30 DE OCTUBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA MOCARI VIA CERETE	14	30 DE OCTUBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA MOCARI VIA CERETE	11	4 DE NOVIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 41 CARRERA 30	8	4 DE NOVIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 41 CARRERA 15 BARRIO EL MORA	12	4 DE NOVIEMBRE DE 2025
RONDA SINU NORTE	12	4 DE NOVIEMBRE DE 2025
GLORIETA CURVA DE LA VIDA Y TRIANGULOS ALEDAÑOS	11	4 DE NOVIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL ACCESO PUENTE METALICO MARGEN IZQUIERDA	17	4 DE NOVIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 69 - CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR	18	5 DE NOVIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	25	5 DE NOVIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	10	6 DE NOVIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA CALLE 29	11	6 DE NOVIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	17	6 DE NOVIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 49 CARRERA SEGUNDA	14	6 DE NOVIEMBRE DE 2025
TRIANGULO CALLE 58 AVENIDA CIRCUNVALAR	13	6 DE NOVIEMBRE DE 2025
GLORIETA CURVA DE LA VIDA Y TRIANGULOS ALEDAÑOS	12	6 DE NOVIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 41 CARRERA 30	832	5 DE DICIEMBRE DE 2025
MONUMENTO A LA BICICLETA CALLE 68 AVENIDA CIRCUNVALAR	758	5 DE DICIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 69 - CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR	745	5 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO	957	5 DE DICIEMBRE DE 2025
RONDA SINU NORTE	1357	5 DE DICIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 50 CARRERA SEGUNDA	1152	5 DE DICIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	1274	6 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 41 CARRERA 30	832	6 DE DICIEMBRE DE 2025

TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	758	6 DE DICIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA CALLE 29	845	6 DE DICIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	647	6 DE DICIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	1274	9 DE DICIEMBRE DE 2025
RONDA SINU NORTE	1357	9 DE DICIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 50 CARRERA SEGUNDA	1152	9 DE DICIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA BARRIO SUCRE	674	9 DE DICIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA Y PRIMERA A BARRIO SUCRE	614	9 DE DICIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 41 AVENIDA CIRCUNVALAR	634	9 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 41 CARRERA 30	714	9 DE DICIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	758	9 DE DICIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA CALLE 29	845	9 DE DICIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	647	9 DE DICIEMBRE DE 2025
MONUMENTO A LA BICICLETA CALLE 68 AVENIDA CIRCUNVALAR	254	10 DE DICIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 69 - CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR	1647	10 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO	847	10 DE DICIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 41 CARRERA 15 BARRIO EL MORA	698	10 DE DICIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	1274	11 DE DICIEMBRE DE 2025
GLORIETA CALLE 29 AVENIDA CIRCUNVALAR	867	11 DE DICIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 41 AVENIDA CIRCUNVALAR	832	11 DE DICIEMBRE DE 2025
RONDA SINU NORTE	1357	11 DE DICIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	758	11 DE DICIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA CALLE 29	745	12 DE DICIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	957	12 DE DICIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 50 CARRERA SEGUNDA	1152	12 DE DICIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 41 CARRERA 15 BARRIO EL MORA	1274	12 DE DICIEMBRE DE 2025
RONDA SINU NORTE	832	12 DE DICIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 69 - CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR	758	12 DE DICIEMBRE DE 2025
MONUMENTO A LA BICICLETA CALLE 68 AVENIDA CIRCUNVALAR	845	12 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 41 CARRERA 30	647	12 DE DICIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA BARRIO SUCRE	357	12 DE DICIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA Y PRIMERA A BARRIO SUCRE	458	13 DE DICIEMBRE DE 2025
PARQUE SUCRE CALLE 42 CARRERA PRIMERA A	674	13 DE DICIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE SEGUNDO CENTENARIO	614	13 DE DICIEMBRE DE 2025

SEPARADOR VIAL CALLE 69 - CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR	634	15 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO	714	15 DE DICIEMBRE DE 2025
GLORIETA CALLE 20	758	15 DE DICIEMBRE DE 2025
GLORIETA CALLE 44 CARRERA SEGUNDA	845	15 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL ACCESO PUENTE METALICO MARGEN IZQUIERDA	647	15 DE DICIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 69 - CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR	254	16 DE DICIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	1647	16 DE DICIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 50 CARRERA SEGUNDA	847	16 DE DICIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA MOCARI VIA CERETE	698	16 DE DICIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	1274	16 DE DICIEMBRE DE 2025
GLORIETA CALLE 29 AVENIDA CIRCUNVALAR	867	17 DE DICIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE METALICO	732	17 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL ACCESO PUENTE METALICO MARGEN IZQUIERDA	658	17 DE DICIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA MOCARI VIA CERETE	745	17 DE DICIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 69 - CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR	957	17 DE DICIEMBRE DE 2025
RONDA SINU NORTE	1152	18 DE DICIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 41 CARRERA 15 BARRIO EL MORA	874	18 DE DICIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	832	18 DE DICIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA CALLE 29	655	18 DE DICIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	645	18 DE DICIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	1657	19 DE DICIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 50 CARRERA SEGUNDA	1274	19 DE DICIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA BARRIO SUCRE	354	19 DE DICIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA Y PRIMERA A BARRIO SUCRE	327	19 DE DICIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 41 AVENIDA CIRCUNVALAR	547	19 DE DICIEMBRE DE 2025
MONUMENTO VENTANA	634	19 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 41 CARRERA 30	714	19 DE DICIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 69 - CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR	758	20 DE DICIEMBRE DE 2025
MONUMENTO VENTANA	1147	20 DE DICIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE FRENTE MONUMENTO VENTANA	847	20 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 49 CARRERA SEGUNDA	254	20 DE DICIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA MOCARI VIA CERETE	847	20 DE DICIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA MOCARI VIA CERETE	847	22 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 41 CARRERA 30	698	22 DE DICIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 41 CARRERA 15 BARRIO EL MORA	774	22 DE DICIEMBRE DE 2025
RONDA SINU NORTE	867	22 DE DICIEMBRE DE 2025

GLORIETA CURVA DE LA VIDA Y TRIANGULOS ALEDAÑOS	254	22 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL ACCESO PUENTE METALICO MARGEN IZQUIERDA	647	22 DE DICIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 69 - CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR	847	23 DE DICIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	698	23 DE DICIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	347	23 DE DICIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA CALLE 29	267	23 DE DICIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	354	24 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 49 CARRERA SEGUNDA	450	24 DE DICIEMBRE DE 2025
TRIANGULO CALLE 58 AVENIDA CIRCUNVALAR	135	24 DE DICIEMBRE DE 2025
GLORIETA CURVA DE LA VIDA Y TRIANGULOS ALEDAÑOS	347	24 DE DICIEMBRE DE 2025
TOTAL	**270000**	

892

CABECERA PUENTE SEGUNDO CENTENARIO CALLE 41 CARRERA PRIMERA Y PRIMERA A BARRIO SUCRE.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de las plantas ornamentales situadas en cabecera puente segundo centenario calle 41 carrera primera y primera a barrio sucre.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de las plantas ornamentales situadas en cabecera puente segundo centenario calle 41 carrera primera y primera a barrio sucre.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de las plantas ornamentales situadas en cabecera puente segundo centenario calle 41 carrera primera y primera a barrio sucre.

GLORIETA CALIFORNIA





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas en la Glorieta California, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas en la Glorieta California, por parte de los operarios.

897





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas en la Glorieta California, por parte de los operarios.

898

GLORIETA CALLE 20 Y TRIANGULOS ALEDAÑOS

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LABORES DE RIEGO DE ARBUSTOS Y GRAMAS EN LA GLORIETA DE LA CALLE 20 Y LOS TRIANGULOS ALEDAÑOS, A PESAR DE QUE DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE HAN PRESENTADO PRECIPITACIONES SE HAN REALIZADO EN ESOS EVENTOS LABORES DE RIEGO EN ESTA AREA, RATIFICANDO ASI QUE SE MANTENGAN HIDRATADOS LOS JARDINES Y GRAMA SITUADOS EN ESTAS ZONAS.





899


8°45'2"N 75°53'22"W
Zonas Verdes - Monteria


8°45'1"N 75°53'21"W
Zonas Verdes - Monteria




8°45'1"N 75°53'22"W
Zonas Verdes - Monteria


8°45'2"N 75°53'21"W
Zonas Verdes - Monteria


8°45'3"N 75°53'22"W
Zonas Verdes - Monteria

GLORIETA CALLE 29 CON AVENIDA CIRCUNVALAR

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LABORES DE RIEGO DE ARBUSTOS Y GRAMAS EN LA GLORIETA DE LA CALLE 29 A PESAR DE QUE DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE HAN PRESENTADO PRECIPITACIONES SE HAN REALIZADO EN ESOS EVENTOS LABORES DE RIEGO EN ESTA AREA DEBIDO A LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PRESENTE LA CUAL IMPIDE QUE SE ABARQUE TODA EL AREA DE LA GLORIETA POR LA PRESENCIA DEL PUENTE, RATIFICANDO ASI QUE SE MANTENGAN HIDRATADOS LOS JARDINES Y GRAMA SITUADOS EN ESTAS ZONAS DONDE NO LLEGA EL AGUA POR PRECIPITACION.





Las 2 imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situados en la Glorieta de la calle 29 con Avenida Circunvalar, por parte de los operarios.





Las 2 imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situados en la Glorieta de la calle 29 con Avenida Circunvalar, por parte de los operarios.

904





Las 2 imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situados en la Glorieta de la calle 29 con Avenida Circunvalar, por parte de los operarios.

GLORIETA DEL CAMPESINO





GLORIETA CURVA DE LA VIDA Y TRIANGULOS ALEDAÑOS

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LABORES DE RIEGO DE ARBUSTOS Y GRAMAS EN LA GLORIETA DE LA CURVA DE LA VIDA Y LOS TRIANGULOS ALEDAÑOS, A PESAR DE QUE DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE HAN PRESENTADO PRECIPITACIONES SE HAN REALIZADO EN ESOS EVENTOS LABORES DE RIEGO EN ESTA AREA, RATIFICANDO ASI QUE SE MANTENGAN HIDRATADOS LOS JARDINES Y GRAMA SITUADOS EN ESTAS ZONAS.





Las 2 imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situados en la glorieta Curva de la Vida y sus triángulos aledaños, por parte de los operarios.





Las 2 imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situados en la glorieta Curva de la Vida y sus triángulos aledaños, por parte de los operarios.





Las 2 imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situados en la glorieta Curva de la Vida y sus triángulos aledaños, por parte de los operarios.

GLORIETA LAS VACAS





Las 2 imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situados en la Glorieta Las Vacas, por parte de los operarios.





Las 2 imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situados en la Glorieta Las Vacas, por parte de los operarios.





Las 2 imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situados en la Glorieta Las Vacas, por parte de los operarios.

INTERCAMBIADOR VIAL ACCESO PUENTE METALICO MARGEN IZQUIERDA





Las 2 imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situados en el Intercambiador Vial que brinda acceso al puente metálico en la margen izquierda, por parte de los operarios.





Las 2 imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situados en el Intercambiador Vial que brinda acceso al puente metálico en la margen izquierda, por parte de los operarios.





Las 2 imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situados en el Intercambiador Vial que brinda acceso al puente metálico en la margen izquierda, por parte de los operarios.

915

INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 41 CARRERA 30





Las 2 imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situados en el Intercambiador Vial de la calle 41 con carrera 30, por parte de los operarios.





Las 2 imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situados en el Intercambiador Vial de la calle 41 con carrera 30, por parte de los operarios.





Las 2 imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situados en el Intercambiador Vial de la calle 41 con carrera 30, por parte de los operarios.

INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 49 CARRERA SEGUNDA





Las 2 imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situados en el Intercambiador Vial de la calle 49 con carrera segunda, por parte de los operarios.





Las 2 imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situados en el Intercambiador Vial de la calle 49 con carrera segunda, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situados en el Intercambiador Vial de la calle 49 con carrera segunda, por parte de los operarios.

INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 59 AVENIDA CIRCUNVALAR





INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situados en el Intercambiador Vial frente al estadio de beisbol 18 de Junio, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situados en el Intercambiador Vial frente al estadio de beisbol 18 de Junio, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situados en el Intercambiador Vial frente al estadio de beisbol 18 de Junio, por parte de los operarios.

INTERCAMBIADOR VIAL PRINCIPAL BARRIO P-5 SECTOR EL CAMAJON





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situados en el Intercambiador Vial principal Barrio P-5 Sector El Camajon, por parte de los operarios.

926





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situados en el Intercambiador Vial principal Barrio P-5 Sector El Camajon, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situados en el Intercambiador Vial principal Barrio P-5 Sector El Camajon, por parte de los operarios.

MONUMENTO A LA BICICLETA CALLE 68 AVENIDA CIRCUNVALAR





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas realizado en el Monumento a la Bicicleta en la calle 68 con avenida circunvalar, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas realizado en el Monumento a la Bicicleta en la calle 68 con avenida circunvalar, por parte de los operarios.

MONUMENTO VENTANA





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situadas en el monumento Ventana, por los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situadas en el monumento Ventana, por los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situadas en el monumento Ventana, por los operarios.

PARQUE SUCRE CALLE 42 CARRERA PRIMERA A

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LABORES DE RIEGO DE ARBUSTOS Y GRAMAS EN EL PARQUE SUCRE DE LA CALLE 42 CON CARRERA PRIMERA A.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situados en el Parque Sucre, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situados en el Parque Sucre, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situados en el Parque Sucre, por parte de los operarios.

RONDA SINU NORTE





Las (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas en la ronda Sinú Norte, por parte de los operarios.





Las (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas en la ronda Sinú Norte, por parte de los operarios.





Las (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas en la ronda Sinú Norte, por parte de los operarios.

SEPARADOR VIAL CALLE 41 – CALLE 33 CON CARRERA CIRCUNVALAR

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LABORES DE RIEGO A LAS PLANTAS ORNAMENTALES QUE SE ENCUENTRAN SEMBRADAS EN ESTE SEPARADOR VIAL, CON ESTA ACTIVIDAD SE PERMITE MANTENER CON BRILLO Y EVITAR LAS AFECTACIONES CLIMATICAS A LAS PLANTAS SITUADAS EN ESTE SEPARADOR.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos realizado en el separador vial comprendido entre calles 41 hasta la calle 33 con avenida circunvalar, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos realizado en el separador vial comprendido entre calles 41 hasta la calle 33 con avenida circunvalar, por parte de los operarios.

94





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos realizado en el separador vial comprendido entre calles 41 hasta la calle 33 con avenida circunvalar, por parte de los operarios.

942

SEPARADOR VIAL CALLE 41 – CALLE 44 CON CARRERA CIRCUNVALAR

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LABORES DE RIEGO A LAS PLANTAS ORNAMENTALES Y LA GRAMA QUE SE ENCUENTRAN SEMBRADAS EN ESTE SEPARADOR VIAL, CON ESTA ACTIVIDAD SE PERMITE MANTENER CON BRILLO Y EVITAR LAS AFECTACIONES CLIMATICAS A LAS PLANTAS SITUADAS EN ESTE SEPARADOR.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas en el separador vial comprendido entre calles 44 hasta la calle 41 con avenida circunvalar, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas en el separador vial comprendido entre calles 44 hasta la calle 41 con avenida circunvalar, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas en el separador vial comprendido entre calles 44 hasta la calle 41 con avenida circunvalar, por parte de los operarios.

SEPARADOR VIAL CALLE 41 – CALLE 50 CON CARRERA SEGUNDA

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LABORES DE RIEGO A LAS PLANTAS ORNAMENTALES Y LA GRAMA QUE SE ENCUENTRAN SEMBRADAS EN ESTE SEPARADOR VIAL, CON ESTA ACTIVIDAD SE PERMITE MANTENER CON BRILLO Y EVITAR LAS AFECTACIONES CLIMATICAS A LAS PLANTAS SITUADAS EN ESTE SEPARADOR.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas en el separador vial comprendido entre calles 44 hasta la calle 49 con carrera segunda, por parte de los operarios.

945





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas en el separador vial comprendido entre calles 44 hasta la calle 49 con carrera segunda, por parte de los operarios.

946





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas en el separador vial comprendido entre calles 44 hasta la calle 49 con carrera segunda, por parte de los operarios.

947

SEPARADOR VIAL CALLE 49 – CALLE 44 AVENIDA CIRCUNVALAR





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas en el separador vial comprendido entre calles 44 hasta la calle 49 con carrera circunvalar, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas en el separador vial comprendido entre calles 44 hasta la calle 49 con carrera circunvalar, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas en el separador vial comprendido entre calles 44 hasta la calle 49 con carrera circunvalar, por parte de los operarios.

SEPARADOR VIAL CALLE 69 – CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas en el separador vial comprendido entre calles 60 hasta la calle 69 con carrera circunvalar, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas en el separador vial comprendido entre calles 60 hasta la calle 69 con carrera circunvalar, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas en el separador vial comprendido entre calles 60 hasta la calle 69 con carrera circunvalar, por parte de los operarios.

TRIANGULO ALEDAÑO A LA GLORIETA DEL CAMPESINO





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situadas en el Triángulo Aledaño a la Glorieta del Campesino, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situadas en el Triángulo Aledaño a la Glorieta del Campesino, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situadas en el Triángulo Aledaño a la Glorieta del Campesino, por parte de los operarios.

TRIANGULO CALLE 58 CON AVENIDA CIRCUNVALAR





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y grama en el Triángulo de la 58 con carrera circunvalar, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y grama en el Triángulo de la 58 con carrera circunvalar, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y grama en el Triángulo de la 58 con carrera circunvalar, por parte de los operarios.

TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA CALLE 29





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situadas en el Triángulo Frente a la Glorieta las Vacas vía Calle 29, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situadas en el Triángulo Frente a la Glorieta las Vacas vía Calle 29, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situadas en el Triángulo Frente a la Glorieta las Vacas vía Calle 29, por parte de los operarios.

TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situadas en el Triángulo Frente a la Glorieta las Vacas vía Glorieta Terminal, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situadas en el Triángulo Frente a la Glorieta las Vacas vía Glorieta Terminal, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situadas en el Triángulo Frente a la Glorieta las Vacas vía Glorieta Terminal, por parte de los operarios.

TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situadas en el Triángulo Frente a la Glorieta las Vacas vía Planeta Rica, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situadas en el Triángulo Frente a la Glorieta las Vacas vía Planeta Rica, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situadas en el Triángulo Frente a la Glorieta las Vacas vía Planeta Rica, por parte de los operarios.

TRIANGULO FRENTE GLORIETA MOCARI VIA CERETE






Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situadas en el Triángulo Frente a la Glorieta Mocarí vía Cereté, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situadas en el Triángulo Frente a la Glorieta Mocarí vía Cereté, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas situadas en el Triángulo Frente a la Glorieta Mocarí vía Cereté, por parte de los operarios.

ZONA VERDE CALLE 41 CARRERA 15 BARRIO EL MORA





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas en la Zona Verde situada en la calle 41 con carrera 15, Barrio El Mora, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas en la Zona Verde situada en la calle 41 con carrera 15, Barrio El Mora, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas en la Zona Verde situada en la calle 41 con carrera 15, Barrio El Mora, por parte de los operarios.

ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA BARRIO SUCRE





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas realizado en la Zona Verde de la Calle 41 con carrera primera en el barrio Sucre, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas realizado en la Zona Verde de la Calle 41 con carrera primera en el barrio Sucre, por parte de los operarios.






Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas realizado en la Zona Verde de la Calle 41 con carrera primera en el barrio Sucre, por parte de los operarios.

977

ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA Y PRIMERA A BARRIO SUCRE






Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas realizado en la Zona Verde de la Calle 41 con carrera primera y primera A en el barrio Sucre, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas realizado en la Zona Verde de la Calle 41 con carrera primera y primera A en el barrio Sucre, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas realizado en la Zona Verde de la Calle 41 con carrera primera y primera A en el barrio Sucre, por parte de los operarios.

ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE DEL ASILO

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LABORES DE RIEGO DE ARBUSTOS Y GRAMAS EN LA ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO A PESAR DE QUE DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE HAN PRESENTADO PRECIPITACIONES SE HAN REALIZADO EN ESOS EVENTOS LABORES DE RIEGO EN ESTA AREA DEBIDO A LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PRESENTE LA CUAL IMPIDE QUE SE ABARQUE TODA EL AREA DE LA ZONA VERDE POR LA PRESENCIA DEL PUENTE, RATIFICANDO ASI QUE SE MANTENGAN HIDRATADOS LOS JARDINES Y GRAMA SITUADOS EN ESTAS ZONAS DONDE NO LLEGA EL AGUA POR PRECIPITACION.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas realizado en la Zona Verde debajo del Puente Asilo, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas realizado en la Zona Verde debajo del Puente Asilo, por parte de los operarios.

282





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas realizado en la Zona Verde debajo del Puente Asilo, por parte de los operarios.

ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE SEGUNDO CENTENARIO

A PESAR DE QUE DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE HAN PRESENTADO PRECIPITACIONES SE HAN REALIZADO EN ESOS EVENTOS LABORES DE RIEGO EN ESTA AREA DEBIDO A LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PRESENTE LA CUAL IMPIDE QUE SE ABARQUE TODA EL AREA DE LA ZONA VERDE POR LA PRESENCIA DEL PUENTE, RATIFICANDO ASI QUE SE MANTENGAN HIDRATADOS LOS JARDINES Y GRAMA SITUADOS EN ESTAS ZONAS DONDE NO LLEGA EL AGUA POR PRECIPITACION.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas realizado en la Zona Verde debajo del Puente Segundo Centenario, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas realizado en la Zona Verde debajo del Puente Segundo Centenario, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el riego de arbustos y gramas realizado en la Zona Verde debajo del Puente Segundo Centenario, por parte de los operarios.