ICA Instituto Colombiano Agropecuario	**REPORTE INTERNO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS**

Avenida calle 26 N° 42-42 Bogotá - Colombia
Telefono (601) - 3906946

No. Solicitud:	**R-INST-7002019**	**No.Reporte:**	**R-INST-7002019**
Fecha solicitud:	2025-09-08	**Fecha de emisión del reporte:**	2025-09-19
Tipo de servicio realizado:	DIAGNÓSTICO	**Fecha del servicio:**	2025-09-18

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Nombre del equipo:	CABINA	**Marca:**	C4
Modelo:	FLH-180	**Serie:**	390619
Placa ICA:	505035	**Código interno:**	**38-0164**
Laboratorio:	LNDF	**Área:**	FITOPATOLOGIA - SERVIDO MEDIOS

Estado inicial del equipo:

• El equipo no enciende motores extractores

Diagnóstico del equipo:

• El equipo requiere revisión de motores y componentes electrico

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan las siguientes actividades:
• Desarme del equipo
• Verificación de trasformadores y componentes electronicos, se deben cambiar los capacitores de enecendido de los motores de 30 Microfaradios.
• Verificación de motores, no se encuentran con el embobinado abierto.
• El equipo se entrega fuera de servicio.
• El equipo cumplio su vida util ,se recomienda dar de baja y reintegrar al almacen

MEDICIONES DEL EQUIPO

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

El laboratorio debe actualizar el listado maestro forma 3-192; Se diligencia bitácora forma 3-747 v4

11	2025-09-18	INTERVENCIÓN	DIAGNÓSTICO	N.A	R-INST-7002019	ICA-SOPORTE A LABORATORIOS	El equipo cumplio su vida util ,se recomienda dar de baja y reintegrar al almacen

Técnico que realizó el servicio: FREDDY LEONARDO GOENAGA Vo Bo:

FINAL DE ESTE REPORTE

Forma 3-595. V3.2023