ICA Instituto Colombiano Agropecuario	**REPORTE INTERNO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS**

Avenida calle 26 N° 42-42 Bogotá - Colombia
Telefono (601) - 3906946

No. Solicitud:	**R-INST-7002032**	**No.Reporte:**	**R-INST-7002032**
Fecha solicitud:	2025-10-03	**Fecha de emisión del reporte:**	2025-10-24
Tipo de servicio realizado:	DIAGNÓSTICO	**Fecha del servicio:**	2025-10-14

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Nombre del equipo:	CABINA	**Marca:**	C4
Modelo:	FLOW 180H	**Serie:**	390617
Placa ICA:	0507784	**Código interno:**	**40-077**
Laboratorio:	LDF BELLO	**Área:**	ÁREA DE AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS

Estado inicial del equipo:

• El equipo se encuentra fuera de servicio.

Diagnóstico del equipo:

• El equipo requiere intervención por parte del área de soporte.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan las siguientes actividades:
• Desarme del equipo.
• Revisión del sistema de iluminación, no funciona.
• Revisión del sistema de aire, el motor no enciende y se encuentra con el embobinado abierto.
• El equipo esta obsoleto y no es posible reparar ya que su tecnología y consumibles ya no se encuentran en el mercado.
• El equipo se da de baja y se recomienda ser entregado al almacén.

MEDICIONES DEL EQUIPO

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

El laboratorio debe actualizar el listado maestro forma 3-192

Los repuestos superanel valor del equipo, se recomiendadar de baja.

Técnico que realizó el servicio: FREDDY LEONARDO GOENAGA Vo Bo: VoBo

FINAL DE ESTE REPORTE