

ITEM	INFORME DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO TRANSITO DE BUCARAMANGA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025				
	Equipo	Ubicación	Modelo	Marca	
1	Piso techo	Archivo registro automotor	TVC602LLAO	LG	Finalizadas las actividades de mantenimiento correctivo se realizó paso a paso las siguientes actividades: -corrección de fuga -cambio de capacitores -Barrido del sistema -vacío -carga de refrigerante -Cambio de motor condensador. -Ajuste de parámetros -Se deje el equipo operativo, en buenas condiciones.



