

Bogotá D.C., diciembre 26 de 2025

INFORME DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS UPS Y TABLERO BYPASS

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 116 DE 2025 No. 020

312 216 83 16

electroprosas@gmail.com

UPS Liebert GXT3-3000RT120, Serial 1013400055AF383, Placa. 151152

1) Suministro e Instalación de batería

Se realiza el cambio de 6 Baterias PowerSun de 12 v 9 Ah, las cuales se encontraban sulfatadas y botando el liquido.

Baterias viejas



Baterias Nuevas







Dirección: Calle 8C No. 87 B – 15 Casa 73
Celular: 3132168316
Correo Electrónico: electroprosas@gmail.com

Debido al liquido derramado por la baterias las laminas donde se depositan las baterias se encontraban con manchas.







Se realiza retiro del electrolito que se encuentra seco y adherido a las laminas.







Dirección: Calle 8C No. 87 B – 15 Casa 73
Celular: 3132168316
Correo Electrónico: electroprosas@gmail.com

2) Suministro e instalación de tarjeta MainBoard.

Se realiza el cambio de la tarjeta ya que esta se encontaba deteriorada debido a que uno de sus componentes se encontraba quemado.






Se instala tarjeta nueva





Dirección: Calle 8C No. 87 B – 15 Casa 73
Celular: 3132168316
Correo Electrónico: electroprosas@gmail.com





UPS con tarjeta y Baterias instaladas



Personal encargado de la reparación:

- CESAR AUGUSTO RAMOS ORJUELA

Cordial saludo.



ING. JAIME HERNANDO BRAVO
Matricula No. 009367
Celular: 301 774 74 69

Dirección: Calle 8C No. 87 B – 15 Casa 73
Celular: 3132168316
Correo Electrónico: electroprosas@gmail.com