INFORME INDIVIDUAL SITIO CRÍTICO

Fecha de diligenciamiento: 11/12/2025
Diligenciador: territorial.santander
Código sitio crítico: SC-DT22-6603-202511121833

Información General		
Nombre del sitio crítico:	Calzada de ascenso	
Tipo de diligenciamiento	nuevo	
Fecha de identificación del sitio:	11/12/2025 18:33	
Departamento: Santander	Municipio: Bucaramanga	
Dirección territorial: Santander	Administrador vial: SAN4	
Sector: Bucaramanga - Pamplona / Única / 3+400 / 70+0 /		
Vía: 106	Código de la vía: 6603	
Ubicación de sitio crítico		
Nombre: Calzada de ascenso	Lado: Izquierdo	
Pr. Inicial: 9 + 300.0	Pr. Final: 9 + 315.0	Longitud afectada: 15
Estado actual de la situación:	Por atender	
¿Cierre total de la vía?	Sí	
¿Se está atendiendo en campo?		
¿Paso restringido por reducción de calzada?		
Tiempo estimado de recuperación (días)		
Intensidad sísmica esperada *(Información extraída de la capa del Servicio Geológico Colombiano)*	Muy Fuerte	
Exposición y vulnerabilidad		
Nombre elemento expuesto	Calzada	
Tipo/Parte del elemento expuesto	Estructura de pavimento	
Material del elemento expuesto	Asfalto	
Estado actual del elemento expuesto	Bueno	
Afectación del elemento expuesto	Estructural	
Información del fenómeno amenazante		
Sitio afectado	Talud superior	
Tipo de fenómeno amenazante	Deslizamiento	
Detonante del fenómeno amenzante	Antrópico	
Altura del talud/ladera (m)	20.0	
Pendiente talud/ladera (°)	80.0	
Tipo de material talud/ladera potencial a falla	Mixto	

Volumen de material potencial a fallar (m3)	80.0
Consideraciones del administrador vial	
Propuesta de solución definitiva por parte del administrador vial: Prueba	
Posible valor de los trabajos propuestos: 20000000.0 COP	
¿Cuenta con estudios?	No
Sitios de consulta de estudios	
Costo estimado de los estudios	
Observaciones: Prueba	
Tiempo requerido para una nueva revisión: 1 Mes	
Origen de los recursos para la solución definitiva: INVIAS	
Otras entidades 1720	
Informe realizado por	
territorial.santander	

Attachments





