

ANEXO No.1 SOPORTES CTO 143




Figura No.1 Novedad SIGLO XXI plataforma de la DIAN para nacionalización




Figura No.2 Falla continua en la ultima semana plataforma de la DIAN para nacionalización



SALIDA DE MATERIAL: 80004079

Cliente:	FUERZA AEREA	Destino:	CATAM ERCLA FAC	Fecha documento:	
Dirección:	CR 54 26 25 CAN	Receptor:	CATAM ERCLA FAC	Orden de compra:	
Telefono:	3159800	Unidad de Origen:	AERONAUTICO PPAL	Documento Comercial:	9654
Ciudad:	BOGOTÁ-BOGOTÁ	Despachador:	JORGE ENRIQUE SALAZAR	Contrato:	CONTRATO:

El suscrito almacenista declara que los materiales amparados en este documento, han sido debidamente contados, empacados y rotulados.

POS	COD.MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	PARTE N	SERIE	CONDICIÓN	Nº FACTURA	LOTE PROVEEDOR
2520	1045411	RIVET BLIND	300,000	UN	CR3243-5-04		NUEVO	1908-2025	
☐ Trazabilidad # folios _____ ☐ Sticker Calibración CIAC ☐ Registros históricos ☐ Tarjeta Servicable ☐ Logs Books ☐ Tear Down ☐ Forma 8130-3									
2530	1052504	RIVET CHERRY	100,000	UN	CR3243-5-01		NUEVO	1908-2025	
☐ Trazabilidad # folios _____ ☐ Sticker Calibración CIAC ☐ Registros históricos ☐ Tarjeta Servicable ☐ Logs Books ☐ Tear Down ☐ Forma 8130-3									

NOTA
CATAM ERCLA FAC

_____ ZONA FRANCA INDUSTRIAL	_____ ALMACÉN CIAC	_____ RECIBIDO POR
_____ FECHA	_____ FECHA	_____ FECHA

SE RECIBE A SATISFACCIÓN DE ACUERDO AL OBJETO SOLICITADO

Figura No.3 Material en CIAC pero que no fue posible nacionalizar para entrega



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.

Nit: 8999992781

BOGOTÁ-BOGOTÁ

AV CALLE 26 103 08 Ent 1 Int 2

PBX: (57-1)4926160



SALIDA DE MATERIAL: 80004075

Cliete:	FUERZA AEREA	Destino:	Catam Erda FAC##	Fecha documento:	
Dirección:	CR 54 26 25 CAN	Receptor:	Catam Erda FAC##	Orden de compra:	4500015404
Telefono:	3159800	Unidad de Origen:	AERONAUTICO PPAL	Documento Comercial:	9654
Ciudad:	BOGOTÁ-BOGOTÁ	Despachador:	JORGE ENRIQUE SALAZAR	Contrato:	CONTRATO:

El suscrito almacenista declara que los materiales amparaos en este documento, han sido debidamente contados, empacados y rotulados.

POS	COD.MATERIAL	DESCRIPCÓN	CANTIDAD	UM	PARTE N	SERIE	CONDICIÓN	N° FACTURA	LOTE PROVEEDOR
1440	1018279	CHERRY MAX RIVET	100,000	UN	CR3523-4-01		NUEVO	1896-2025	88620168
☐ Trazabilidad # folios _____ ☐ Sticker Calibración CIAC ☐ Registros históricos ☐ Tarjeta Serviciable ☐ Logs Books ☐ Tear Down ☐ Forma 8130-3									
1540	1020645	CHERRY MAX RIVET	300,000	UN	CR3553-5-03		NUEVO	1896-2025	89002490
☐ Trazabilidad # folios _____ ☐ Sticker Calibración CIAC ☐ Registros históricos ☐ Tarjeta Serviciable ☐ Logs Books ☐ Tear Down ☐ Forma 8130-3									
1580	1045414	RIVET CHERRY MAX	100,000	UN	CR3212-4-03		NUEVO	1891-2025	
☐ Trazabilidad # folios _____ ☐ Sticker Calibración CIAC ☐ Registros históricos ☐ Tarjeta Serviciable ☐ Logs Books ☐ Tear Down ☐ Forma 8130-3									
1700	1054160	RIVET	400,000	UN	CCR264SS-3-02		NUEVO	1896-2025	88769151
☐ Trazabilidad # folios _____ ☐ Sticker Calibración CIAC ☐ Registros históricos ☐ Tarjeta Serviciable ☐ Logs Books ☐ Tear Down ☐ Forma 8130-3									
1710	1054161	RIVET	400,000	UN	CCR264SS-3-03		NUEVO	1896-2025	89049880
☐ Trazabilidad # folios _____ ☐ Sticker Calibración CIAC ☐ Registros históricos ☐ Tarjeta Serviciable ☐ Logs Books ☐ Tear Down ☐ Forma 8130-3									
1730	1045645	REMACHE CHERRY	399,000	UN	CCR264SS-3-05		NUEVO	1896-2025	88780239
☐ Trazabilidad # folios _____ ☐ Sticker Calibración CIAC ☐ Registros históricos ☐ Tarjeta Serviciable ☐ Logs Books ☐ Tear Down ☐ Forma 8130-3									

Figura No.4 Material en CIAC pero que no fue posible nacionalizar para entrega



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA O32Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co



NIT: 899999999 / 81
BOGOTÁ-BOGOTÁ
AV CALLE 26 103 08 Ent 1 Int 2
PBX: (57-1)4926160

SALIDA DE MATERIAL: 80003978

Cliente:	FUERZA AEREA	Destino:	MATERIAL FAC CATAM	Fecha documento:	
Dirección:	CR 54 26 25 CAN	Receptor:	MATERIAL FAC CATAM	Orden de compra:	4500015401
Telefono:	3159800	Unidad de Origen	AERONAUTICO PPAL	Documento Comercial:	9655
Ciudad:	BOGOTÁ-BOGOTÁ	Despachador:	JORGE ENRIQUE SALAZAR	Contrato:	CONTRATO:

El suscrito almacenista declara que los materiales amparaos en este documento, han sido debidamente contados, empacados y rotulados.

POS	COD.MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	PARTES	SERIE	CONDICIÓN	Nº FACTURA	LOTE PROVEEDOR
1870	1054467	BUSHING SLEEVE	1,000	UN	NAST77-4-030		NUEVO	1882-2025	55945

☐ Trazabilidad # folios _____ ☐ Sticker Calibración CIAC ☐ Registros históricos ☐ Tarjeta Serviciable ☐ Logs Books ☐ Tear Down ☐ Forma 8130-3

NOTA
MATERIAL FAC CATAM ERCLA

ZONA FRANCA INDUSTRIAL **ALMACÉN CIAC** **RECIBIDO POR**

Figura No.5 Material en CIAC pero que no fue posible nacionalizar para entrega



SALIDA DE MATERIAL: 80004080									
Cliente:	FUERZA AEREA	Destino:	CATAM ERCLA FAC	Fecha documento:					
Dirección:	CR 54 26 25 CAN	Receptor:	CATAM ERCLA FAC	Orden de compra:	4500015404				
Telefono:	3159800	Unidad de Origen	AERONAUTICO PPAL	Documento Comercial:	9654				
Ciudad:	BOGOTÁ-BOGOTÁ	Despachador:	JORGE ENRIQUE SALAZAR	Contrato:	CONTRATO:				
El suscrito almacenista declara que los materiales amparaos en este documento, han sido debidamente contados, empacados y rotulados.									
POS	COD.MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	PARTE N	SERIE	CONDICIÓN	N° FACTURA	LOTE PROVEEDOR
1600	1054157	RIVET BLIND	100,000	UN	CR3212-5-02		NUEVO	1908-2025	
☐ Trazabilidad # folios _____ ☐ Sticker Calibración CIAC ☐ Registros históricos ☐ Tarjeta Serviciable ☐ Logs Books ☐ Tear Down ☐ Forma 8130-3									
1620	1054159	RIVET	100,000	UN	CR3212-5-04		NUEVO	1908-2025	
☐ Trazabilidad # folios _____ ☐ Sticker Calibración CIAC ☐ Registros históricos ☐ Tarjeta Serviciable ☐ Logs Books ☐ Tear Down ☐ Forma 8130-3									
1630	1052500	RIVET CHERRY	100,000	UN	CR3242-4-01		NUEVO	1908-2025	
☐ Trazabilidad # folios _____ ☐ Sticker Calibración CIAC ☐ Registros históricos ☐ Tarjeta Serviciable ☐ Logs Books ☐ Tear Down ☐ Forma 8130-3									
1660	1052501	RIVET CHERRY	100,000	UN	CR3242-4-04		NUEVO	1908-2025	
☐ Trazabilidad # folios _____ ☐ Sticker Calibración CIAC ☐ Registros históricos ☐ Tarjeta Serviciable ☐ Logs Books ☐ Tear Down ☐ Forma 8130-3									
1670	1052502	RIVET CHERRY	200,000	UN	CR3242-5-02		NUEVO	1908-2025	
☐ Trazabilidad # folios _____ ☐ Sticker Calibración CIAC ☐ Registros históricos ☐ Tarjeta Serviciable ☐ Logs Books ☐ Tear Down ☐ Forma 8130-3									

Figura No.6 Material en CIAC pero que no fue posible nacionalizar para entrega

Re: EXTERNAL: SOL ENVIO GUIA BLADES-CTO 143

LM Lopez E, Mario
To: Lizeth Estefany Rojas Castiblanco
Cc: Thanya Milena Lopez Zea; Juan Carlos Isidro Lozano Yopasa

Hola Liz, Los shipments de las 10 palas fueron creados hace un par de semanas y están en el FF desafortunadamente por los feriados y falta de cupo debido al tamaño del envío, no van a ser despachadas a Colombia hasta la primera semana de enero. De acuerdo a la reunión que tuvimos con el general Guzmán el 22, la prioridad eran las palas principales que ya están en Colombia y más APU que están volando el lunes.

M

Enviado desde mi iPhone

Fig No.7 Información del despacho de las Blades (10)Cambio de fecha en cupo de la aerolínea para la Blade



TEAR DOWN REPORT ACC GEARBOX ASSY SN A258-07807

Case Number: 0022709991

Sales Order Number: T807807-01

Work Order Number: 007205490561

O&R Process Step: Eval and Tear Down Report

Part Number: 70351-08080-045

Part Serial Number: A258-07807

Created Date: 12/11/2025

Severity: Routine

Contact Name: CRM Prod Portal

Case Title:
T807807-01 – ACC GEARBOX ASSY

Disposition Type:
REPAIR

Tear Down Report:

The following parts were evaluated and found unserviceable. Parts will require removal and replacement. PLATE, TUBE, PINION, SHIM, HOUSING ASSY, COVER ASSY, SPACER, ADAPTER, SPLINE, PACKING(3), NAMEPLATE(3), BEARING, BEARING, CONE, PLUG&BLEEDER

Calvin Sellers
Repairs Manager
International & Civil Blackhawk Sustainment
Sikorsky - A Lockheed Martin company
Email: calvin.m.sellers@lmco.com
Phone: +1 203 446 6125

Fig No.8 TDR de la Gearbox



Bogotá, D.C., Diciembre 23 de 2022

No. Fastbog101-2025

Señor Mayor General
ANDRES GUZMAN MORALES
Presidente
CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.
Ciudad

Ref. **Situación Exchange 03 EA motores T700-GE-701D PN 5130T00G01 SN GE-E-991504, GE-E-374385C y 307656C orden # 4500016068.**

Apreciado General

Atendiendo el envío de la orden # 4500016068 que ampara el exchange de 03 EA motores T700-GE-701D PN 5130T00G01 SN GE-E-991504, GE-E-374385C y 307656C en condición reparado y serviables respectivamente, me permito informar que para la ejecución y cumplimiento de la orden, me permito solicitar se acepten y se realicen los siguientes cambios en la orden, según tabla que se relaciona a continuación, ya que debido a la alta rotación de estos motores algunos de los motores ofrecidos no se encuentran disponibles.

ITEM	PN	MODELO	SN	CONDICION	SN DISPONIBLE	CONDICION	OBSERVACIONES	TIEMPO DE ENTREGA
1	5130T00G01	T700-GE-701D	GE-E-991504	REPARADO	GE-E-991504	REPARADO	SE ENTREGA LA MISMA SERIE	3 DIAS
2	5130T00G01	T700-GE-701D	GE-E-374385C	SERVICIABLE	GE-E-763777C	INSPECTED TESTED	POR ALTA ROTACION EL MOTOR NO ESTA DISPONIBLE	30 DIAS
3	5130T00G01	T700-GE-701D	GE-E-307656C	SERVICIABLE	GE-E-964162	INSPECTED TESTED	POR ALTA ROTACION EL MOTOR NO ESTA DISPONIBLE	60 DIAS

Los motores que están siendo ofrecidos cuentan con excelentes tiempos en sus componentes de vida limite en cada Módulo del motor, de las mismas características de los motores ofrecidos inicialmente (Se adjunta la hoja resumen del motor y las formas 2408-5 y 2408-16 de cada motor para su verificación) y serán entregados con Fresh tag de estación autorizada General Electric, su tiempo de entrega es de 30 y 60 días. Las condiciones ofertadas inicialmente se mantienen y no tienen incrementos en su precio.

Fig No.9 Situacion Motores





Para el cumplimiento y despacho en la fecha prevista 28-12-2025 para el ítem 1, se requiere el envío del respectivo Core de la misma referencia T700-GE-701D, para hacer la excepción y evitar el trámite de la licencia ante el Departamento de Estado, ya que esta se puede demorar hasta 2 meses y no se tiene control al respecto.

En atención a lo anterior nos permitimos solicitar la modificación de la respectiva orden y la coordinación del envío del (los) Core (s) oportunamente para evitar el incumplimiento de la orden. Quedo atento a su confirmación para proceder con el alistamiento y despacho de los motores.

Atentamente,



FLAVIO ANGULO URIBE
Presidente FASTCOL INC.

Anexo: Formas 2408-5 y 16 de los motores T701D SN GE-E-763777C y 964162.

Fig No.10 Situación Motores

