2.3.1.1. Dotación Mobiliario General

El Asociado debe proporcionar como mínimo los siguientes elementos para el área de lavandería:

Tabla 30. Relación de equipos de lavandería

ELEMENTO	CANTIDAD	CANTIDAD UNIDAD OPERATIVA	TIPO DE BIEN	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
Lavadoras en buen estado de mantenimiento con capacidad de garantizar la correcta limpieza de la totalidad del vestuario y lencería en la periodicidad requerida	Variable según unidad operativa	2	NO CONSUMIBLE	X		 Fotografía No.1
Secadoras en buen estado de mantenimiento con capacidad de garantizar la correcta limpieza de la totalidad del vestuario y lencería en la periodicidad requerida	Variable según unidad operativa	1	NO CONSUMIBLE	X		 Fotografía No.2
Hna. Elia Edit Mendoza Avilez		Juan David Sánchez Martínez				
Coordinadora		Técnico Ambiental				

REPORTE DE MANTENIMIENTO - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

FAGOR

# ORDEN SAT	

Preventivo	☐
Correctivo	☒
Instalacion	☐
Garantia Inst	☐
Garantia SAT	☐
Otro	☐

CLIENTE	Hogar Anciano
SUCURSAL	Saramita
DIRECCION	Fuenqaouga.
TELEFONO	3112273540
CONTACTO	Diana Tovar.

FECHA ENTRADA	04/02/21
HORA ENTRADA	10:00AM
FECHA SALIDA	04/02/21
HORA SALIDA	1:00 PM.

T. TRASLADO	

EQUIPO	Varios
MODELO	
SERIE	
UBICACIÓN	Cocina y lavanderia

Tipo de Falla: Electrica ☐ Mecanica ☐ Electronica ☐ Hidraulica ☐ Gas ☐ Otro ☐ _____

Resumen de la falla: **LAVADORA LA35TPE**: cliente manifiesta que el equipo esta manchando la Ropa.
SECADORA SR32: Falla en Interceptor Trampa de Mota.
ESTUFA CG6941: No enciende un fuego Quemador.

Actividad realizada:
LAVADORA LA35TPE: Revision General, se realiza lavado Tambor y limpieza CUA Suministro Superior Jabones Secuencia todo en normalidad, se le comenta al cliente que el equipo no esta Generando las manchas mencionadas
SECADORA SR32: Se realiza Ajuste Interceptor trampa de mota el cual se encontraba suelto y no obturaba adecuadamente Funcionando OK.
ESTUFA CG6941: Ajuste Piloto Quemador fuego Inferior Izquierdo Funcionando OK
NOTA: Cotizar cuchillas Tajadora (Discos) y Dosificador Trasero Jabon Lavadora LA35TPE

Repuestos

Cantidad	Codigo	Descripcion	Valor Total

Firma cliente:

Sra Diana Tovar

Nombre: Diana Tovar 1049602473

Firma técnico SAT:

Nombre: Nilson Mayano

Escaneado con CamScanner

REPORTE DE MANTENIMIENTO - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

FAGOR

# ORDEN SAT	

Preventivo	☐
Correctivo	☒
Instalacion	☐
Garantía Inst	☐
Garantia SAT	☐
Otro	☐

CLIENTE	Hogar San Jose
SUCURSAL	Saramita.
DIRECCION	Fuyaguaga.
TELEFONO	3218252993.
CONTACTO	Nubia Moya.

FECHA ENTRADA	20/11/2020
HORA ENTRADA	10:30 AM

FECHA SALIDA	20/11/2020
HORA SALIDA	1:45 PM.

T. TRASLADO	

EQUIPO	Varios
MODELO	Equipos
SERIE	
UBICACIÓN	Lavandería 7 cocina.

Tipo de Falla: Electrica ☐ Mecanica ☐ Electronica ☐ Hidraulica ☐ Gas ☐ Ot ☐ _____

Resumen de la falla: ~~Sarten basculante~~ : Daño conmutador 7 luz Piloto voide. ~~Horno Combi~~ : Dano Pulsador Reaime plataforma ~~Estufa~~ : Un fuego no enciende. ~~Picadora~~ Sammic : Cambio de cuchillas Discos.

Actividad realizada: ~~Estufa~~ : Arreglo Piloto encendido de un fuego. (CG 9411) OK V.
~~Horno combi~~ : se deja directo sin Pulsador, cotizar Pulsador Reaime Plataforma. (VPB101) Funcionando OK V.
~~Basculante~~ : cotizar cambio conmutador de funciones 7 Luz Piloto voide, Piloto Gas (SB6910)
~~Lavadora~~ : Cambio Correa (LLA39TP5) funcionando OK V.
~~Picadora~~ : cotizar Juegos de cuchillas Discos (3) (Sammic GA-300)

Repuestos

Cantidad	Codigo	Descripcion	Valor Total

Firma cliente:

Nombre: Ina Nubia E Moya 38.354.835

Firma técnico SAT:

Nombre: Nilson Mogano.

Escaneado con CamScanner

REPORTE DE MANTENIMIENTO - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

FAGOR

# ORDEN SAT	

CLIENTE	Hogar Santiago
SUCURSAL	Santa Mitad.
DIRECCION	Fusagasuga
TELEFONO	3218252993
CONTACTO	Nubia Moya

FECHA ENTRADA	10/08/20
HORA ENTRADA	11:40 pm.
FECHA SALIDA	10/08/20
HORA SALIDA	8:15 pm.
T. TRASLADO	

- Preventivo [X]
- Correctivo [ ]
- Instalacion [ ]
- Garantia Inst [ ]
- Garantia SAT [ ]
- Otro [ ]

EQUIPO	lavandoira
MODELO	FAGOR
SERIE	SR-28
UBICACIÓN	LA-35 TPE

Tipo de Falla: Electrica ☐ Mecanica ☐ Electronica ☐ Hidraulica ☐ Gas ☐ Otr ☐ _____

Resumen de la falla: Mantenimiento Preventivo de lavadora LA35TPE Secadora SR/28 y Secadora FAGOR GREEN EVOLUTION.

Actividad realizada:

Limpieza General equipos, lubricación Piezas Mecánicas. Revisión electrica, Revisión de Equipos en trabajo.

* Lavadora LA35TPE (Pendiente. Cambio Correa por desgaste.

* Secadora GREEN EVOLUTION (Presenta ruido Estructural Normal por deterioro).

Repuestos

Cantidad	Codigo	Descripcion	Valor Total

Firma cliente:

Hna. Nubia E Moya

Nombre: 35.354.825

Firma técnico SAT:

Nombre: Nilson Mayang.

Escaneado con CamScanner