2.3.1.1. Dotación Mobiliario General						
El Asociado debe proporcionar como mínimo los siguientes elementos para el área de lavandería:						
Tabla 30. Relación de equipos de lavandería						
ELEMENTO	**CANTIDAD**	**CANTIDAD UNIDAD OPERATIVA**	**TIPO DE BIEN**	**CUMPLIMIENTO**		**OBSERVACIONES**
				SI	**NO**	
Lavadoras en buen estado de mantenimiento con capacidad de garantizar la correcta limpieza de la totalidad del vestuario y lencería en la periodicidad requerida	Variable según unidad operativa	2	NO CONSUMIBLE	X		
Secadoras en buen estado de mantenimiento con capacidad de garantizar la correcta limpieza de la totalidad del vestuario y lencería en la periodicidad requerida	Variable según unidad operativa	2	NO CONSUMIBLE	X		
Fernando Salcedo		**Juan David Sánchez Martínez**				
Coordinador		**Técnico Ambiental**				

HORELA INDUSTRIAL

REPORTE S-TEC

314-3440396
serviciotecnicohorela@gmail.com

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NTRA SRA DE NAZARETH			**Tipo de Servicio**	
Sede:	HOGAR SAN JOSE SARAMITA - FUSAGASUGA			Preventivo	**X**
Direccion:	Calle 22 36 A -25 B. La Venta Fusagasuga			Correctivo	
Telefono:	(601)8670796			Instalacion	
Contacto:	HNA ANABELLI CADENA			Garantia	
Cargo:				Otro	
Equipo:	**LAVANDERIA**			**Tipo de Anomalia**	
Modelo:	VARIOS			Electrica	x
Marca:	FAGOR			Electronica	x
Serial:				Hidraulica	x
Ubicación:	LAVANDERIA			Mecanica	x
Fecha de inicio	19/08/2022	**Fecha Finalizacion**	19/08/2022	Gas	x
	D D M M A A		D D M M A A	Otro	x

Descripcion de la Anomalia

Mantenimiento preventivo de equipos, se realiza limpieza, ajuste, lubricacion y puesta a punto de equipos de lavanderia

* Todos los equipos se dejan operando normalmente,

Actividad Realizada

SECADORA SR-35 MP G (nueva): * Se realiza revision electrica, mecanica y de funcionamiento, se encuentra alto nivel de acumulacion de mota, se recomienda hacer mtto preventivo de manera periodica.
* Se encuentra desgaste en correa de transmision, se sugiere prever cambio.
• Se instalan tornillos faltantes en las tapas posteriores.
• Se encuentran al interior del equipo varios elementos como son tornillos, puntillas, ganchos de cabello, monedas, cremalleras entre otros, se sugiere hacer una mejor revision de la ropa al momento de ingresar al proceso de lavado.

SECADORA SR-35 MP G: Se realiza revision electrica, mecanica y de funcionamiento, se encuentra alto nivel de acumulacion de mota, se recomienda hacer mtto preventivo de manera periodica.

LAVADORA LA-35 TP E: Se realiza revision electrica, mecanica e hidraulica, se encuentra gran cantidad de oxido en la parte posterior y baja del equipo, se hace el desarme de las piezas, se lijan y se aplica pintura anticorrosiva, se sugiere tener especial control con los sistemas de dosificacion y sus accesorios para evitar derrames de productos quimicos que afectan la estructura del equipo y elementos importantes como piezas electricas y mecanicas.
Se revisan tarjetas electronicas, panel tactil y demas elementos los cuales se encuentran en condiciones normales de operacion.
• Se sugiere evitar dejar abiertas las tapas de los dosificadores manuales de la maquina para evitar salida de agua y/o quimicos de estos compartimientos.

El equipo queda operando normalmente

LAVADORA DOMESTICA HNAS: Se realiza revision electrica, mecanica y electronica del equipo, se encuentra acumulacion de suciedad en el compartimiento de dosificacion de jabones, se sugiere dosificar a los niveles permitidos y hacer limpieza periodica, el equipo presenta mancha de hongo en el empaque de puerta, no fue posible retirarlo en su totalidad.

El equipo queda funcionando normalmente.

REPUESTOS

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE


Firma de Cliente

_____

Nombre: HNA LILIANA RIVAS S

Cargo:_____

Firma del Técnico



Nombre: Ronald Torres Peña.

Hora de Ingreso	08:00:00 a. m.	**Hora de Salida**	08:30:00 p. m.

REPORTE DE MANTENIMIENTO - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

FAGOR

# ORDEN SAT	

Preventivo	☐
Correctivo	☒
Instalacion	☐
Garantia Inst	☐
Garantia SAT	☐
Otro	☐

CLIENTE	Hogar Anciano
SUCURSAL	Saramita
DIRECCION	Fuenqaouga.
TELEFONO	3112273540
CONTACTO	Diana Tovar.

FECHA ENTRADA	04/02/21
HORA ENTRADA	10:00AM
FECHA SALIDA	04/02/21
HORA SALIDA	1:00 PM.

T. TRASLADO	

EQUIPO	Varios
MODELO	
SERIE	
UBICACIÓN	Cocina y lavanderia

Tipo de Falla: Electrica ☐ Mecanica ☐ Electronica ☐ Hidraulica ☐ Gas ☐ Otro ☐ _____

Resumen de la falla: **LAVADORA LA35TPE**: cliente manifiesta que el equipo esta manchando la Ropa.
SECADORA SR32: Falla en Interceptor Trampa de Mota.
ESTUFA CG6941: No enciende un fuego Quemador.

Actividad realizada:
LAVADORA LA35TPE: Revision General, se realiza lavado Tambor y limpieza CUA Suministro Superior Jabones Secuencia todo en normalidad, se le comenta al cliente que el equipo no esta Generando las manchas mencionadas
SECADORA SR32: Se realiza Ajuste Interceptor trampa de mota el cual se encontraba suelto y no obturaba adecuadamente Funcionando OK.
ESTUFA CG6941: Ajuste Piloto Quemador fuego Inferior Izquierdo Funcionando OK
NOTA: Cotizar cuchillas Tajadora (Discos) y Dosificador Trasero Jabon Lavadora LA35TPE

Repuestos

Cantidad	Codigo	Descripcion	Valor Total

Firma cliente:

Sra Diana Tovar

Nombre: Diana Tovar 1049602473

Firma técnico SAT:

Nombre: Nilson Mayano

Escaneado con CamScanner

REPORTE DE MANTENIMIENTO - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

FAGOR

# ORDEN SAT	

Preventivo	☐
Correctivo	☒
Instalacion	☐
Garantía Inst	☐
Garantia SAT	☐
Otro	☐

CLIENTE	Hogar San Jose
SUCURSAL	Saramita.
DIRECCION	Fuyaguaga.
TELEFONO	3218252993.
CONTACTO	Nubia Moya.

FECHA ENTRADA	20/11/2020
HORA ENTRADA	10:30 AM

FECHA SALIDA	20/11/2020
HORA SALIDA	1:45 PM.

T. TRASLADO	

EQUIPO	Varios
MODELO	Equipos
SERIE	
UBICACIÓN	Lavandería 7 cocina.

Tipo de Falla: Electrica ☐ Mecanica ☐ Electronica ☐ Hidraulica ☐ Gas ☐ Ot ☐ _____

Resumen de la falla: ~~Sarten basculante~~ : Daño conmutador 7 luz Piloto voide. ~~Horno Combi~~ : Dano Pulsador Reaime plataforma ~~Estufa~~ : Un fuego no enciende. ~~Picadora~~ Sammic : Cambio de cuchillas Discos.

Actividad realizada: ~~Estufa~~ : Arreglo Piloto encendido de un fuego. (CG 9411) OK V.
~~Horno combi~~ : se deja directo sin Pulsador, cotizar Pulsador Reaime Plataforma. (VPB101) Funcionando OK V.
~~Basculante~~ : cotizar cambio conmutador de funciones 7 Luz Piloto voide, Piloto Gas (SB6910)
~~Lavadora~~ : Cambio Correa (LLA39TP5) funcionando OK V.
~~Picadora~~ : cotizar Juegos de cuchillas Discos (3) (Sammic GA-300)

Repuestos

Cantidad	Codigo	Descripcion	Valor Total

Firma cliente:

Nombre: Ina Nubia E Moya 38.354.835

Firma técnico SAT:

Nombre: Nilson Mogano.

Escaneado con CamScanner

REPORTE DE MANTENIMIENTO - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

FAGOR

# ORDEN SAT	

CLIENTE	Hogar Santiago
SUCURSAL	Santa Mitad.
DIRECCION	Fusagasuga
TELEFONO	3218252993
CONTACTO	Nubia Moya

FECHA ENTRADA	10/08/20
HORA ENTRADA	11:40 pm.
FECHA SALIDA	10/08/20
HORA SALIDA	8:15 pm.
T. TRASLADO	

- Preventivo [X]
- Correctivo [ ]
- Instalacion [ ]
- Garantia Inst [ ]
- Garantia SAT [ ]
- Otro [ ]

EQUIPO	lavandoira
MODELO	FAGOR
SERIE	SR-28
UBICACIÓN	LA-35 TPE

Tipo de Falla: Electrica ☐ Mecanica ☐ Electronica ☐ Hidraulica ☐ Gas ☐ Otr ☐ _____

Resumen de la falla: Mantenimiento Preventivo de lavadora LA35TPE Secadora SR/28 y Secadora FAGOR GREEN EVOLUTION.

Actividad realizada:

Limpieza General equipos, lubricación Piezas Mecánicas. Revisión electrica, Revisión de Equipos en trabajo.

* Lavadora LA35TPE (Pendiente. Cambio Correa por desgaste.

* Secadora GREEN EVOLUTION (Presenta ruido Estructural Normal por deterioro).

Repuestos

Cantidad	Codigo	Descripcion	Valor Total

Firma cliente:

Hna. Nubia E Moya

Nombre: 35.354.825

Firma técnico SAT:

Nombre: Nilson Mayang.

Escaneado con CamScanner

HORELA INDUSTRIAL

REPORTE S-TEC

314-3440396
serviciotecnicohorela@gmail.com

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NTRA SRA DE NAZARETH			**Tipo de Servicio**	
Sede:	HOGAR SAN JOSE SARAMITA - FUSAGASUGA			Preventivo	**X**
Direccion:	Calle 22 36 A -25 B. La Venta Fusagasuga			Correctivo	
Telefono:	(601)8670796			Instalacion	
Contacto:	HNA ANABELLI CADENA			Garantia	
Cargo:				Otro	
Equipo:	**COCINA - HORNOS - REFRIGERACION - LAVAVAJILLAS - LAVANDERIA**			**Tipo de Anomalia**	
Modelo:	VARIOS			Electrica	x
Marca:	NACIONAL - FAGOR - SAMMIC - CHALLENGER - ASBER			Electronica	x
Serial:				Hidraulica	x
Ubicación:	COCINA - LAVADO DE VAJILLA - ALMACENAMIENTO - LAVANDERIA			Mecanica	x
Fecha de inicio	04/02/2022	**Fecha Finalizacion**	04/02/2022	Gas	x
	D D M M A A		D D M M A A	Otro	x

Descripcion de la Anomalia
Mantenimiento preventivo de equipos, se realiza limpieza, ajuste, lubricacion y puesta a punto de equipos gastronomicos, refrigeracion, lavado de vajilla, lavanderia y complementario.
* Todos los equipos se dejan operando normalmente,

Actividad Realizada

SECADORA SR-35 MP G (nueva): * Se realiza revision electrica, mecanica y de funcionamiento, se encuentra alto nivel de acumulacion de mota, se recomienda hacer mtto preventivo de manera periodica. * Se encuentra desgaste en correa de transmision, se sugiere prever cambio.
SECADORA SR-35 MP G: Se realiza revision electrica, mecanica y de funcionamiento, se encuentra alto nivel de acumulacion de mota, se recomienda hacer mtto preventivo de manera periodica.
LAVADORA LA-35 TP E: Se encuentra tapa de cuadro eléctrico fuera de su posición al parecer por intervención de personal externo a HORELA INDUSTRIAL, se recomienda que al realizar alguna intervención se dejen todos los paneles y elementos en su lugar con su respectiva tornillería. * Se realiza cambio de caja de colector de entrada. * Se realiza cambio de 6 amortiguadores que se encontraban deteriorados. * Se encuentra acumulación de mota y suciedad en partes eléctricas y mecánicas del equipo así como presencia de oxido en la parte inferior del equipo, se recomienda tener especial cuidado en las jornadas de aseo de la lavandería para evitar llegada de agua a zona delicadas del equipo.
PROCESADOR DE VEGETALES: Se realiza revision genral, se encuentra alta acumulacion de comida en los discos de corte. * Se debe realizar cambio de discos y cuchillas ya que presentan alto desgaste y deformacion.
COCINA A GAS 4 FUEGOS CON HORNO: Se recomienda realizar cambio de 2 pilotos por desgaste * Se encuentra acumulacion de suciedad y plagas al interior del equipo.
SARTEN BASCULANTE: Se encuentra en buen estado general, se realiza limpieza y puesta a punto. * Se encuentra acumulacion de plagas al inteiror del equipo.

ESTUFA ENANA: Se encuentra en buen estado general, se realiza limpieza y puesta a punto.

EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CONGELACION: Se encuentra alto nivel de acumulacion de grasa en unidades condensadoras, se realiza limpieza y desincrustacion de las mismas, equipos en buen estado general y funcionando normalmente

LAVAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL: Se realiza revision genera, se hace cmabio de arbol de lavado, manguera de desague, camara presostato, empalem de camara, juntas de camara, se hacen pruebas de operación y se ajustan paneles exteriores ya que se encontraban si la tornilleria propia para su ajuste.

LICUADORAS INDUSTRIALES: Se realiza mantenimiento general, se ajustan clavijas de conexión.
* Se encuetra desgaste en rodamientos, se sugiere hacer cambio de los mismos.

PELADORA DE PAPAS: Equipo en buen estado general, se realiza reviosn electrica y mecanica.

HORNO COMBI: Se encuentra en buen estado general y de funcionamiento.
* Se debe cambiar lampara de camara.
* Se ecnuentra dañada la zonda de camara, aunque no representa unproblema para su operación normal ya que es un accesorio, se sugiere hacer cambio de la misma.

REPUESTOS

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE
1	12141069	CORREA POLY V 2489J8 (Secadora)		X
1		DISCO MEDIA LUNA		X
1	FCE 4mm	DISCO JULIANA		X
1		DISCO CORTE		X
2	U322118000	PILOTO COMPLETO 100.062 (Esfufa)		X
1	R663013000	LAMPARA 10W-12V (Horno)		X
	T823009000	CONJUN. SONDA NUCLEO 6 PUNT (Horno)		X
6	12024980	AMORTIGUADOR RD10FK 140N SUSPA	X	
1	12161198	COLECTOR WRAS COMPLETO	X	
1	12024473	MANGUERA DESAGÜE	X	
1	12024350	CÁMARA PRESOSTATO	X	
3	12009873	JUNTA TÓRICA 16.01x10.77x2.62	X	
1	12024157	EMPALME PRESOSTATO	X	
1	12023699	ÁRBOL DE LAVADO	X	

Firma de Cliente

Nombre: HNA ANABELLI CADENA

Cargo:

Firma del Técnico

Nombre: Ronald Torres Peña.

Hora de Ingreso	07:30:00 a. m.	**Hora de Salida**	06:30:00 p. m.