SG SUMINISTROS GENERALES SAS
NIT 901.911.731-3
CRAB N12 N 81 CASA 11 CONJUNTO RESIDENCIAL LAS PALMAS
Tel: (601) 00000000
Ricaurte - Colombia
sgsuministrosgeneralessas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SG 35

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO RICAURTE		
NIT	800.036.903-3	**Teléfono**	(601) 3143946992 - Ext. 000
Dirección	Cl. 3 #16-1, Ricaurte, Cundinamarca	**Ciudad**	Ricaurte - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/11/2025, 16:57
Expedición	24/11/2025, 16:57
Vencimiento	24/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Sede Escuela Rural San Francisco- Restaurante Escolar - Mantenimiento y reparación de filtro de agua con cambio de Filtro Pluss 300 (1), Manguera Inst. (2mtr), Cámara (1), Circuito (1) y Servicio Técnico	1.00	UNIDAD	193,277.31	19 %	36,722.69	193,277.31	230,000.00
2	Sede Escuela Rural Limoncitos- Restaurante Escolar - Mantenimiento y reparación de filtro de agua con cambio de Filtro Pluss 300 (1), Manguera Inst. (2mtr), Cámara (1), Circuito (1), Rosca Válvula (1), Electroválvula (1), Reinstalación equipo y Servicio Técnico	1.00	UNIDAD	298,319.33	19 %	56,680.67	298,319.33	355,000.00
3	Sede Escuela Rural Limoncitos- Restaurante Escolar - Mantenimiento y reparación de filtro de agua con cambio de Filtro Pluss 300 (1), Manguera Inst. (2mtr), Cámara (1), Circuito (1), Rosca Válvula (1), Electroválvula (1), Botones (2), Fusible (1) y Servicio Técnico	1.00	UNIDAD	277,310.92	19 %	52,689.08	277,310.92	330,000.00
4	Sede Escuela Rural Casablanca- Restaurante Escolar - Mantenimiento y reparación de filtro de agua con cambio de Filtro Pluss 300 (1), Manguera Inst. (2mtr), Cámara (1), Circuito (1) y Servicio Técnico	1.00	UNIDAD	193,277.31	19 %	36,722.69	193,277.31	230,000.00
5	Escuela Rural El Paso- Restaurante Escolar - Mantenimiento y reparación de filtro de agua con cambio de Filtro Pluss 300 (1), Manguera Inst. (2mtr), Cámara (1), Circuito (1) y Servicio Técnico	1.00	UNIDAD	193,277.31	19 %	36,722.69	193,277.31	230,000.00
6	Sede Escuela Rural Manuel Sur- Restaurante Escolar - Mantenimiento y reparación de filtro de agua con cambio de Filtro Pluss 300 (1), Manguera Inst. (2mtr), Cámara (1), Circuito (1), Rosca Válvula (1), Electroválvula (1), Botones (2) y Servicio Técnico	1.00	UNIDAD	273,109.24	19 %	51,890.76	273,109.24	325,000.00
7	Bebedero Manuel Sur - Mantenimiento y reparación de filtro de agua con cambio de Filtro Pluss 20 (1) y Servicio Técnico	1.00	UNIDAD	210,084.03	19 %	39,915.97	210,084.03	250,000.00
8	Sede Escuela Rural La Virginia- Restaurante Escolar - Mantenimiento y reparación de filtro de agua con cambio de Filtro Pluss 300 (1), Manguera Inst. (2mtr), Cámara (1), Circuito (1), Rosca Válvula (1), Electroválvula (1) y Servicio Técnico	1.00	UNIDAD	256,302.52	19 %	48,697.48	256,302.52	305,000.00
9	Sede Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte (Megacolegio)- Restaurante Escolar - Mantenimiento y reparación de filtro de agua con cambio de Filtro Pluss 300 (1), Manguera Inst. (2mtr), Cámara (1), Circuito (1), Rosca Válvula (1), Electroválvula (1), Botones (2) y Servicio Técnico	2.00	UNIDAD	273,109.24	19 %	103,781.51	546,218.49	650,000.00

Total items: 9

Total Bruto	2,441,176.46
IVA 19%	463,823.54
Total a Pagar	2,905,000.00

Valor en Letras:
Dos millones novecientos cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,905,000.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145 © Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vigente según Res. 000042 de 2020 de la DIAN

Powered by CamScanner