


VISITA TÉCNICA

ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE GUACHETÁ

TEMA: VISITA TÉCNICA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE GUACHETÁ
FECHA/LUGAR: 14 DE AGOSTO DE 2025 – GUACHETÁ, CUNDINAMARCA
CONCEPTO: VISITA PARA INSPECCIÓN VISUAL

VISITA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 3
2.1 OBJETIVO GENERAL 3
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3
3. LOCALIZACIÓN 4
5. CAPACIDAD INSTALADA Y CAPACIDAD PROPUESTA 8
6. CONCLUSIONES 9

TABLA DE CONTENIDO

Ilustración 1. Localización ESE Hospital San José de Guachetá 4
Ilustración 2. Determinantes Urbanas 4
Ilustración 3. Visita técnica a ESE Hospital San José de Guachetá 5
Ilustración 4. visita técnica a ESE Hospital San José de Guachetá 5
Ilustración 5. visita técnica a ESE Hospital San José de Guachetá 6
Ilustración 6. visita técnica a ESE Hospital San José de Guachetá 6
Ilustración 7. visita técnica a ESE Hospital San José de Guachetá 6
Ilustración 8. visita técnica a ESE Hospital San José de Guachetá 6
Ilustración 9. visita técnica a ESE Hospital San José de Guachetá 7
Ilustración 10. visita técnica a ESE Hospital San José de Guachetá 7
Ilustración 11. Servicios y capacidad instalada actual y definitiva 8

1. INTRODUCCIÓN

El día 14 de agosto de 2025 se llevó a cabo una visita técnica a ESE. Hospital San José de Guachetá, Cundinamarca, con la participación de la arquitecta Magnolia Muñoz Robayo, responsable del área de Ingeniería Médica, y la arquitecta Christie Mendoza Tovar, encargada del diseño arquitectónico. El propósito de la visita fue realizar un reconocimiento visual de las instalaciones hospitalarias, a fin de identificar sus condiciones actuales y obtener información preliminar que permita orientar el proceso de diagnóstico y definición de las adecuaciones requeridas de acuerdo con el Contrato, el objeto contractual establece la ejecución de "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN DE LABORATORIO, FARMACIA, RX Y URGENCIAS, ESTUDIO DE VULNERABILIDAD, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y CAMBIO DE CUBIERTA EN EL HOSPITAL SAN JOSÉ DE GUACHETÁ.".

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar una revisión en sitio de las condiciones físicas, arquitectónicas y funcionales del Hospital San José de Guachetá, con el fin de recopilar información que sirva de base para la elaboración de un diagnóstico técnico y la definición de las adecuaciones necesarias.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Efectuar un recorrido general por las áreas del hospital para observar el estado actual de la infraestructura.
- Identificar las principales necesidades de intervención en espacios, instalaciones y acabados.
- Registrar información técnica y observaciones relevantes para el diagnóstico posterior.
- Reconocer las condiciones funcionales de los ambientes hospitalarios en relación con su uso.
- Generar insumos preliminares que permitan orientar las propuestas de adecuación

3. LOCALIZACIÓN

Guachetá se encuentra al nororiente del departamento de Cundinamarca en la provincia de Ubaté. En el límite con el departamento de Boyacá a una distancia de 102 km de Bogotá D.C. El ESE Hospital San José de Guachetá se encuentra en la Carrera 2 # 1 - 50 Guachetá, Cundinamarca con su coordenada geográfica 5°22'56.1339" N 73°41'12.5447" W, coordenada plana: N: 2152773.155633 E: 4923937.716858 a una altura de 2680.922607 m.s.n.m.



Ilustración 1. Localización ESE Hospital San José de Guachetá
Fuente: Tomada de Google Maps

El ESE Hospital San José de Guachetá se ubica en la zona periurbana, al sur. Tiene relación directa con:

- **Calle 1:** Vía que da limite al perímetro urbano en la zona sur. La calle 1 además tiene comunicación a 100m con la vía a Ubaté, siendo entonces el principal medio de salida de ambulancias.
- **Carrera 2:** Vía que por su continuidad e el trazado da conexión con la zona urbana; principalmente de carácter peatonal. La parte sur de la zona urbana tiene una densidad de ocupación baja y la altura de las construcciones promedia los dos pisos. La construcción tiene zonas de aislamientos con respecto a los predios colindantes y fachada por la calle 1-A y la carrera 2-A.




Ilustración 2. Determinantes Urbanas
Fuente: Presentación ESE Hospital San José de Guachetá

4. VISITA TÉCNICA

El día 14 de agosto de 2025 se realiza la primera visita técnica a ESE Hospital San José de Guachetá, recorrido general por las áreas hospitalarias para la observación directa del estado físico y funcional de los espacios, registro de hallazgos mediante notas, fotografías y croquis de apoyo, identificación preliminar de aspectos prioritarios de intervención.



Ilustración 3. Visita técnica a ESE Hospital San José de Guachetá
Fuente: Propia



Ilustración 4. visita técnica a ESE Hospital San José de Guachetá
Fuente: Propia



Ilustración 5. visita técnica a ESE Hospital San José de Guachetá
Fuente: Propia



Ilustración 6. visita técnica a ESE Hospital San José de Guachetá
Fuente: Propia



Ilustración 7. visita técnica a ESE Hospital San José de Guachetá
Fuente: Propia



Ilustración 8. visita técnica a ESE Hospital San José de Guachetá
Fuente: Propia



Ilustración 9. visita técnica a ESE Hospital San José de Guachetá
Fuente: Propia



Ilustración 10. visita técnica a ESE Hospital San José de Guachetá
Fuente: Propia

Durante la visita técnica de campo se evidenció que el hospital cuenta con una edificación nueva, separada de la zona antigua por un corredor. Pero, resulta necesaria la reposición de los espacios del antiguo hospital a fin de garantizar las condiciones adecuadas de funcionalidad y seguridad en la infraestructura, entre los que se encuentran salas de cirugía, laboratorios, urgencias y farmacia, los cuales, dadas sus condiciones constructivas actuales, no cumplen con la normativa vigente, ni en términos de operación ni en lo referente a requisitos de sismoresistencia. En ese sentido, surge la necesidad de precisar el alcance de los estudios señalados en las especificaciones técnicas de consultoría, particularmente los relacionados con vulnerabilidad, reforzamiento estructural y cambio de cubierta.

Por otra parte, el plan bienal indica como objeto del proyecto "REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA, SERVICIO DE ATENCIÓN DEL PARTO Y SERVICIO DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE GACHETA - CUNDINAMARCA".

5. CAPACIDAD INSTALADA Y CAPACIDAD PROPUESTA

Con el fin de establecer un panorama comparativo, a continuación, se presenta el cuadro de capacidad instalada actual frente a la capacidad propuesta, el cual permite evidenciar las diferencias entre la infraestructura disponible y la proyectada en la intervención del hospital.

CAPACIDAD INSTALADA								
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE GUACHETA								
GRUPO	SERVICIO			NOMBRE DE LA CAPACIDAD	CAPACIDAD INSTALADA			OBSERVACIONES
	NOMBRE		CODIGO		ACTUAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACI	LABORATORIO CLÍNICO		706	AMBIENTE	1	0	1	
	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO	TOMA DE MUESTRA DE BRAZO	712	AMBIENTE	1	0	1	AMBIENTE CON 2 CUBÍCULOS
	SERVICIO FARMACÉUTICO		714	AMBIENTE	1	0	1	
	IMÁGENES DIAGNOSTICAS - IONIZANTES		744	AMBIENTE	1	0	1	EQUIPO DE RX CONVENCIONAL
ATENCION INMEDIATA	ATENCION PARTO	TPR	1101	CAMA	1	0	1	
	URGENCIAS	REANIMACION	1102	SALA	1	0	1	
		PROCEDIMIENTOS		SALA	1	0	1	
		INMOVILIZACION		AMBIENTE	1	0	1	
		TRIAGE		CONS/AMBIEN.	1	0	1	
		CONSULTORIOS		CONSULTORIO	2	0	2	
		E.R.A.		AMBIENTE	1	0	1	AMBIENTE CON 3 CUBÍCULOS
		REHIDRATACION		AMBIENTE	1	0	1	AMBIENTE CON 2 CUBÍCULOS
		CAMILLAS OBSERVACION - MUJERES		CAMILLA	3	3	6	
		CAMILLAS OBSERVACION - PEDIATRICA		CAMILLA	2	0	2	
		CAMILLAS OBSERVACION - HOMBRES		CAMILLA	3	3	6	
		CAMILLAS AISLADO		CAMILLA	0	3	3	AMBIENTE CON 3 CAMILLAS DE AISLAMIENTO (1 HOMBRES, 1 MUJERES, 1 NIÑOS)
		SALA DE TRANSICIÓN		AMBIENTE	0	1	1	1 AMBIENTE DE TRANSICIÓN CON 4 SILLAS

Ilustración 11. Servicios y capacidad instalada actual y definitiva
Fuente: Alcance

En el cuadro anterior se evidencia que hay servicios en el área de urgencias que se deben ampliar, como:

- Camillas observación - Mujeres, en el cual la capacidad instalada actual es de 3 camillas, la capacidad instalada definitiva es de 6 camillas; 3 camillas más.

- Camillas observación - Hombres, en el cual la capacidad instalada actual es de 3 camillas, la capacidad instalada definitiva es de 6 camillas; 3 camillas más.

- Camillas aislado, en el cual la capacidad instalada actual es de 0 camillas, la capacidad instalada definitiva es de 3 camillas; 3 camillas más.

- Sala de transición, en el cual la capacidad instalada actual es de 0 camillas, la capacidad instalada definitiva es de 1 camilla; 1 camilla más.

6. CONCLUSIONES

1. El proyecto es la reposición de las áreas antiguas.

2. Es relevante el diseño bioclimático, así como en caso de requerirse el diseño mecánico para el filtrado y manejo de partículas aéreas de polvo y smog. Hay altos índices de enfermedad respiratoria en la comunidad por problemas de contaminación.

3. No se afectan los índices de ocupación del predio.

4. Se evidencia que la capacidad instalada cambia en algunos servicios del área de urgencias.

5. Se hace necesario que la entidad contratante precise el alcance definitivo de la intervención en esta sede, con el fin de garantizar coherencia entre los documentos rectores y las necesidades reales de la institución. Igualmente, es importante aclarar si tales estudios se encuentran dirigidos a la construcción vetusta destinada a vivienda médica, o si por el contrario forman parte del proceso de validación de los incumplimientos normativos del bloque hospitalario, caso en el cual debería contemplarse dentro de la metodología de trabajo la justificación de una eventual demolición bajo criterios de costo–beneficio.