
41

IED. COLEGIO DISTRITAL -ENGATIVA-
SIMON BOLIVAR SEDE A COD 1092.




-DEMOLICION PLACA MACIZA
-EXCAVACION MANUAL
-REPARACION HIDRAULICA
-TUBERIA PVC

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

42

IED. COLEGIO DISTRITAL – ANTONIO NARIÑO.
LICEO FEMENINO MEREDES NARIÑO-CUBIERTA COD 1856.

SEDE A



-DESMONTE E INSTALACION DE TEJA DE BARRO
-SONDEO Y REVISION DE DESAGUES

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

IED. COLEGIO DISTRITAL - TUNJUELITO
SAN CARLOS NICHO DE GAS COD609

4B.

SEDE B.




-DESMONTE DE VENTANAS O PUERTAS METALICAS
-CAJA MEDIDOR
-PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA
-ESMALTE / LAMINA LINEAL

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

44. IED. COLEGIO – SUBA
NICOLAS BUENAVENTURA COD 1145

SEDE A



-DEMOLICION PLACA MACIZA
-INSTALACION LAMPARAS
-PINTURA EPOXICA
-REPARACIONES HIDRULICAS

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA SI

IED. COLEGIO DISTRITAL - KENNEDY

CASTILLA COD 818

SEDE UNICA.




-DESMONTE, TRANSLADO Y REUBICACION DE AULAS
-CERRAMIENTO PROVISIONAL
-RECONSTRUCCION DE REJAS DE CONSTRUCCION
-VINILO MUROS INTERIORES

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

506

46 IED. COLEGIO -ENGATIVA.
REPUBLICA CHINA COD 1033
SEDE B.



-DEMOLICCION DE PLACA MACIZA
-PLACA CONTRA PISO 8CM
-CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI
-ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILV

IED. COLEGIO DISTRITAL - KENNEDY
GUSTAVO ROJAS PINILLA COD 882.

SEDE A



-EQUIPOS HIDRONEUMATICOS


RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

48

IED. COLEGIO DISTRITAL - USME
FERNANDO GONZALEZ OCHOA COD 510.

SEDE A

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILV



-INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
-CIELOS RASOS Y DIVISIONES
-PINTURA SOBRE METAL
-RED GENERAL DE AGUA FRIA
-ESMALTE S/ LAMINA LLENA
-ESMALTE S/ MARCOS LAMINA

504

IED. COLEGIO DISTRITAL -SANTA FE CAMILO TORRES COD 319.

SEDE UNICA.

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA SIL



-DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES

-SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) LUMINEX O EQUIVALENTE PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - PVC

-LAMPARA FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR DIFUSOR CURVO SEMIESPECULAR , BALASTO ELECTRONICO SIMILAR A LAS FABRICADAS POR IMET.

-GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMINGO SOBREPONER (SUM E INSTALACION)

50

IED. COLEGIO DISTRITAL -SAN CRISTOBAL.

LA VICTORIA COD 440

SEDE A




-LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES
-REVISION Y REPARACION DE BAJANTES
-SONDEO Y REPARACION DE BAJANTES

REPRESENTANTE ORDA

YU. MARCELA BLOQUIA

51 IED. COLEGIO DISTRITAL -SAN CRISTOBAL
ALEMANIA UNIFICADA SEDE B COD 913
SEDE B.



-LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES
-REVISION Y REPARACION DE BAJANTES

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

52

IED. COLEGIO DISTRITAL - SAN CRISTOBAL
RAFAEL NUÑEZ SEDE B COD 915


SEDE B



-LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES
-REVISION Y REPARACION DE BAJANTES
-SONDEO Y REPARACION DE BAJANTES

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

53. IED. COLEGIO DISTRITAL – USME
ALMIRANTE PADILLA SEDE A COD 503



-Limpieza de canales y bajantes
-Sondeo y revisión de desagües

RESIDENTE DE OBRA
S. YULY MARCELA BEDOYA SILVA


54 IED. COLEGIO DISTRITAL - SAN CRISTOBAL
ALEMANIA UNIFICADA SEDE A COD428



-LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES
-REVISION Y REPARACION DE BAJANTES

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

55. IED. COLEGIO DISTRITAL - SAN CRISTOBAL
RAFAEL NUÑEZ SEDE A COD 409.



-LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES
-REVISION Y REPARACION DE BAJANTES
-SONDEO Y REPARACION DE BAJANTES

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SIC

56. IED. COLEGIO DISTRITAL -SUBA
PRADO VERANIEGO SEDE B 1123



-DESMONTE E INSTALACION DE TUBERIA
-TUBERIA PVC
-SUMINISTRO SANITARIO

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

57

IED. COLEGIO DISTRITAL - ANTONIO NARIÑO
LICEO FEMENINO MEREDES NARIÑO-PISO 1856.

SEDE A.



-DESMONTE DE PIZO EN MADERA
-SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO MADERA
-PINTURA

RESIDENTE DE OBRA
S. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

218

58

IED. COLEGIO DISTRITAL -SAN CRISTOBAL.
ALEMANIA UNIFICADA COD 428.

SEDE A.


RESIDENTE DE OBRA
LILY MARCELA BEDOYA SILVA


CALLE 37 S
CARRERA 27A
CARRERA 27A BIS
CALLE 37 BIS S
CALLE 37 A S
CALLE 37 BIS A S
CARRERA 27 BIS
CARRERA 27
CARRERA 27A
CALLE 37 S
CALLE 37 A S
CARRERA 27A
CALLE 37 BIS S
CARRERA 27A BIS
CALLE 37 BIS A S
CARRERA 27 BIS
CALLE 37 S
CARRERA 27A
CALLE 37 A S
CARRERA 27A BIS
CALLE 37 BIS S
CARRERA 27 BIS
CALLE 37 BIS A S
CARRERA 27A
CALLE 37 S
CARRERA 27A BIS
CALLE 37 A S
CARRERA 27 BIS
CALLE 37 BIS S


IED. COLEGIO DISTRITAL -USAQUEN

USAQUEN COD 118

SEDE A.



RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA




Cerramiento en lona verde
Cerramiento rigido en acceco
Desmonte de elementos estructurales

60.

IED. COLEGIO DISTRITAL - RAFAEL URIBE URIBE
CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA COD 1807

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA



-Tala por emergencia de 1 pino ciprés y 1 cerezo por presentar ramas secas, afectaciones sanitarias en fuste y copa. Condiciones inapropiadas para el arbolado dentro de la institución.

IED. COLEGIO DISTRITAL – SUBA.

61

FILARMONICO SIMON BOLIVAR SUBA COD 1172

SEDE C.

RESIDENTE
ING. YULY MARCELA BEDOY




-LA SECRETARIA DE AMBIENTE, MEDIANTE ACTA 7511 DE 24 DE MAYO DE 2019 NOTIFICO A LA SED LA AUTORIZACIÓN DE LA PODA POR EMERGENCIA DE 1 PINO CIPRÉS POR PRESENTAR FRACTURA Y DESGARRE DE UNA DE SUS RAMAS Y RAMASSECAS EN RIESGO DE CAIDA.

225

IED. COLEGIO DISTRITAL – SUBA
FILARMONICO SIMON BOLIVAR Cod. 1192

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA



-La secretaria de ambiente, mediante acta GeC_20190118_151 de 26 de abril de 2019 notifico a la SED la autorización de la tala por emergencia de 1 ciprés por presentar inadecuado emplazamiento en zona dura fragmentada, inclinación deficiente, altura excesiva para su ubicación y riesgo de volcamiento.

524

63 IED. COLEGIO DISTRITAL – ENGATIVA

FRANCISCO JOSE DE CALDAS COD 1061

SEDEA

RESIDENTE DE OBRA

S. YULY MARCELA ROJAS SILVA




-Tala por emergencia de 1 pino ciprés y 1 cerezo por presentar ramas secas, afectaciones sanitarias en fuste y copa. Condiciones inapropiadas para el arbolado dentro de la institución.

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

IED. COLEGIO DISTRITAL –RAFAEL OBIBE URIBE.
LICEO FEMENINO MEREDES NARIÑO-TALA COD 1856

SEDE UNICA




-LA SECRETARIA DE AMBIENTE, MEDIANTE CONCEPTO TÉCNICO SSFFS-00338 DE 1 DE JULIO DE 2017 NOTIFICO A LA SED LA AUTORIZACIÓN DE LA TALA POR EMERGENCIA DE 1 ACACIA JAPONESA POR PRESENTAR RAJADURAS Y PUDRICIONES A NIVEL BASAL, CON EVIDENCIA DE DAÑO MECÁNICO SEVERO , RIESGO INMINENTE DE VOLCAMIENTO

515

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

(6) IED. COLEGIO DISTRITAL – SAN CRISTOBAL MANUELITA SAENZ COD 407

SEDE UNICA



-La secretaria de ambiente, mediante concepto técnico SSFFS-00071 de 1 de agosto de 2018 notifico a la SED la autorización de la tala por emergencia de 3 acacia por concepto técnico.

926

RESIDENTE DE OBRA
T. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

IED. COLEGIO DISTRITAL - ENGATIVA
REPUBLICA CHINA COD 1033

SEDE A



-Tala por emergencia de 1 caucho sabanero por visita de seguimiento evidenciando que no se había realizado la tala.

IED. COLEGIO DISTRITAL – PUENTE ARANDA
SORRENTO COD 1633

SEDE B


RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA SILVA



LA SECRETARIA DE AMBIENTE, MEDIANTE ACTA 7222 DE 5 DE MARZO DE 2019 NOTIFICO A LA SED LA AUTORIZACIÓN DE LA TALA POR EMERGENCIA DE 4 SAUCOS Y 1 INDIVIDUO SIN IDENTIFICAR POR ENCONTRARSE SECOS Y PRESENTAR FISURAS EN FUSTE, DEFICIENTE ESTADO FITOSANITARIO Y RIESGO DE VOLCAMIENTO.

IED. COLEGIO DISTRITAL - RAFAEL URIBE URIBE
ESCUELA HOGAR BERTHA HERNANDEZ

SEDE B



-REPACIONES POR INCENDIO

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

529

69

IED. COLEGIO DISTRITAL - SANTA FE.
JORGE SOTO DEL CORRAL COD 313

SEDE A



-DEMOLICION DE CONSTUCCIONES EXISTENTES
-TUBERIA PVC
-MURO EN LADRILLO PRENSADO
-IMPERMEABILIZACION

RESIDENTE DE OBRA

530

IED. COLEGIO DISTRITAL - PUENTE ARANDA
LUIS VARGAS TEJADA SEDE B 1607

SEDE B.




-REVISION Y REPARACION DE TANQUE PARA SANITARIO

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

IED. COLEGIO DISTRITAL -TUNJUELITO
RUFINO JOSE CUERVO SEDE B COD 610

SEDE B.




-CERRAMIENTO

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

532

IED. COLEGIO DISTRITAL -BOSA
ALFONSO REYES ECHANDIA COD 748.
SEDE UNICA



-SONDEO Y REVISION DE DESAGUES
-LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

73 IED. COLEGIO DISTRITAL - ENGATIVA
NESTOR FORERO ALCALA (OD: 1009 - SEDE B



- REPARACIONES DE VIDRIOS Y VENTANERIAS
- ASEO Y LIMPIEZA


RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

020

74 IED. COLEGIO DISTRITAL – KENNEDY.

O.E.A COD 8191.

SEDE A.




-PLACA CONTRAPISO
-MURO LADRILLO TOLETE
-TUBERIA

-SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA EYECTORA

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA REDOYA SILVA

75. **IED. COLEGIO DISTRITAL ESPAÑA SEDE B** - PUENTE ARANDA COD. 1602

SEDE B



-CIELO RASO PVC
-DESMONTE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SI...

IED. COLEGIO DISTRITAL – RAFAEL URIBE URIBE.
RAFAEL DELGADO SALGUERO -SEDE C.
ESTRUCTURAL COD 1851






-PINTURA KORAZA
-ANCLAJE CON EPOXICO
-RESANES
-ACERO REFUERZO

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

REPUBLICA ESTADOS UNIDOS COD 1843 - RAFAEL URIBE URIBE

SEDE UNICA




RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

78.

IED. COLEGIO DISTRITAL - CIUDAD BOLIVAR
LA ESTANCIA COD 1926.

SEDE A






RESIDENTE DE OBRA
Y MARCELA BEDOYA SILVA

-CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
-DESMONTE CANALETA 43/90
-SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE
-PINTURA SOBRE METAL

MANUELA BELTRAN - SEDE A - COD 1302
TEUSAQUILLO.



RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

510

IED. COLEGIO DISTRITAL - SAN CRISTOBAL.

JUANA ESCOBAR COD 435

SEDE A



-IMPERMEABILIZACION

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

IED. COLEGIO DISTRITAL -SUBA
LOMBARDIA (COD 1170)

SEDE UNICA



-LIMPIEZA

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

28

SH2


IED. COLEGIO DISTRITAL - LOCALIDAD LA CANDELARIA
LA CANDELARIA CERRAMIENTO COD 1704

SEDE B



-CONCRETO PARA CIMENTACION
-CANECAS METALICAS
-LONA VERDE

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SI




513

IED. COLEGIO DISTRITAL -SUBA.

PRADO VERANIEGO SEDE B COD 1123


SEDE B.

RESIDENTE DE OBRA
C. YULY MARCELA BEDOYA S.



-REPARACIONES ELECTRICAS
-LUMINARIAS
-VINILO BAJO PLACA


IED. COLEGIO DISTRITAL -TEUSAQUILLO
MANUELA BELTRAN COD 1302 - SEDE A.



-LUMINARIAS

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SI

IED. COLEGIO RODOLFO -NEGATIVA
85. LLINAS COD 1076
SEDE A




-revisión y reparación de bajantes
Limpiezas y canales y bajantes
Limpiezas de cajas de inspeccion

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SIL

9 h 5

86. IED. COLEGIO DISTRITAL - BOSA
FERNANDO MAZUERA COD 722
SEDE A


RESIDENTE DE OBRA
ING. MARCELA BEDOYA SILVA



-DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)
-RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN

-PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

-INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS



HS

87 IED. COLEGIO DISTRITAL - BOSA
PORVENIR - BAÑOS COD 731.
SEDE A

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA SILVA




-PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL SANITARIO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES (sanitario, lavamanos y orinal), DOTACIÓN DE DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BOLSA DE BASURA Y GEL LIMPIADOR DE MANOS EN CADA ASEO Y RETIRO DEFINITIVO DE LA UNIDAD DE ASEO.

IED. COLEGIO DISTRITAL - KENNEDY

LA AMISTAD COD 853

SEDE A




-CARPINTERIA DE METÁLICA
-VENTANAS SERIE 8025 ALUMINIO
-SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS

-LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA
-CIELOS RASOS Y DIVISIONES
-LAMINA PLANA ETERNIT 244 x 122 x 6
-VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS

RESIDENTE DE OBRA
WILLY MARCELA BEDOYA S

IED. COLEGIO DISTRITAL - SAN CRISTOBAL.
JOSE ACEVEDO Y GOMEZ COD 431

SEDE A



-LUMINARIAS

RESIDENTE DE OBRA
Y MARCELA BEDOYA SII

550

90

IED. COLEGIO DISTRITAL -RAFAEL URIBE URIBE LIBERTADORES COD 18 12

SEDE A

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA S



-DESMONTE, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE CASETAS PREFABRICADAS
-CIMENTACION

-PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION
-INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

IED. COLEGIO DISTRITAL - SANTA FE
LOTE SAN DIEGO COD 327



-MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
-CARPINTERIA DE METÁLICA
-PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

532

JOSE ASUNCIÓN SILVA - SEDE B COD. 1040.

ENCATIVA

RESIDENTE DE OBRA

S. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

DESMONTE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS

CONSTRUCCION DE DOS MUROS EN MAMPOSTERIA PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE




93

IED. COLEGIO DISTRITAL

CASTILLA COD 818 - LOCALIDAD KENNEDY

SEDE UNICA



-CONSTRUCCION DE MURO EN MAMPOSTERIA

RESIDENTE DE OBRA

S. YULY MARCELA BEDOYA SIC

IED. COLEGIO DISTRITAL - KENNEDY
GABRIEL BETANCOUR MEJIA SEDE B COD 885

94

SEDE B

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA



-EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
-EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)

-RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación).
-DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

555

IED. COLEGIO DISTRITAL – BOSA
PORVENIR COD 742 -SEDE B



-HIDRAULICO, MOTOMOBOMBAS

RESIDENTE DE OBRA
LY MARCELA BEDOYA SILVA

IED. COLEGIO DISTRITAL - USME
CHUNIZA COD 512
SEDE UNICA

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA



-INSTALACIÓN RED DE GAS
- COCINA

554

97. IED. COLEGIO DISTRITAL CALASANZ COD 1974 - SEDE A - CIUDAD BOLIVAR.

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA S.




-INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES
-ACOMETIDAS Y CONDUCTORES

-BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A
-SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS

IED. COLEGIO DISTRITAL - BARRIOS UNIDOS
HELADIA MEJIA COD 122.
SEDE A


RESIDENTE DE OBRA
ING. MARCELA BEDOYA SILVA



-DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)
-EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
-BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A

-INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A
-CHEQUE P/D RED WHITE Ø 2" ó EQUIVALENTE

IED. COLEGIO DISTRITAL - BOSA.
FERNANDO MAZUERA- MOTO BOMBAS COD 722
SEDE A



-SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL (TRABAJO PESADO) 5 HP TRIFASICA 220/440 V
-LAVADO DESINFECION DE TANQUE SUBTERRANEO
-SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE HIDRONEUMATICO DE 500 LITROS
-SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO

RESIDENTE DE OBRA
MARCELA BEDOYA SILVA

IED. COLEGIO DISTRITAL - BOSA
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER COD 719
SEDE UNICA

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILV



-DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm
-PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI.


-PUNTOS HIDRAULICOS
-PUNTO SUMINISTRO GALVANIZADO (INC. ACCESORIOS)
-SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC

IED. COLEGIO DISTRITAL – FONTIBON

LUIS ANGEL ARANGO LA CABAÑA SEDE B COD 905

RESIDENTE DE OBRA
Y MARCELA BEDOYA SILV


SEDE B



-EQUIPO HIDRONEUMATICO

562

IED. COLEGIO DISTRITAL - PUENTE PEATONAL
JULIO GARAVITO SEDE C COD 1630
SEDE A



-TABLEROS E INTERRUPTORES
-BREAKER RIEL BIPOLAR 2 X 20/50 A
-SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE ELECTRICO METAL 30X20X20

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA

IED. COLEGIO DISTRITAL -KENNEDY
KENNEDY HEROES COD 832.

SEDE C




-DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E= 12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)
-INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
-REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE
-REGISTRO PASO DIRECTO RED WHITE DE 1 1/4"

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SU

IED. COLEGIO DISTRITAL - ENGATIVA. - COD 1062.

LAUREANO GOMEZ FE Y ALEGRIA GARCES NAVAS - AULAS

SEDE A



-LAMINA PLANA ETERNIT 122 x 61 x 4
-PINTURA SOBRE LAMINA
-VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA S.


565

105

IED. SIMON BOLIVAR SUBA COD 1130

HUMEDADES COD 1130

SEDE A.



DEMOLICION MURO TOLETE
DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO
ACCESORIOS PVC DE ½ PULGADA
DESMONTE Y REINSTALACION DE
APARATOS SANITARIOS

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

999

IED. COLEGIO DISTRITAL – USAQUEN.
USAQUEN COD 1130
SEDE UNICA.

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA S.



-DESMONTE, REUBICACION Y TRANSLADO DE CASETAS PREFABRICADAS
-DEMOLICION PLACA MACIZA
-CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS

IED. COLEGIO DISTRITAL - BOSA.
VILLAS DEL PROGRESO COD 728

SEDE A



-CONTINGENCIA

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

560

IED. COLEGIO DISTRITAL - SUBA
SIMON BOLIVAR SUBA SEDE A COD 1130

SEDE A




-CUARTO DE MOTO BOMBAS INUNDADO CON PRESENCIA DE ESCOMBROS Y BASURAS

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

IED. COLEGIO DISTRITAL - KENNEDY.

CASTILLA COD 818

SEDE A.



-CONSTRUCCION DE MURO EN MAMPOSTERIA
-CARPINTERIA

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

IED. COLEGIO DISTRITAL – CHAPINERO.

SAN ISIDRO COD 209.

SEDE SAN ISIDRO



LA CAR CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, MEDIANTE PERMISO N° 005 DE 23 DE ABRIL DE 2019 NOTIFICO A LA SED LA AUTORIZACIÓN DE LA TALA POR EMERGENCIA DE 1 TIBAR, 3 PINO CANDELABRO, 4 CIPRES POR EVIDENCIAR QUE LAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS DE LOS ARBOLES PUEDEN FAVORECER SU VOLCAMIENTO.

IED. COLEGIO DISTRITAL - BOSA

LOS NARANJOS COD 739

SEDE A.




-Tala por emergencia de 1 acacia japonesa por visita de seguimiento evidenciando que no se había realizado la tala.

RESIDENTE DE OBRA


Y MARCELA BEDOYA SILVA

112. JOSE MARTI COD 1829 - RAFAEL URIBE URIBE.
SEDE B.



IED. COLEGIO DISTRITAL SAN CRISTOBAL
SAN ISIDRO SUR ORIENTAL CAD 451.
SDPE A.





-DESMOLICION DE ENCHAPE
-ACESSORIOS PVC
-REGISTRO PVC
INSTALACION DE BALDOSIN GRANITO

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

IED. COLEGIO DISTRITAL -SUBA.

PRADO VERANIEGO SEDE B COD 1124 - SUBA.

SEDE B



-DESMONTE E INSTALACION DE TUBERIA
-TUBERIA PVC
-SUMINISTRO SANITARIO

RESIDENTE DE OBRA
ING MARCELA BEDOYA SILVA

IED. COLEGIO DISTRITAL - SUBA.
REPUBLICA DOMINICANA COD 1119.


SEDE A:



-REPARACIONES HIDRAULICAS
-DEMOLICION DE MURO TOLETE
–TUBERIA PVC
-SONDEO Y REVISION DE DESAGUES

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

IED. COLEGIO DISTRITAL -LOCALIDAD KENNEDY
HERNANDO DURAN DUSSAN COD878.
SEDE A



- HIDRAULICO

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA SI

374

IED. COLEGIO - USAQUEN.
CRISTOBAL COLON COD116.
SEDE A


RESIDENTE DE OBRA
Y MARCELA BEDOYA SILV



-PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL SANITARIO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES (sanitario, lavamanos y orinal), DOTACIÓN DE DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BOLSA DE BASURA Y GEL LIMPIADOR DE MANOS EN CADA ASEO Y RETIRO DEFINITIVO DE LA UNIDAD DE ASEO.

IED. COLEGIO DISTRITAL – PUENTE ARANDA.
JOSE JOAQUIN CASAS SEDE A COD 1608 – PUENTE ARANDA.

RESIDENTE DE OBRA
LY MARCELA BEDOYA SILVA




-BATERIAS SANITARIAS

119

IED. COLEGIO DISTRITAL - SAN CRISTOBAL SUR.
JOSE ACEVEDO Y GOMEZ COD 931

SEDE A



-BEACKER INDUSTRIAL
-REPARACION Y REVISION DE PUNTOS ELECTRICOS
-CABLEADO

RESIDENTE DE OBRA
[illegible] MARCELA BEDOYA SILV

IED. COLEGIO DISTRITAL- BOSA
PORVENIR COD 742.
BY PASS SEDE B.



-EXCAVACION MANUAL EN TIERRA
-TUBERIA PVC
-RELLENO DE MATERIAL DE EXCAVACION
-DESCAPOTE



RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SIL