CIUDAD Y FECHA:

DEPENDENCIA QUE REALIZA EL ANALISIS DE PRECIOS DEL MERCADO: Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales.

OBJETO CONTRACTUAL: " "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LOS PUNTOS DE HIDRATACION (BEBEDEROS) Y PUNTOS DE MUESTREO INSTALADOS POR LA EMPRESA IBAL S.A. E.S.P OFICIAL EN SECTORES ESTRATÉGICOS DE LA CIUDAD DE IBAGUE"

MODALIDAD DE CONSULTA: Se recibieron cotizaciones de tres (3) proveedores, vía correo electrónico, se solicitaron telefónicamente a las Empresas AC&P ASESORIAS COMERCIALES & PROFESIONALES, MIREYA OSPINA, LOCATIVE.

ITEMS	PUNTOS	ESPECFCACIONES TECNICAS	CPC		CANT	AC&P ASESORIAS COMERCIALES & PROFESIONALES			MIREYA OSPINA			LOCATIVE			PROMEDIO
			CODIGO	DESCRIPCION		VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL	
MANTENIMIENTO PUNTOS DE MUESTREO															
1	1. Irazú	1. Lavado a Presión 2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. Cambio de Calcomanías 5. Limpieza de Tubería de aluminio	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control		$1,090,000		$1,090,000	$1,416,000		$1,416,000	$1,472,000		$1,472,000	$1,326,000
2	2. Siete de Agosto	1. Lavado a Presión 2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. Cambio de calcomanías	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control		$1,090,000		$1,090,000	$1,416,000		$1,416,000	$1,472,000		$1,472,000	$1,326,000

		5. Limpieza de Tuberia de alumino											
3	3. Augusto E. Medina	1. Lavado a Presión 2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. Cambio de Calcomanias 5. Limpieza de Tuberia de alumino	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$1,090,000		$1,090,000	$1,416,000		$1,416,000	$1,472,000		$1,472,000	$1,326,000
4	4. La Estación	1. Lavado a Presión 2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. Cambio de calcomanías 5. Limpieza de Tubería de aluminio	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$1,090,000		$1,090,000	$1,416,000		$1,416,000	$1,472,000		$1,472,000	$1,326,000
5	5. Cerro Gordo	1. Lavado a Presión 2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. Cambio de calcomanías 5. Limpieza de Tubería de aluminio	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$1,090,000		$1,090,000	$1,416,000		$1,416,000	$1,472,000		$1,472,000	$1,326,000
6	6. Arado	1. Lavado a Presión 2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. Cambio de calcomanías 5. Limpieza de Tubería de aluminio	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$1,090,000		$1,090,000	$1,416,000		$1,416,000	$1,472,000		$1,472,000	$1,326,000
7	7. Kennedy	1. Lavado a Presión	8715698	Servicio de mantenimiento	$1,090,000		$1,090,000	$1,416,000		$1,416,000	$1,472,000		$1,472,000	$1,326,000

		2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. Cambio de calcomanías 5. Limpieza de Tubería de aluminio		y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control										
8	8. San Simón	1. Lavado a Presión 2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. Cambio de calcomanías 5. Limpieza de Tubería de aluminio	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$1,090,000		$1,090,000	$1,416,000		$1,416,000	$1,472,000		$1,472,000	$1,326,000
9	9. Calle 29 Av. Ambala Barrio Fenalco	1. Lavado a Presión 2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. cambio de chapa 5. Cambio de calcomanías IBAL 6. Limpieza de tubería de aluminio 7. Retirar y reubicar sobre base de concreto para fijación dispositivo metálico existente	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$2,540,000		$2,540,000	$3,502,000		$3,502,000	$3,184,000		$3,184,000	$3,075,333
10	10. Tanque 15 Barrio Interlaken	1. Lavado a Presión 2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. Cambio de calcomanías IBAL 5. Limpieza de Tubería de aluminio	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$2,970,000		$2,970,000	$3,296,000		$3,296,000	$3,822,000		$3,822,000	$3,362,667

		6. Suministro e instalación de motobomba periférica de 0.5 HP marca Pearl con entrada y salida de 1"												
11	11. Arkalena	**1. Lavado a Presión** **2. Lijada de Oxido** **3. Pintura General** **4. Cambio de calcomanías** **5. Limpieza de Tubería de aluminio**	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$1,090,000		$1,090,000	$1,416,000		$1,416,000	$1,472,000		$1,472,000	$1,326,000
12	12.Claret	**1. Lavado a Presión** **2. Lijada de Oxido** **3. Pintura General** **4. Cambio de calcomanías** **5. Limpieza de Tubería de aluminio**	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$1,090,000		$1,090,000	$1,416,000		$1,416,000	$1,472,000		$1,472,000	$1,326,000
13	**13. Tanque la 29 Barrio Hipódromo**	**1. Lavado a Presión** **2. Lijada de Oxido** **3. Pintura General** **4. Cambio de calcomanías** **5. Limpieza de Tubería de aluminio** **6. Suministro e instalación de motobomba periférica de 0.5 HP marca Pearl con entrada y salida de 1"**	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$2,970,000		$2,970,000	$3,296,000		$3,296,000	$3,822,000		$3,822,000	$3,362,667
14	14. Nueva Castilla	**1. Lavado a Presión**	8715698	Servicio de mantenimiento	$1,090,000		$1,090,000	$1,416,000		$1,416,000	$1,472,000		$1,472,000	$1,326,000

		2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. Cambio de calcomanías 5. Limpieza de Tubería de aluminio		y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control										
15	15. Atolsure	1. Lavado a Presión 2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. Cambio de calcomanías 5. Limpieza de Tubería de aluminio	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$1,090,000		$1,090,000	$1,416,000		$1,416,000	$1,472,000		$1,472,000	$1,326,000
16	16. Tanque Piedra Pintada	1. Lavado a Presión 2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. Cambio de calcomanías IBAL 5. Limpieza de Tubería de aluminio 6. Suministro e instalación de motobomba periférica de 0.5 HP marca Pearl con entrada y salida de 1"	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$2,970,000		$2,970,000	$3,296,000		$3,296,000	$3,822,000		$3,822,000	$3,362,667
17	17. Tanque Vergel	1. Lavado a Presión 2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. Cambio de calcomanías 5. Limpieza de Tubería de aluminio	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$1,090,000		$1,090,000	$1,416,000		$1,416,000	$1,472,000		$1,472,000	$1,326,000
18	18. La Ceibita	1. Lavado a Presión	8715698	Servicio de mantenimiento	$2,540,000		$2,540,000	$3,502,000		$3,502,000	$3,184,000		$3,184,000	$3,075,333

		2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. cambio de chapa 5. Cambio de calcomanías IBAL 6. Limpieza de tubería de aluminio 7. Retirar y reubicar sobre base de concreto para fijación dispositivo metálico existente		y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control										
19	19. Pacandé	1. Lavado a Presión 2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. Cambio de calcomanías 5. Limpieza de Tubería de aluminio	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$1,090,000		$1,090,000	$1,416,000		$1,416,000	$1,472,000		$1,472,000	$1,326,000
20	20. Tanque Mirolindo	1. Lavado a Presión 2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. Cambio de calcomanías IBAL 5. Limpieza de Tubería de aluminio 6. Suministro e instalación de motobomba periférica de 0.5 HP marca Pearl con entrada y salida de 1"	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$2,970,000		$2,970,000	$3,296,000		$3,296,000	$3,822,000		$3,822,000	$3,362,667
21	21. Parador Paso Real Aparco	1. Lavado a Presión	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de	$1,090,000		$1,090,000	$1,416,000		$1,416,000	$1,472,000		$1,472,000	$1,326,000

		2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. Cambio de calcomanías IBAL 5. Limpieza de Tubería de aluminio		equipo de medición, prueba, navegación y control									
22	22. Ciudadela Comfenalco	1. Lavado a Presión 2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. Cambio de calcomanías IBAL 5. Limpieza de Tubería de aluminio	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$1,090,000		$1,090,000	$1,416,000		$1,416,000	$1,472,000		$1,472,000	$1,326,000
23	23. Tanque Picaleña	1. Lavado a Presión 2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. Cambio de calcomanías IBAL 5. Limpieza de Tubería de aluminio 6. Suministro e instalación de motobomba periférica de 0.5 HP marca Pearl con entrada y salida de 1"	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$2,970,000		$2,970,000	$3,296,000		$3,296,000	$3,822,000		$3,822,000	$3,362,667
24	24. Colegio Nuestra Señora de FATIMA (Picaleña)	1. Lavado a Presión 2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. Cambio de calcomanías IBAL 5. Limpieza de Tubería de aluminio	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control.	$1,090,000		$1,090,000	$1,416,000		$1,416,000	$1,472,000		$1,472,000	$1,326,000

25	25. Hotel Puente Blanco (Picaleña)	1. Lavado a Presión 2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. Cambio de calcomanías IBAL 5. Limpieza de Tubería de aluminio	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$1,090,000		$1,090,000	$1,416,000		$1,416,000	$1,472,000		$1,472,000	$1,326,000
26	26. Coiba (Picaleña)	1. Lavado a Presión 2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. Cambio de calcomanías IBAL 5. Limpieza de Tubería de aluminio	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$1,090,000		$1,090,000	$1,416,000		$1,416,000	$1,472,000		$1,472,000	$1,326,000
27	27. Jordán 8 etapa	1. Lavado a Presión 2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. Cambio de calcomanías IBAL 5. Limpieza de Tubería de aluminio	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$1,090,000		$1,090,000	$1,416,000		$1,416,000	$1,472,000		$1,472,000	$1,326,000
28	28. Caí Jardín B. Jardín Santander	1. Lavado a Presión 2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. cambio de chapa 5. Cambio de calcomanías IBAL 6. Limpieza de tubería de aluminio	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$2,540,000		$2,540,000	$3,502,000		$3,502,000	$3,184,000		$3,184,000	$3,075,333

		7. Retirar y reubicar sobre base de concreto para fijación dispositivo metálico existente												
29	29. Casa de la Justicia La Esmeralda	1. Lavado a Presión 2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. Cambio de calcomanías IBAL 5. Limpieza de Tubería de aluminio	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$1,090,000		$1,090,000	$1,416,000		$1,416,000	$1,472,000		$1,472,000	$1,326,000
30	30. Árlala	1. Lavado a Presión 2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. cambio de chapa 5. Cambio de calcomanías IBAL 6. Limpieza de tubería de aluminio 7. Retirar y reubicar sobre base de concreto para fijación dispositivo metálico existente	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$2,540,000		$2,540,000	$3,502,000		$3,502,000	$3,184,000		$3,184,000	$3,075,333
31	31. Arboleda Campestre Salida de la planta	1. Lavado a Presión 2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. Cambio de calcomanías IBAL 5. Limpieza de Tubería de aluminio	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$1,090,000		$1,090,000	$1,416,000		$1,416,000	$1,472,000		$1,472,000	$1,326,000

32	32. Arboleda Campestre Arenillo	1. Lavado a Presión 2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. Cambio de calcomanías IBAL 5. Limpieza de Tubería de aluminio	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control		$1,090,000		$1,090,000	$1,416,000		$1,416,000	$1,472,000		$1,472,000	$1,326,000
33	33. Arboleda Campestre Algarrobo	1. Lavado a Presión 2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. cambio de chapa 5. Cambio de calcomanías IBAL 6. Limpieza de tubería de aluminio	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control		$1,240,000		$1,240,000	$1,536,000		$1,536,000	$1,572,000		$1,572,000	$1,449,333
34	34. Arboleda Campestre Portería Laurel	1. Lavado a Presión 2. Lijada de Oxido 3. Pintura General 4. Cambio de calcomanías IBAL 5. Limpieza de Tubería de aluminio	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control		$1,090,000		$1,090,000	$1,416,000		$1,416,000	$1,472,000		$1,472,000	$1,326,000
MANTENIMIENTO BEBEDEROS															
1	1.Parque de a Música	. Mantenimiento General . Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación . Lavado a alta presión de estructura en concreto	8715638	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control		$1,707,000		$1,707,000	$2,236,000		$2,236,000	$1,877,000		$1,877,000	$1,940,000

		. Limpieza de bandeja de acero inoxidable . Mantenimiento lamina de apertura calibre 18 acero 304 de 13x54 cm dividida en dos . Mantenimiento de 2 válvulas push . Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)												
2	2. Parque Skate Park	. Mantenimiento General . Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación . Lavado a alta presión de estructura en concreto . Limpieza de bandeja de acero inoxidable . Mantenimiento lamina de apertura calibre 18 acero 304 de 13x54 cm dividida en dos . Mantenimiento de 1 válvulas push . Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)	8715638	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$1,510,000		$1,510,000	$1,978,000		$1,978,000	$1,961,000		$1,961,000	$1,816,333
3	3. Parque Biosaludable Hacienda Piedra Pintada	. Mantenimiento General . Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación	8715638	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$1,510,000		$1,510,000	$1,978,000		$1,978,000	$1,961,000		$1,961,000	$1,816,333

		. Lavado a alta presión de estructura en concreto . Limpieza de bandeja de acero inoxidable . Mantenimiento lamina de apertura calibre 18 acero 304 de 13x54 cm dividida en dos . Mantenimiento de 1 válvulas push . Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)													
4	4. Parque el Salado	. Mantenimiento General . Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación . Lavado a alta presión de estructura en concreto . Limpieza de bandeja de acero inoxidable . Mantenimiento lamina de apertura calibre 18 acero 304 de 13x54 cm dividida en dos . Mantenimiento de 1 válvulas push . Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)	8715638	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control		$1,510,000		$1,510,000	$1,978,000		$1,978,000	$1,961,000		$1,961,000	$1,816,333
5	5. Parque Centenario	. Mantenimiento General . Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación	8715638	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control		$2,036,000		$2,036,000	$2,668,000		$2,668,000	$2,239,000		$2,239,000	$2,314,333

		. Lavado a alta presión de estructura en concreto . Limpieza de bandeja de acero inoxidable . Mantenimiento e instalación lamina de apertura calibre 18 acero 304 de 13x54 cm dividida en dos . Mantenimiento de 3 válvulas push . Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)												
6	6. Parque Belen	. Mantenimiento General . Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación . Lavado a alta presión de estructura en concreto . Limpieza de bandeja de acero inoxidable . Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$1,510,000		$1,510,000	$1,978,000		$1,978,000	$1,661,000		$1,661,000	$1,716,333
7	7. Parque Deportivo 1	. Mantenimiento General . Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación . Lavado a alta presión de estructura en concreto	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	$1,182,000		$1,182,000	$1,548,000		$1,548,000	$1,800,000		$1,800,000	$1,510,000

		. Limpieza de bandeja de acero inoxidable . Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)												
8	8. Parque Deportivo 2	. Mantenimiento General . Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación . Lavado a alta presión de estructura en concreto . Limpieza de bandeja de acero inoxidable . Arreglo lamina de apertura . Mantenimiento de 4 válvulas push . Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)	8715638	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control		$2,235,000		$2,235,000	$2,928,000		$2,928,000	$2,460,000		$2,460,000	$2,541,000
					SUB TOTAL			**$65,610,000**			**$83,300,000**			**$84,666,000**	**$82,013,967**
					IVA 19%			**$12,465,900**							
					VALOR TOTAL			**$78,075,900**			**$83,300,000**			**$84,666,000**	

JENNIFER A. CASALLAS GARCÍA
Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos
y Servicios Generales (E)

Elaboro//Jennifer Casallas

25 Años A&P
Asesorías
Comerciales & Profesionales
Piedad Acosta B. 38.248.117-7

Ibagué, diciembre 23 de 2025

PM– 234-25

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.
Ciudad

Asunto: COTIZACION PARA "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS DISPOSITIVOS PARA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE, REUBICACION DE ALGUNOS DISPOSITIVOS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBAS Y MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS".

Respetados Señores:

Me permito presentar la siguiente propuesta económica, cuyo objetivo es ofrecer los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos utilizados para la toma de muestras de agua y bebederos, así como la reubicación y adecuación de otros equipos asociados, suministro e instalación de motobombas garantizando su correcto funcionamiento, durabilidad y cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas, cumpliendo con los lineamientos del decreto 0811 de 2008.

MANTENIMIENTO PUNTOS DE MUESTREO

No.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PUNTO	VALOR
1	Lavado a presión	Barrio Irazú	1.090.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
2	Lavado a presión	Barrio Siete de Agosto	1.090.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
3	Lavado a presión	Tanque Belen- La Aurora Barrio Augusto E. Medina	1.090.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
4	Lavado a presión	Barrio La Estación (Bomberos)	1.090.000
	Lijada oxido		

	Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio		
5	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Tanque de Cerro Gordo	1.090.000
6	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Barrio Arado	1.090.000
7	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Barrio Kenedy	1.090.000
8	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Barrio San Simon	1.090.000
9	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de chapa Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio Retirar y reubicar sobre base de concreto para fijación dispositivo metalico existente	Calle 29 Av. Ambala Barrio Fenalco	2.540.000
10	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio Suministro e instalacion de motobomba periferica de 0,5 HP marca Pearl con entrada y salida de 1"	Tanque 15 Barrio Interlaken	2.970.000
11	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Barrio Arkalena	1.090.000
12	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Barrio Claret	1.090.000

13	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio Suministro e instalacion de motobomba periferica de 0,5 HP marca Pearl con entrada y salida de 1"	Tanque 29 Barrio Hipodromo	2.970.000
14	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Barrio Nueva Castilla	1.090.000
15	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Barrio Atolsure	1.090.000
16	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio Suministro e instalacion de motobomba periferica de 0,5 HP marca Pearl con entrada y salida de 1"	Tanque Piedra Pintada	2.970.000
17	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Tanque Vergel	1.090.000
18	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de chapa Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio Retirar y reubicar sobre base de concreto para fijación dispositivo metalico existente	Barrio La Ceibita	2.540.000
19	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Barrio Pacande	1.090.000
20	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Tanque Mirolindo	2.970.000

	Suministro e instalacion de motobomba periferica de 0,5 HP marca Pearl con entrada y salida de 1"		
21	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Parador Paso Real Aparco	1.090.000
22	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Barrio Ciudadela Comfenalco	1.090.000
23	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio Suministro e instalacion de motobomba periferica de 0,5 HP marca Pearl con entrada y salida de 1"	Tanque Picaleña (Picaleña)	2.970.000
24	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Colegio Nuestra Señora de Fatima (Picaleña)	1.090.000
25	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Hotel Puente Blanco (Picaleña)	1.090.000
26	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Barrio Coiba (Picaleña)	1.090.000
27	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Barrio Jordan 8 Etapa	1.090.000
28	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de chapa Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio Retirar y reubicar sobre base de concreto para fijación dispositivo metalico existente	CAI Jardín Barrio Jardín Santander	2.540.000

29	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Casa de la Justicia (La Esmeralda)	1.090.000
30	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de chapa Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio Retirar y reubicar sobre base de concreto para fijación dispositivo metalico existente	Barrio Arkala	2.540.000
31	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Arboleda Campestre Salida de la Planta	1.090.000
32	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Arboleda Campestre Arenillo	1.090.000
33	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de chapa Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Arboleda Campestre Portería Algarrobo	1.240.000
34	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Arboleda Campestre Portería Laurel	1.090.000

MANTENIMIENTO BEBEDEROS

1	Mantenimiento general Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación Lavado a alta presión de estructura en concreto Limpieza de bandeja de acero inoxidable Mantenimiento lamina de apertura calibre 18 acero 304 de 13x54 cm dividida en dos Mantenimiento de 2 valvulas push Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)	Parque de la Musica	1.707.000
2	Mantenimiento general	Skate Park	

	Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación Lavado a alta presión de estructura en concreto Limpieza de bandeja de acero inoxidable Mantenimiento e instalacion tapa donde esta el registro de entrada Mantenimiento de 1 valvula push Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)		1.510.000
3	Mantenimiento general Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación Lavado a alta presión de estructura en concreto Limpieza de bandeja de acero inoxidable Mantenimiento e instalación tapa donde esta el registro de entrada Mantenimiento de 1 valvula push Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)	Parque Biosaludable Hacienda Piedra Pintada	1.510.000
4	Mantenimiento general Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación Lavado a alta presión de estructura en concreto Limpieza de bandeja de acero inoxidable Mantenimiento e instalacion tapa donde esta el registro de entrada Mantenimiento e instalación de 1 valvula push Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)	Parque del Salado	1.510.000
5	Mantenimiento general Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación Lavado a alta presión de estructura en concreto Limpieza de bandeja de acero inoxidable Mantenimiento e instalacion lamina de apertura calibre 18 acero 304 de 13x54 cm dividida en dos Mantenimiento de 3 valvulas push Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)	Parque Centenario	2.036.000
6	Mantenimiento general Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación Lavado a alta presión de estructura en concreto Limpieza de bandeja de acero inoxidable Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)	Parque Belen	1.510.000
7	Mantenimiento general Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación Lavado a alta presión de estructura en concreto Limpieza de bandeja de acero inoxidable Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)	Parque Deportivo No. 1	1.182.000

8	Mantenimiento general	Parque Deportivo No. 2	2.235.000
	Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación		
	Lavado a alta presión de estructura en concreto		
	Limpieza de bandeja de acero inoxidable		
	Arreglo lamina de apertura		
	Mantenimiento de 4 valvulas push		
	Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)		
	SUBTOTAL		**65.610.000**
	IVA		**12.465.900**
	TOTAL		**78.075.900**

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: SETENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS ($78.075.900) MONEDA LEGAL incluido IVA.

FORMA DE PAGO: A la entrega del informe final.

TIEMPO DE EJECUCION: 60 días.

Cordialmente,

PIEDAD ACOSTA B.
Gerente

LOCATIVE

Ibagué, diciembre 23 de 2025

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P.
Ibagué

Asunto: *COTIZACION PARA EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS DISPOSITIVOS PARA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE, REUBICACION DE ALGUNOS DISPOSITIVOS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBAS Y MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS".*

Respetados Señores:

Por medio de la presente, me permito presentar la cotización correspondiente a los servicios enunciados en el asunto. Esta propuesta tiene como propósito asegurar el óptimo desempeño, y la correcta disposición de los equipos, conforme a los requerimientos técnicos y operativos establecidos.

MANTENIMIENTO PUNTOS DE MUESTREO

No.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PUNTO	VALOR
1	Lavado a presión	Barrio Irazú	1.472.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
2	Lavado a presión	Barrio Siete de Agosto	1.472.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
3	Lavado a presión	Tanque Belen- La Aurora Barrio Augusto E. Medina	1.472.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
4	Lavado a presión	Barrio La Estación (Bomberos)	1.472.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		

LOCATIVE

5	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Tanque de Cerro Gordo		1.472.000
6	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Barrio Arado		1.472.000
7	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Barrio Kenedy		1.472.000
8	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Barrio San Simon		1.472.000
9	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de chapa Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio Retirar y reubicar sobre base de concreto para fijación dispositivo metalico existente	Calle 29 Av. Ambala Barrio Fenalco		3.184.000
10	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio Suministro e instalacion de motobomba periferica de 0,5 HP marca Pearl con entrada y salida de 1"	Tanque 15 Barrio Interlaken		3.822.000
11	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Barrio Arkalena		1.472.000
12	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Barrio Claret		1.472.000
13	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general	Tanque 29 Barrio Hipodromo		3.822.000

LOCATIVE

	Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio Suministro e instalacion de motobomba periferica de 0,5 HP marca Pearl con entrada y salida de 1"		
14	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Barrio Nueva Castilla	1.472.000
15	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Barrio Atolsure	1.472.000
16	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio Suministro e instalacion de motobomba periferica de 0,5 HP marca Pearl con entrada y salida de 1"	Tanque Piedra Pintada	3.822.000
17	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Tanque Vergel	1.472.000
18	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de chapa Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio Retirar y reubicar sobre base de concreto para fijación dispositivo metalico existente	Barrio La Ceibita	3.184.000
19	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Barrio Pacande	1.472.000
20	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio Suministro e instalacion de motobomba periferica de 0,5 HP marca Pearl con entrada y salida de 1"	Tanque Mirolindo	3.822.000
21	Lavado a presión Lijada oxido	Parador Paso Real Aparco	1.472.000

LOCATIVE

	Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio		
22	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Barrio Ciudadela Comfenalco	1.472.000
23	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio Suministro e instalacion de motobomba periferica de 0,5 HP marca Pearl con entrada y salida de 1"	Tanque Picaleña (Picaleña)	3.822.000
24	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Colegio Nuestra Señora de Fatima (Picaleña)	1.472.000
25	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Hotel Puente Blanco (Picaleña)	1.472.000
26	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Barrio Coiba (Picaleña)	1.472.000
27	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Barrio Jordan 8 Etapa	1.472.000
28	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de chapa Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio Retirar y reubicar sobre base de concreto para fijación dispositivo metalico existente	CAI Jardín Barrio Jardín Santander	3.184.000
29	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Casa de la Justicia (La Esmeralda)	1.472.000

LOCATIVE

30	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de chapa Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio Retirar y reubicar sobre base de concreto para fijación dispositivo metalico existente	Barrio Arkala	3.184.000
31	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Arboleda Campestre Salida de la Planta	1.472.000
32	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Arboleda Campestre Arenillo	1.472.000
33	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de chapa Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Arboleda Campestre Portería Algarrobo	1.572.000
34	Lavado a presión Lijada oxido Pintada general Cambio de calcomanias IBAL Limpieza de tubería de aluminio	Arboleda Campestre Portería Laurel	1.472.000

MANTENIMIENTO BEBEDEROS

1	Mantenimiento general Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación Lavado a alta presión de estructura en concreto Limpieza de bandeja de acero inoxidable Mantenimiento lamina de apertura calibre 18 acero 304 de 13x54 cm dividida en dos Mantenimiento de 2 valvulas push Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)	Parque de la Musica	1.877.000
2	Mantenimiento general Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación Lavado a alta presión de estructura en concreto Limpieza de bandeja de acero inoxidable Mantenimiento e instalacion tapa donde esta el registro de entrada Mantenimiento de 1 valvula push	Skate Park	1.961.000

LOCATIVE

	Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)		
3	Mantenimiento general Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación Lavado a alta presión de estructura en concreto Limpieza de bandeja de acero inoxidable Mantenimiento e instalación tapa donde esta el registro de entrada Mantenimiento de 1 valvula push Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)	Parque Biosaludable Hacienda Piedra Pintada	1.961.000
4	Mantenimiento general Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación Lavado a alta presión de estructura en concreto Limpieza de bandeja de acero inoxidable Mantenimiento e instalacion tapa donde esta el registro de entrada Mantenimiento e instalación de 1 valvula push Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)	Parque del Salado	1.961.000
5	Mantenimiento general Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación Lavado a alta presión de estructura en concreto Limpieza de bandeja de acero inoxidable Mantenimiento e instalacion lamina de apertura calibre 18 acero 304 de 13x54 cm dividida en dos Mantenimiento de 3 valvulas push Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)	Parque Centenario	2.239.000
6	Mantenimiento general Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación Lavado a alta presión de estructura en concreto Limpieza de bandeja de acero inoxidable Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)	Parque Belen	1.661.000
7	Mantenimiento general Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación Lavado a alta presión de estructura en concreto Limpieza de bandeja de acero inoxidable Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)	Parque Deportivo No. 1	1.800.000
8	Mantenimiento general Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación Lavado a alta presión de estructura en concreto Limpieza de bandeja de acero inoxidable Arreglo lamina de apertura Mantenimiento de 4 valvulas push Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)	Parque Deportivo No. 2	2.460.000
		TOTAL	**$ 84.666.000**

LOCATIVE

VALOR TOTAL: OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($84.666.000) MONEDA LEGAL. (No obligado a cobrar IVA)

TIEMPO DE ENTREGA: Sesenta días.

FORMA DE PAGO: A la entrega total de lo acordado.

Espero poder prestarles mis servicios.

Cordial Saludo,

OSCAR ROMERO ROJAS
C.C 93.409.294
Correo: oscarrom1978@gmail.com
Tel. 3171841026

Ibagué, 23 de diciembre de 2025

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P.
Ibagué

Asunto: COTIZACION PARA "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS DISPOSITIVOS PARA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE, REUBICACION DE ALGUNOS DISPOSITIVOS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBAS Y MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS".

Respetados Señores:

Me permito presentar la siguiente propuesta económica, cuyo objetivo es ofrecer los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos utilizados para la toma de muestras de agua, así como el suministro de motobombas, garantizando su correcto funcionamiento, durabilidad y cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas

MANTENIMIENTO PUNTOS DE MUESTREO

No.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PUNTO	TOTAL
1	Lavado a presión	Barrio Irazú	1.416.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
2	Lavado a presión	Barrio Siete de Agosto	1.416.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
3	Lavado a presión	Tanque Belen- La Aurora Barrio Augusto E. Medina	1.416.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
4	Lavado a presión	Barrio La Estación (Bomberos)	1.416.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
5	Lavado a presión	Tanque de Cerro Gordo	1.416.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		

e-mail: mireya.ospina@gmail.com

	Cambio de calcomanias IBAL			
	Limpieza de tubería de aluminio			
6	Lavado a presión	Barrio Arado		1.416.000
	Lijada oxido			
	Pintada general			
	Cambio de calcomanias IBAL			
	Limpieza de tubería de aluminio			
7	Lavado a presión	Barrio Kenedy		1.416.000
	Lijada oxido			
	Pintada general			
	Cambio de calcomanias IBAL			
	Limpieza de tubería de aluminio			
8	Lavado a presión	Barrio San Simon		1.416.000
	Lijada oxido			
	Pintada general			
	Cambio de calcomanias IBAL			
	Limpieza de tubería de aluminio			
9	Lavado a presión	Calle 29 Av. Ambala Barrio Fenalco		3.502.000
	Lijada oxido			
	Pintada general			
	Cambio de chapa			
	Cambio de calcomanias IBAL			
	Limpieza de tubería de aluminio			
	Retirar y reubicar sobre base de concreto para fijación dispositivo metalico existente			
10	Lavado a presión	Tanque 15 Barrio Interlaken		3.296.000
	Lijada oxido			
	Pintada general			
	Cambio de calcomanias IBAL			
	Limpieza de tubería de aluminio			
	Suministro e instalacion de motobomba periferica de 0,5 HP marca Pearl con entrada y salida de 1"			
11	Lavado a presión	Barrio Arkalena		1.416.000
	Lijada oxido			
	Pintada general			
	Cambio de calcomanias IBAL			
	Limpieza de tubería de aluminio			
12	Lavado a presión	Barrio Claret		1.416.000
	Lijada oxido			
	Pintada general			
	Cambio de calcomanias IBAL			
	Limpieza de tubería de aluminio			
13	Lavado a presión	Tanque 29 Barrio Hipodromo		3.296.000
	Lijada oxido			
	Pintada general			
	Cambio de calcomanias IBAL			
	Limpieza de tubería de aluminio			
	Suministro e instalacion de motobomba periferica de 0,5 HP marca Pearl con entrada y salida de 1"			
14	Lavado a presión	Barrio Nueva Castilla		1.416.000
	Lijada oxido			
	Pintada general			

e-mail: mireya.ospina@gmail.com

	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
15	Lavado a presión	Barrio Atolsure	1.416.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
16	Lavado a presión	Tanque Piedra Pintada	3.296.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
	Suministro e instalacion de motobomba periferica de 0,5 HP marca Pearl con entrada y salida de 1"		
17	Lavado a presión	Tanque Vergel	1.416.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
18	Lavado a presión	Barrio La Ceibita	3.502.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de chapa		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
	Retirar y reubicar sobre base de concreto para fijación dispositivo metalico existente		
19	Lavado a presión	Barrio Pacande	1.416.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
20	Lavado a presión	Tanque Mirolindo	3.296.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
	Suministro e instalacion de motobomba periferica de 0,5 HP marca Pearl con entrada y salida de 1"		
21	Lavado a presión	Parador Paso Real Aparco	1.416.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
22	Lavado a presión	Barrio Ciudadela Comfenalco	1.416.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
23	Lavado a presión	Tanque Picaleña (Picaleña)	3.296.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		

e-mail: mireya.ospina@gmail.com

	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
	Suministro e instalacion de motobomba periferica de 0,5 HP marca Pearl con entrada y salida de 1"		
24	Lavado a presión	Colegio Nuestra Señora de Fatima (Picaleña)	1.416.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
25	Lavado a presión	Hotel Puente Blanco (Picaleña)	1.416.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
26	Lavado a presión	Barrio Coiba (Picaleña)	1.416.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
27	Lavado a presión	Barrio Jordan 8 Etapa	1.416.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
28	Lavado a presión	CAI Jardín Barrio Jardín Santander	3.502.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de chapa		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
	Retirar y reubicar sobre base de concreto para fijación dispositivo metalico existente		
29	Lavado a presión	Casa de la Justicia (La Esmeralda)	1.416.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
30	Lavado a presión	Barrio Arkala	3.502.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de chapa		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
	Retirar y reubicar sobre base de concreto para fijación dispositivo metalico existente		
31	Lavado a presión	Arboleda Campestre Salida de la Planta	1.416.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
32	Lavado a presión	Arboleda Campestre Arenillo	1.416.000
	Lijada oxido		

e-mail: mireya.ospina@gmail.com

	Pintada general		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
33	Lavado a presión	Arboleda Campestre Portería Algarrobo	1.536.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de chapa		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		
34	Lavado a presión	Arboleda Campestre Portería Laurel	1.416.000
	Lijada oxido		
	Pintada general		
	Cambio de calcomanias IBAL		
	Limpieza de tubería de aluminio		

MANTENIMIENTO BEBEDEROS

1	Mantenimiento general	Parque de la Musica	2.236.000
	Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación		
	Lavado a alta presión de estructura en concreto		
	Limpieza de bandeja de acero inoxidable		
	Mantenimiento lamina de apertura calibre 18 acero 304 de 13x54 cm dividida en dos		
	Mantenimiento de 2 valvulas push		
	Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)		
2	Mantenimiento general	Skate Park	1.978.000
	Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación		
	Lavado a alta presión de estructura en concreto		
	Limpieza de bandeja de acero inoxidable		
	Mantenimiento e instalacion tapa donde esta el registro de entrada		
	Mantenimiento de 1 valvula push		
	Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)		
3	Mantenimiento general	Parque Biosaludable Hacienda Piedra Pintada	1.978.000
	Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación		
	Lavado a alta presión de estructura en concreto		
	Limpieza de bandeja de acero inoxidable		
	Mantenimiento e instalación tapa donde esta el registro de entrada		
	Mantenimiento de 1 valvula push		
	Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)		
4	Mantenimiento general	Parque del Salado	1.978.000
	Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación		
	Lavado a alta presión de estructura en concreto		
	Limpieza de bandeja de acero inoxidable		
	Mantenimiento e instalacion tapa donde esta el registro de entrada		
	Mantenimiento e instalación de 1 valvula push		

e-mail: mireya.ospina@gmail.com

	Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)		
5	Mantenimiento general Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación Lavado a alta presión de estructura en concreto Limpieza de bandeja de acero inoxidable Mantenimiento e instalacion lamina de apertura calibre 18 acero 304 de 13x54 cm dividida en dos Mantenimiento de 3 valvulas push Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)	Parque Centenario	2.668.000
6	Mantenimiento general Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación Lavado a alta presión de estructura en concreto Limpieza de bandeja de acero inoxidable Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)	Parque Belen	1.978.000
7	Mantenimiento general Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación Lavado a alta presión de estructura en concreto Limpieza de bandeja de acero inoxidable Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)	Parque Deportivo No. 1	1.548.000
8	Mantenimiento general Cambio de tubería interna del equipo para el buen funcionamiento del punto de hidratación Lavado a alta presión de estructura en concreto Limpieza de bandeja de acero inoxidable Arreglo lamina de apertura Mantenimiento de 4 valvulas push Cambio de plaqueta informativa (LOGO DEL IBAL)	Parque Deportivo No. 2	2.928.000
	TOTAL		**83.300.000**

VALOR TOTAL: OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($83.300.000) MONEDA LEGAL. No aplica IVA por ser régimen simplificado.

FORMA DE PAGO: A la entrega total de las actividades.

TIEMPO DE ENTREGA: Dos meses.

Agradezco la oportunidad,

MIREYA OSPINA
C.C. 65.782.382
Cel. 3157188530

e-mail: mireya.ospina@gmail.com