LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Calidad del Agua y Saneamiento Básico
NIVEL DE OPERACIÓN:	Localidades de Bosa y Puente Aranda
MES / PERIODO VERIFICADO	1 de abril al 31 de mayo de 2025.
FECHA DEL SEGUIMIENTO	24, 25, 28 y 29 de Julio de 2025
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Sandra Milena Acevedo Echeverry

1. LISTA DE CHEQUEO
INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica
CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: CODIGO 168
PRODUCTO: Establecimiento Vigilado y Controlado

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Todos	Todas Las Intervenciones	Soporte en físico / soporte en magnético	X		***1 de abril al 31 de mayo de 2025.*** **Insumos:** En el periodo verificado la línea conto con los insumos de la vigilancia rutinaria descritos en el Anexo 8. Donde se verifico los soportes de entrega de EPP, Carné, chaqueta, papelería, equipos de cómputo, donde las cantidades y entregas se encuentran descritas en el acta de seguimiento retrospectiva anexa a la lista de chequeo del profesional John Fredy Corso y de la vigilancia Intensificada en la lista de chequeo del profesional Vladimir Murillo Rivas. **Recurso humano:** Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C. Se identificó la ejecución de actividades por parte de 36 colaboradores para la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico (Vinculación Contrato 31 y Vinculación Planta 5). Se presentaron inconsistencias en el diligenciamiento del Reporte SISVEA – talento humano reporte 358, se evidenció inconsistencia de la información en casilla "PERFIL y lo registrado en la casilla TÍTULO DE PREGRADO", para el perfil Profesional universitario 2 Operativo. Para los colaboradores Carlos Fernando Cano Quiñonez / Yoryani León Ladino se evidenció hallazgo “Pendiente de

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					reconocimiento correspondiente al pago asociado a la indexación de los meses enero/febrero/marzo/abril de 2025" Los detalles de formación académica de cada uno de los perfiles revisados, el pago de los honorarios descritos en el Anexo 9, según las planillas aportadas por la subred en cada periodo; cuyo detalle de la revisión del talento humano se registró en el acta del seguimiento retrospectivo del Profesional Vladimir Murillo Rivas.
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similar.	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*	X		***Abril 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Bosa: 14** — **Localidad Puente Aranda: 4** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia. ***Mayo 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Bosa: 14** — **Localidad Puente Aranda: 6** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia.
33	Conglomerado comercial. (Establecimiento de alta complejidad).	1. Acta de la reunión de planeación mensual por localidad 2.Informes de gestión. 3. Acta de IVC de las actividades económicas o servicios vigilados. 4. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 5. Actas de medida sanitaria. 6. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de*		X	***Abril 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Bosa: 2** — **Localidad Puente Aranda: 3** **Hallazgos Abril Bosa** Se presentó incumplimiento a lo establecido en el documento operativo Vigilancia de la Salud Ambiental, en numeral 4. Aspectos generales para tener en cuenta - 4.7 en el cual se establece: "Durante el período 16 de octubre a diciembre 2024 se continuará con la Inspección y Vigilancia del cumplimiento normativo de espacios libres de humo por parte de las líneas de IVC del componente de Vigilancia de la Salud Ambiental una vez al año calendario, independiente del concepto sanitario emitido al momento de ser verificado este cumplimiento, es decir, cada establecimiento deberá

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025			tener la vigilancia de espacios libres de humo en cualquiera de sus visitas. A partir de enero de 2025 la inspección y vigilancia de espacios libres de humo y aerosoles será adelantada a través de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética, excepto donde la vigilancia se adelante por parte de los equipos de vigilancia intensificada o de las líneas de IVC; lo anterior considerando que la operación para la vigilancia intensificada se desarrolla de manera distrital y que algunas intervenciones verificadas a través de las líneas pueden presentar dificultades para el ingreso simultaneo o para el desarrollo de la propia vigilancia. El detalle de la intervención a realizar por parte de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética puede ser consultado en VSA/FICHASTÉCNICAS/FT_AIRE_ RUIDO_REM". Lo anterior teniendo en cuenta que en seguimiento retrospectivo se evidenció el diligenciamiento del acta de Inspección y vigilancia Ley 1335 de 2009 por parte del profesional que ejecutó la visita al conglomerado comercial desde la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico. Se aclara que la inspección y vigilancia de espacios libres de humo para la intervención "Conglomerado Comercial" debe se realizar por parte de la línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, ya que en ficha técnica de dicha línea no se encuentra la intervención dentro de las excepciones para esta vigilancia. Lo anterior para las siguiente acta: (1) soporte de los siguientes días de visita: Fecha:16/04/2025 acta: SB01C045219 ID:364100 de concepto DESAFAVORABLE. **Hallazgos Abril Puente Aranda** Se presentó incumplimiento a lo establecido en el documento operativo Vigilancia de la Salud Ambiental, en numeral 4. Aspectos generales para tener en cuenta - 4.7 en el cual se establece: "Durante el período 16 de octubre a diciembre 2024 se continuará con la Inspección y Vigilancia del cumplimiento normativo de espacios libres de humo por parte de las líneas de IVC del componente de Vigilancia de la Salud Ambiental una vez al año calendario, independiente del concepto sanitario emitido al momento de ser verificado este cumplimiento, es decir, cada establecimiento deberá tener la vigilancia de espacios libres de humo en cualquiera de sus visitas. A partir de enero de 2025 la inspección y vigilancia de espacios libres de humo y aerosoles será adelantada a través de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética, excepto donde la vigilancia se adelante por parte de los equipos de vigilancia intensificada o de las líneas de IVC; lo anterior considerando que la operación para la vigilancia intensificada se desarrolla de manera distrital y que algunas intervenciones verificadas a través de las líneas pueden presentar dificultades para el ingreso simultaneo o para el desarrollo de la propia vigilancia. El detalle de la

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					intervención a realizar por parte de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética puede ser consultado en VSA/FICHASTÉCNICAS/FT_AIRE_ RUIDO_REM". Lo anterior teniendo en cuenta que en seguimiento retrospectivo se evidenció el diligenciamiento del acta de Inspección y vigilancia Ley 1335 de 2009 por parte del profesional que ejecutó la visita al conglomerado comercial desde la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico. Se aclara que la inspección y vigilancia de espacios libres de humo para la intervención "Conglomerado Comercial" debe se realizar por parte de la línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, ya que en ficha técnica de dicha línea no se encuentra la intervención dentro de las excepciones para esta vigilancia. Lo anterior para las siguiente acta: (1) soporte de los siguientes días de visita: Fecha:09/04/2025 acta: SB01C044608 ID:477970 de concepto FAVORABLE. ***Mayo 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Bosa: 3** — **Localidad Puente Aranda: 1** **Hallazgos Mayo Puente Aranda** Se presentó incumplimiento a lo establecido en el documento operativo Vigilancia de la Salud Ambiental, en numeral 4. Aspectos generales para tener en cuenta - 4.7 en el cual se establece: "Durante el período 16 de octubre a diciembre 2024 se continuará con la Inspección y Vigilancia del cumplimiento normativo de espacios libres de humo por parte de las líneas de IVC del componente de Vigilancia de la Salud Ambiental una vez al año calendario, independiente del concepto sanitario emitido al momento de ser verificado este cumplimiento, es decir, cada establecimiento deberá tener la vigilancia de espacios libres de humo en cualquiera de sus visitas. A partir de enero de 2025 la inspección y vigilancia de espacios libres de humo y aerosoles será adelantada a través de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética, excepto donde la vigilancia se adelante por parte de los equipos de vigilancia intensificada o de las líneas de IVC; lo anterior considerando que la operación para la vigilancia intensificada se desarrolla de manera distrital y que algunas intervenciones verificadas a través de las líneas pueden presentar dificultades para el ingreso simultaneo o para el desarrollo de la propia vigilancia. El detalle de la intervención a realizar por parte de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética puede ser consultado en VSA/FICHASTÉCNICAS/FT_AIRE_ RUIDO_REM". Lo anterior teniendo en cuenta que en seguimiento retrospectivo

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					se evidenció el diligenciamiento del acta de Inspección y vigilancia Ley 1335 de 2009 por parte del profesional que ejecutó la visita al conglomerado comercial desde la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico. Se aclara que la inspección y vigilancia de espacios libres de humo para la intervención “Conglomerado Comercial” debe se realizar por parte de la línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, ya que en ficha técnica de dicha línea no se encuentra la intervención dentro de las excepciones para esta vigilancia. Lo anterior para las siguiente acta: (1) soporte de los siguientes días de visita: Fecha:21/05/2025 acta: SB01C043613 ID:340853 de concepto FAVORABLE.
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines.	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*	X		***Abril 2025*** La intervención no se desarrollo para este mes del periodo. ***Mayo 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Puente Aranda**: **2** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia.
41	Gimnasio	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*	X		***Abril 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Bosa**: **4**; **Localidad Puente Aranda**: **1** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia. ***Mayo 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Bosa**: **8** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*	X		***Abril 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Bosa: 10** — **Localidad Puente Aranda: 3** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia. ***Mayo 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Bosa: 23** — **Localidad Puente Aranda: 2** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia.
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*	X		***Abril 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Bosa: 4** — **Localidad Puente Aranda: 2** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia. ***Mayo 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Bosa: 1** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*	X		***Abril 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Bosa: 16** — **Localidad Puente Aranda: 0** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia. ***Mayo 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Bosa: 17** — **Localidad Puente Aranda: 1** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia.
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	1. Informes de gestión. 2. Envío correo programación del mes en los primeros diez (10) días calendario a los referentes de línea encargados de los temas de IPS-Funerarias SDS (Si aplica). 3. Actas de IVC 4. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 5. Actas de medida sanitaria. 6. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*	X		***Abril 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Puente Aranda: 6** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia. ***Mayo 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Puente Aranda: 4** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia.
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	1. Informes de gestión. 2. Envío correo programación del mes en los primeros diez (10) días calendario a los referentes de línea encargados de	X		***Abril 2025*** La intervención no se desarrollo para este mes del periodo.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		los temas de IPS-Funerarias SDS (Si aplica). 3. Actas de IVC 4. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 5. Actas de medida sanitaria. 6. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*			***Mayo 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Bosa**: **1** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia.
1764	IVC a establecimientos penitenciarios y carcelarios de la ciudad de Bogotá pertenecientes al INPEC	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*	**X**		***Abril 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Puente Aranda**: **1** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia. ***Mayo 2025*** La intervención no se desarrolló para este mes del periodo.
2018	Establecimientos comerciales de saneamiento básico	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*		**X**	***Abril 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Bosa**: **78**; **Localidad Puente Aranda**: **76** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia. ***Mayo 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Bosa** / **Localidad Puente Aranda**

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					49 | **151** **Hallazgos mayo Puente Aranda** Para el acta de visita SB01C047078 de fecha: 13/05/2025 con ID: 825701 de concepto DESFAVORABLE, se evidencia incongruencia en el diligenciamiento de los instrumentos debido al registro de diferentes fechas de visita en el acta de IVC, toda vez que en hoja 1 se diligencia 18/05/2025 y en hoja 6 se registró 13/05/2025. Para el acta de visita SB01C047084 de fecha: 12/05/2025 con ID: 744797 de concepto DESFAVORABLE, se evidencia incongruencia en el diligenciamiento de los instrumentos toda vez que se registró en Nombre del establecimiento: Panzitas Materny Store Plaza Central y al realizar la verificación en aplicativo RUES se evidencia que el Nombre del establecimiento es: Panzitas Maternity Store Plaza Central.
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*		**X**	***Abril 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Puente Aranda** | **10** **Hallazgos abril Puente Aranda** Para el acta de visita SB01C046474 de fecha: 22/04/2025 con ID: 533170 de concepto FAVORABLE, se evidencia incongruencia en el diligenciamiento de los instrumentos debido a que aparece en Razón social: DANIEL SAS y en Nombre del establecimiento: DANEL 2 y al verificar frente al aplicativo RUES se confirma que la razón social es DANEL SAS y Nombre del establecimiento: DANEL 2. Se evidencio incongruencia en el diligenciamiento de los instrumentos debido a la NO calificación del cumplimiento del bloque número 7. Requisitos específicos de productos comercializados (COLCHONES, JUGUETES, OTRO) ya que este ítem fue calificado como NO APLICA, sin embargo, de acuerdo al tipo de establecimiento, se confirmó la comercialización de colchones mediante llamada telefónica para los siguientes soportes: Acta de visita SB01C046476 de fecha: 22/04/2025 con ID: 703808 de concepto FAVORABLE, Acta de visita SB01C046472 de fecha 21/04/2025 con ID: 538790 de concepto FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS.

<table>
<tr><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Acta de visita SB01C046477 de fecha 21/04/2025 con ID: 339558 de concepto FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS.

Acta de visita SB01C046539 de fecha 21/04/2025 con ID: 335906 de concepto FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS.

Mayo 2025

La intervención se relaciona así:

<table><tr><th>Localidad Bosa</th><th>Localidad Puente Aranda</th></tr><tr><td>20</td><td>10</td></tr></table>Hallazgos mayo Puente Aranda

Se evidencio incongruencia en el diligenciamiento de los instrumentos debido a la NO calificación del cumplimiento del bloque número 7. Requisitos específicos de productos comercializados (COLCHONES, JUGUETES, OTRO) ya que este ítem fue calificado como NO APLICA, sin embargo, de acuerdo al tipo de establecimiento, se confirmó la comercialización de colchones mediante llamada telefónica y por actividad comercial para los siguientes soportes:

Acta de visita SB01C047042 de fecha: 20/05/2025 con ID: 834125 de concepto FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS, nombre del establecimiento: FIOTTI.

Acta de visita SB01C047042 de fecha: 20/05/2025 con ID: 834125 de concepto FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS, nombre del establecimiento: ALONDRA MUEBLES Y COLCHONES SAS.

Acta de visita SB01C047376 de fecha: 21/05/2025 con ID: 834133 de concepto FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS, nombre del establecimiento: MUEBLES Y DISEÑOS DE LA 50.</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>Establecimientos de sitio de encuentro Sexual</td><td>1. Informes de gestión.

2. Actas de IVC

3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009.

4. Actas de medida sanitaria.

5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS</td><td>X</td><td></td><td>Abril 2025

La intervención se relaciona así:

<table><tr><th>Localidad Puente Aranda</th></tr><tr><td>1</td></tr></table>La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia.</td></tr>
</table>

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025			***Mayo 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Bosa: 2** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia.
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Anexo Técnico - laboratorios donde se emplean sustancias químicas en educativos (Si aplica). 6. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*	**X**		***Abril 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Bosa: 11** **Localidad Puente Aranda: 4** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia. ***Mayo 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Bosa: 10** **Localidad Puente Aranda: 5** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia.
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*	**X**		***Abril 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Bosa: 2** **Localidad Puente Aranda: 3** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia. ***Mayo 2025*** La intervención se relaciona así:

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Localidad Bosa | **Localidad Puente Aranda** **3** | **1** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia.
2151	Establecimiento de educación informal	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*	X		***Abril 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Bosa** **1** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia. ***Mayo 2025*** La intervención no se desarrolló para este mes del periodo.
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil).	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*	X		***Abril 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Bosa** | **Localidad Puente Aranda** **14** | **11** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia. ***Mayo 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Bosa** | **Localidad Puente Aranda** **16** | **7** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia.
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (privado)	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC	X		***Abril 2025*** La intervención se relaciona así:

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Anexo Técnico - laboratorios donde se emplean sustancias químicas en educativos. (Si aplica) 6. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*			**Localidad Bosa: 11** / **Localidad Puente Aranda: 4** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia. ***Mayo 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Bosa: 9** / **Localidad Puente Aranda: 4** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia.
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	1. Informes de gestión. 2. Envío correo programación del mes en los primeros diez (10) días calendario a los referentes de línea encargados de los temas de IPS-Funerarias SDS (Si aplica). 3.Actas de IVC 4. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 5. Actas de medida sanitaria. 6. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*	**X**		***Abril 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Bosa: 4** / **Localidad Puente Aranda: 1** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia. ***Mayo 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Bosa: 3** / **Localidad Puente Aranda: 5** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia.

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica
CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: CODIGO 171
PRODUCTO: Inspección de viviendas

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
63	Inspección de viviendas	1. Alistamiento de actividades 2. Informes de acciones 3 correo de trazabilidad 4.Formato “consolidado visitas de inspección de bien inmueble de uso habitacional” (10 días calendario mes vencido). *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*	**X**		***Abril de 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Bosa**: **2** 4-abr-25 Bosa CL 71 SUR 93D 50 Peticiones, quejas y reclamos Manejo y disposición de residuos sólidos Conjunto residencial "Por medio de solicitud requieren visita de inspección al shut de basuras ya que informan que el tamaño es insuficiente. Luego de la validación por parte de la funcionaria, evidencia que no hay señalización o separación de los residuos en el lugar destinado para este uso, no tiene ventilación y por lo tanto se genera acumulación de olores, se evidencian elementos de aseo, los cuales podrían estar contaminados ya que no hay una adecuada separación de los insumos. Los usuarios informan que no hay horarios establecidos para la disposición de los residuos y esto genera acumulación de los mismos en el espacio. 4-abr-25 Bosa KR 103 73 53 SUR Peticiones, quejas y reclamos Manejo y disposición de residuos sólidos Conjunto residencial "Por medio de la solicitud requieren intervención ya que informan que en una vivienda (casa 163) realizan disposición de residuos aprovechables y no aprovechables en espacio público frente a una vivienda. En atención a la solicitud se realizó desplazamiento al lugar es evidencia material en desuso en pasillos y zonas verdes. En este lugar se realiza la disposición de los residuos sólidos los cuales generan olores ofensivos y posible refugio de vectores, al momento de la inspección se evidencia excretas de roedor cercan material y a los productos que se encuentran en desuso y en abandono. Los habitantes de la zona informan que han presenciado colchones de gran volumen siendo dispuestos en el lugar, expuestos a los cambios de clima y esto genera acumulación de humedad.

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica
CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: CODIGO 169
PRODUCTO: Fortalecimiento de capacidades

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	1. Alistamiento de actividades 2. Informes de acciones 3 correo de trazabilidad 4.Formato de evaluación pre y pos 5. listado de asistencia *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*	**X**		***Mayo de 2025*** La intervención se relaciona así: **Localidad Bosa**: **1** Se realiza el día 21/05/2025 fortalecimiento de las capacidades en manejo integral de residuos solidos a 15 personas del Hogar infantil Fernando Sovaler de la localidad de Bosa, esta es brindada por el Ing, Carlos Fernando Cano.

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

En seguimiento retrospectivo del periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025 se efectuó revisión de los soportes de actas de visita de conceptos sanitarios desfavorables correspondientes a las acciones de la vigilancia rutinaria para las localidades de Bosa y Puente Aranda de acuerdo con lo establecido en el informe de gestión presentado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

La verificación de SIIAS, se realizó de acuerdo con el insumo remitido vía correo electrónico por la Referente Distrital, evidenciando que los soportes fueron cargados dentro de los días establecidos; así mismo se verificó los aspectos de calidad de los de los soportes.

A continuación, se presentan las observaciones y/o hallazgos producto de la verificación de los conceptos sanitarios desfavorables de las acciones de vigilancia rutinaria y/o intensificada.

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
4/2025	31	BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y SIMILARES	BOSA	195197	5/05/2025	SB01C045918	363753	Ninguna
4/2025	31	BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y SIMILARES	BOSA	196034	21/05/2025	SB01C045221	709912	Ninguna
4/2025	31	BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y SIMILARES	BOSA	195273	7/05/2025	SB01C045218	812414	Ninguna

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
4/2025	33	CONGLOMERADO COMERCIAL	BOSA	195819	15/05/2025	SB01C045219	364100	Ninguna
4/2025	41	GIMNASIO	PUENTE ARANDA	196038	21/05/2025	SB01C046420	749453	Ninguna
4/2025	46	ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE SIN SERVICIOS ADICIONALES	BOSA	195316	8/05/2025	SB03C003654	366427	Ninguna
4/2025	46	ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE SIN SERVICIOS ADICIONALES	BOSA	196033	21/05/2025	SB03C003429	428921	Ninguna
4/2025	46	ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE SIN SERVICIOS ADICIONALES	PUENTE ARANDA	195967	21/05/2025	SB03C003671	751890	Ninguna
4/2025	1005	PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE SALUD/OBJETO SOCIAL DIFERENTE	BOSA	195784	14/05/2025	SB18C007526	668349	Ninguna
4/2025	1005	PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE SALUD/OBJETO SOCIAL DIFERENTE	BOSA	195968	21/05/2025	SB18C007533	823961	Ninguna
4/2025	1007	INSTITUCIONES PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 8H	PUENTE ARANDA	195354	8/05/2025	SB18N017431	619209	Ninguna
4/2025	1764	IVC A ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ PERTENECIENTES AL INPEC	PUENTE ARANDA	196040	21/05/2025	SB04C000228	355148	Ninguna
4/2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	BOSA	No aplica(Bajo riesgo)	No aplica(Bajo riesgo)	SB01C045377	362986	Ninguna
4/2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	BOSA	No aplica(Bajo riesgo)	No aplica(Bajo riesgo)	SB01C045376	365158	Ninguna
4/2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	BOSA	No aplica(Bajo riesgo)	No aplica(Bajo riesgo)	SB01C045955	496623	Ninguna
4/2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	BOSA	No aplica(Bajo riesgo)	No aplica(Bajo riesgo)	SB01C045373	549185	Ninguna
4/2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	PUENTE ARANDA	No aplica(Bajo riesgo)	No aplica(Bajo riesgo)	SB01C046488	641877	Ninguna
4/2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	PUENTE ARANDA	No aplica(Bajo riesgo)	No aplica(Bajo riesgo)	SB01C045810	695145	Ninguna

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
4/2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	PUENTE ARANDA	No aplica(Bajo riesgo)	No aplica(Bajo riesgo)	SB01C045802	815596	Ninguna
4/2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	PUENTE ARANDA	No aplica(Bajo riesgo)	No aplica(Bajo riesgo)	SB01C046534	820158	Ninguna
4/2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	PUENTE ARANDA	No aplica(Bajo riesgo)	No aplica(Bajo riesgo)	SB01C045822	823906	Ninguna
4/2025	2027	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PÚBLICO)	PUENTE ARANDA	195328	8/05/2025	SB06C011497	333023	Ninguna
4/2025	2027	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PÚBLICO)	PUENTE ARANDA	195329	8/05/2025	SB06C011498	335921	Ninguna
4/2025	2027	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PÚBLICO)	PUENTE ARANDA	195970	21/05/2025	SB06C011147	336005	Ninguna
4/2025	2027	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PÚBLICO)	BOSA	195311	8/05/2025	SB06C011416	362398	Ninguna
4/2025	2027	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PÚBLICO)	BOSA	185075	2/05/2025	SB06C011210	362483	Ninguna
4/2025	2027	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PÚBLICO)	BOSA	174881	29/04/2025	SB06C011208	363827	Ninguna
4/2025	2027	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PÚBLICO)	BOSA	195315	8/05/2025	SB06C011390	397925	Ninguna
4/2025	2027	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PÚBLICO)	BOSA	195322	8/05/2025	SB06C011414	403534	Ninguna
4/2025	2028	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO Y OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN	BOSA	195326	8/05/2025	SB06C011519	437890	Ninguna
4/2025	2028	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO Y OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN	BOSA	195973	21/05/2025	SB06C011407	699774	Ninguna

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
4/2025	2152	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (JARDIN INFANTIL)	PUENTE ARANDA	185080	2/05/2025	SB06C011489	332607	Ninguna
4/2025	2152	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (JARDIN INFANTIL)	PUENTE ARANDA	185082	2/05/2025	SB06C011491	334990	Ninguna
4/2025	2152	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (JARDIN INFANTIL)	BOSA	195313	8/05/2025	SB06C011392	482520	Ninguna
4/2025	2152	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (JARDIN INFANTIL)	BOSA	195969	21/05/2025	SB06C011404	494599	Ninguna
4/2025	2152	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (JARDIN INFANTIL)	PUENTE ARANDA	195318	8/05/2025	SB06C011145	526429	Ninguna
4/2025	2153	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PRIVADO)	BOSA	195312	8/05/2025	SB06C011389	441480	Ninguna
5/2025	33	CONGLOMERADO COMERCIAL	BOSA	196803	6/06/2025	SB01C045914	419297	Ninguna
5/2025	41	GIMNASIO	BOSA	197275	12/06/2025	SB01C046448	641567	Ninguna
5/2025	43	ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMIENTO (HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR)	BOSA	197529	18/06/2025	SB07C009059	362153	Ninguna
5/2025	43	ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE SIN SERVICIOS ADICIONALES	BOSA	197531	18/06/2025	SB03C003163	428921	Ninguna
5/2025	1005	PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE SALUD/OBJETO SOCIAL DIFERENTE	BOSA	197282	12/06/2025	SB18C007708	703966	Ninguna
5/2025	1005	PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE SALUD/OBJETO SOCIAL DIFERENTE	BOSA	196802	6/06/2025	SB18C007520	820002	Ninguna

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
5/2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	PUENTE ARANDA	No aplica(Bajo riesgo)	No aplica(Bajo riesgo)	SB01C047047	435219	Ninguna
5/2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	PUENTE ARANDA	No aplica(Bajo riesgo)	No aplica(Bajo riesgo)	SB01C047259	617295	Ninguna
5/2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	PUENTE ARANDA	No aplica(Bajo riesgo)	No aplica(Bajo riesgo)	SB01C046510	664995	Ninguna
5/2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	PUENTE ARANDA	No aplica(Bajo riesgo)	No aplica(Bajo riesgo)	SB01C046523	702437	Ninguna
5/2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	PUENTE ARANDA	No aplica(Bajo riesgo)	No aplica(Bajo riesgo)	SB01C047272	743656	Ninguna
5/2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	PUENTE ARANDA	No aplica(Bajo riesgo)	No aplica(Bajo riesgo)	SB01C047084	744797	Para el acta de visita SB01C047084 de fecha: 12/05/2025 con ID: 744797 de concepto DESFAVORABLE, se evidencia incongruencia en el diligenciamiento de los instrumentos toda vez que se registró en Nombre del establecimiento: Panzitas Materny Store Plaza Central y al realizar la verificación en aplicativo RUES se evidencia que el Nombre del establecimiento es: Panzitas Maternity Store Plaza Central.
5/2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	PUENTE ARANDA	No aplica(Bajo riesgo)	No aplica(Bajo riesgo)	SB01C047087	745040	Ninguna
5/2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	PUENTE ARANDA	No aplica(Bajo riesgo)	No aplica(Bajo riesgo)	SB01C047079	753694	Ninguna
5/2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	PUENTE ARANDA	No aplica(Bajo riesgo)	No aplica(Bajo riesgo)	SB01C047078	825701	Para el acta de visita SB01C047078 de fecha: 13/05/2025 con ID: 825701 de concepto DESFAVORABLE, se evidencia incongruencia en el diligenciamiento de los instrumentos debido al registro de diferentes fechas de visita en el acta de IVC, toda vez que en hoja 1 se diligencia 18/05/2025 y en hoja 6 se registró 13/05/2025.

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
5/2025	2019	OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO: ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE JUGUETES, CASINOS O JUEGOS DE AZAR, EXPENDIO DE COLCHONES Y BAÑOS PÚBLICOS	PUENTE ARANDA	No aplica(Baj o riesgo)	No aplica(Bajo riesgo)	SB01C047049	337794	Ninguna
5/2025	2020	ESTABLECIMIENTOS DE SITIO DE ENCUENTRO SEXUAL	BOSA	196813	6/06/2025	SB12C001164	736423	Ninguna
5/2025	2027	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PÚBLICO)	PUENTE ARANDA	196806	6/06/2025	SB06C011723	424988	Ninguna
5/2025	2027	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PÚBLICO)	BOSA	196728	5/06/2025	SB06C011509	502006	Ninguna
5/2025	2027	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PÚBLICO)	BOSA	197278	12/06/2025	SB06C011527	776883	Ninguna
5/2025	2028	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO Y OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN	BOSA	197532	18/06/2025	SB06C011394	824498	Ninguna
5/2025	2152	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (JARDIN INFANTIL)	BOSA	196812	6/06/2025	SB06C011701	365704	Ninguna
5/2025	2152	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (JARDIN INFANTIL)	BOSA	197152	11/06/2025	SB06C011702	366958	Ninguna
5/2025	2152	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (JARDIN INFANTIL)	BOSA	196729	5/06/2025	SB06C011510	367011	Ninguna
5/2025	2152	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (JARDIN INFANTIL)	BOSA	197154	11/06/2025	SB06C011538	771268	Ninguna
5/2025	2153	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PRIVADO)	BOSA	197272	12/06/2025	SB06C011541	397092	Ninguna

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
5/2025	2154	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 4H	PUENTE ARANDA	196730	5/06/2025	SB18C007671	581944	Ninguna

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Harold Steven Murcia Barreto	Líder operativo Línea Calidad del agua y Saneamiento Básico.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E
2	Edwin Fernando Malagón	Líder operativo Línea Calidad del agua y Saneamiento Básico.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E
3	Sandra Milena Acevedo Echeverry	Profesional Equipo de Apoyo a la Supervisión SDS – SSSP	Secretaria Distrital de Salud
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo PSPIC, se adjunta en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.